丹江口浪河湖北博鑫新材料科技有限公司“3·22”一般粉尘爆炸事故调查报告

2026年3月22日9时58分，位于丹江口市浪河镇代湾村白条沟襄阳零七机械有限责任公司丹江厂区厂房发生一起事故，造成2人死亡，3人受伤，直接经济损失约388.14万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖北省安全生产条例》《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）等有关规定，2026年3月23日，丹江口市政府依法批准成立由市应急局牵头，市公安局、市总工会、市科技经信局、市市场监管局、市消防救援局、浪河镇人民政府等单位组成的丹江口浪河湖北博鑫新材料科技有限公司“3·22”一般事故调查组（以下简称事故调查组），同时，邀请市纪委监委、市检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查看现场、查阅档案资料、询问有关人员等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的问题和教训，提出了防范和整改措施建议。

经调查认定，丹江口浪河湖北博鑫新材料科技有限公司“3·22”一般粉尘爆炸事故是因作业人员在清理事故建筑内地面散落的含有钛、锆等成分粉末状颗粒过程中形成粉尘云环境，清扫过程中铁铲与地面摩擦产生火花引发爆炸，爆炸产生的冲击波在极短时间内形成的高温热效应，引燃建筑内部堆放的物料、木质构件及周边树木等可燃物，造成的生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

湖北博鑫新材料科技有限公司，统一社会信用代码：91420625MA4F1PEQ3Y，法定代表人宋某忠。湖北博鑫新材料科技有限公司成立日期为2021年8月5日，初始登记机关为谷城县市场监督管理局。2023年9月11日由“谷城经济开发区谷水路23号（住所申报）”变更为“湖北省十堰市丹江口市浪河镇代湾村3607工厂”，登记机关为丹江口市市场监督管理局。经营范围由新材料技术推广服务及再生资源回收加工等，变更为扩大为新材料技术研发、耐火材料生产与销售、电子专用材料制造与销售、非金属矿物制品制造、建筑陶瓷制品加工制造、光伏设备及元器件制造、常用有色金属冶炼、资源再生利用技术研发等。

（二）相关单位概况

贵州思南骏大贸易有限公司，统一社会信用代码：

91520624MACPJNBT51，法定代表人杨某明。贵州思南骏大贸易有限公司成立日期2023年6月29日，登记机关：思南县市场监督管理局。注册地址：贵州省铜仁市思南县思唐街道办事处城西村花园组63号，经营范围为：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非金属矿及制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；选矿；特种作业人员安全技术培训；工业工程设计服务；轻质建筑材料销售；砖瓦销售；建筑砌块销售；再生资源销售；金属矿石销售；高品质特种钢铁材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用产品销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；科技中介服务；劳务服务（不含劳务派遣）；金属材料销售。

襄阳零七机械有限责任公司，统一社会信用代码：91420600793292305 4，法定代表人：陈某国，登记机关为襄阳市市场监督管理局。经营范围为自来水生产与供应；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；机

械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；服装辅料制造；服装辅料销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.湖北博鑫新材料科技有限公司。该公司安全生产管理体系未有效建立，安全管理工作缺失。公司法定代表人宋某忠未按规定取得安全生产知识和管理能力合格证书，不具备相应的安全生产管理能力，未有效履行法定代表人安全生产管理职责。同时，公司未按《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款要求配备专职或兼职安全管理人员，未明确安全管理岗位职责，导致安全生产管理工作无人负责、无人监管，未能有效防范和管控各类安全风险。

2.贵州思南骏大贸易有限公司。公司法定代表人杨某明未按规定取得安全生产知识和管理能力合格证书，不具备相应的安全生产管理能力，未有效履行法定代表人安全生产管理职责、未对从业人员开展岗前安全教育培训工作。经丹江口市市场监管局查询，未检索到杨某明在我省登记注册经营主体的相关信息。仅根据合作协议从贵州本地自行招录务工人员到丹江口厂区作业。

3.襄阳零七机械有限责任公司。安全管理工作存在漏洞，未落实厂房出租法定安全管理义务，与湖北博鑫新材料科技有限公司签订的房屋租赁合同中，仅对承租方（湖北博鑫新材料科

技有限公司）的安全生产责任作出约定，未明确自身应承担的安全生产管理职责，不符合安全生产相关管理规定；未对租赁区域及宋某忠未办理租赁手续但实际占用的厂房开展深入细致安全检查，护厂员徐某斌仅采取走马观花式巡查，简单查看门锁关闭情况即视为完成检查，安全管理流于形式。

（四）厂方租赁情况

2023年8月1日，湖北博鑫新材料科技有限公司（以下简称“承租方”）与襄阳零七机械有限责任公司（以下简称“出租方”）签订《房屋租赁协议》，约定承租方租赁出租方位于丹江口市浪河镇代湾村白条沟的襄阳零七机械有限责任公司丹江厂区厂房（原3607工厂发电机房及废料仓库），租赁房屋面积291.15平方米。事发厂房（总装工房）未纳入租赁范围，出租方未将该厂房租赁给承租方，湖北博鑫新材料科技有限公司擅自将货物堆放在事发厂房（总装工房）（图1）。

该厂房租赁期限自2023年12月31日起至2028年1月1日止，租赁期限共计4年。经查，双方签订的《房屋租赁协议》中未包含安全管理专篇，且未另行签订专门的安全生产管理协议。



图 1　厂区平面图

（五）湖北博鑫新材料科技有限公司生产情况

2023 年 9-10 月份，该公司购置 3 台 10 吨中频炉（图 2），2024 年 4 月 23 日，该公司从河南安阳优能德电气有限公司购置 1 台 1250KWA 直流电弧炉（图 3），拟生产锆钢玉（作为角磨机切片的原材料）。但设备及厂房建成后，因出口受限，该生产项目始终未能启动，目前所购置的 4 台炉子均保持未使用状态。





图 2 中频炉　　**图 3 直流电弧炉**

湖北博鑫新材料科技有限公司法定代表人宋某忠因生产锆钢玉需求，自 2025 年 9 月起，多次从中间供应商余某强处批量购进金属粉末，物料种类包含金属钛、锆等，物料形态为屑状、粉末状。2025 年 11 月 11 日，余某强从江西省萍乡市湘东区鑫光钛制品加工厂胡某清处，采购钛细泥 10.35 吨，雇佣运输司机王某，将该批钛细泥运送至丹江口市浪河镇湖北博鑫新材料科技有限公司，货物于 2025 年 11 月 12 日下午抵达。经向司机王某询问确认，该批货物为直达运输，中途未发生转运情况。经电话询问胡某清了解到，萍乡市湘东区鑫光钛制品加工厂成立于 2016 年，主要经营钛粉研磨业务，本次所售钛细泥为该厂沉淀池沉淀物，装运方式为采用不封口铁桶装载的水粉混合物。此外，厂房内还存放有 2024 年左右购置的近四十吨硅泥，硅泥计划用于硅提纯加工，成品用作太阳能电池原材料。

（六）事故发生经过

3 月 21 日晚，杨某明电话联系宋某忠，告知其近期将有 100 余吨矿石原材料运抵入库，要求宋某忠组织人员对涉事仓库开展全面清理作业，腾空仓储场地以备进料。3 月 22 日上午 9 时左右，宋某忠组织现场 11 名作业人员（9 男 2 女）开展仓库清理工作，并现场明确具体作业内容，要求将仓库内铁桶挪移堆放至吨袋上方，移出仓库内报废三轮车、废弃货车等废旧设备，将仓库地面散落堆积的粉末铲装归集至吨袋内，同步清理

仓库各类杂物。作业分工期间，现场男性工人负责搬运铁桶，移出报废车辆及清理杂物，两名女性工人留守仓库内部，使用铁锹铲收清理地面残留黑色粉末，其余工人前往厂区门口清理树枝杂物。现场作业开展约五分钟后，仓库区域突发起火，火势迅速蔓延扩大，进而引发本次粉尘爆炸事故。提取湖北博鑫新材料科技有限公司办公室门外和新建厂房内、外共3个摄像头（均具备声音录制功能）记录的视频文件，均在3月22日09时58分55秒时清晰记录了连续4次的声响，其中新建厂房外的监控画面在09时59分13秒发生明显抖动。

（七）事故现场情况

事故建筑的木结构屋顶体系完全失稳坍塌，建筑外墙门窗结构大面积损毁，建筑上部圈梁沿水平方向发生单侧拉伸变形，圈梁与墙体连接界面出现开裂、错位，建筑下部承重柱发生同侧倾斜失稳，上述破坏形态符合爆炸冲击波作用下的典型结构响应特征（图4）。根据无人机航拍影像，事故建筑内的中部区域地面基本无建筑残留物，形成明显的中心清空区。以该区域为核心，建筑内其余区域地面分布有木结构屋顶残留构件，所有残留物均呈现抛射指向的分布特征，符合中心起爆型爆炸荷载下的抛射物堆积规律。（图5）



图 4 事故现场



图 5　事故现场航拍画面

事故建筑西北侧的水泥电线杆面向事故建筑一侧呈不均匀蜂窝状冲蚀凹坑，电线杆表层的砂浆层呈不均匀破裂剥离状态，电线杆的损伤形态符合爆炸荷载下的脆性材料冲蚀破坏规律（图 6）。事故建筑两旁的乔木均受火灾灼烧影响，呈现单侧过火损毁特征，面向事故建筑一侧的树干、枝条及树皮的碳化程度更显著，背向一侧损伤相对较轻，符合爆炸引燃后定向辐射与火焰蔓延的典型破坏规律。（图 7）



图 6 电线杆



图 7　树桩

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成 2 人死亡，3 人受伤，依据《企业职工伤亡事

故经济损失统计标准》（GB6721-1986），经调查统计，事故直接经济损失约388.14万元。

（九）事故发生当日气象监测情况

2026年3月22日浪河镇晴到多云，平均风速0.7米/秒，日最高气温23.9℃。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报情况

2026年3月22日10时02分，丹江口市消防救援局指挥中心接到报警，称位于丹江口市浪河镇百条沟的房屋起火;

10时20分许，宋某忠通过电话向浪河镇报告;

10时27分，丹江口市公安局指挥中心接到王某友（贵州籍）报警电话。接警后，丹江口市公安局浪河派出所民警10时32分到达现场;

10时47分，浪河镇电话向市分管领导报告事故，随后相关市领导迅速赶赴现场指挥协调应急处置工作，核查相关情况。

12时10分，浪河镇书面向丹江口市委、市政府报告情况。

13时29分，丹江口市政府办公室向市应急管理局推送事故信息。

13时58分，丹江口市应急管理局以书面形式向十堰市应急管理局、丹江口市委市政府报告了事故情况。

经调查认定：湖北博鑫新材料科技有限公司未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定向丹

江口市应急管理局和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

（二）事故应急处置情况

市消防救援局接警后，调派浪河镇专职消防队、水都大道消防救援站3车16人前往处置。10时35分浪河镇专职消防队作为第一出动力量赶到现场，消防救援人员及时救助现场伤者，搜救、疏散被困人员，并根据现场了解的情况科学开展灭火救援工作。后续救援力量到场后，于11时24分将现场明火扑灭。

（三）医疗救治和善后情况

（1）死者尹某梅，身份证号：522725********812X。事故发生后，经协商，贵州思南骏大贸易有限公司及湖北博鑫新材料科技有限公司共同对尹维梅进行死亡赔付，于3月23日签订调解协议书，赔偿款已全部支付到位。死者遗体已于2026年3月23日在丹江口市殡仪馆火化，家属情绪稳定，未出现缠闹、信访等过激行为。

（2）死者湛某玉，身份证号：522129********2521。事故发生后，经协商，贵州思南骏大贸易有限公司及湖北博鑫新材料科技有限公司共同对湛红玉进行死亡赔付，于2026年3月23日签订了调解协议书，次日签订了补充协议，赔偿款已全部支付到位。死者遗体已于2026年3月23日在丹江口市殡仪馆火化，家属情绪稳定，未出现缠闹、信访等过激行为。

（3）尹某林，身份证号码：522725********8118。收治在丹江口市第一医院胸心甲乳外科。入院后行伤口清创换药、抗感染、腰部中药外敷及对症治疗，4月10日出院。

（4）田某航，身份证号码：522225********121X。收治在丹江口市第一医院胸心甲乳外科，6月10日出院，转至贵阳钢厂职工医院接受医美治疗。

（5）王某进，身份证号码：522725********781X。收治在丹江口市第一医院胸心甲乳外科，6月16日，与湖北博鑫新材料科技有限公司签订一次性补偿协议，6月17日出院。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，市委、市政府主要领导亲赴现场指挥调度救援工作，浪河镇、浪河派出所、消防等部门应急救援及时，应急处置工作总体有力有序，善后工作处理得当，救援过程中未发生次生事故。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

作业人员在事故仓库开展清扫作业过程中，操作行为导致仓库内存放的含钛、锆成分的金属粉末扬起，该类粉末在仓库受限空间内快速扩散，形成悬浮的粉尘云环境。清扫人员使用铁锹清理地面物料及垃圾时，铁锹与地面硬物或其他金属构件发生摩擦、撞击，产生高温火花，该火花作为点火源，引燃悬浮的含有钛、锆等混合金属粉末，引发金属粉尘爆炸，爆炸燃烧

产生的高温迅速蔓延，进而引燃仓库内堆放的其他物料及建筑附着物，受持续高温炙烤，现场停放的三轮车、废弃油箱相继发生爆裂、二次爆炸。

（二）间接原因分析

本次事故的间接原因主要源于湖北博鑫新材料科技有限公司法定代表人宋某忠的安全管理主体责任未落实到位，一是未对安全风险进行识别。未对仓库内存放的钛、锆等金属粉末的易燃易爆特性进行有效识别，未充分认识到该类危险物料在清扫、搬运过程中可能引发粉尘爆炸的安全风险，对仓库内危险物料的安全管理缺乏足够重视，未采取针对性的安全防控措施；二是企业安全意识淡薄，未履行建设项目“三同时”手续；三是安全培训工作未开展。未对参与仓库清理作业的工人开展岗前安全培训，未开展安全技术交底，作业人员不知危险物料的安全特性、清扫作业的安全规范及应急处置方法。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生单位

1.湖北博鑫新材料科技有限公司。该公司作为事故发生的主要责任单位，安全生产主体责任未落实。**一是**尚未建立安全管理体系，未按法律法规要求建立健全安全生产管理制度、操作规程和应急体系，未设置专职或兼职安全管理人员，无法开展有效的安全风险防控和现场监管工作。**二是**法定代表人安全资质缺失，公司法定代表人宋某忠未按规定取得安全生产知识和

管理能力合格证书，不具备相应的安全管理资质和能力，无法履行法定的安全生产管理职责，对公司安全管理工作缺乏有效统筹和指导。**三是**安全风险识别和管控不到位，未对仓库内存放的含有钛、锆等易燃易爆特性危险物料进行有效识别，未建立危险物料管理台账，对危险物料的储存、堆放未采取针对性的安全防护措施，违规堆放、混存现象突出，埋下重大安全隐患。**四是**未按要求落实安全生产“三同时”规定。

2.贵州思南骏大贸易有限公司。该公司安全生产主体责任落实不到位，安全管理存在诸多漏洞。**一是**未履行安全生产主体责任。该公司作为合作期间原矿石加工、生产作业的主导方，未明确自身在安全管理中的主体责任，未建立安全生产管理制度、操作规程。**二是**安全风险识别与防控不到位。未对相关作业区进行风险辨识，未建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未能有效规避粉尘爆炸等安全隐患。**三是**作业人员安全管理缺失。该公司自行聘用的作业人员，均未经过系统的安全培训，对作业规范、危险物料特性、应急处置方法等掌握不足，且未落实作业前安全技术交底，导致作业人员在开展清理、物料搬运等工作时，存在盲目操作的问题，未能有效防范安全风险。

3.襄阳零七机械有限责任公司。该公司作为厂房出租方，未履行安全生产管理责任，对租赁厂房的安全管理不到位。**一是**出租安全管理责任落实不到位，对承租方的生产经营及安全管

理情况缺乏有效监督检查。**二是**租赁协议安全条款缺失，与承租方签订的《房屋租赁协议》未包含安全管理专篇，未明确双方安全生产责任边界，未另行签订专门的安全生产管理协议，导致租赁期间的安全管理责任不清晰、管控不到位。**三是**租赁区域安全监管缺失，未对承租方租赁的厂房、仓库及周边区域开展常态化安全巡查排查，未及时发现承租方在危险物料储存、堆放、清理等环节存在的安全隐患，对承租方违规存放危险物料的行为未及时制止和督促整改。**四是**对未租赁区域安全管理不到位，事发仓库（总装工房）虽未租赁给承租方，但该公司未对其进行有效管控。

（二）有关监管部门

丹江口市应急管理局，作为行业安全监管部门，履行安全生产监督管理职责不到位，对辖区内生产企业底数摸排不够精准，未及时发现事故单位在园区内的生产经营行为，安全监管工作存在“盲区”。

（三）地方党委政府

浪河镇党委、政府落实安全生产属地管理责任存在薄弱环节。隐患排查不够全面深入，未及时发现企业违规储存易燃易爆金属粉尘等隐蔽风险；对园区厂房租赁、外地企业仅外派人员进场作业等新型经营模式风险研判不足，事前报备、全过程监管机制不完善，未能从源头消除安全隐患。

五、对事故负有责任的单位和人员的处理建议

（1）因在事故中死亡免予追究责任人员（2人）

尹某梅，女，在受限仓库内参与危险金属粉尘清扫作业，未落实粉尘防爆安全操作要求，现场作业过程中未规避金属工具撞击摩擦风险，安全意识淡薄，对事故发生负有直接作业责任。鉴于其已在本次事故中死亡，建议免予追究其责任。

湛某玉，女，在受限仓库内参与危险金属粉尘清扫作业，未落实粉尘防爆安全操作要求，现场作业过程中未规避金属工具撞击摩擦风险，安全意识淡薄，对事故发生负有直接作业责任。鉴于其已在本次事故中死亡，建议免予追究其责任。

（2）建议移送司法机关处理的人员

宋某忠，男，湖北博鑫新材料科技有限公司法定代表人。作为企业主要负责人，未落实安全生产主体责任，无证上岗、未辨识金属粉尘爆炸风险，违规储存含有钛、锆等成分爆炸性金属粉尘，组织人员开展无防爆措施清扫作业，对事故发生负主要管理责任。涉嫌刑事犯罪问题建议移交司法机关审查起诉。

（3）对有关公职人员的处理建议（4人）

1.吴某，男，中共党员，丹江口市应急管理局党委副书记，分管安全生产基础股。履行工贸安全监管分管职责存在不足，对分管股室日常监督检查工作的督办、跟踪力度不足，业务指导不够深入，风险分析研判不够全面。建议根据干部管理权限，由市纪委监委提出处理建议。

2.蒲某均，男，中共党员，安全生产基础股股长，未认真组织人员对辖区内的工贸企业进行全面排查，对辖区内工贸企业安全监管检查不到位、不深入。建议根据干部管理权限，由市纪委监委提出处理建议。

3.张某啸，男，中共党员，浪河镇党委副书记、镇长，负责浪河镇安全生产工作，履行属地安全生产领导责任不力，风险隐患排查整治没有全覆盖。建议根据干部管理权限，由市纪委监委提出处理建议。

4.郭某晶，女，中共党员，浪河镇经济发展办工作人员，具体负责辖区工业企业日常安全排查及隐患闭环整改工作，履职过程中隐患排查流于表面，仅核查企业违建施工整改情况，未深入排查风险隐患，日常安全监管履职不到位。建议根据干部管理权限，由市纪委监委提出处理建议。

（4）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.宋某忠，男，湖北博鑫新材料科技有限公司法定代表人。不具备相应安全生产知识和管理能力，未严格履行安全生产法定职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、二十七条之规定，若其涉嫌刑事犯罪问题司法机关判定无罪或不予起诉，则建议由丹江口市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定给予行政处罚。

2.杨某明，男，贵州思南骏大贸易有限公司法定代表人，作为企业主要负责人，未履行建立安全管理制度、组织安全培训

等法定职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定，建议由丹江口市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定给予行政处罚。

3.徐某斌，男，中共党员，襄阳零七机械有限责任公司丹江厂区管理部部长，负责襄阳零七机械有限责任公司丹江厂区厂房出租管理、承租企业日常巡查、厂区全域隐患排查等工作。履职期间对承租方湖北博鑫新材料科技有限公司存储锆粉、钛粉这类可燃易爆金属粉料的情况不知情、未核查，日常厂区巡查流于形式，出租厂房安全管控职责落实不到位。建议由襄阳零七机械有限责任公司党委对其进行处理。

4.湖北博鑫新材料科技有限公司。未落实企业安全生产主体责任，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、二十七条、二十八条、三十一条之规定，建议由丹江口市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定给予行政处罚。

5.贵州思南骏大贸易有限公司。该公司作为现场用工主体，异地租用场地设备开展经营配套作业，安全管理体系缺位，未对工人开展岗前安全培训，组织清扫作业前未开展安全技术交底，对本次一般粉尘爆炸事故负有责任，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、二十八条相关规定。建议由丹江口市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项之规定给予行政处罚。

6.襄阳零七机械有限责任公司。该公司作为厂房出租方，未履行安全生产管理责任，与承租方湖北博鑫新材料科技有限公司签订的《房屋租赁协议》未包含安全管理专篇，未另行签订专门的安全生产管理协议，未明确双方安全生产责任边界，未对租赁区域及承租方违规占用的未租赁厂房开展规范安全巡查，未及时发现并制止承租方违规存放危险物料的行为，安全管理流于形式。对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款之规定，建议由丹江口市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款之规定予以行政处罚。

（5）其他处理建议。

责令丹江口市应急管理局，浪河镇党委、政府向市委、市政府作出深刻书面检查。

六、防范和整改措施建议

为深刻吸取本次事故教训，防范类似事故再次发生，结合事故原因和责任认定，提出以下防范和整改措施:

（一）湖北博鑫新材料科技有限公司。**一是**要建立健全本单位全员安全生产责任制，明确岗位安全生产职责，严格落实各项安全规范标准，切实增强从业人员安全意识。**二是**全面排查安全风险，对厂房、仓库及危险物料开展全面排查，重点管控含钛、锆、铍等物料，建立台账、规范物料堆放，对隐患实行闭环销号管理。**三是**要强化安全培训，组织全员开展相关重大

事故隐患判定标准及危险物料、粉尘防控等培训，法定代表人宋某忠需取得安全管理合格证书，建立常态化培训演练机制。**四是**要规范现场管理，落实作业安全交底，加强现场监管，制定危险物料作业专项规程。**五是**完善应急体系，修订应急预案，配备应急器材并定期维护，开展应急演练。此外，该公司需加强自查自纠，主动接受行业监管，持续提升安全管理水平，杜绝类似事故发生。

（二）贵州思南骏大贸易有限公司。**一是**建立健全本单位全员安全生产责任制，明确各岗位安全生产职责，将安全责任层层分解、落实到人，严格履行《厂房设备合作协议》中约定的安全责任，杜绝责任悬空、管理缺位的情况，确保安全生产各项工作落到实处。**二是**强化安全培训教育，组织全体从业人员开展安全生产专项培训，重点学习危险物料特性、粉尘防控规范、应急处置方法等内容，确保从业人员熟练掌握安全操作技能，未经培训合格不得上岗作业。**三是**规范作业现场管理，严格执行作业安全交底制度，对原矿石加工、物料清理等各类作业制定专项安全操作规程，明确操作流程和安全注意事项，安排专人对作业现场进行全程监管，及时制止违规操作行为，防范安全事故发生。

（三）襄阳零七机械有限责任公司。要加强对租赁区域及所有厂房、仓库的安全巡查，建立巡查档案，明确巡查内容、频次和责任人员，杜绝走马观花式巡查，及时发现和消除安全隐

患；对未租赁但实际占用的区域，要纳入安全管理范围，明确管理责任。

（四）丹江口市应急管理局。要严格落实综合监管与工贸行业安全监管责任，深刻汲取事故教训，全面补齐新材料、铸造等行业安全监管短板，提升行业安全管理整体水平。**一是**压实行业监管责任，严格遵循“三管三必须”原则，强化对金属粉末加工、新材料制造、铸造等行业的全链条安全监管，将粉尘涉爆、危险物料储存使用等关键风险纳入重点监管范畴，杜绝监管盲区与漏洞。**二是**提升行业监管水平，健全行业企业安全监管台账，加强对企业项目备案、资质办理、生产运营的全过程监督检查，严查无资质生产、违规存放危险物料、安全管理缺失等违法违规行为，常态化开展行业安全隐患专项排查整治，实行隐患闭环管理。**三是**强化宣传培训与事故警示教育，组织辖区工贸企业开展金属粉尘防爆专题培训，以本次事故为典型案例开展全覆盖警示教育，督促企业健全粉尘清扫、危料存储专项安全操作规程，切实提升企业风险辨识、隐患自查和初期事故处置能力。

（五）浪河镇党委、政府。要深刻汲取此次事故教训，严格按照“三管三必须”要求，切实履行安全生产属地监管职责。**一是**要压实工作责任，加大对辖区企业巡查检查力度，督促辖区企业严格落实安全生产主体责任，引导企业内部开展安全隐患大排查，及时发现并消除生产安全事故隐患。二**是**要认真落

实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，定期专题研究部署辖区安全生产工作。**三是**加强“厂中厂”“园中园”安全生产和消防专项整治，组织专班开展全覆盖排查，按“一园一档、一厂一册”要求登记相关信息，建立动态管理台账，确保底数清、情况明、无遗漏；督促出租方与承租方签订规范安全管理协议，明确双方安全职责，杜绝“只租不管”“责任悬空”现象，压实双方安全责任。