桂平白沙信德木业有限公司“12•15” 机械伤害事故调查报告

2025-04-25 16:45　来源：桂平市应急管理局

2024年12月15日7时40分许，在桂平市白沙镇信德木业有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人经送医抢救无效死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《桂平市人民政府关于成立信德木业有限公司“12·15”机械伤害事故调查组的批复》（浔政函〔2024〕345号）的规定和要求，市应急管理局依法牵头组织市公安会、林业局、人社局、白沙镇人民政府等单位成立了事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料和询员，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建对事故原因及暴露的问题，提出了事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位相关情况

（一）事故发生单位基本情况

广西桂平市信德木业有限公司，成立日期：2020年12月24日；统一社会信用代码：91450881MA5Q6RNW40（1-1）；法定代表人：类型：有限责任公司(自然人独资)；注册资本：伍佰万圆整；营业期限：长期；住所：广西桂平市白沙镇新龙村15、16队；经营范围：一木材加工；木材销售；人造板制造；人造板销售；非食用农产品初加工、建筑材料销售（除危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭依法自主开展经营活动）。

（二）事发刨板机情况

事发刨板机为福建省漳州智创机械有限公司生产制造，型号：ZC1200C;主功率：7.5/11KW;外形尺寸：2000×3500MM；整机重量：4.5T；机东布置，用于将打圆后的原木刨成薄板。

二、事故发生经过、应急救援、人员伤亡及直接经济损失情况

（一）事故发生经过

调阅现场监控发现：

2024年12月15日，6时17分许，张某芬、黄某丽先后来到刨板机开机工作，张某芬在刨板机进木口（东），负责将圆木有序送至刨某丽在刨板机出口处（西）的传送带外，负责将破碎的薄板清理出传送带，两人相互配合，且两人同在刨板机的一侧（南侧）。

7时20分许，张某芬与黄某丽工作位置互换，张某芬负责捡破碎的薄板，黄某丽负责将圆木有序送入刨板机。

7时33分许，黄某丽跨过输送带（未停机）从刨板机进木口北侧来到同张某芬一侧（南侧）。

7时40分许，黄某丽跨过输送带（未停机）从刨板机进木口南侧来到北侧，与张某芬隔刨板机成斜对。

7时44分28秒，薄板被刨板机出口处的挡板卡住，张某芬伸右手跨过刨板机传动轴（上半身完全越过刨板机传动轴），用手将卡在刨挡板处的薄板往外扒，在扒到薄板往回收手的时候，重心不稳，右手腋窝部位压到传动轴，身上衣物被转动的传动轴绞缠，传动轴将人后，人被甩出传动轴，腿部挂在传动轴上。



视频监控截图

（二）应急救援处置情况

7时44分48秒，黄某丽发现刨板机停止了，关掉身边刨板机电箱电源开关，来到出板口，看到张某芬倒挂在传动轴上，就跨过刨板送皮带，一边跨越皮带一边喊人，来到张某芬旁边将倒挂的张某芬抱在怀里。班组其他人员听到喊声，陆续赶到事故现场，合力将张某芬传动轴上解救下来放到三轮车上后，有人拨打120急救电话，有人通知公司管理人员，随后公司管理人员赶到现场。

8时25分许，蒙圩镇卫生院的医务人员到达现场，将张某芬送往桂平市人民医院抢救。11时15分许，张某芬在桂平市人民医院经抢亡。

（三）事故造成的人员伤亡情况

张某芬，女，50岁，身份证号：452523**********27，广西桂平市马皮乡马皮村人，桂平市信德木业有限公司捡板工人，在事故中

（四）事故造成的直接经济损失

事故造成1人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）等标准和规定统计，事故造成直接经济损失105.6万

三、事故发生的原因和事故性质

调查组根据现场勘察情况、监控视频、询问相关人员、查阅存档资料、研究分析等，得出事故原因：

（一）直接原因

张某芬在刨板机出现卡板时，未将刨板机关停，右手就越过刨板机传动轴上方伸到卡板处将薄板往外扒，在扒到薄板往回收手时稳，右手腋窝部位压到传动轴，衣物被转动的传动轴缠绞，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

广西桂平市信德木业有限公司，落实安全生产责任不到位，安全管理不规范、不严格，安全管理人员请假，公司未能及时安排相应其工作，监督安全生产，导致未能及时发现和制止工人的违规操作；对从业人员的安全生产教育培训不规范、不全面、不到位，部分从业生产知识不足、自我保护意识不强，事发当天存在多次不停机跨越输送带等违规作业行为。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，桂平白沙信德木业有限公司“12·15”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，现对本起事故有关责任人员提出如下处

（一）建议免予追究责任的人员

张某芬作为广西桂平市信德木业有限公司的捡板工人，在刨板机出现卡板时，未将刨板机关停，右手就越过刨板机传动轴上方伸到薄板往外扒，在扒到薄板往回收手时，重心不稳，右手腋窝部位压到传动轴，衣物被转动的传动轴绞缠，是导致事故发生的直接原因，对生负直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的人员

1.刘某山，作为广西桂平市信德木业有限公司法定代表人、投资人，落实安全生产责任不到位，对从业人员的安全生产教育培训不全面、不到位，部分从业人员安全生产知识不足、自我保护意识不强，作业中多次出现违规作业行为；安全管理不规范、不严格，安全管假，未及时安排相应人员代替其工作，监督安全生产工作，导致未及时发现和制止工人的违规操作行为，对事故的发生负领导责任，建议应急管理局依法给予行政处罚。

2.王某臻，广西桂平市信德木业有限公司安全员，日常安全管理不到位、不严格，未能严格要求从业人员落实公司规章制度，严格按程进行操作；作为公司唯一持证安全员，外出期间未作出相应工作安排、布置，导致事发当天安全管理缺失，未及时发现、纠正和制止作多次违规操作行为，对事故的发生负管理责任，建议由桂平市应急管理局依法给予行政处罚。

（三）建议不予行政处罚的单位

广西桂平市信德木业有限公司在事故中负主体责任，鉴于其系刘某山独资经营，在对刘某山进行了行政处罚的基础上，建议对广西德木业有限公司不予行政处罚。

五、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，进一步强化木材加工行业安全生产管理，为防止类似事故发生，提出如下建议：

广西桂平市信德木业有限公司要严格落实安全生产主体责任，健全完善全员安全生产责任制，健全完善安全生产规章制度，加强对业人员的安全生产教育培训，提高从业人员的安全生产、自我保护意识；督促从业人员严格落实本公司的各项安全操作规程，确保生产安全全生产检查、事故隐患排查治理工作，及时发现、消除存在的生产安全事故隐患；合理安排重点管理岗位人员，严防管理岗位人员缺位，防故再次发生。

桂平白沙信德木业有限公司“12·15”

机械伤害事故调查组

网站地图 联系我们

主办：桂平市人民政府办公室

桂公网安备45088102000063号　桂ICP备11004552号　网站标识码：4508810001