温宿县吐和高速 G3012 阿克苏往库车方向 782 公里+400 米处“9·17”一般火灾事故调查报告

温宿县人民政府事故调查组

2024 年 11 月

目　录

一、事故基本情况.....2

（一）事故车辆及驾乘人员基本信息.....2

（二）事故发生经过.....2

（三）事故现场情况.....2

（四）人员伤亡和直接经济损失情况.....3

（五）其他情况.....4

二、事故应急处置及评估情况.....4

（一）事故信息接报及响应情况.....4

（二）事故现场应急处置情况.....5

（三）善后情况.....5

（四）应急处置工作评估.....5

三、事故原因分析.....5

（一）直接原因.....5

（二）间接原因.....6

四、对事故有关责任人员的主要问题.....6

五、对事故有关责任人员的处理建议.....6

六、事故整改和防范措施.....6

温宿县吐和高速G3012阿克苏往库车方向782公里+400米处“9·17”一般火灾事故调查报告

2024年9月17日08时05分许，位于温宿县吐和高速G3012阿克苏往库车方向782公里+400米处新NEXXXX号牌小型越野客车（火灾当事人：李XX）发生火灾，火灾造成新NXXXXX号牌小型越野客车烧毁，过火面积约8平方米，直接财产损失约32474元（此数值为统计数据非物价鉴定结论），1人死亡（李XX，男，身份证号码：65XXXXXXXXXXXXXX）。

依据《中华人民共和国消防法》《关于开展火灾延伸调查强化追责整改的指导意见》《新疆维吾尔自治区火灾事故调查处理规定》等法律法规规章规定，县政府批准成立事故调查组，对该事故进行调查。事故调查组由消防救援大队牵头，应急管理局、公安局交警管理大队等有关部门单位派成员配合参与调查。

事故调查坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询等方式，查清了事故发生经过、事故原因、人员伤亡情况、直接经济损失情况，认定了事故性质以及事故相关人员的责任，提出了对有关责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，温宿县吐和高速G3012阿克苏往库车方向782公里+400米处“9·17”火灾事故是一起小型越野客车电气线路故障导致的一般火灾事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆及驾乘人员基本信息

1.车辆情况。起火车辆为新NEXXXX号牌小型越野客车，机动车所有人:李XX，使用性质:非营运。车辆颜色:黑色。车辆型号:斯巴鲁森林人越野车。初次登记日期:2011年3月14日。检验有效期至:2025年3月31日。抵押情况:未抵押。核定载客5人(车内人员1人)。是否新能源汽车:否。燃料类型:汽油，排量2.0。机动车检验状态:正常。经与车辆4S店查询，近2年以来未查询到维修记录情况。车辆保险情况:人保公司(交强险+三者险300万、座位险3万)。

2.驾乘人员情况。李XX，男，汉族，身份证号:65XXXXXXXXXXXXXX，户籍地:新疆阿克苏市XXX，为新NEXXXX号牌小型越野客车驾驶员，除驾驶员外车上无其他乘员。

（二）事故发生经过

2024年9月17日08时05分许，对向车道驾驶员库XX，发现位于温宿县吐和高速G3012阿克苏往库车方向782公里+400米处小型越野客车新NEXXXX发生火灾，随后立即拨打了110报警电话，温宿县公安局指挥中心接到G3012吐和高速782公里处发生车辆起火的警情后，先后转派温宿县公安局交通管理大队、温宿县城区消防救援站到场实施处置。

（三）事故现场情况

现场勘验发现：火灾现场位于温宿县吐和高速G3012阿克苏往库车方向782公里+400米处，起火车辆为小型越野客车新NEXXXX，车辆位于高速公路最外侧车道（超车道），车头朝东，道路为东西

走向，道路北侧为对向高速公路，南侧为空地。车辆前侧面全部过火，引擎盖上侧金属表面漆面脱落。前挡风玻璃炸裂破碎前大灯灯罩、雾灯、转向灯、进气格栅以及后视镜全部烧毁熔融。冷却水箱烧损破碎掉落至地面，前保险杠裸露。车辆南侧：发动机舱钣金由上至下依次呈白色、灰色、铁锈色，A 柱至 B 柱漆面白色呈白色，B 柱至 C 柱金属表面呈铁锈色，C 柱至 D 柱金属表面呈黑色。前、后车窗玻璃完全烧毁熔融。车辆北侧：发动机舱钣金整体呈黑色，近 A 柱底端部位呈铁锈色。A 柱至 D 柱之间钣金表面整体呈白色。前、后车窗玻璃完全烧毁熔融。主驾驶车门四周缝隙处呈黑色烟熏痕迹。车辆西侧（尾部）：车辆后侧挡风玻璃破碎熔融，后备箱尾门表面整体呈灰色，尾灯完全烧毁。车辆顶部：顶部天窗完全烧毁，天窗玻璃熔融。顶部金属表面东侧呈黑色，西侧整体呈白色。车辆发动机舱：发动机舱内整体过火，发动机前侧正时皮带烧毁，两侧塑料油壶熔融。发动机为水平对置发动机，发动机两侧铝合金气门室盖局部熔融，其余部位无明显变形变色痕迹。车辆驾驶室:车内前后排座椅织物全部过火，座椅金属骨架裸露，内侧顶部、两侧装饰织物全部炭化烧毁。仪表台塑料外壳、方向盘完全烧毁。车门板内侧钣金裸露，前侧较后侧变色痕迹重。驾驶室仪表台内主线束由北向南引入，供电线路绝缘层完全炭化剥落，线芯裸露，主驾驶一侧主线束局部熔断，熔断处两端有熔融痕迹。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况：火灾造成 1 人死亡。死者：李 XX，男，汉族，身份证号:65XXXXXXXXXXXXXXX。通过对尸体检验发现死者生前吸入

大量有害气体(一氧化碳等)昏迷失去意识，死亡原因系火灾中死亡，排除交通事故及其他类型的机械性损伤导致死亡的可能。

2.直接经济损失情况：火灾造成温宿县吐和高速 G3012 阿克苏往库车方向 782 公里+400 米处新 NEXXXX 号牌小型越野客车烧毁，过火面积约 8 平方米，火灾直接财产损失统计约 32474 元（此数值为统计数据非物价鉴定结论）。

（五）其他情况

事故发生在温宿县吐和高速 G3012 阿克苏往库车方向 782 公里+400 米处，路段属于双向四车道，中间设有隔离栏，单向两车道(慢车道和快车道，宽度为 7.7 米)的沥青路。查阅温宿县气象局气象观测资料：温宿县吐和高速 G3012 阿克苏往库车方向 782 公里+400 米处最近的区域站佳木服务区于 2024 年 9 月 17 日 08 时的气温 17.5℃，相对湿度 48%，风向：偏北风，平均风速 1.0 米/秒，无恶劣天气，未受到环境的影响。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024 年 9 月 17 日 08 时 05 分许，温宿县公安局接到报警称，位于温宿县吐和高速 G3012 阿克苏往库车方向 782 公里+400 米处一小型越野客车发生火灾，接到报警后温宿县公安局先后转派温宿县公安局交通管理大队、温宿县城区消防救援站到场处实施处置。温宿县城区消防救援站到达事故现场并核实现场伤亡人员情况后，于 08 时 45 分将事故信息上报地区消防救援支队。

（二）事故现场应急处置情况

温宿县公安局交通管理大队接到警情后组织高速公路巡逻民警1车2人赶往现场，8时10分到达事故现场，发现车辆火势很大，车座外北侧与高速公路北侧护栏之间的地面上有一名人员身上起火，已无生命体征，立即使用手提式灭火器进行扑救，同时疏散道路过往的车辆，并保护现场。

2024年9月17日08时40分，温宿县城区消防救援站2辆消防车10名消防救援人员到达现场实施救援处置，08时56分将现场明火扑灭。

（三）善后情况

事故发生后，温宿县公安局网信办立即启动网络舆情应急响应机制，加强网络舆情管控引导工作，未发生大面积负面舆情炒作，社会大局稳定。

（四）应急处置工作评估

从本次事故应急救援处置总体情况看，火灾事故发生后交警中队出警人员第一时间疏散过往车辆并对火灾现场进行先期处置。温宿县消防救援大队接到公安局指挥中心转派后及时到达现场进行处置。相关人员上报和救援信息传递沟通顺畅；县人民政府、消防救援大队、应急管理局、公安局等部门应急响应迅速，现场处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因

认定起火原因系电气线路故障引发火灾。主要依据如下：1、现场勘验火灾由发动机舱与驾驶室之间向其他区域蔓延，起火部位附近主线束发现熔痕。2、现场勘验车辆门均处于锁闭状态，火灾发生

后驾驶员无法及时从车内进行逃生，说明火灾初期车辆门锁控制系统单元已无法正常操作，供电系统出现故障情况。

（二）间接原因

小型越野客车新 NEXXXX 驾驶员安全风险意识不足。车辆日常检查不到位，对车辆潜在的故障风险未能及时发现和预判，增加了事故发生的风险。发生事故后处置措施不当，未能第一时间采取措施进行有效自救逃生。

四、对事故有关责任人员的主要问题

事故车辆所有人存在的主要问题。小型越野客车新 NEXXXX 驾驶员暨车辆所有人李 XX 对车辆的日常检查不到位，对车辆潜在的故障风险未能及时发现和预判，导致萌芽状态的安全隐患得不到及时发现和纠正。发生事故后应急处置措施不当，未能第一时间采取措施进行有效自救逃生。

五、对事故有关责任人员的处理建议

李 XX,系事故车辆新 NEXXXX 小型越野客车驾驶员,发生火灾后处置措施不当，因在事故中死亡，不予追究责任。

六、事故整改和防范措施

（一）切实担负起防范化解安全风险重大责任。各级党委政府和有关部门要坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产一系列重要指示精神，强化底线思维和红线意识，树牢安全发展理念，深刻吸取事故教训，举一反三，切实把防范化解安全风险摆在更加突出位置，以最严标准、最严要求、最严措施，坚决整治问题隐患，查找安全监管盲区漏洞，织密守牢安全责任网格，统筹好发展和安全两件大

事，全力推动各级安全生产决策部署及各项制度措施落地落实。

（二）深化安全隐患排查治理工作。温宿县公安局交警管理大队加强与交通运输局等部门的联合执法工作机制，严格按照“减量控大”工作要求，在全县范围内开展国道、省道、城市道路、农村公路隐患突出路段交通安全提升行动，通过排查治理一批道路安全隐患，对“两客一危一货”等重点车辆的违法停车、违法占用应急车道、载客汽车超员、货车严重超载、大客车和大货车高速公路不按规定车道行驶、疲劳驾驶、超速行驶、酒驾醉驾、危险驾驶、“带病”驾驶等重点违法行为，持续保持严打高压态势，有效预防和减少交通事故。

（三）加强驾驶员安全教育培训。温宿县公安局交警管理大队、应急管理局、消防救援大队要结合近期发生在辖区的典型事故案例，播放交通安全警示篇，以案说法。要以交通安全法规、驾驶操作规范、应急处置方法、车辆安全隐患排查为重点培训内容，引导驾驶员勤检查、勤保养机动车，消除车辆安全隐患，严防带病车上路行驶。通过多渠道、多媒体、多形式宣传安全教育知识，警醒广大驾驶员自觉遵守交通安全法规，进一步提升辖区驾驶员的交通安全意识和事故防范能力。

温宿县人民政府事故调查组

2024 年 11 月 13 日