天全县瑞杰建材有限公司
“12·3”一般物体打击事故调查报告

2023年12月3日17时50分，天全县始阳镇光荣村四组的天全县瑞杰建材有限公司发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约136万元。

事故发生后，市委市政府高度重视，市委副书记、市长彭映梅同志作出重要批示，市政府副市长龚兵同志作出具体部署。天全县常务副县长余松率领应急、医疗、公安等部门相关同志立即赶赴现场，指导应急处置救援工作。2023年12月5日市安委会下发《雅安市安全生产委员会一般生产安全事故查处挂牌督办通知书》（雅安委〔2023〕37号），对天全县瑞杰建材有限公司“12·3”一般物体打击事故实行挂牌督办。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，天全县人民政府成立了由县应急局、公安局、总工会、经科局、始阳镇等单位组成的事故调查组，邀请县人民检察院派员参加，同步邀请县纪委监委机关成立追责问责审查调查组，开展审查调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证等，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责

任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下。

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年12月3日，16时43分天全县瑞杰建材有限公司工人李桂兵到达颚式破碎机二层卸料平台处，清理砂石料中的木材，17时50分料仓顶部掉落石头砸中李桂兵头部。工人敖德刚在厂区中控室的监控中看到二层卸料平台安全帽掉落，立即呼喊机修工人梅雪强，梅雪强看到颚式破碎机二层卸料平台处没有人，立即和厂长余军一起前往二层卸料平台，到达后发现二层卸料平台安全帽已经破裂，李桂兵掉落至颚式破碎机底部，两人立即前往颚式破碎机底部，余军马上拨打120电话。根据监控显示，事发时山景茂驾驶装载机在料仓入料口将砂石料向料仓入料口收拢过程中，一块石头（约75KG）从卸料平台掉落，刚好砸到在下方二层卸料平台的李桂兵头部，李桂兵倒地后掉落至颚式破碎机底部。

（二）应急处置情况

天全县110指挥中心接到电话报警后，立即调动始阳镇派出所警力赶赴现场开展先期处置。天全县应急管理局接到事故报告后，立即向县委、县政府报告，县政府分管领导率领相关部门先期赶到事故现场开展应急抢险救援。18时14分，120救护

人员到达现场，19 时 15 分李桂兵抢救无效死亡。

事故应急处置过程中，天全县党委政府及相关部门反应迅速，救援过程无次生衍生事故发生，事故应急救援工作处置有力、有序、有效；舆情引导得当，未发生舆情事件；善后工作处理迅速，死者家属情绪稳定，无不稳定因素。

二、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

天全县瑞杰建材有限公司，成立于 2017 年 3 月 28 日，住所：天全县始阳镇光荣村四组，统一社会信用代码：91511825MA63458T4X，法定代表人：王从勋，注册资本：壹仟万元整。

（二）事故相关情况

1.生产工艺

生产过程中通过运输车将原料送至喂料作业料仓入料口顶部周边，装载机将原料送至喂料作业仓入料口，喂料机通过振动可对物料进行初筛分，下部产生一部分废料，上部通过倾斜的钢板溜槽将原料输送至颚式破碎机，将大块的石子破碎为小块。



图 1　作业现场图片

2. 现场勘验情况

喂料作业料仓漏斗长 8 米，宽 4 米，高 7 米，料仓顶部边缘的防护网高约 0.8 米，料仓顶部堆放的砂石料已超过防护网高度约 0.5 米。颚式破碎机底部距离二层卸料平台走廊距离约 7.6 米，二层卸料平台走廊宽 1.4 米，高 1 米，二层卸料平台走廊上作业人员掉落的安全帽破裂，安全帽生产日期为 2023 年 10 月，保质期限为 30 个月，事故发生时安全帽在有效期内。

3. D17 监控探头视频显示情况

2023 年 12 月 3 日 17 时 50 分山景茂驾驶装载机在料仓入料口将砂石料向料仓入料口收拢过程中，一块石头（约 75KG）越过防护网掉落，砸中下方站在二层卸料平台走廊上的李桂兵头部，伤者倒地后掉落至颚式破碎机底部。



图 2 喂料作业仓顶部图片



图 3 掉落在二层卸料平台的安全帽

4.医院病历记录情况

李桂兵头部大量血迹，双侧鼻道流血不止，头颅未见明显畸形，枕部裂口长约 5cm 深约 1cm，伤口创缘不齐，重型颅脑损伤。

（三）人员伤亡及直接经济损失情况

1.死亡人员情况

李桂兵，男，身份证号：513126********0811，户籍地：四川省天全县小河乡顺河村。

2.直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，事故调查组认定本次事故共造成直接经济损失约 136 万元。

三、事故原因及事故性质认定

（一）事故原因

1.直接原因

喂料作业料仓入料口堆料过多，堆料高度超过防护网高度，装载机驾驶员将砂石料向料仓入料口收拢时，一块约75KG的石头越过防护网掉落，砸中正在二层卸料平台走廊上的工人李桂兵头部，李桂兵倒地后掉落至颚式破碎机底部，调查组判定石头掉落砸中李桂兵头部，李桂兵重型颅脑损伤死亡，是本次事故发生的直接原因。

2.间接原因

（1）天全县瑞杰建材有限公司企业主体责任落实不到位，未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，安全操作规程不健全，未建立装载机驾驶员安全生产责任制，未建立装载机安全操作规程。

（2）天全县瑞杰建材有限公司生产安全隐患排查治理不到位，主要负责人履行隐患排查治理职责不到位，隐患排查治理不深入不细致，未采取技术、管理措施及时消除喂料作业料仓入料口存在的安全隐患。

（3）天全县瑞杰建材有限公司安全生产教育培训不到位，未认真开展安全生产教育培训工作，未建立全员培训台账，未全面如实记录安全生产教育和培训情况，未分岗位开展有针对性的安全培训。

（二）事故性质

经事故调查组认定，天全县瑞杰建材有限公司“12·3”一般物体打击事故是一起生产安全责任事故。

四、调查发现的主要问题

（一）事故发生单位

1.安全生产主体责任落实不到位。天全县瑞杰建材有限公司安全生产规章制度和操作规程制定不完备，未建立装载机驾驶员安全生产责任制，未建立装载机安全操作规程；作业现场安全管理缺失，对作业现场缺少安全监管。

2.安全生产教育培训落实不到位。天全县瑞杰建材有限公司未认真开展安全生产教育培训工作，未建立全员培训台账，未按公司要求每周进行1次安全教育；未按公司规定对新员工开展岗前三级安全教育培训，未全面如实记录安全生产教育和培训情况安全生产教育培训内容不足，未分岗位开展有针对性的安全培训。

3.生产安全隐患排查治理不到位。天全县瑞杰建材有限公司未认真开展隐患排查治理工作，主要负责人履行隐患排查治理职责不到位，未按公司要求每月进行1次综合性安全检查；隐患排查治理不深入不细致，未采取技术、管理措施及时消除料仓入料口喂料作业存在的安全隐患。

（二）行业管理部门

1.天全县经济信息和科技局

天全县经济信息和科技局2023年7月11日、10月26日到天

全县瑞杰建材有限公司检查2次，2次检查只有照片，未形成书面记录，作为建材行业主管部门，未认真落实安全生产“三个必须”要求，未有效督促天全县瑞杰建材有限公司切实履行安全生产主体责任。

2.天全县应急管理局

天全县瑞杰建材有限公司未列入天全县应急管理局2023年度监督检查计划对象。天全县应急管理局2023年3月29日到天全县瑞杰建材有限公司检查1次，出具现场检查记录1份，向天全县瑞杰建材有限公司下发责令限期整改指令书1份、整改复查意见书1份，对其存在的非法违法行为进行了立案查处。2023年5月30日向天全县瑞杰建材有限公司下发安全生产工作清单1份，告知落实安全生产主体责任重点事项,督促天全县瑞杰建材有限公司切实履行企业安全生产主体责任。

（三）属地政府

始阳镇人民政府2023年11月23日到天全县瑞杰建材有限公司检查1次，开具了现场检查记录，向天全县瑞杰建材有限公司下发问题整改通知单1份，履行属地安全监管职责落实不够到位，未有效督促天全县瑞杰建材有限公司切实履行安全生产主体责任。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对事故相关责任企业及责任人员的处理建议

1.天全县瑞杰建材有限公司，未能切实履行企业安全生产主

体责任，安全生产培训教育不足，隐患排查治理不到位，对本次事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，建议由天全县应急管理局依法给予行政处罚。

2.王从勋,天全县瑞杰建材有限公司法定代表人、总经理，负责公司安全生产全面工作，作为公司安全生产第一责任人，履行生产经营单位主要负责人安全生产职责不到位，对事故发生负有主要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，建议由天全县应急管理局依法给予行政处罚。

3.余军，天全县瑞杰建材有限公司厂长、专职安全生产管理人员，履行安全管理职责不到位，未及时消除作业现场存在的隐患，对事故发生负有重要管理责任，建议由天全县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》的规定依法给予行政处罚。

（二）企业自行处理人员（2人）

天全县瑞杰建材有限公司安全员高川、装载机驾驶员山景茂等人员由天全县瑞杰建材有限公司按照企业内部安全管理规定作出处理，并于收到事故调查批复之日起30日内将处理结果报送天全县安全生产委员会办公室。

（三）其他问责建议

对于在事故调查过程中发现的天全县经济信息和科技局履行行业安全生产管理职责不到位，始阳镇人民政府履行属地安全监管职责落实不到位的问题，移交县纪委监委追责问责审查调

查组。

六、事故防范和整改措施建议

针对本次事故暴露出的问题，为了深刻吸取天全县瑞杰建材有限公司“12·3”一般物体打击事故教训，引以为戒、举一反三，本着严格落实“四不放过”的原则,提出以下防范整改措施。

（一）压实安全生产主体责任，深刻汲取事故教训

天全县瑞杰建材有限公司要深刻汲取本次事故教训，建立健全并严格落实全员安全生产责任制和安全生产规章制度，要制定详细的装载机安全操作规程，要建立装载机驾驶员安全生产责任制；要加强对从业人员的安全生产教育培训，全面如实记录安全生产教育和培训情况；要落实生产安全事故隐患排查治理工作，及时发现并消除身边的各类安全事故隐患，坚决防止事故的再次发生。

（二）履行管理职责，强化安全管理

天全县经济信息和科技局要严格落实“三管三必须”的要求,督促企业落实安全生产主体责任,严格执行安全生产相关法律法规，加大对建材行业的安全监管频次和力度，督促建材行业深入开展事故隐患排查整治，采取切实有效的严管严控措施消除各类事故隐患。

（三）加强属地监管责任，强化安全责任意识

始阳镇人民政府要严格落实属地监管责任，抓好安全生产工

作，加强对生产经营单位的安全检查，督促企业将各项措施落实到位，把安全生产工作落到实处，提升安全生产治理能力，确保生产安全。