应急管理局：南宁市武鸣区雅纳斯建材厂“11•12”高处坠落事故

发布时间：2020-01-21 16:45　来源：南宁市武鸣区应急管理局　【字体：大 中 小

2019年11月12日下午5时30分左右，位于南宁市武鸣区甘圩镇赖坡村笔坡屯的南宁市武鸣区雅纳斯建材厂正在改扩建的铁棚车间发生一起高处坠落事

依据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮（广西壮族自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府关于明确生产安全事故调查工作有关问题的通知》（南府发〔2017〕79号）的有关规定，南雅纳斯建材厂“11·12”高处坠落事故调查组依法开展事故调查工作，并邀请城区纪委监委派员参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求阅有关资料、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任人员的处理意见，并针对事故原因情况报告如下:

一、事故发生单位和项目概况

（一）事故发生单位概况

南宁市武鸣区雅纳斯建材厂（以下简称建材厂），注册日期：2006年10月19日，类型：个体工商户，经营者：韦某录（男，壮族，1968年X月X日4501221968XXXX1819，手机号码：1339781XXXX），经营场所：南宁市武鸣区甘圩镇赖坡村笔坡屯，组成形式：个人经营，经营范围：石粉、双飞粉、水性经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

建材厂主要设备有一套雷蒙磨机，设计生产规模年产10000吨（各种粉料），具体主要生产产品有石粉、水性腻子粉、水性涂料，其中石粉年产500腻子粉的加工工艺为：原料石一筛选一破碎一研磨一包装一成品。目前有从业人员7人。2019年8月下旬停产进行厂棚改扩建施工。

（二）工程项目概况

2019年8月，韦某录联系李嘉振就建材厂厂房改扩建施工达成口头协议，由韦某录负责提供材料，李某振负责组织施工，韦某录的调查材料显示工显示工钱按35元/平方米结算。双方未签订施工合同和安全生产管理协议。该工程改扩建项目无施工设计图纸，未进行安全论证。施工队无相关建筑资质人均无登高作业资格证。其中4人称有焊工操作证但无法提供，另外陈某新、翁某科等4人明确无焊工操作证。经调查，施工队由李某振接下工程后，头。2019年8月30日施工人员到达建材厂进行施工前的准备工作，8月31日正式施工。直至调查结束，施工方除预支生活费外，双方未就工程款进行结算

施工前建材厂安全员韦恒昌对所有施工人员进行了安全生产教育培训，但未记录相关培训情况。

二、事故发生经过和救援情况

2019年11月12日下午，建材厂正在进行厂棚改扩建施工中，陈永新和另一名工人在厂棚车间的西边地面上负责用手动葫芦往厂房顶棚上运送小件的上来的钢架的横梁焊接到两头的铁制立柱上；李某眉和李某振正在厂棚车间的东边地面上用布带绑扎作吊车轨道用的槽钢，并将绑扎好的槽钢挂到吊车两头的立柱下，这时吊车指挥员阮某红指挥吊车司机阮某贵将槽钢吊上距地面高约27米处停住（没有压到厂棚架子），同时李某眉和李某振各自顺着立的准备工作，在下午5时30分左右，吊车指挥员阮某红正准备指挥吊车司机将悬挂在空中的槽钢（距地面高约27米）往下吊装到厂棚架指定位置，这时李塌，厂棚上的横梁随之掉落断裂，横梁上的横杆、铁皮瓦也纷纷往下掉落，李某振第一个从倾斜坍塌的距地面高约20米的立柱顶上坠落，砸中地面上一水泥地板上；接着李某眉也从距地面高约20米的立柱上直接坠落至水泥地板上。事故发生后，其他施工人员、吊车司机、指挥员及建材厂员工立即赶到地方后，吊车司机阮某贵立即拨打“120”报警，同时安全员韦某昌电话向武鸣区甘圩镇政府和建材厂老板韦某录报告事故情况。因坠落的两名工人伤势救时间，建材厂安全员韦某昌立即开来厂里的面包车，与施工队三名员工一起将李某眉和李某振送到武鸣区甘圩镇卫生院抢救。到甘圩镇卫生院抢“120”急救车将李某振送往广西医科大学附属武鸣医院继续救治，目前已康复出院。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡1人重伤。

死者李某眉，男，汉族，1978年2月9日出生，广西灵山县旧州镇师岭村委会师岭街村97号人。

伤者李某振，男，汉族，1985年10月2日出生，广西灵山县旧州镇师岭村委会师岭街村14号人。

直接经济损失情况:

目前事故造成直接经济损失100万元（未含伤者后续赔偿金额）。

四、事故现场勘验情况

事故发生地点位于建材厂正改扩建施工的厂房东面靠近大门右侧车间内的水泥地板上。该厂房车间东西朝向，由左右两个并列的弧形铁棚组成，成，每个立柱各由四根直径160mm的钢管用直径32mm的钢管交叉焊接而成，高约21米，相邻立柱之间间距为7米；东面为车间大门，进入大门即为左侧钞侧第三、第四根共四根立柱倾斜于原旧厂房的水泥砖围墙上，其余立柱并列对称竖立；左右对称的立柱上各架有一根弧形的钢架横梁，横梁跨度30米，板，地板上有数根断裂的横梁钢架及数十根长方体空心钢管交织于地面上，一沓铁皮瓦及零星的瓦片分散压在钢管上，铁皮瓦长10米，宽0.6米；靠近大一个储蓄罐且倾斜，伤者距倾斜的胶水储蓄罐1米；距胶水储蓄罐约15米处有一铁皮制成的粉料储蓄罐，死者距粉料储蓄罐约1.2米；有数根钢梁及钢管业吊车，吊车型号为2TC251，车牌号为桂AP8353，吊车的吊臂伸出，吊臂的吊钩上面吊有一根作轨道用的槽钢，槽钢距地面27米。

五、事故发生原因和事故性质

（一）事故原因分析

1.直接原因

建材厂正改扩建施工的厂房车间右侧铁棚东面两侧第三、第四根共四根立柱发生倾斜后坍塌，导致在立柱顶上作业的李某眉、李某振坠落至地面，

2.间接原因

（1）经查，建材厂未按照《中华人民共和国安全生产法》的规定保证安全生产所必需的资金投入，正改扩建施工的厂房车间铁棚未经安全设施设计

（2）施工方施工作业顺序不合理，吊装的铁皮瓦集中堆压于铁棚顶上，导致棚顶集中受力过大被压垮，立柱受牵扯发生倾斜后坍塌，是事故发生的

（3）建材厂对施工队伍作业资质审查缺失，导致无焊工、登高作业资质的施工人员违规从事电焊、登高作业，是事故发生的间接原因之三；

（4）建材厂未认真落实安全生产主体责任，生产安全事故隐患排查治理不到位，对施工过程铁皮瓦集中堆压于铁棚顶上导致棚顶过于集中受力等安间接原因之四。

（5）施工队伍未具备相应建筑资质，施工人员均未具备相应作业资质，在立柱顶上作业的李某眉、李某振未能提供焊工、登高作业资质证明，虽经现场存在安全隐患可能导致事故发生的情况估计不足，未采取行之有效的安全防护措施及紧急避险措施，直至事故发生，是事故发生的间接原因之五。

（二）事故性质

经调查认定，这是一起生产安全责任事故。

六、事故责任认定及对事故责任人的处理建议

（一）南宁市武鸣区雅纳斯建材厂（个人经营）投资人韦某录，落实安全生产主体责任不到位，未按照《中华人民共和国安全生产法》的规定保证未经安全设施设计和相关安全论证；对施工队伍作业资质审查缺失，致使无焊工、登高作业资质的施工人员违规从事电焊、登高作业；隐患排查治理不过于集中等安全隐患未能及时发现并消除，直到事故发生，对事故的发生负有责任。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主定，建议由南宁市武鸣区应急管理局按有关规定对南宁市武鸣区雅纳斯建材厂投资人韦某录进行行政处罚。

（二）李某眉，施工队焊工、登高作业人员，安全意识淡薄，未具备相应作业资质违规从事特种作业，对施工现场存在安全隐患可能导致事故发生险措施，直至事故发生，对事故的发生负有责任。鉴于其已在事故中死亡，免予追究其安全生产方面的责任。

（三）李某振，施工队焊工、登高作业人员，安全意识淡薄，未具备相应作业资质违规从事特种作业，对施工现场存在安全隐患可能导致事故发生险措施，直至事故发生，对事故的发生负有责任。鉴于其在事故中受重伤，免予追究其安全生产方面的责任。

七、事故防范和整改措施

（一）南宁市武鸣区雅纳斯建材厂投资人韦某录要深刻汲取事故教训。严格落实企业主体责任，按照规定提取和使用安全生产费用，确保安全生产开展全员安全教育培训，加强隐患排查治理，堵塞安全漏洞，提高管理水平，杜绝类似事故发生。

（二）南宁市武鸣区甘圩镇人民政府要汲取事故教训，举一反三，在辖区范围内对事故情况进行通报，并开展安全生产大排查大整治，深入指导环，消除生产安全事故隐患,杜绝类似事故发生。

南宁市武鸣区雅纳斯建材厂“11·12”

高处坠落事故调查组

扫一扫在手机打开当前页

