西昌长安四川愚公建筑劳务有限公司
“5·25”一般起重伤害瞒报事故调查报告

西昌长安四川愚公建筑劳务有限公司

“5·25”一般起重伤害瞒报事故调查组

2026年4月15日

目 录

一、事故相关基本情况 2

（一）事故发生项目及项目部基本情况 2

（二）事故相关单位基本情况 2

（三）事故相关人员基本情况 5

1.死亡人员基本情况 5

2.涉事人员基本情况 5

二、事故发生经过 6

三、救治及善后处理情况 7

（一）救治情况 7

（二）善后处理情况 7

四、信息报送情况 7

五、调查情况及发现的问题 8

六、事故原因及性质 10

（一）直接原因 10

（二）间接原因 10

（三）事故性质 11

七、事故责任认定及处理意见 11

（一）因事故死亡免于责任追究人员 11

（二）对事故相关责任人员的处理建议 11

（三）对事故相关企业的处理建议 13

八、事故防范及整改措施建议 14

（一）严格落实企业安全生产主体责任，强化现场管理 14
（二）严格执行事故报告规定，杜绝瞒报行为 15
（三）举一反三，深刻吸取事故教训 15

2025年12月15日，西昌市应急管理局接到国家应急管理部转交举报案件，反映2023年5月25日西昌市四中东侧城中村棚户区改造项目瞒报一起生产安全事故。西昌市应急管理局立即安排工作人员调查核实，最终确认西昌市四中东侧城中村棚户区改造项目B地块发生一起起重伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失105万元，事故发生后，事故单位四川愚公建筑劳务有限公司未按照国家有关法律法规规定将该事故信息报告给当地负有安全生产监督管理职责的部门，隐瞒该事故，举报属实。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《西昌市人民政府关于授权一般生产安全事故调查及批复工作的通知》（西府发〔2019〕160号）等法律法规和文件的规定，依法成立由西昌市应急管理局牵头，市总工会、市公安局、市住房城乡建设局为成员单位，组成西昌长安四川愚公建筑劳务有限公司“5·25”一般起重伤害瞒报事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请西昌市人民检察院派员参加，同时函请西昌市纪委监委同步成立追责问责审查调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、调查取证、人员问询等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质及责任，确定了瞒报事实，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题

提出了防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下。

一、事故相关基本情况

（一）事故发生项目及项目部基本情况

西昌市四中东侧城中村棚户区改造项目（以下简称棚改项目），于2018年12月21日由西昌安民城市建设项目投资有限责任公司与总包公司中国十九冶集团、中国建筑西南勘察设计研究院有限公司、核工业西南勘察设计研究院有限公司共同签订西昌市四中东侧城中村棚户区改造项目勘察-设计-采购-施工总承包（EPC）合同。项目共分为A、B、C三个地块，A地块暂停施工，B地块于2021年5月1日开工，于2023年10月24日竣工，C地块于2022年12月30日开工，于2025年12月5日竣工。

西昌市四中东侧城中村棚户区改造项目项目部（以下简称项目部），取得建筑工程施工许可证，编号：513401202112100101；发证机关：西昌市住建局；发证日期：2021年12月13日。项目部实行项目经理负责制，项目部设项目经理李根，项目经理下设技术负责人赵翼、安全总监范洪国和经营经理汪燕，项目部下设共6个部门，分别是工程部、材机部、安全环保部、质量技术部、费控部和综合部。

（二）事故相关单位基本情况

西昌安民城市建设项目投资有限责任公司（以下简称西昌安民投资公司），西昌市四中东侧城中村棚户区改造项目业主方，

统一社会信用代码：9151**********11。成立日期：2018年03月30日。法定代表人：陶*雄。住所：四川省凉山彝族自治州西昌市高枧乡。经营范围：对基础设施项目、城市建设项目进行投资；工程管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

凉山州建设工程监理有限责任公司（以下简称州监理公司），西昌市四中东侧城中村棚户区改造项目监理方，统一社会信用代码：9151**********0C。成立日期：2001年09月29日。法定代表人：尔火**日。住所：西昌市龙眼井街。经营范围：建设工程监理及咨询服务；疑难工程技术处理、建设工程项目的评估论证及业主委托的建设工程监理业务；招标代理业务；建设工程项目管理。取得工程监理资质证书，证书编号：E151004231；资质等级：房屋建筑工程监理甲级；发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部；有效期：至2028年12月11日。

中国十九冶集团有限公司（以下简称十九冶公司），西昌市四中东侧城中村棚户区改造项目总包方，统一社会信用代码：9151**********3Y。成立日期：1966年06月01日。法定代表人：欧*华。住所：攀枝花市东区人民街。经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建设工程勘察；建设工程设计；检验检测服务；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，

具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）一般项目：园林绿化工程施工；地质灾害治理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；金属结构制造；轻质建筑材料制造；塑料制品制造；橡胶制品制造；水泥制品制造；输配电及控制设备制造；通信设备制造；普通机械设备安装服务；仪器仪表修理；金属制品修理；通用设备修理；专用设备修理；机械设备租赁；电气设备修理；机动车修理和维护；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；电气设备销售；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可内化工产品）；日用杂品销售；五金产品零售；对外承包工程；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务；会议及展览服务；打字复印；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；自由资金投资的资产管理服务；消防技术服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。取得安全生产许可证，证书编号：（川）JZ 安许证字〔2004〕000140；许可范围：建筑施工；有效期：2019 年 10 月 14 日至 2022 年 10 月 14 日，有效期延期三年。

四川愚公建筑劳务有限公司（以下简称四川愚公公司），西昌市四中东侧城中村棚户区改造项目劳务分包公司，统一社会信用代码：9151**********83。成立日期：2010 年 07 月 23 日。法定代表人：陈*林。住所：中国（四川）自由贸易试验区成都

高新区。经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）建筑劳务分包（凭资质证书经营）；建筑机械设备租赁；工程勘察设计（凭资质证书经营）；劳务派遣（凭劳务派遣经营许可证在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。取得劳务派遣经营许可证，编号：川人社派201702000027号；许可经营事项：劳务派遣；发证机关：成都市人力资源和社会保障局；发证日期：2020年3月9日；有效期限：3年（2020-3-21至2023-3-20）。取得安全生产许可证，证书编号：（川）JZ安许证字〔2011〕000782；许可范围：建筑施工；有效期：2020年09月29日至2023年09月29日，有效期延期三年。

（三）事故相关人员基本情况

1.死亡人员基本情况

王*伟，男，汉族，身份证号：5129**********74，住所：四川省西昌市太和镇，事故发生前是西昌市四中东侧城中村棚户区改造项目脚手架班组杂工。

2.涉事人员基本情况

程*飞，男，汉族，身份证号：5123**********9X，住所：成都市高新区，原四川愚公公司法人。

翁*强，男，汉族，身份证号：5102**********93，住所：成都市锦江区，四川愚公公司安全主管。

夏*贵，男，汉族，身份证号：5105**********78，住所：

成都市天府新区，西昌市四中东侧城中村棚户区改造项目四川愚公公司项目经理。

张*果，男，汉族，身份证号：5107**********55，住所：四川省梓潼县，西昌市四中东侧城中村棚户区改造项目四川愚公公司脚手架班组班组长。

王*华，男，汉族，身份证号：5102**********71，住所：重庆市铜梁县，西昌市四中东侧城中村棚户区改造项目 1#塔吊地面指挥员。

王*，男，汉族，身份证号：5110**********15，住所：四川省隆昌县，西昌市四中东侧城中村棚户区改造项目 1#塔吊塔吊司机。

二、事故发生经过

2023 年 5 月 25 日 08 时许，杨*文驾驶货车至棚改项目 B 区（现钟官苑小区门口），将货车停靠在 B 区工地大门侧边后离开，由脚手架班组工人自行装载钢管扣件后，运送至安宁志宁租赁站归还钢管扣件。

2023 年 5 月 25 日 14 时许，由 1#塔吊地面指挥员王*华通过对讲机指挥 1#塔吊司机王*将装有钢管扣件的货斗吊起放入货车货厢内，脚手架班组杂工王*伟站在 2.8m 高的货车驾驶室车顶上取下货斗卡扣，再由塔吊吊起货斗另一侧未取下的卡扣，以便把钢管扣件倒进货车货厢内，随后王*华在现场通过对讲机指挥王*使用一档起吊，吊钩上升时王*伟从车顶坠落，王*华发现王*伟

坠落至地面，立即用对讲机告知王*有人受伤，要求王*将吊钩升起暂停作业，王*按照王*华的指挥暂停作业，直到120救护车接走王*伟。

三、救治及善后处理情况

（一）救治情况

事故发生后，张*果立即拨打120，在救护车到达后陪同医护人员于2023年5月25日14时56分将王*伟送至凉山彝族自治州第一人民医院进行抢救，王*伟于2023年5月26日10时48分抢救无效死亡。

（二）善后处理情况

2023年5月，张*果与死者王*伟的母亲贾*芬、妹妹王*良、侄女王*和未婚妻秦*会就王*伟死亡赔偿一事进行协商，于2023年5月29日达成协议并签订《工伤死亡赔偿协议书》，共赔付105万元人民币，至今双方未发生其他赔偿纠纷。

四、信息报送情况

2023年5月25日事故发生后，张*果将王*伟送至医院后未向任何人报送事故相关情况。2023年5月26日，王*伟经抢救无效死亡后，张*果联系王*伟家属到西昌协商赔偿事宜，于2023年5月29日达成协议并签订《工伤死亡赔偿协议书》。

2023年7月，张*果因中国平安财产保险股份有限公司宁波分公司（以下简称平安保险宁波分公司）拒赔为王*伟购买的建工团体意外伤害保险以四川愚公公司名义提起诉讼。四川愚公公

司安全主管翁*强询问张*果事故相关情况后，未向四川愚公公司法人程*飞或相关部门报送该事故。至今总包十九冶公司、行业主管部门和负有安全生产监督管理职责的部门未接到相关信息报送。

五、调查情况及发现的问题

事故调查期间，事故调查组调取、收集了西昌安民投资公司、州监理公司、十九冶公司、四川愚公公司及项目部安全生产工作相关资料，调取了西昌市教育体育和科学技术局、西昌市人力资源和社会保障局、西昌市长安街道办事处和西昌市公安局关于事故信息报告的资料，调取浙江省宁波市北仑区人民法院相关资料，对涉事相关人员进行调查询问并制作《询问笔录》。通过以上证据材料，认定以下事实:

1. 事发时脚手架班组杂工王*伟正在协助将钢管扣件吊装至货车货厢内。

2. 事发时吊装作业未落实吊装作业审批程序，由脚手架班组工人自行联系 1#塔吊进行吊装作业。

3. 事发时脚手架班组杂工王*伟正在货车上作业，货车高2.8m，王*伟未佩戴安全带、安全绳。

4. 项目部及四川愚公公司未落实人员管理制度，未有效建立并动态维护《工程项目劳务工花名册》。

5. 业主方西昌安民投资公司、监理方州监理公司、总包方十九冶公司及项目部均未接到该事故的报告。

6. 行业主管部门及负有安全生产监督管理职责的部门均未接到该事故的报告。

7. 四川愚公公司原法人程*飞、四川愚公公司安全主管翁*强、四川愚公公司项目经理夏*贵及脚手架班组班组长张*果负有生产安全事故报告职责。

8. 张*果与王*伟家属签订的《工伤死亡赔偿协议书》中（张*果为甲方，王*伟家属为乙方）第二条 A 点约定“2、甲方履行本协议约定的义务后，乙方及其近亲属有下列行为之一的，甲方有权要求乙方返还甲方已支付的补偿款项，并要求乙方承担与甲方向乙方已支付金额等额的违约金: A.就王*伟事故一事向媒体、网络、行政或者主管部门发布消息、投诉或者信访”。

9. 网上银行电子回单付款方为“四川愚公建筑劳务有限公司”，收款方分别为王*伟的母亲贾*芬、妹妹王*良、侄女王*和未婚妻秦*会，附言注明为赔偿款。

10. 四川愚公公司项目经理夏*贵未按照事故调查组要求提供资金拨付单、人员变更任命文件、安全管理协议、工程项目劳务工花名册、王*伟劳动合同等资料。

11. 2023 年 7 月，张*果因平安保险宁波分公司拒赔为王*伟购买的建工团体意外伤害保险，以四川愚公公司名义向宁波市北仑区人民法院起诉平安保险宁波分公司。四川愚公公司安全主管翁*强询问张*果事故及起诉相关情况后，翁*强未向任何人、总包方十九冶公司和负有安全生产监督管理职责的部门报告该事

故，导致事故被瞒报，直到被人举报至国家应急管理部安全生产举报系统。

12. 事故发生后张*果立即拨打 120 将王*伟送至凉山彝族自治州第一人民医院进行抢救，本次事故未造成其他人员伤亡，瞒报行为未贻误事故抢救，未导致事故后果扩大，与家属积极协商善后事宜并签订《工伤死亡赔偿协议书》，至今双方未因赔偿事宜产生纠纷。

六、事故原因及性质

（一）直接原因

脚手架班组杂工王*伟未佩戴安全绳、安全带等劳动防护用品，到 2.8m 高的货车驾驶室车顶上进行作业，在塔吊起吊货斗时停留在吊装区域 2m 范围内，未按规定离开起吊区域，致使其从货车驾驶室车顶坠落至地面受伤，是这次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1. 四川愚公公司对现场作业人员安全管控不到位。施工工人未佩戴安全带、安全绳等劳动防护用品，未落实吊装作业审批程序，由施工工人自行联系塔吊地面指挥员进行吊装作业，现场塔吊地面指挥员未确认作业达到安全条件，未及时制止工人违章作业就盲目进行吊装作业。

2. 四川愚公公司现场风险管控、隐患排查不到位。四川愚公公司未有效履行安全生产主体责任，安全管理混乱，安全管理人

员未落实安全管理工作，未及时发现施工工人违章作业，未发现现场存在坠落隐患。

（三）事故性质

经事故调查组调查后认定，西昌长安四川愚公建筑劳务有限公司“5·25”一般起重伤害瞒报事故是一起一般生产安全责任事故，且瞒报事实确凿。

七、事故责任认定及处理意见

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《四川省安全生产条例》等规定，本着教育和惩处相结合的原则，在认真分析事故原因、性质的基础上，对事故相关责任人员和责任单位提出如下处理建议。

（一）因事故死亡免于责任追究人员

王*伟，脚手架班组杂工。个人安全意识淡薄，在进行钢管扣件装车的作业时未佩戴安全带、安全绳等劳动防护用品，违章在2.8m高的货车驾驶室车顶上进行作业，违章停留在吊装区域2m范围内，导致其在起吊时从货车驾驶室车顶坠落至地面受伤，最终经抢救无效死亡，对该事故的发生负有直接责任。其行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[1]的规定，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对事故相关责任人员的处理建议

[1]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程在中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

程*飞，原四川愚公公司法人。全面负责四川愚公公司安全生产管理工作，在职期间未严格履行主要负责人安全生产工作职责，得知该事故的发生后未履行生产安全事故报告职责，对事故的发生及瞒报行为负有管理责任。其行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（七）项[2]，《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第四条第一款[3]，第九条第一款[4]的规定，建议由西昌市应急管理局依法依规对其进行处理。

夏*贵，四川愚公公司项目经理。全面负责劳务分包公司四川愚公公司在棚改项目的安全生产管理工作，未严格履行安全生产工作职责，未履行生产安全事故报告职责，调查期间拒不承认瞒报事实，未按照事故调查组要求完整提供事故相关资料。其行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（七）项，第八十三条第二款[5]，第八十八条[6]，《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第四条第一款，第九条第一款，第二十六条第一款[7]，建议由西昌市应急管理局依法依

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（七）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（七）及时、如实报告生产安全事故。

[3]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第四条第一款：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

[4]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第九条第一款：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款：单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第八十八条：任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的依法调查处理。

[7]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第二十六条第一款：事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，并要求其提供相关文件、资料，有关单位和个人不得拒绝。

规对其进行处理。

张*果，脚手架班组班组长。负责脚手架班组安全管理工作，未严格履行安全生产工作职责，未发现、制止脚手架班组杂工王*伟的违章作业，未履行生产安全事故报告职责，对该事故的发生负有管理责任，对瞒报行为负有直接责任。其行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（六）项[8]，第八十三条第一款[9]，《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第四条第一款，第九条第一款，第二十六条第一款，建议由西昌市应急管理局依法依规对其进行处理。

翁*强，四川愚公公司安全主管。负责四川愚公公司项目安全生产管理工作，得知该事故的发生后未履行生产安全事故报告职责，对瞒报行为负有管理责任。其行为涉嫌违反《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第四条第一款的规定，建议由西昌市应急管理局依规对其进行处理。

（三）对事故相关企业的处理建议

四川愚公公司，未履行安全生产主体责任，未落实吊装作业审批制度，隐患排查及风险管控不到位，未制止工人违章作业，未发现现场存在坠落隐患，未履行生产安全事故报告职责，对该事故的发生负有管理责任，且存在瞒报行为。因本次事故未因瞒报行为造成其他人员伤亡，也未贻误事故抢救，依据《中华人民

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第六项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第一款：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。

共和国刑法》第一百三十九条之一[10]，瞒报行为未贻误事故抢救，未导致事故后果扩大，建议不移送司法机关处理。

四川愚公公司对本次事故的发生负有管理责任，且存在瞒报行为，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[11]，第四十三条[12]，《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第四条第一款的规定，建议由西昌市应急管理局依法依规对其进行处理。

八、事故防范及整改措施建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和遏制生产安全事故发生，杜绝瞒报行为的出现，提高“人民至上、生命至上”的政治思想站位，结合本次事故中暴露出来的问题，紧扣安全生产相关法律法规，提出以下建议：

（一）严格落实企业安全生产主体责任，强化现场管理

项目部及四川愚公公司要进一步完善并落实全员安全生产责任制，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的“三管三必须”原则，树立“人民至上、生命至上”的

[10]《中华人民共和国刑法》第一百三十九条之一：在安全事故发生后，负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况，贻误事故抢救，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

理念，落实安全生产主体责任，全面规范现场作业，排查施工现场安全隐患，制止工人违规违章作业，确保工人正确佩戴、使用劳动防护用品，严格执行特种作业审批制度，避免类似事故的发生。

（二）严格执行事故报告规定，杜绝瞒报行为

项目部要压实事故报告责任，建立健全事故报告问责机制并严格落实，督促分包公司建立有效事故报告机制、人员管理制度，监督分包公司落实人员管理花名册的动态维护，准确记录工人退场原因，加强施工现场巡视，及时发现生产安全事故并报告。四川愚公公司要深入学习《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等安全生产相关法律法规，健全事故报告机制，从管理层至施工班组明确并严格落实事故报告责任、报告时限和报告流程，严格执行总包公司的生产安全事故报告制度，坚决杜绝瞒报行为的产生。

（三）举一反三，深刻吸取事故教训

项目部及四川愚公公司要结合实际情况及此次事故的经验教训，内部开展关于此次事故的警示教育大会，针对工人安全意识不高、违规违章作业的现象开展教育培训，针对分包公司和班组瞒报现象进行批评处理，针对分包公司管理层安全生产工作认识不足、责任模糊的现象开展批评教育，深入学习安全生产相关法律法规，确保各项制度落到实处。

西昌长安四川愚公建筑劳务有限公司

“5·25”一般起重伤害瞒报事故调查组

2026年4月15日