大连意盛建设科技有限公司“11·17”一般坍塌事故调查报告

甘井子区政府事故调查组

目 录

一、事故基本情况 - 2 -
（一）事故相关单位概况 - 2 -
（二）合同签订情况 - 5 -
（三）施工准备情况 - 6 -
（四）事故现场情况 - 6 -
二、事故发生经过和应急处置评估情况 - 8 -
（一）事故背景 - 8 -
（二）事故发生经过 - 9 -
（三）事故应急处置及评估情况 - 9 -
三、相关单位安全管理情况 - 10 -
（一）甘井子区住房和城市建设局履职情况 - 10 -
（二）中铁九局大连分公司安全管理情况 - 10 -
（三）大连泛华建设咨询管理有限公司安全管理情况 - 11 -
（四）意盛建设公司安全管理情况 - 11 -
四、事故发生原因和性质 - 11 -
（一）直接原因分析 - 11 -
（二）间接原因分析 - 12 -
（三）其他可能因素排除 - 13 -
（四）事故性质 - 13 -
五、事故造成人员伤亡和经济损失情况 - 13 -
（一）事故死亡人员情况 - 13 -
（二）善后处理情况 - 13 -
（三）直接经济损失 - 13 -
六、事故责任分析及处理建议 - 13 -
（一）事故相关单位的责任认定及处理建议 - 14 -
（二）事故有关责任人的责任认定及处理建议 - 14 -
七、事故主要教训 - 16 -
（一）企业主体责任落实不到位 - 16 -
（二）企业安全管理制度缺失 - 16 -
八、事故防范措施建议 - 17 -

大连意盛建设科技有限公司“11·17”一般坍塌事故调查报告

2024年11月17日15时50分，位于甘井子区辛寨子街道榆石街10-5号，大连意盛建设科技有限公司组织人员对碰夏河东支线（松江路以南区域）污水截流工程项目进行施工作业时发生一起坍塌事故，造成1人死亡，直接经济损失130万元。

甘井子区应急管理局接到报告后，立即组织相关人员赶赴事故现场勘察了解情况。依据有关法律法规，经区政府批准，成立了由区应急管理局、区住房和城市建设局、甘井子公安分局、区总工会和辛寨子街道等有关单位负责同志组成的大连意盛建设科技有限公司“11·17”一般坍塌事故调查组，并邀请区纪委监委参加事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调阅资料、询问谈话等方式，查明了事故发生的经过、原因、直接经济损失和有关单位情况，查明了有关生产经营单位相关情况和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范及整改措施，现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.项目建设单位：大连市甘井子区住房和城市建设局（以下简

称甘区住建局），统一社会信用代码：112102110016480 36R，注册地址：大连市甘井子区怡宁路 10 号。

2.项目总包单位：中铁九局集团有限公司大连分公司（以下简称中铁九局大连分公司），法定代表人：杨福刚，成立日期：2003 年 5 月 28 日，统一社会信用代码：91210203747895 0173，企业类型：其他有限责任公司分公司，所属行业：土木工程建筑业，登记机关：大连市西岗区市场监督管理局，注册地址：辽宁省大连市西岗区创造街 51 号，经营范围：铁路工程、公路工程、市政工程、水电水利工程、城市轨道交通工程、隧道工程、桥梁工程、房屋建筑工程、钢结构工程、土石方工程、铺架工程、土木工程、通信线路设备安装工程、电气化工程、环保水处理工程、装饰装修工程、暖通制冷工程、幕墙工程、锅炉（特种设备）安装工程、管道安装工程、矿山工程、机电安装工程施工；检测服务、工程勘察活动、工程测量服务、工程设计服务、工程咨询服务；周转材料、机械设备租赁；特种设备安装、维护、保养、改造、租赁；预拌混凝土、预制构件（含桥梁构件）、建筑材料、钢材销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3.项目专业分包单位：大连意盛建设科技有限公司（以下简称意盛建设公司），法定代表人：陈国军，成立日期：2018 年 10 月 12 日，社会统一信用代码：91210211MA0Y7UJ33R，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，行业：房屋建筑业，登记机关：庄河市市场监督管理局，注册地址：辽宁省大连市庄河市黑岛镇

山南头村 189 号，经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，各类工程建设活动，施工专业作业，建筑劳务分包，住宅室内装饰装修，建筑智能化系统设计，建筑智能化工程施工，消防设施工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：园林绿化工程施工，土石方工程施工，体育场地设施工程施工，金属门窗工程施工，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），互联网销售（除销售需要许可的商品），新型建筑材料制造（不含危险化学品），物联网技术研发，物联网应用服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

该公司持有辽宁省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》证书编号：221177794(临)资质等级：建筑工程施工总承包贰级；市政公用工程施工总承包贰级；机电工程施工总承包贰级；建筑机电安装工程专业承包贰级；环保工程专业承包贰级，发证日期：2024 年 09 月 19 日。

该公司持有辽宁省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》编号：（辽）JZ 安许证字〔2021〕017314，许可范围：建筑施工，发证日期：2024 年 07 月 25 日。

4.项目监理单位：大连泛华建设咨询管理有限公司，法定代表人：安玉杰，成立日期：1997 年 6 月 10 日，社会统一信用代码：91210200241828887X1，企业类型：其他有限责任公司，所属行业：专业技术服务业，登记机关：大连市沙河口区市场监督管理局，

注册地址：大连市沙河口区联合路 5-1 号，经营范围：许可项目：建设工程监理，公路工程监理，水利工程建设监理，水运工程监理，单建式人防工程监理，地质灾害治理工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程管理服务，工程造价咨询业务，招投标代理服务，政府采购代理服务，采购代理服务，企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）合同签订情况

1.2024 年 10 月，甘区住建局与中铁九局集团有限公司、天津市政工程设计研究总院有限公司签订《建设项目工程总承包合同》，根据合同约定，由中铁九局集团有限公司、天津市政工程设计研究总院有限公司承揽大连市甘井子区碲夏河东支线（松江路以南区域）污水截流项目总承包工程。合同计划开始现场施工日期 2024 年 10 月 24 日，计划竣工日期 2025 年 1 月 22 日，工期总日历天数 90 天。

2.2024 年 10 月，意盛建设公司与中铁九局大连分公司签订《建设工程施工专业分包合同》，根据合同约定，由意盛建设公司承包大连市甘井子区碲夏河东支线（松江路以南区域）污水截流项目 JE3+10.80 至 JE7+90.07 段污水管道工程专业分包，主要工作内容：DN800 管道 479.29 米，检查井 14 座，土方开挖 5800 立方米，土方回填 4500 立方米等全部工程内容。合同开工日期：2024 年 10 月 26 日；合同竣工日期：2025 年 1 月 22 日，合同工

期总日历天数 88 天。

（三）施工准备情况

1.施工图设计：2024 年 11 月，天津市政工程设计研究总院有限公司出具大连市甘井子区砬夏河东支线（松江路以南区域）污水截流工程 EPC 总承包施工图设计说明。

2.地勘报告：2024 年 11 月，大连市勘察测绘研究院集团有限公司受甘区住建局委托，对拟建大连市甘井子区砬夏河东支线（松江路以南区域）污水截流工程进行了详勘阶段的岩土工程勘察工作，并出具《岩土工程勘察报告》。

3.施工方案：2024 年 11 月，中铁九局集团有限公司制定了《大连市甘井子区砬夏河东支线（松江路以南区域）污水截流工程新建管线施工方案》，并及时交给专业分包单位意盛建设公司。

4.技术交底：2024 年 11 月 7 日，中铁九局集团有限公司向意盛建设公司进行了施工技术交底和安全技术交底。

（四）事故现场情况

事故发生地址位于甘井子区辛寨子街道榆石街 10-5 号，砬夏河东支线（松江路以南区域）污水截流工程项目。（如图 1）



图 1 地理位置图

调阅大连市甘井子区砬夏河东支线（松江路以南区域）污水截流工程《岩土工程勘察报告》，沟槽开挖地层由上至下依次为杂填土（主要由黏性土及碎石组成，含大量建筑垃圾及生活垃圾，硬杂质含量占全重量 30%-60%）、粉质黏土、含碎石粉质黏土、强风化白云岩、中风化白云岩。勘察期间线路所有钻孔均见地下水，稳定地下水位埋深为 2.5-5.1m。

现场勘查，事故发生地上部有高压线，基槽开挖使用小松 PC160 挖土机，挖斗宽度约 0.5 米。坍塌部位位于基槽的南侧，距离最近检查井向西大约 8.8 米，坍塌部位深度 2.8 米，坍塌部位底面最宽 2.3 米（未坍塌部位底部宽度约 1.4 米，上口最窄约 2 米），据此判断坍塌宽度约 0.9 米。坍塌部位顶面宽度约 2.5 米，南侧坍塌面下部向南侧凹进。现场目测北侧有放坡，南侧下部约 1.5 米原土层倒坡。含有石块建筑垃圾的杂填土深度大概约 1.5 米深。埋设

管道直径 800mm，接口部位 850mm。（如图 2）



图 2 事故发生地现场图



图 3 人被埋位置图

现场查勘开挖基槽原面层为约 100mm 厚砼板，根据工人叙述，开挖前对砼板用油锤进行破拆，考虑油锤振动对原土层有扰动。坍塌部位南侧上部堆放挖掘土石方，人被埋深头顶到基槽顶约为 1.2 米。（如图 3）

二、事故发生经过和应急处置评估情况

（一）事故背景

2024 年 11 月 7 日，意盛建设公司组织机械设备和人员进场开始施工，施工前公司对 15 名施工人员进行安全培训教育和技术交底。施工开始后，中铁九局大连分公司项目管理人员发现，施工现场存在沟槽开挖未按设计规范要求进行放坡开挖且堆土距离管沟边缘距离过近，具体里程为 JE3+10.80 至 JE7+90.07，于 2024

年 11 月 14 日向意盛建设公司下达《安全质量环保检查整改通知书》编号 20241114，为保证施工安全，现场通知该公司立即停止施工挖掘作业，对隐患进行整改。意盛建设公司收到停工整改指令后，按照通知要求停止了工程机械挖掘施工作业。

（二）事故发生经过

2024 年 11 月 17 日 14 时 30 分，意盛建设公司组织技术人员进行沟槽开挖放线，15 时 40 分左右，测量员于某某位于事发沟槽上部东南侧通过仪器测量沟槽底部开挖标高，力工李某某负责协助测量员在已挖好的沟槽内把扶塔尺，15 时 50 分许，沟槽南侧土体突然发生坍塌将其埋压，测量员于某某立即跳入沟槽内进行施救，现场其他 3 名工人发现沟槽坍塌后立即进入沟槽内参与施救，大约挖了 10 分钟左右，被埋人员李某某被救出，现场工人郝某某驾驶面包车及时将李某某送往就近的大连医科大学附属张前路医院救治，于 16 时 50 分左右抢救无效死亡。

（三）事故应急处置及评估情况

事故发生于 2024 年 11 月 17 日 15 时 50 分左右，事故发生后，现场人员于某某、高某某等 4 名工人立即下到沟槽内进行救援，10 分钟左右将李某某挖出后发现其还有意识，工人郝某某驾驶面包车及时将伤者送往就近医院救治，同时，将事故发生情况及时上报项目部。16 时 50 分左右，李某某经医院抢救无效宣布死亡，项目部负责人罗某某及时将事故情况上报公司及区住建局并拨打 110 报警电话。现场应急救援处置工作总体反应迅速，上报及时、

措施得当，未发生次生灾害。

区应急管理局接报后，立即组织人员赴现场处理，对现场进行调查取证，并在第一时间将该起事故上报至区总值班室和市应急管理局，按照规定将该起事故录入生产安全事故直报系统。

三、相关单位安全管理情况

（一）甘井子区住房和城市建设局履职情况

作为项目建设单位，已按规定编制该项目可研报告并取得批复；通过公开招标选定项目总包单位；委托大连市勘察测绘研究院集团有限公司，对拟建项目进行了详勘阶段的岩土工程勘察工作，并将《岩土工程勘察报告》及时交给总包单位，对项目施工方案和技术交底进行了审查，项目开工后建设科负责人对施工现场进行过安全检查和隐患排查。

（二）中铁九局大连分公司安全管理情况

设立了甘井子区砬夏河东支线（松江路以南区域）污水截流项目部，项目管理人员具有相关执业资格；建立健全了安全生产责任制，组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程；设置了安全生产管理机构，配备了专职的安全生产管理人员；组织制定并实施了安全生产教育和培训计划；定期开展施工现场安全检查和隐患排查；对施工机械操作人员资格证进行了查询备案；工程开工前制定了《砬夏河东支线（松江路以南区域）污水截流工程新建管线施工方案》，由天津市政工程设计研究总院有限公司出具砬夏河东支线（松江路以南区域）污水截流工程 EPC 总承包施工图

设计说明，进行了施工技术交底和安全技术交底，并及时交给专业分包单位意盛建设公司。2024 年 11 月 14 日对施工现场发现的安全隐患及时下达了《安全质量环保检查整改通知书》，对现场沟槽开挖未按施工设计规范放坡且堆土距离管沟边缘距离过近，要求意盛建设公司停止沟槽挖掘作业进行整改。

（三）大连泛华建设咨询管理有限公司安全管理情况

作为项目监理单位制定了项目监理部安全管理岗位职责，监理人员具有相关执业资格；制定了监理规划、监理实施细则；建立了监理例会、监理周报制度；组织现场安全周检查，审批了《砬夏河东支线（松江路以南区域）污水截流工程新建管线施工方案》，对施工沟槽挖掘时没有按规范放坡或支护、工人在施工过程中未戴安全帽、施工机械现场没有指挥人员等安全隐患，及时下达整改指令。

（四）意盛建设公司安全管理情况

建立健全了安全生产责任制，组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程；项目管理人员具有相关执业资格；按要求填写施工机械进场合格验收申请表；建立了特种作业人员管理档案并上报至总包单位和监理单位备案。未建立安全风险分级管控制度，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，未对总包单位下达的安全隐患整改指令采取强有力措施立即停工整改。

四、事故发生原因和性质

（一）直接原因分析

经事故调查组现场勘察、询问相关人员、查阅资料、综合分析认定此次事故直接原因是：意盛建筑公司未按照设计图纸[1]和技术交底[2]要求的 1:1.5 系数进行放坡，沟槽开挖不符合安全规范要求，事发段沟槽深度 2.8m，坍塌前实际放坡系数为 1:0.1，没有按规范放坡；未及时发现和制止放线人员冒险进入沟槽内作业，是造成本次事故的直接原因。

（二）间接原因分析

经调查认定，此次事故间接原因如下：

1.意盛建设公司在污水截流工程项目中施工现场安全管理缺失。未督促作业人员严格执行施工方案和技术交底要求进行放坡方式开挖的规定；接到停止挖掘作业施工并进行隐患整改通知单后，即未按设计要求及时进行整改，又未采取必要的防护措施，是导致本次事故发生的间接原因之一。

2.意盛建设公司未建立健全并落实安全风险分级管控制度和生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除作业人员进入有安全隐患区域作业，是导致本次事故发生的间接原因之二。

---

[1][?] 天津市政工程设计研究总院有限公司出具的甘井子区辛寨子街道榆石街 5-10 号碰夏河东支线污水截流工程设计图纸，本设计采用明开槽施工方法:管道开槽方式暂定采用明开槽与支撑槽结合的施工方法，开挖沟槽的槽深小于 4 米时，采用明开槽施工，开槽边坡采用 1:1.5，施工中开槽边坡也可根据现场土质情况进行实验确定，一般不大于 1:2;实际挖深小于 4.5m 米及不具备放坡空间的位置，则采用钢板桩支撑开槽，支护桩为 400x170 拉森钢板桩，桩长 6 米，顶部设一道双拼 40b 工字钢冠梁，间隔 6m 设置一道钢管支撑采用 299x12 圆钢管。

[2][?] 中铁九局集团技术交底记录 4.1 条 4 土方开挖原则如下：JE3+10.80~JE7+90.70 里程开挖深度小于等于 3 米的沟槽放坡系数按照 1:1.5 施工。大于 3 米的沟槽采用钢板桩支护。

3.意盛建设公司组织安全生产教育和培训流于形式，未建立安全生产教育和培训档案，未如实告之作业人员施工现场存的安全隐患，是导致本次事故发生的间接原因之三。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、技术分析、有关询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害等因素。

（四）事故性质

经调查认定，大连意盛建设科技有限公司“11·17”一般坍塌事故是一起生产安全责任事故。

五、事故造成人员伤亡和经济损失情况

（一）事故死亡人员情况

李某某，死者，男，**岁，身份证号码：***，户籍地辽宁省锦州市锦县，系意盛建设公司雇佣人员。

（二）善后处理情况

在辛寨子街道的调解下，意盛建设公司与死者家属自愿协商，于 2024 年 11 月 18 日签订了《工伤死亡赔偿协议书》，一次性赔偿 130 万元，死者赔偿事宜得到妥善处置，社会舆情平稳。

（三）直接经济损失

该事故造成 1 人死亡，无其他人员受伤，无其他设施设备损失。事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定事故造成直接经济损失 130 万元。

六、事故责任分析及处理建议

根据国家有关法律、法规的规定，事故调查组依据事故调查情况和原因分析，认定以下人员和单位应承担相应的责任，并提出如下处理建议：

（一）事故相关单位的责任认定及处理建议

意盛建设公司，作为专业分包单位，未按照总包单位下达的《安全质量环保检查整改通知书》要求及时对隐患进行整改，未采取强有力措施及时制止工人李某某进入沟槽内进行放线作业，未及时消除事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[3]、第四十四条第一款[4]的规定。对事故负有主体责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[5]的规定，建议由甘井子区应急管理局依法给予行政处罚。

（二）事故有关责任人的责任认定及处理建议

3[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

4[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

5[?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

1.死者李某某安全意识淡薄，冒险进入存在安全隐患的沟槽内进行放线作业，由于沟槽南侧壁土体失稳坍塌导致被埋，应对本起事故负直接责任，鉴于其死亡，建议免予追究其责任。

2.陈国军，男，群众，意盛建设公司法定代表人，负责公司全面工作。未按照总包单位下达的《安全质量环保检查整改通知书》要求及时整改，对本单位安全生产工作督促、检查不够，未及时消除生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[6]的规定,对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[7]的规定，建议由甘井子区应急管理局依法给予行政处罚。

3.徐某某，男，**岁，2024 年 11 月起任砼夏河东支线（松江路以南区域）污水截流工程项目现场负责人，负责施工现场安全管理工作。徐某某未有效履行安全管理职责，未按照总包单位下达的《安全质量环保检查整改通知书》要求及时整改，未认真检查本单位的安全生产状况，未及时排查出生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项的规定[8]，建议区应急管理部门依据《中华

6[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

7[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

8[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

人民共和国安全生产法》第九十六条[9]的规定给予行政处罚。

4.于某，男，群众，大连泛华建设咨询有限公司监理工程师，做为碲夏河东支线（松江路以南区域）污水截流工程项目现场监理工程师履职尽责不到位，对施工单位未停止施工进行隐患整改的行为，未及时向建设单位报告；未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款[10]的规定，建议由区住建局依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条[11]的规定进行依法处理。

七、事故主要教训

（一）企业主体责任落实不到位

责任是做好安全生产工作的灵魂。企业是生产经营建设活动的市场主体，承担安全生产主体责任，是保障安全生产的根本和关键所在。但意盛建设公司对安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制落实不到位，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，未对总包单位下达的安全隐患整改指令采取强有力措施立即停工整改，最终酿成事故的惨痛教训。

9[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

10[?]《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

11[?]《建设工程安全生产管理条例》第五十八条：注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业 3 个月以上 1 年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5 年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

这些问题根源在于企业主体责任落实不到位。企业应当树牢责任意识，强化底线思维，严格做好日常安全管理，提升从业人员安全意识，及时消除安全隐患，确保安全生产。

（二）企业安全管理制度缺失

意盛建设公司日常安全生产培训教育、隐患排查、应急演练等安全生产管理和风险管控缺失；主要负责人、安全管理人员安全意识淡薄，未认真履行安全生产管理职责；一线施工人员不具备风险辨识能力，未对事发沟槽南侧壁土体采取支护等安全措施，仅凭经验违规作业。

八、事故防范措施建议

1.意盛建设公司要深刻反思事故原因，汲取事故教训，举一反三。严格按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规和相关规定的要求，切实落实企业安全生产主体责任，一要健全本单位安全生产责任制，建立安全生产风险管控机制，及时督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；二要增强安全生产法制意识，加强施工人员安全管理和现场管理，坚决杜绝违法违规操作的行为发生。三是要落实施工现场安全生产主体责任，对进入施工现场作业的作业人员严格进行资格审查，加强对工人的安全生产教育培训，未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。

2.中铁九局大连分公司要引以为戒，严格落实安全生产相关规定，进一步加强对分包单位安全生产管理工作。特别是现场作业前要确保作业人员、监护人员对每一项作业流程，每个风险点、相

对应的防范措施要技术交底到位，对下达的各项停工整改指令要及时有效的跟踪到位，加强对分包单位施工现场的监管力度，防止各类事故的发生。

3.大连泛华建设咨询有限公司，要严格审查专项施工方案，编制并落实监理实施细则，督促监理人员履行好监理职责，扎实开展日常巡视检查，严格审核项目施工单位管理人员、特种作业人员资格资质和履职情况，及时发现事故隐患，立即跟踪整改落实，坚决杜绝违章冒险作业，有效遏制事故发生。

大连意盛建设科技有限公司“11·17”

一般坍塌事故调查组