龙邦邦亮保护区龙邦管理站项目“11•17” 高处坠落事故调查报告

2025-03-10 17:20 来源：靖西应急管理局 作者：综合协调股

2024年11月17日，广西邦亮长臂猿国家级自然保护区龙邦管理站项目工地进行装模作业时发生高处坠落事故，造成1人救治无效死亡。事故经济损失109.5万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，2024年11月21日市人民政府了由市委常委、市人民政府副市长为组长，市应急管理局、市住房和城乡局主要领导和分管领导，市公安局、市林业局、市人力资源和社会保障局会、龙邦镇人民政府分管领导为成员的龙邦邦亮保护区龙邦管理站项目“11·17”高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组负责工作。同时邀请市纪委监委介入事故调查。邀请住建领域2名专家参与调查。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员位的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。

一、事故基本情况

（一）涉事单位基本情况

1.广西邦亮长臂猿国家级自然保护区管理中心，统一社会信用代码：12451081576847773R，有效期自2024年2月26日至2029年2月25日，务范围：贯彻执行国家有关自然保护的法律法规和方针政策；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作，进行自然保护的宣传教育；在不影响保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动；承办市委、市政府及林业主管部门交办的其他事项。住所：靖西市新靖镇其荣路装部旁。法定代表人：杨江。经费来源：全额拨款。开办资金：¥1365万元。举办单位：百色市林业局。登记管理机关：百色市事业单位登记管理构类别：公益一类。

2.广西光辉建设投资集团有限公司，统一社会信用代码：91451000571818666X，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表剑，经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程质量检测；建筑物拆除作业（爆破作业除外）施工专业宅室内装饰装修；水利工程建设监理；测绘服务；公路管理与养护；路基路面养护作业；公路工程监理；建设工程监理；房地产开发经营。（依法的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：单建式人防工程监理；园林绿化工土石方工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；市政设施管理；工程管理服务；软件开发；软件销售包服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；信息系统运行维护服务；5G通信技术服务；信息系统集成服技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开动）。注册资本：贰亿壹仟捌佰万元整。成立日期：2011年3月29日。住所：广西壮族自治区百色市右江区龙景东路8号二祺龙景国际办公楼13楼1

（二）业务关联和合同签订情况

1.广西邦亮长臂猿国家级自然保护区管理中心与广西光辉建设投资集团有限公司在2023年9月27日签订合同协议书，约定由广西光辉建设投资公司承建广西邦亮长臂猿国家级自然保护区基础设施建设项目。

2.广西光辉建设投资集团有限公司与赵鹏在2023年10月11日签订广西邦亮长臂猿国家级自然保护区一期基础设施建设项目驻靖西施工项目部负责人劳务合同，约定赵鹏担任广西邦亮长臂猿国家级自然保护区一期基础设施建设项目驻靖西施工项目部现场实际负责人。

3.赵鹏与李宏友（死者）在2024年6月25日签订建房技术指导协议书。

（三）事故项目基本情况

龙邦管理站是广西邦亮长臂猿国家级自然保护区一期基础设施建设项目的新建管理站，按照保护区功能区划分，属于广西邦亮长臂猿国家级区，具体位置为靖西市龙邦镇其龙村大屯后山，中心坐标：22.8978564°N，106.40335316°E，地类为其他林地，属于四级保护林地。龙邦管

249.84平方米，总建筑面积511.38平方米，主体1栋480平方米。场地回填土方4267.38立方、绿化工程 417平方米、道路工程736.59平方米、168.95 米（围墙顶加瓦盖）、大门工程1个、电气工程1项、给水工程1项、排水工程1项。

（四）现场勘查情况

本次事故调查邀请住建行业专家余保斌、魏星参与。经现场勘查，项目正在进行3层斜屋面模板安装，事发点为楼梯口，3楼模板支架采用扣件2楼梯段开始支撑，1名人员从3层楼梯口处坠落至2层梯脚处，坠落高度约3.9m，该人员是事故单位临时聘用人员，主要工作是巡查工地，对工人指导。同时发现3楼模板支架搭设不规范，存在立杆间距过大、不垂直，部分立杆悬空，水平杆不连续等问题。从现场勘查发现，事发点楼梯口处3水平防护不严，交汇处防护缺失，据现场问询，该处安全防护装置基本是事后安装。专家认为该事件的起因是，该人员当天对广西邦亮长臂猿国家护区基础设施建设项目进行工地巡查3楼模板支架作业时，行进至楼梯口时未观察楼面断口导致失足坠落。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年11月17日，施工人员正在对龙邦管理站主体斜屋面梁板模板进行施工作业，14时50分许，李宏友在3楼对施工作业人员进行技术指导从3层楼梯口处坠落至2层梯脚处，经送医抢救无效死亡。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，龙邦管理站一期项目安全员唐若宣，立即让一起上2楼的马明疆（工地工人）拨打120急救电话，同时拨打赵鹏以及广西邦亮长级自然保护区管理中心电话汇报情况。随后二人根据120急救电话的建议将伤者就近送到壬庄乡卫生院进行抢救。15时30分许赶到壬庄乡卫生院，立即对李宏友进行抢救。16时06分市人民医院医护人员赶到，交接于市人民医院急救医生继续在壬庄乡卫生院实施抢救，16时30分医生宣布患者死亡。

接到事故报告后，市公安局、市应急管理局、市住房和城乡建设局、龙邦镇人民政府等有关单位赶到现场，按各自职能分工开展事故处置工作年11月17日21时许死者家属到达壬庄乡卫生院，广西邦亮长臂猿国家级自然保护区一期基础设施建设项目驻靖西施工项目部现场实际负责人赵鹏配合并与死者家属达成补偿协议，商定补偿死者丧葬费、死亡补偿金、抚恤金等108万元，死者家属于次日（11月18日）17时左右将死者拉回老事故善后工作全部完成，期间死者家属情绪稳定，未发生影响社会稳定的事件。

三、事故造成的伤亡和损失

（一）人员伤亡情况

事故造成1人救治无效死亡。死者李宏友，男，62岁，身份证：452528********4053，汉族，户籍地址：广西博白县东平镇糖龙村塘面队***号

（二）直接经济损失

事故造成直接经济损失约109.5万元。

四、事故原因和性质

（一）事故直接原因

经调查认定，事故直接原因：李宏友安全意识淡薄，未对存在的安全风险进行辨识，致使自身失足坠落。专家出具的分析报告认为，该事件的宏友当天对广西邦亮长臂猿国家级自然保护区基础设施建设项目进行工地巡查3楼模板支架作业时，行进至楼梯口时未观察楼面断口导致失足坠落。

（二）事故性质

经调查认定，龙邦邦亮保护区龙邦管理站项目“11·17”高处坠落事故为一起一般生产安全责任事故。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）有关企业主要问题

广西光辉建设投资集团有限公司。（1）安全管理不到位，未检查本单位的安全生产状况，及时排查安全生产事故隐患，提出改进安全生产议。项目楼3楼模板支架搭设不规范，存在立杆间距过大、不垂直，部分立杆悬空，水平杆不连续等问题。从现场勘查发现，事发点楼梯口处3楼平防护不严，交汇处防护缺失，据现场问询，该处安全防护装置基本是事后安装。（2）现场安全管理不到位。安全管理人员在监督安全施工中脱岗负责人没有组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作、及时消除生产安全事故隐患。

（二）有关部门的主要问题

（1）广西邦亮长臂猿国家级自然保护区管理中心。在项目动工前未向靖西市住建部门报批项目，项目未批先建。

（2）靖西市住房和城乡建设局。落实安全生产行业监管责任不力，平时检查巡查不到位，未能巡查到有该项目在建设，且是未批先建，未能行安全监管。

六、对事故有关责任单位和人员的责任认定和处理建议

（一）免予追究责任人员

李宏友，安全意识淡薄，未对存在的安全风险进行辨识，对事故发生负有主要责任，鉴于在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对事故有关责任人员和责任企业的行政处罚建议

1.唐若宣，广西光辉建设投资集团有限公司驻靖西施工项目部安全管理人员，在监督安全施工中脱岗，对事故发生负有责任，建议由广西光辉集团有限公司按照企业有关规定予以处理，并将处理结果报靖西市应急管理局备案。

2.赵鹏，广西光辉建设投资集团有限公司驻靖西施工项目部负责人，没有组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促单位的安全生产工作、及时消除生产安全事故隐患，引发的一起一般生产安全责任事故，事故造成一人死亡。建议根据《中华人民共和国安全生产十一条第五款“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门进行处罚”规定，由急管理局按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十八条第一项，对赵鹏处上一年年收入30%罚款。

3.广西光辉建设投资集团有限公司，安全生产管理不到位，未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产议，现场安全管理不到位，引发的一起一般生产安全责任事故，事故造成一人死亡，建议根据《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五款“安全事故，对负有责任的生产经营单位由应急管理部门进行处罚”规定，由靖西市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条定及应急管理部《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项规定，对广西光辉建设投资集团有限公司处50万元以上70万元以下的罚款。

（三）对有关部门的处理建议

1.对广西邦亮长臂猿国家级自然保护区管理中心在本次事故查处中存在的问题，建议由市人民政府对其依法处理。

2.建议将靖西市住房和城乡建设局在本次事故查处中发现存在的问题由市人民政府依法处理。

七、事故防范措施建议

（一）靖西市住房和城乡建设局严格落实“三管三必须”，加大对住建领域的检查巡查力度，督促各建筑施工企业落实安全生产主体责任，加规和安全生产知识的宣传力度，开展事故案例警示教育活动，排查安全隐患和问题，及时发现和消除事故隐患；建立安全隐患排查和安全预防控制实防范化解安全风险，增强安全生产意识，确保生产安全。

（二）广西邦亮长臂猿国家级自然保护区管理中心要改进工作流程，对未批先建问题及时整改，按程序报住建部门审批后再复工建设，同时，包方广西光辉建设投资集团有限公司监督管理，督促企业落实安全生产主体责任，确保生产安全。

（三）广西光辉建设投资集团有限公司要加强对驻靖西施工项目部安全生产监督管理，不定期进行安全检查，发现事故隐患应当及时督促整改。

（四）广西光辉建设投资集团有限公司驻靖西施工项目部要深刻吸取事故教训，认真履行安全生产管理主体责任，要严格遵守国家安全生产法标准，要切实加强对员工的安全生产教育和培训增强员工的安全生产意识，使员工具备必要的安全生产意识。

政府网站找错
网站地图 联系我们
主办：广西百色靖西市人民政府办公室 承办单位：靖西市融媒体中心
地址：靖西市新靖镇金山街116-1号 技术支持：0776－6212058（仅受理网站建设维护问题）
桂公网安备 45102502000111 号 桂ICP备10006102号 网站标识码:4510250001