浦北县三合镇“3•17”一般事故调查报告

2026-05-28 16:58　来源：浦北县应急管理局

2026年3月17日11时40分左右，浦北县三合镇赵坪村一辆货车在卸货作业中，发生一起事故，造成1人死亡。事故发生后，依据《中华人民共和产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《浦北县人民政府关于同意授权县应急管理局组织调查处理一般生产安全事故的批复》（浦政函〔2号）等相关规定，县应急管理局调查人员于事故当天前往事故现场开展前期调查取证工作，并于事故当天会同县公安局、县交通运输局、县人社局会等部门以及属地三合镇人民政府人员成立事故调查组。调查组成立以后，通过调查取证和技术分析，查明了事故原因，分清了事故责任，提出了任单位及责任人员的处理建议和防范措施。

一、基本情况

（一）事故发生相关单位基本情况。

陕西瑞力保建筑工程有限公司（以下简称为瑞力保公司），地址位于陕西省西安市莲湖区未央路108号荣民时代广场SOHO23层2318—B103 室表人：张建付，类型：有限责任公司，统一社会信用代码：91610**********8M，成立日期：2020年12月7日，注册资本：1000万元，经营范围：一五金产品零售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；通讯设备销售；办公设备销售；土石方工程施工；园程施工；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；对外承包工程。(除依法须经批准的项营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；电力设施承装、承修、承试；住宅室内装饰装修；各类工动；建筑劳务分包；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；施工专业作业。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具目以审批结果为准)

（二）合同协议签订情况

2026年1月30日，瑞力保公司签订了承包三合高速公路桩基3标工程劳务合同。

（三）起重事故机器情况

履带起重机（以下简称吊机），产品编号S00140，品牌型号为山河智能装备股份有限公司SWTC35B,检验有效期至2026年11月7日，该吊机挂新宇建筑机械租赁有限公司名下，司机为廖从杰，持有Q2（限流动式起重机）特种设备人员作业证，符合该吊车的驾驶要求。根据 共和备安全法》规定，履带起重机在《特种设备目录》内，该吊车属于特种设备范畴。司机廖从杰符合该吊车的驾驶要求。

点我可以语音播报哦

二、事故发生经过及死者基本情况

（一）事故发生经过

2026年3月16日晚上，瑞力保公司在赵坪村三合高速公路工地的现场负责人李彦庆联系的运输桩基设备的货车到了赵坪村附 没有公司组长王震充分沟通对接货车到达的时间。

3月17日早上大概8:50，王震见到运输桩基设备的货车已经停在工地，就安排吊车司机廖从杰、工人刘上海和另外一个灌装工人 事故现场后王震就到其他地方做其他工作了。在现场未设置吊装作业警戒标语、未安排专人看护指挥的情况下，刘上海和灌装工人（两人均未佩戴安全帽、绳）大概9:00的时候一起协作卸货。刘上海在货车车厢内绑扎货物，灌装工人在地面上卸货解绳子。大概9:30，刘上海的另外一个同事吕高产（也全帽、未系安全绳）到了现场接替灌装工人的工作，罐装工人离开现场。刘上海和吕高产工作一段时间后，刘上海站在货车栏板顶端绑扎料斗和电叫廖从杰慢慢起钩。10:10的时候，料斗上升到距离车厢大约50公分时，突然往下坠落，刘上海本来双手扶着料斗下面的护筒顶端边沿，看到料斗刻松开双手，整个人向后倒下去，坠落车厢外侧。吕高产看到后，马上从吊机操作室旁边跑向刘上海坠落的地方。廖从杰马上关停吊机，也向刘上方跑去。廖从杰看到刘上海时，他已经不能动，口鼻少量出血。廖从杰和吕高产大声呼救，正在附近的王震和项目部现场技术员听到呼救声后同时地点，现场技术员马上拨打120电话。大概10:55三合镇卫生院120急救车到现场。医生在现场对刘上海开展抢救，11:15，宣布因抢救无效死亡。



事故现场图

（二）死者基本情况、善后处理情况和经济损失情况。

1.死者基本情况。

刘上海：男，54岁，1972年2月14日出生，河南省驻马店市正阳县人，身份证号码：4128**********5，系瑞力保公司员工。

2.善后处理情况。

事故发生后，县公安局三合派出所、县社会治安综合治理中心、三合镇人民政府、县交通运输局、县人社局、县应急管理局等部门全力做好属安抚和赔偿工作，未发生不稳定事件。

2026年3月24日，在县社会治安综合治理中心、三合镇人民政府和有关部门的主持下，死者刘上海家属签订了《调解协议书》，一次性补偿刘上海天火化。本起事故善后已处理完结。

3.经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失(不含事故罚款)为123.39万元人民币。

三、事故原因

（一）直接原因。

1.工人刘上海安全意识淡薄，对吊装作业过程中存在的安全隐患缺乏认知，未佩戴安全帽未系安全绳，在现场无专人看护指挥的情况下，在栏杆上面（离地约3米）处进行料斗捆绑时，未确保料斗稳固，在料斗吊升过程中，料斗下坠，导致其本人双手从车厢内的护筒顶端边缘放开掉到伤致死。

2.吊机司机廖从杰违反安全操作规程，在现场无专人看护指挥下开展吊装作业。

（二）间接原因。

1.瑞力保公司在该工地的安全生产管理不到位，未对新员工（如刘上海、吕高产）进行安全教育培训和技术交底；未为作业人员配备安全防未督促作业人员正确使用安全防护装备（如安全帽和安全绳）；未在吊装作业现场设置安全警戒区、未指派专人看护指挥。

2.瑞力保公司在该工地的现场负责人李彦庆未履行安全生产管理职责；未督促检查安全生产工作，及时消除事故隐患。

3.瑞力保公司在该工地的打桩基础施工队组长王震没有在吊装现场做安全管理工作，导致事故发生。

四、事故性质

这是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对事故责任单位的责任认定和处理建议

点我可以
语音播报哦
×

瑞力保公司对事故发生负有主要责任；建议浦北县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定对瑞力保公司予以行政处罚。

（二）对相关责任者的责任认定和处理建议

1.刘上海违反安全管理规定作业，对事故发生负有直接责任；鉴于刘上海已经死亡，不再追究其刑事、行政责任。

2.吊机司机廖从杰违反安全操作规程作业，在现场无专人看护指挥下开展吊装作业，是事故发生的直接责任人，对事故的发生负有直接责任北县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定对廖从杰予以行政处罚。

3.瑞力保公司在该工地的现场负责人李彦庆对事故发生负有监管责任；建议浦北县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规庆予以行政处罚。

4.瑞力保公司在该工地的打桩基础施工队组长王震未有效落实安全生产管理职责；建议浦北县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法规定对王震予以行政处罚。

上述责任人员，如涉嫌犯罪的，建议司法机关依法追究其刑事责任。

六、事故防范措施

（一）陕西瑞力保建筑工程有限公司要严格落实企业安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制，明确各级管理人员职责，强化从业人员的培训，规范高风险作业管理，加强现场安全监管。企业主要负责人、安全管理人员必须定期巡查，确保安全措施落实到位，要加强项目工程的管理产安全。

（二） 行业监管部门要进一步加强行业领域安全生产监管工作，严格落实《中华人民共和国安全生产法》第三条“三管三必须”的要求，持续生产大排查大整治，防范化解安全风险，排查治理事故隐患，遏制各类生产安全事故发生。

（三）三合镇人民政府要认真吸取事故教训，认真分析事故原因，总结经验教训；进一步加强对辖区内的工程项目安全管理，采取有效措全隐患，防止事故再次发生。

网站地图 联系我们

单位地址：浦北县江城街道解放路201号 联系电话：0777-8366200 邮箱：pbzwgk@163.com 邮编：535300

主办单位：中共浦北县委、浦北县人民政府 维护制作：浦北县人民政府办公室

桂公网安备 45072202000511号 备案号： 桂ICP备19004064号-1 网站标识码 ： 4507220004 网站支持IPv6

点我可以语音播报哦