若羌某电力风电项目“7•20”一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2024-11-22 16:55　　访问量：1144次　　来源：县应急管理局

2024年7月20日，若羌某电力风电项目水泥电线杆杆塔组立登高作业时，发生一起人员高处坠落事故，造成1人死亡。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》（自治区人民政府令第196号）等法律法规，2024年7月21日经报请若羌县人民政府同意，成立若羌某电力风电项目“7·20”高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），负责对该起事故进行调查，并邀请纪委监委介入监督事故调查工作。

经调查认定，若羌某电力项目“7·20”高处坠落事故是一起因违反操作规程造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）项目建设基本情况

该项目于2023年10月15日开工建设，风场区建设两座220kV升压站，以2回220kV送出线路接入规划建设中的若羌750kV变电站。项目计划于2024年12月30日前建成投运。

（二）事故相关设备设施情况：经现场核查五点式安全带、脚扣检测报告均在有效期内。

（三）死者与企业劳动合同签订情况：用人单位某工程服务有限公司未与死者张某未签订劳动合同。

二、事故相关责任人情况

（一）李某，某电力工程集团有限公司法定代表人李某全权授权委托项目经理，全面负责该项目管理及协调工作。

（二）陈某，为劳务分包单位某工程服务有限公司法定代表人吕某授权委托代理人，负责施工现场安全和项目施工工作。

（三）周某，某股份有限公司法定代表人陈某授权总监理工程师，负责对该工程项目的监理工作实施组织管理。

三、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2024年7月20日10时53分许，某工程服务有限公司作业人员张某、殷某、李某等6人在若羌某电力风电项目水泥电线杆杆塔组立登高作业时，作业人员张某违反电力高处作业操作规程，在开展水泥电线杆登高作业中，准备越过电线杆处的支撑横担时，未按照操作要求提前固定好五点式安全带，违规解开腰间护腰绳，失去五点式安全带和护腰绳双重保护，从距地面13米高处不慎坠落，经抢救无效死亡。

（二）事故应急救援情况

事发后，现场负责人立即组织救援，拨打120急救电话，并组织现场作业人员使用公司皮卡车将伤者送往若羌县人民医院抢救，受伤人员无明显外伤和出血情况，送往医院的路上反映腰部疼痛。12时29分许送至若羌县人民医院抢救，经全力抢救，伤者张某于18时23分许失去生命体征。

（三）应急救援评估

7月20日，事故发生后，县应急管理局联合县发改委、公安等部门赶赴事故现场进行勘查，对现场相关人员进行询问，初步了解事故情况，并报请县人民政府成立事故调查组开展事故调查。事故发生后，企业积极开展受伤人员抢救和善后工作，未产生其他次生灾害和不良社会影响。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员基本情况：事故造成1人死亡，张某，系某工程服务有限公司临时雇佣员工。

五、事故原因和事故性质

综合调查询问、现场勘验，认定该起事故为一起一般生产安全责任事故，事故造成1人死亡。

（一）事故的直接原因

作业人员张某开展水泥电线杆登高作业中，违反电力高处作业操作规程，未按照操作要求提前固定好五点式安全带，违规解开腰间护腰绳，失去五点式安全带和护腰绳双重保护情况下，从距地面13米高处不慎坠落死亡。

（二）间接原因

1、企业安全生产主体责任落实不到位，某电力工程集团有限公司对分包单位缺乏有效监管，现场安全监督管理层层衰减，包而不管。事故当班在登高、吊装高危作业现场未按照制定的《高处作业票》设置指挥人员及监护人员，现场全部为作业人员，现场安全监督管理责任未落实。

2、安全生产风险分级管控与隐患排查治理管理制度不健全。未组织开展安全风险有害因素辨识工作并进行分级管控；安全事故前期，某电力工程集团有限公司多次检查的《整改通知单》中，部分《整改通知单》整改签收单位未签字确认，责任未压实；施工方、监理方在自锁器、安全绳防护未到位的情况下组织高处作业，并批准高处作业票。

3、培训教育和日常管理机制不健全，未严格进行安全技术交底。未按规定学时、内容对新入职员工进行安全培训教育，作业人员缺乏安全操作技能，安全意识淡薄。承包方日常安全检查中发现员工存在大量“三违”行为，未认真开展原因分析，制定行之有效的内部管理考核机制，“三违”行为缺乏有效监管手段；2024年7月19日至25日申请的《高处作业票》，未对死者张某开展安全技术交底宣传。

4、安全操作规程不健全，未制定高处作业操作规程。某电力工程集团有限公司未完善安全管理制度和操作规程。未对高处作业安全注意事项和安全防范措施作出规定。

5、工程施工监理方现场安全缺乏有效监督，隐患整改不彻底、施工作业人员“三违”现象严重，发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工。

六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）因事故死亡建议免予追究责任人员

张某，系某工程服务有限公司工人，违反电力高处作业操作规程，在开展水泥电线杆登高作业中，未按照操作步骤提前固定好五点式安全带，违规解开腰间护腰绳，从距地面13米高处不慎坠落死亡，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的人员

1、李某，系某电力工程集团有限公司法定代表人全权委托项目经理，未严格督促落实承包单位安全生产整改措施，现场安全隐患治理跟进督促落实不到位，未及时排查生产安全事故隐患，对事故的发生负有现场管理责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条之规定。建议县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定给予其行政处罚。

2、陈某，系某工程服务有限公司法定代表人全权委托负责人，现场安全技术交底有缺项，未对死者张某进行宣贯；事故当班在登高、吊装高危作业现场未按照制定的《高处作业票》设置督促落实指挥及监护人员；在高处作业现场未按照制定的《若羌县若羌河风电及配套储能项目集电线路（一标）杆塔组立方案》设置自锁器与安全绳进行双重保护的情况下组织作业。对事故的发生负有安全管理责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条之规定。建议县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定给予其行政处罚。



3、周某，系某股份有限公司法定代表人陈某授权总监理工程师，安全管理不到位，未及时发现并消除施工单位安全隐患，在自锁器、安全绳防护未到位的情况下批准高处作业票。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条之规定。建议县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定给予其行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的单位

1、某电力工程集团有限公司，包而不管，以包代管，现场安全监督管理层层衰减；未严格督促落实安全生产整改措施，现场安全隐患治理跟进督促落实不到位；安全生产投入不足，现场个体安全防护装备配备不到位，个体防护设备短缺。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十三条、第四十一条之规定，建议县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款规定给予其行政处罚。

2、某工程服务有限公司，对承包的工程未严格落实高处作业安全防范措施，事故现场未配备现场安全监管力量；未严格制定并落实安全操作规程，未按照规定对现场作业人员开展教育培训；在未配备设置自锁器，与安全绳进行双重保护的情况下组织作业。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条规定，建议县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款规定给予其行政处罚。

七、事故主要教训

（一）某电力工程集团有限公司，贯彻落实安全生产理念不牢，企业主体责任落实不到位，安全生产风险分级管控与隐患排查治理管理制度不健全。未组织开展安全风险有害因素辨识工作并进行分级管控，安全生产责任未压实，隐患闭环治理不彻底，安全生产投入不足，现场个体安全防护装备配备不到位，个体防护设备短缺，在安全防范措施落实不到位的情况下批准高处作业。

（二）某工程服务有限公司，对承包的工程未严格落实高处作业安全防范措施，事故现场未配备现场安全监管力量，未按照规定对现场作业人员开展教育培训，安全技术交底不到位，如实告知作业场所和工作岗位可能存在的风险因素、防范措施以及现场应急处置方案，未杜绝违章作业的发生，未按照《中华人民共和国劳动法》相关规定与死者张某未签订劳动合同，确立劳动关系、明确双方权利和义务，未按照《中华人民共和国安全生产法》第五十一条的规定为其购买工伤保险。

（三）某股份有限公司，督促跟进安全隐患闭环治理不力，现场作业安全缺乏有效监督，隐患整改不彻底，发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工，履行监理责任不到位。

八、事故整改和防范措施

（一）某电力工程集团有限公司。加强外包施工单位安全管理，压实各单位安全生产责任，切实落实企业安全生产主体责任，健全完善安全生产责任制，严格执行检维修作业及相关制度，加强作业现场安全监管，强化员工安全教育培训，落实落细安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。强化分包单位的管理，进一步

明确各自的安全生产管理职责，加强与分包单位安全生产统一协调、管理。加强安全隐患检查排查，督促安全隐患整改落实；严格按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）要求，依法保证安全生产所必须的资金投入。

（二）某工程服务有限公司。强化现场管理，进一步完善高处作业安全防范措施，配齐优化现场安全管理力量，严格落实安全技术交底制度，如实告知作业场所和工作岗位可能存在的风险因素、防范措施以及现场应急处置方案；定期组织施工现场安全检查和隐患排查治理，严格落实施工现场安全措施，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为发生；严格按照《中华人民共和国劳动法》规定全员签订劳动合同，并购买工伤保险。

（三）某股份有限公司。配强优化监理人员，严格按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，认真履行法定职责。

若羌某电力风电项目“7·20”一般

高处坠落事故调查组

（若羌县应急管理局代章）

2024年11月22日

扫一扫在手机打开当前页