龙州县城区老旧管网改造及附属设施项目（一期）“4.7”一般坍塌事故调查报告

2025-06-17 11:29 来源：龙州县应急管理局

2025年4月7日下午17时50分许，在龙州县城区老旧管网改造及附属设施项目（一期）城北路工地，工人在顶管井Y20号井基坑开挖工作施工起坍塌事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）规定，龙州县人民政府成立了管理局、监察委、总工会、公安局、住建局、人社局、龙州镇政府等单位组成的事故调查组，依法对事故开展调查。事故调查组按照“四不放过”严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过实地勘察、调查取证、查阅资料、询问相关人员，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡济损失等情况，认定了事故性质和责任，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了对责任单位和相关人员的处理意见及防范措施建议。现将事故调告如下:

一、事故基本情况

（一）事故时间:2025年4月7日下午约17时50分。

（二）事故地点:龙州县城区老旧管网改造及附属设施项目（一期）城北路顶管工作井Y20号井。

（三）事故单位：广西鸿岳人力资源有限公司。

（四）行业类别:建筑。

（五）事故类型:坍塌。

（六）事故性质:生产安全责任事故。

（七）经济损失:直接经济损失143万元。

（八）事故等级:一般事故。

（九）伤亡情况:死亡1人。死者冷某万，男，汉族，59岁，家住重庆市开县白泉乡，身份证号：512222**********，广西鸿岳人力资司劳务人员，于2024年9月来到龙州县城区老旧管网改造及附属设施项目（一期）从事顶管工作井开挖工作，在本次事故中因坍塌被压救治无效死1

二、龙州县城区老旧管网改造及附属设施项目（一期）概况

（一）工程项目概况

项目位于龙州县城区内，建设内容与规模：新建雨、污水管网，雨水改造主管道总长度约为25千米。污水改造主管道总长度约为25千米。路恢复面积约为85260平方米，供水主管长约500米，管径DN800。

（二）项目承包基本情况

1.2023年9月26日龙州县住房和城乡建设局与广西建工集团第三建筑工程有限责任公司和中科瑞城设计有限公司组成的联合体签订了《龙州县管网改造及附属设施项目（一期）（EPC）工程总承包合同》，开工日期：2023年9月30日，工期总日历天数：700天。

2.2023年12月22日广西建工集团第三建筑工程有限责任公司与广西鸿岳人力资源有限公司签订了《龙州县城区老旧管网改造及附属设施项目（EPC）工程总承包工程项目建设工程施工劳务分包合同》，同时签订了《工程施工承分包安全协议》，明确了安全生产管理职责。

3.2024年2月8日龙州县住房和城乡建设局与广西新厦工程咨询有限公司签订了《龙州县城区老旧管网改造及附属设施项目（一期）全过程工务》监理合同，广西新厦工程咨询有限公司对工程施工全过程进行监理。

三、相关事故单位概况

（一）建设单位：龙州县住房和城乡建设局，统一社会信用代码：11451423007778026Q。机构地址：广西崇左市龙州县龙州镇独
号，负责人：何某生。

（二）施工总承包单位：广西建工集团第三建筑工程有限责任公司，类型：其他有限责任公司，统一社会信用
9145020027298084XF，法定代表人郑某，注册资本：壹拾亿圆整，成立日期：1982年01月21日，营业期限：1982年01月21日至2040年01月
所：广西柳州市北雀路98号，经营范围：建筑工程施工总承包特级；建筑行业（建筑工程、人防工程）甲级设计资质；风景园林工程设计专项乙级
业乙级；市政公用工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；地基基础工程专业承包壹级；建筑幕墙工程
壹级；起重设备安装工程专业承包壹级；消防设施工程专业承包壹级；城市及道路照明工程专业承包壹级；环保工程专业承包壹级；建筑机电安装
承包壹级；石油化工程施工总承包；古建筑工程专业承包壹级；防水防腐保湿工程专业承包壹级；电子与智能化工程专业承包壹级；模板脚手架工
包；城市园林绿化；防雷工程专业施工；风能、太阳能、地热能环保新能源设备采购、销售与安装；装配式建筑；承包与其实力、规模、业绩相适
工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；土石方工程；以下范围由分支机构经营：汽车修理（甲类），塑料门窗、铝合金门窗生产
备及建筑施工周转材料租赁服务，材料仓库出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）建筑业企业资质证
D145011096，有效期至2028年12月22日，资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级；可承接建筑各等级工程施工总承包、工程总承包和项
务。市政公用工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级。安全生产许可证编号：（桂）JZ安许证字〔2004〕000102,发证日期：2004年12
有效期：2022年10月19日至2025年10月19日。企业相关证照齐全有效。

（三）事故单位：广西鸿岳人力资源有限公司，统一社会信用代码：91450100MABT9B0611，类型：有限公司(自然人投资或控股)，
西自由贸易试验区南宁片区杜鹃路10号，法定代表人：覃某龙，注册资本：伍佰万圆整，成立日期2022年07月04日。经营范围：一般项目：人力
（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；对外承包工程；土石方工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施
工程机械与设备租赁；金属门窗工程施工；门窗制造加工；交通设施维修；普通机械设备安装服务；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭
依法自主开展经营活动）许可项目；建筑劳务分包；建设工程施工；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。建筑业企业资质证书编号D345128085，有效期至2028年04月25日。安全生产许可证编号：（桂）
字〔2023〕005586,发证日期：2023年4月28日，有效期：2023年04月28日至2026年04月28日。企业相关证照齐全有效。

（四）监理单位:广西新厦工程咨询有限公司，统一社会信用代码91450100588621819K（8-1），类型：有限责任公司（自然人
股），注册资本：壹仟零陆拾陆万元整，法定代表人：玉某春，成立日期：1996年5月10日，营业期限：长期，住所：中国（广西）自由贸易试验
区五象大道403号富雅.国际金融中心G1栋十九层1909号、1912号，经营范围：全过程工程咨询、工程监理、工程造价咨询、工程项目管理、工
计、工程勘察设计、工程招标代理、政府采购代理（以本项目涉及资质证的凭资质证经营）；建设项目投资咨询；电子科技的技术开发；软件开发
平面设计；计算机系统集成；建筑技术开发、技术咨询、技术服务；企业管理信息咨询；信息技术咨询。许可项目：各类工程建设活动。（依法须
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
营活动）。项目总监：李某友。企业相关证照齐全有效。

四、事故发生经过、救援及善后处理情况

（一）事故发生经过及救援情况

2025年4月7日下午15时30分左右广西鸿岳人力资源有限公司劳务人员邓某兵班组共8人，到达龙州县城区老旧管网改造及附属设施项目（一
路顶管井Y20号井，当挖掘机挖掘并清理完井下泥土后，约16时，邓某兵、王某祥、黄某应、阳某、彭某平、冷某万等6名工人下井做边坡土方开
开挖已完成3节混凝土防护浇筑，每节防护1.2m，剩余2节2.4m未做混凝土防护浇筑)。16时30分许，广西鸿岳人力资源有限公司施工管理员王某
城北路顶管井Y20号井时，发现该井下中间有条污水管道穿过，影响挖掘机施工，且中间一条沟槽已超挖一节达到2.5m深。现场作业人员正在通过
底部，以自下而上的开挖方式进行作业，存在重大安全隐患，施工管理员王某安立即要求工人停止开挖作业并离开基坑，返回到基坑顶部进行安全
某安交代工人隐患未消除和未经允许不得再下基坑作业。17时30分左右，王某安到其它地方巡视，之后邓某兵等6名工人又下到井下作业，17时
冷某万在井下最深处作业时，2.5m高的边坡一侧突然坍塌，冷某万全身被泥土掩埋，班组其他5人发现后立即开展救援工作，把被埋的冷某万救出
掘机带到地面上，同时有工人拨打了120急救和110报警电话，班组长邓某兵17时57分向施工管理员王某安电话报告了事故情况。18时07分120急
事故现场，冷某万终因胸腹部严重受伤经医护人员现场抢救无效死亡。

（二）事故善后处置情况

事故发生后，广西建工集团第三建筑工程有限责任公司和广西鸿岳人力资源有限公司积极与死者家属协商，于2025年4月18日达成一次性赔偿
月19日晚死者家属将冷某万遗体运回重庆老家安葬，善后处置工作完毕。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

作井工冷某万自身安全意识淡薄，工作中注意力不集中，自我保护能力意识薄弱，违反安全操作规程作业，未按专项施工方案“开槽支撑、先分层开挖、严禁超挖”、“自上而下、分层、分步、支护紧跟土方开挖和连续作业”的要求施工，冷某万违规在未做防护的超挖坡底部开挖，并采方式自下而上进行开挖作业。在掏掘泥土时，超高作业面一侧突然坍塌，冷某万瞬间被坍塌的土方掩埋，导致胸腹部严重受伤死亡，这是事故发生因。

（二）间接原因

1.广西鸿岳人力资源有限公司未严格落实安全生产主体责任，对施工现场安全管理不到位，没有教育和督促从业人员严格执行本单位的各项安章制度和施工安全操作规程，施工作业人员在基坑开挖作业时未按要求安排施工管理人员在施工现场进行监管，未有效制止工人在未按专项施工方支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”、“自上而下、分层、分步、支护紧跟土方开挖和连续作业”要求施工的违规行为，这是事故发生的间一。

2.广西鸿岳人力资源有限公司负责人履职不到位，对从事工作井施工员和劳务作业人员三级安全教育和技术交底培训不到位，未到施工现场履对现场存在顶管作业井开挖未按专项施工方案实施分节防护、人工开挖违规操作的安全隐患，未能及时发现并落实整改，未及时消除生产安全事故是事故发生的间接原因之二。

3.广西建工集团第三建筑工程有限责任公司，对龙州县城区老旧管网改造及附属设施项目（一期）未依法履行安全管理职责，项目安全管理员路顶管井Y20号井开挖实施现场巡查及现场监督，对现场存在顶管工作井分节防护与专项施工方案不符，工人开挖深度及开挖方式未按专项施工方工等明显不安全行为及时指出纠正，安全管理明显缺失，这是事故发生的间接原因之三。

4.广西新厦工程咨询有限公司，对龙州县城区老旧管网改造及附属设施项目（一期）监理缺失，在龙州县城区老旧管网改造及附属设施项目（北路顶管井Y20号井施工作业中，未认真履行监理职责，未对作业井开挖进行相应的安全巡视和旁站监理，对现场存在顶管工作井分节防护与专项不符、工人违反操作规程施工作业的行为，未能及时发现并制止，安全监理存在漏洞，这是事故发生的间接原因之四。

（三）事故性质

经调查认定，龙州县城区老旧管网改造及附属设施项目（一期）“4.7”坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

六、对事故责任单位及有关责任人员的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对事故责任的认定及事故单位、责任人的处理建议如下：

（一）建议给予行政处罚的单位

广西鸿岳人力资源有限公司对此次事故负有管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条和第四十四条规定。建议由龙管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定，对广西鸿岳人力资源有限公司给予行政处罚。

（二）建议免予追究责任人员

冷某万，安全意识淡薄，在工作井底部采取掏挖土方的方式违规冒险作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中已经死亡，建议不再追

（三）建议给予行政处罚人员

覃某龙，广西鸿岳人力资源有限公司负责人，未履行主要负责人安全生产管理职责，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安患，导致发生生产安全事故，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对事故的发生负有领导责任，建议由龙管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项规定给予行政处罚。

（四）建议企业内部处理人员

1.张某军，广西建工集团第三建筑工程有限责任公司龙州县城区老旧管网改造及附属设施项目（一期）负责人，对项目部内部管理不到位，未公司的安全生产责任制和各项规章制度，致使施工现场安全管理混乱，导致事故发生，对事故发生负有主要领导责任。建议由广西建工集团第三建限责任公司按照“四不放过”原则和企业规章制度进行严肃处理。由龙州县住建局督促落实。

2.李某友，广西新厦工程咨询有限公司龙州县城区老旧管网改造及附属设施项目（一期）总监理工程师，未认真履行监理职责，未按照项目监则进行巡视、检查、旁站，对事故发生负有监理责任，建议由广西新厦工程咨询有限公司按照“四不放过”原则和企业规章制度进行严肃处理。由建局督促落实。

3.王某安，广西鸿岳人力资源有限公司龙州县城区老旧管网改造及附属设施项目（一期）现场施工管理人员，对未按照专项施工方案深基坑超业管理不到位，未有效制止工人违规操作行为，未组织消除安全事故隐患，对事故发生负有管理责任，建议由广西鸿岳人力资源有限公司按照“四原则和企业规章制度进行处理。由龙州县住建局督促落实。

七、防范措施及建议

（一）广西鸿岳人力资源有限公司和广西建工集团第三建筑工程有限责任公司龙州县城区老旧管网改造及附属设施项目部要深刻吸取事故教故原因进行深入分析，落实有关整改措施报住建部门审核把关。举一反三，严格落实顶管井开挖作业安全生产相关规章制度。一是要针对深基坑作员进行安全生产教育和技术交底培训，增强从业人员安全意识、自我保护能力。二是要加强深基坑开挖、起重吊装作业日常监控，特别是进行现场监督。三是要制定和落实好深基坑作业的安全规章制度和操作规程，并在实际作业时严格实施，坚决杜绝类似事故发生。

（二）施工监理单位广西新厦工程咨询有限公司要加强对施工现场的安全监管，认真履行监理责任，督促施工单位严格按照安全生产规章制规程进行施工，杜绝施工人员冒险违规作业。

（三）县住建局要严格落实安全生产“三管三必须”要求，切实履行行业监管职责，将此起事故在全行业进行通报，做到警钟长鸣。立即组有的在建建筑及市政工程项目工地进行一次安全生产大检查，进一步加强日常监管，对发现的问题要严格督促企业落实整改措施，全面消除安全隐防范类似事故再次发生，确保全县安全生产形势稳定。

龙州县城区老旧管网改造及附属设施项目

（一期）“4.7”坍塌事故调查组

2025年6月5日

网站地图 联系我们

主办：龙州县人民政府办公室 承办：龙州县信息中心 地址：广西崇左市龙州县龙州镇康平街28号

桂公网安备 45142302000001号　桂ICP备11001345号-1　网站标识码：4514230003

官方微信