索 引 号：	B36000-2026-7294415
文件编号：	
分　　类：	安全生产
生成日期：	2026-10-12
公开方式：	主动公开
公开时限：	常年公开
公开范围：	面向全社会
责任部门：	

【事故调查报告公示】兴国经开区兴国兴氟化工有限公司“3•14”灼烫（轻伤）事故调查报告

访问量：92

兴国经开区兴国兴氟化工有限公司“3·14”灼烫（轻伤）事故调查报告

2026年4月17日，兴国县应急管理局接到赣州市应急管理局转办匿名举报件，反映“兴氟化工3月中旬发生1起承包商员工被氢氟酸严重烧伤事故，人员在医院重症监护室即ICU达一周才救回生命”。兴国县应急管理局接报后，立即对该起事故进行调查核实，经核查，情况属实。

2026年3月14日11时31分，兴国兴氟化工有限公司零星维修服务单位（赣州市民安环保设备有限公司）的维修人员，在R22车间维修（拆除）缓冲罐过程中，发生一起残酸灼烫事故，造成1人受伤。截至目前，直接经济损失人民币41786.48元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》等规定，2026年6月3日，兴国县人民政府成立了兴国经开区兴国兴氟化工有限公司“3·14”一般灼烫事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由县应急管理局牵头，县总工会、县公安局、县人社局、经开区管委会派员组成。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过勘察现场、询问相关人员、调阅相关资料和集体讨论等方式开展了事故调查。现已查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理意见和事故防范措施建议。

经事故调查组认定，该起事故是一起因维修人员在进行危险性作业过程中，没有穿戴防酸服、手套，存在违规冒险作业行为，导致1人被残酸灼伤（轻伤）的事故。

一、事故概述

（一）事故名称：兴国经开区兴国兴氟化工有限公司“3·14”一般灼烫事故，更改为兴国经开区兴国兴氟化工有限公司“3·14”灼烫（轻伤）事故。

（二）事故发生时间：2026年3月14日11时31分。

（三）事故发生地点：兴国兴氟化工有限公司R22车间真空机组。

（四）事故单位：赣州市民安环保设备有限公司。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位。赣州市民安环保设备有限公司（以下简称:赣州民安公司），赣州民安公司取得了安远县行政审批局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：91360726MABRRP162U；法定代表人：赖**；类型：有限责任公司（自然人独资）；注册资本：伍万元整；成立日期：2022年7月21日；住所：江西省赣州市安远县欣山镇国泰路嘉韵小镇小区4栋B单元1801室；经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，环保咨询服务，除尘技术装备制造，普通机械设备安装服务，机械设备销售，塑料制品制造，塑料制品销售，玻璃纤维增强塑料制品制造，玻璃纤维增强塑料制品销售，生态环境材料制造，生态环境材料销售，风机、风扇销售，劳务服务(不含劳务派遣)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2.相关单位。兴国兴氟化工有限公司（以下简称:兴氟化工公司），兴氟化工公司取得了兴国县行政审批局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：913607327947624959；法定代表人：何帮井；类型：其他有限责任公司；注册资本：伍仟万元整；成立日期：2006年10月27日；住所：江西省赣州市兴国县潋江镇洪门工业园猫岭社区新寨组；经营范围：许可项目:危险化学品生产，危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品)，电子专用材料制造，电子专用材料研发，化工产品销售(不含许可类化工产品),电子专用材料销售，汽车零配件批发，汽车零配件零售，汽车装饰用品销售，新能源汽车生产测试设备销售，五金产品批发,五金产品零售，针纺织品销售，产业用纺织制成品销售，非金属矿及制品销售,金属制品销售,橡胶制品销售，塑料制品销售，制冷、空调设备销售，家用电器销售，家用电器零配件销售，润滑油销售，新能源汽车换电设施销售，机动车充电销售，合成材料销售，厨具卫具及日用杂品批发，办公用品销售，医用口罩批发，医用口罩零售，日用口罩(非医用)销售，消毒剂销售(不含危险化学品)，食用农产品批发，互联网销售(除销售需要许可的商品)，国内贸易代理，货物进出口，技术进出口，选矿(除稀土、放射性矿产、钨)，工程管理服务，软件开发，信息系统集成服务，数据处理和存储支持服务，信息技术咨询服务技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（二）零星维修服务概况

2025年4月12日，兴氟化工公司与赣州民安公司签订了《零星维修服务合同》，工程名称：塑料设备、管道等日常维修；工程地点：兴氟化工公司厂区；工程承包范围：乙方（赣州民安公司）根据甲方（兴氟化工公司）需求，负责提供塑料设备、管道等的日常维修服务，甲方应书面通知乙方进行维修服务，乙方收到维修通知并到达作业现场的合理时间：紧急情况下24小时内到达现场，一般情况下48小时内到达现场；合同价格：单价按500元/人/天执行；合同期限：自2025年4月12日起至2026年4月11日止。合同附带《承包商HSE协议》，协

议约定甲方应按照相关规定要求，设立安全生产管理机构，配备专（兼）职安全管理人员，对乙方进行安全管理、人员岗前安全交底，为乙方现场人员配备相应劳动防护用品等。

（三）安全管理情况

经调查，赣州民安公司与兴氟化工公司签订的《零星维修服务合同》附有HSE协议及补充协议，约定了双方的安全管理职责。2026年2月24日，兴氟化工公司的安全生产管理机构对乙方的零星维修入厂作业进行了安全培训，安全技术交底（内容：《兴氟化工入厂（作业）安全须知》《承包商外来施工人员入厂安全培训》），并进行了考核。维修现场配备一定的安全防护用品，安排人员现场管理，指派人员协助维修。

今年春节后，赖**带领维修人员返回兴氟化工公司维修，没有认真按照规定组织维修作业人员开展安全教育培训，没有认真进行安全技术交底，仅对作业人员告知注意安全等事项。赖**离开兴国县前，安排叶**、欧阳*继续留在兴氟化工公司从事维修工作，口头告知注意安全。

（四）事故发生经过

2026年3月14日8时左右，兴氟化工公司R22车间主任剧**安排侯*（班长）、邓**（操作工）对R22反应釜进行泄压、压料。在管路试压过程中，发现应急储槽真空机组的缓冲罐，因设备老化，焊缝出现渗漏。

10时30分左右，侯*将缓冲罐故障问题，通过剧**向公司相关部门报告，要求安排塑焊工前来维修。

10时44分，赣州民安公司的塑料焊工叶**到达R22车间，与剧**会合。

10时46分，剧**在真空机组处，现场向叶**交代检修内容，沟通检修方案。

10时50分，剧**安排李**（操作工）、李*柏（操作工）拆除缓冲罐进气口的法兰螺丝。

10时54分，叶**负责拆除缓冲罐的支架。

11时05分，剧**离开现场，安排侯*负责现场安全监管。

11时10分，侯*取来安全防护用品（防酸手套、防护面罩），监督叶**穿戴。

11时19分，邓**打开缓冲罐底部的排污阀，发现无液体排出，现场作业人员判断缓冲罐内无残酸。叶**在拆除缓冲罐过程中，发现缓冲罐顶部止回阀的四颗螺丝生锈腐蚀，需使用

角磨机切割，因穿防酸手套不好操作角磨机，便脱去防酸手套进行切割作业，之后再没穿防酸手套作业。

11时25分，剧**返回维修现场。

11时30分，叶**拆除缓冲罐的止回阀法兰及压力表。

11时31分，叶**和李**准备将缓冲罐从支架侧面抬出，因管道遮挡缘故，李**那端需向上抬高，缓冲罐才能顺利出来。当李**在抬高缓冲罐过程中，叶**那端出现较低，缓冲罐发生倾斜后，罐内的残留酸液（低浓度氢氟酸）从焊缝处渗漏流出，滴在叶**的右手和右大腿上，随后缓冲罐摔在地面，冒出白色烟雾。

事故发生后，侯*立即将叶**带至洗眼器处，用水和六氟灵在灼伤部位进行冲洗等应急处置，同时现场人员向相关部门报告事故情况，之后公司安排车辆、人员将叶**送往兴国县第二医院医治。

（五）伤者治疗情况

3月14日12时左右，叶**在兴国县第二医院普通病房接受治疗，经医院检查，叶**各项检测指标正常。当天下午，院方考虑普通外科病房无法达到无菌要求，伤口存在感染风险，加上输液补充钙、镁离子的速度较慢，建议将叶**转入ICU病房治疗，因ICU病房属于无菌室，也更好地补充电解质，有利于治疗。

3月23日，叶**认为兴国县第二医院的治疗较为保守，遂转至赣州市人民医院治疗，入院诊断结果显示：1.多处三度烧伤；2.多处二度烧伤；3.累及体表10%以下的烧伤；4.肩和上肢三度化学性灼伤；5.髋和下肢三度化学性灼伤。

3月25日，赣州市人民医院结合叶**的伤势，采取“右上肢及右下肢切痂术+烧伤创面扩创术+封闭负压引流术”治疗。

4月3日，赣州市人民医院对叶**采取“右膝带蒂复合组织瓣切取移植术+右上肢及右下肢烧伤创面扩创+右手肌腱骨外露创面双层人工真皮移植术+封闭负压引流术+右下肢石膏外固定术”治疗。

4月21日，赣州市人民医院再次对叶**采取“右上肢及右下肢烧伤创面扩创+右上肢、右下肢及左大腿供瓣区游离皮片移植术+右膝游离皮瓣移植术+阔筋膜移植术头部及右侧躯干取皮术+右上肢封闭负压引流术+右下肢石膏外固定术”治疗。

5月7日，叶**办理出院，在家中休养，同时照顾其生病的母亲。

6月10日，叶**正式返岗，赣州民安公司安排其在赣县区（江西中南环保设备有限公司的项目）安装水管。

（六）事故现场情况

经调查，事故发生地点位于兴氟化工公司的R22车间真空机组。现场分布各类管路及设施，拆除环境受限，不便将缓冲罐平的抬出，缓冲罐另一端需抬高，倾斜一定角度，才能顺利出来。



（七）伤者基本信息及直接经济损失情况

伤者信息：叶**，男，汉族，41岁，户籍地址：江西省赣州市安远县**********464号，公民身份号码：36072619******4314，系赣州民安公司塑焊维修工。截至目前，直接经济损失人民币41786.48元。

（八）事故伤情认定

该起事故是一起因维修人员在进行危险性作业过程中，因没有穿戴防酸服、手套，存在违规冒险作业行为，导致1人被残酸灼伤（轻伤）安全责任事故。认定轻伤依据：

①依据赣州市人民医院出院记录显示：叶**自主能力正常，出院时病情痊愈。

②依据询问笔录、返岗照片等。经调查，2026年3月14日，叶**受伤入院治疗；5月7日办理出院，在家中休养，同时照顾其生病的母亲；6月10日返岗，在赣县区（江西中南环保设备有限公司的项目）安装水管。

③依据原《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）中“4.1轻伤指损失工作日低于105日的失能伤害”的规定。经调查，叶**受伤后，返岗作业时间在90天内，实际损失工作日低于105日，符合判定轻伤情节。

综合上述，结合实际，按照实事求是原则，最终认定叶**被残酸灼伤为轻伤事故。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，剧**分别向公司许**（分管领导）、谢*（HSE总监）、彭宁*（HSE经理）报告事故情况。

11时41分，彭宁*、谢*、许**陆续到达现场，参与指挥应急处置工作。

11时46分，现场应急处置基本结束，谢*立即联系兴国县第二医院，同时安排公司车辆，由彭宁*负责将叶**送往医院救治。

12时左右，叶**到达兴国县第二医院，彭宁*向兴国县应急管理局报告事故情况。接报后，兴国县应急管理局立即派员前往医院了解、协调有关事宜，并督促医院做好治疗工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，侯*立即作出应急处置反应，将叶**带至洗眼器处进行应急处置，首先用水对灼伤部位进行冲洗,再用六氟灵在灼伤部位喷洗。

11时35分，剧**联系AHF车间，调用六氟灵前往洗眼器处。期间，持续用六氟灵和水冲交替方式，在叶**灼伤部位进行冲洗。

11时41分，彭宁*、谢*、许**陆续到达现场，指挥邓**剪开叶**的右腿裤，用六氟灵和水不间断反复的对灼伤部位进行冲洗。

11时46分，现场应急处置基本结束，谢*立即联系兴国县第二医院，并安排公司专车、人员（彭宁*）将叶**送往医院救治。

（三）应急处置评估结论

事故发生后，现场人员应急处置反应迅速,主动采取有效的应急处置措施，信息报送及时。企业管理层接报后，第一时间启动应急响应，快速到达现场，参与指挥应急处置工作。处置过程中，主动联系较近医院，安排专人、专车，及时将叶**送往医院治救，信息报送及时。但县应急管理局接报后，认为轻伤事故，没有及时将事故信息录入生产安全事故统计信息直报系统。综合评估，该事故应急响应迅速，现场应急处置合理有效，事故得到妥善处理，未引发社会不稳定因素。

四、事故原因分析

（一）直接原因

1.人的不安全行为：叶**安全意识淡薄，风险辨识能力不足；危险作业前，缺失危化品维修作业常识，没有按规穿防酸服。作业途中，擅自脱下防酸手套，存在违规冒险作业、安全防护措施不落实行为，是造成本次事故的直接原因。

2.物的不安全状态：作业现场虽配备防酸面罩和防酸手套等专用防护用品，但没有按规配备防酸服，存在安全防护物资保障不到位，是造成本次事故的另一直接原因。

（二）间接原因

1.教育培训不到位。没有认真按规定组织开展安全教育培训，涉及氢氟酸危险性维修作业，没有针对性开展专项安全培训，仅口头告知注意安全事项，安全技术交底不实，灼伤风险告知不到位，导致人员出现违规冒险作业行为，为事故发生埋下隐患。

2.安全管理不到位。现场安全管理缺失，危险作业管控机制执行不严，对安全防护用品佩戴情况监督不力，没有及时消除现场作业安全隐患。

五、有关责任单位存在的问题

1.赣州民安公司，未认真按照规定组织开展安全教育培训，涉及氢氟酸危险性作业，没有针对性开展专项安全培训，仅口头告知注意安全事项，安全技术交底不实，灼伤风险告知不到位，没有按合约配备防护用品并监督佩戴，没有及时发现、制止违规冒险作业行为，维修现场安全管理混乱。

2.兴氟化工公司，对零星维修服务单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，培训效果不佳，遵守公司安全生产规章制度和安全操作规程监督不到位，导致人员安全意识淡薄，存在违章冒险作业等问题。

3.兴国县应急管理局，县应急管理局接报后，认为是轻伤事故，没有将事故信息及时录入生产安全事故统计信息直报系统；对兴氟化工公司开展专家帮扶指导检查，未能及时发现

该公司存在安全管理问题漏洞。

六、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1.叶**，系赣州民安公司塑焊维修工。安全意识淡薄，风险辨识能力差，缺失危化品维修作业常识。维修作业没有按规定穿戴防酸碱防护服，且作业途中擅自脱下防酸手套，存在违规冒险作业和安全防护措施不落实行为，应对事故发生负直接责任，建议由赣州民安公司按照公司内部制度对叶**进行内部处理，处理结果报兴国县应急管理局备案。

2.李**，系兴氟化工公司R22车间操作工，在作业过程中未按规定穿戴防酸服，存在违规冒险作业行为，建议由兴氟化工公司按照公司内部制度对李**进行内部处理，处理结果报兴国县应急管理局备案。

3.侯*，系兴氟化工公司R22车间操作班长，作为现场管理人员，对现场安全监管不力，未及时制止违规冒险作业行为，建议由兴氟化工公司按照公司内部制度对侯*进行内部处理，处理结果报兴国县应急管理局备案。

4.剧**，系兴氟化工公司R22车间主任，作为现场管理人员，对现场安全监管不力，未及时制止违规冒险作业行为，建议由兴氟化工公司按照公司内部制度对剧**进行内部处理，处理结果报兴国县应急管理局备案。

（二）对有关责任单位的处罚建议

赣州市民安环保设备有限公司，未严格按规定对从业人员进行安全生产教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度，以及安全操作规程，掌握岗位安全操作技能；对作业人员进行安全技术交底不清，有效告知作业场所、岗位存在的危险因素，采取必要的安全防范措施；未按要求配备安全防护用品，并监督、教育从业人员正确佩戴与使用，未采取措施及时消除事故隐患，安全管理不到位。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[]、第四十一条第二款[]、第四十四条第一款[]、第四十五条[]规定，对事故发生负责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项[]、第九十九条第五项[]、第一百零二条[]规定进行处罚。

（三）其他处理建议

1.建议由兴国县应急管理局对兴氟化工公司主要负责人进行约谈。

2.建议由兴国县应急管理局向兴国县人民政府作出书面检查。

七、事故主要教训

（一）企业安全管理落实不到位。管理人员及作业人员思想认识存在严重偏差，存在“轻安全”的错误思想，安全生产制度、规程未能有效落地，责任分工不明确、岗位人员履职尽责意识薄弱。在现场作业管控方面，未按要求规范穿戴劳动防护用品，现场管理人员未对作业过程进行全程有效监护，未能及时发现并制止违规操作行为，形成了“无人管、无人查”的失控局面，现场作业管理存在明显的缺管、失管现象，安全管理体系形同虚设，是事故发生的核心主观原因。

（二）企业安全教育培训不到位。企业教育培训流于形式，缺乏系统性、实效性，针对性，提升安全技能有差距。未结合氟化工艺的危险特性开展精准培训，培训内容形式单一，安全技术交底不深、不细，导致作业人员安全意识淡薄，对危险特性认识不清，违规行为习以为常，主动规避风险的意识和能力不足，自我防护意识差，缺乏基本的安全风险防范意识。

（三）企业安全隐患排查不到位。企业危险作业管控不严，安全风险隐患排查工作不深入、不彻底，存在明显的缺漏和盲区，未能全面识别氟化工艺生产、检修等各环节存在的安全风险，导致风险隐患失控状态，现场安全监管缺位，为事故发生埋下隐患。

八、防范整改措施建议

为认真汲取事故教训，防止类似事故再次发生，针对事故中暴露的问题，提出如下整改措施建议:

（一）全面强化全员安全教育培训，夯实岗位安全基础。企业要深刻吸取本次灼伤事故教训，进一步强化员工安全教育培训，明确涉氟装置的日常巡检、操作和检维修作业过程的具体防护标准，要结合全员安全生产责任制、安全管理制度，事故案例警示，全面开展氟物质的灼伤、中毒危害知识和应急救援处置教育培训，通过“考核过关”，提升人员的安全意识和制度执行力，从思想上，根源上杜绝侥幸心理，麻痹思想，习惯性违章、冒险作业等“三违”现象的发生。同时避免培训教育浮于表面、走过场、流于形式。

（二）严格规范安全技术交底管理，实现作业全过程可控。企业必须全面压实危险作业安全技术交底管理制度，彻底整改交底不细致、内容不全面、责任不清晰、落实不到位等方面的监管漏洞。涉及氢氟酸等强腐蚀性维修作业，必须由技术负责人、现场安全员、班组长共同开展专项班前安全技术交底，严禁无交底作业、简单交底作业、口头随意交底现象。交底内容必须具体、精准、可落地，包含作业内容、作业风险、危险特性、操作注意事项、防护用品佩戴标准、作业环境隐患、应急撤离路线、灼伤应急处置措施等关键内容，做到一项作业、一次交底、全程可控。并要严格执行交底签字确认制度，做到全程留痕，杜绝交底走过场。

（三）压实现场安全管控责任，全面提升隐患排查治理能力。企业要加强对项目承包单位的安全生产统一协调、管理工作，要全面堵塞现场监管缺位、巡查不严、违章不纠、隐患不治等管理短板。要狠抓设备检修和现场作业管理，认真梳理设备检维修管理制度和现场作业管理制度、操作规程，细化工作方法、流程和考核标准，确保制度具有可操作性、可检验性。同时，要加大违章行为查处和考核力度，督促员工严格落实各项安全生产规章制度，杜绝类似现象再次发生。

兴国经开区兴国兴氟化工有限公司“3·14”

灼烫（轻伤）事故调查组

2026年10月11日