*宿舍楼土建
工程工地“2·9”车辆伤害事故调查报告

2026年2月9日11时10分左右，田东县祥周镇康元村“*集团”生猪养殖基地内的*项目宿舍楼土建工程工地，废品收购商驾驶铲车行驶过程发生铲车侧翻事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，田东县人民政府依法成立由县府办、县公安局、县应急局、县住建局、县农业农村局、县总工会、县人社局和祥周镇人民政府等单位共同组成*项目宿舍楼土建工程工地“2·9”车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县纪委监委介入调查，同时，聘请安全生产技术专家组成专家组，参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员问询、专家论证等方式，查明了事故经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及相关人员的责任，针对事故暴露出的问题，总结分析了事故主要教训，提出了防范整改的措施建议。

经调查认定，*项目宿舍楼土建工程“2·9”车辆伤害事故是一起非安全生产事故，属一般意外事故。

一、基本情况

*项目位于田东县祥周镇，是*盘活正邦科技猪场后实施的智能化技改项目，*成立于2024年7月23日，注册地位于广西壮族自治区百色市田东县*镇*村*屯26-1号，法定代表人为*。经营范围包括许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；饲料生产；兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；以自有资金从事投资活动；食用农产品初加工；食用农产品批发；畜禽粪污处理利用；畜禽收购；肥料销售；粮食收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。项目于2025年2月投入试运行，目前就业职工200多人。

二、事故发生经过

2026年2月7日，*项目承建公司*建筑劳务有限公司现场负责人*联系场外废品收购商*（男，1982年出生，田阳县*人），宣称在项目现场宿舍楼后的建筑材料废品可以免费捡走（全场建筑材料废品由*建筑劳务有限公司处理），当日*驾驶自有铲车到*项目宿舍楼后面翻捡垃圾。2026年2月9日10时30分左右，*驾驶自有铲车在场区行驶至一处高坡路面时，铲车在没有任何

碰撞的情况下意外翻滚至坡底，同时砸向一辆在正常作业的挖机，造成挖机驾驶室变形，挖掘机司机*（男，1980年出生，田东县那拔镇*村人）受伤，铲车驾驶员*也被压在铲车驾驶室内。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置情况

事故发生后，在场的*建筑劳务有限公司施工人员*发现后，立即向*建筑劳务有限公司现场负责人*报告，*现场查看后向建设方现场管理人员报告，建设方现场管理人员立即拨打120急救电话、119消防、110报警电话，同时向当地政府和应急管理部门报告事故情况，并将受伤的挖机司机*及时送到医院救治。11时20分，祥周镇政府、县消防大队、辖区派出所陆续到达现场，*项目调来吊车等大型机械配合消防人员进行抢救，14时30分，消防人员将被压在铲车驾驶室内的驾驶员*救出，经现场120医护人员抢救无效，宣布死亡。受伤人员*送往田东县人民医院治疗，正在康复中。

（二）事故应急处置评估

现场人员发现事故后反应迅速，及时拨打急救电话，为抢救生命争取了时间；相关单位事故报告及时，未出现迟报、漏报情况，为后续调查处置工作奠定了基础。

四、事故勘察情况

（一）事故现场勘察情况

事故现场位于*项目宿舍楼后面区域。从现场调查看，铲车翻车处位于场区内大门口主路（水泥路）距离场区大门大约 100 米的一个右分岔路口附近。右分支路面下坡坡度大约 6°~7°，为土质路面，路面宽度约 5 米，铺有薄层灰渣；道路左侧边沿设有高约 0.3 米左右、宽约 1 米土堆拦挡墙；道路边坡 45°左右，坡深约 6~7 米，坡长 10 米上下；右侧为近 2 米高水泥板拦挡。事发路面没有看到刹车痕迹，但铲车偏离道路中心线（40°左右）的行车痕迹清晰可见。根据现场调查，铲车系驶出路面左侧挡车土堆后顺坡翻滚至坡底，造成铲车仰翻，并砸中了一辆在正常作业的挖掘机。路面、路肩及坡面车轮及翻滚痕迹清晰。铲车左后侧不远处的监控视频正好记录了铲车冲出路边翻车的全过程。



铲车拐弯视频截图



铲车拐弯后视频截图



铲车冲出路边视频截图



铲车侧翻后在路坡面留下的滚动痕迹



事故现场照片



事故现场照片

（二）其他可能因素排除情况

经公安机关对事故现场勘查、询问，排除他杀、自杀等情况。

五、人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，1人受伤，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准（GB/T6721）》及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，经统计，此次事故共造成直接经济损失约20万元。

六、事故原因分析

1.原因分析

事发前*建筑劳务有限公司现场负责人*联系场外废品收购商*后，*于2月7日到*项目宿舍楼后面翻捡建筑材料废品，对场区场地情况已有一定认知。

从监控视频看，事故为*驾驶铲车从场区进出场主道左拐弯进入分支路面几米后发生的。左拐弯时铲车高举铲斗倒调方向三次，进入岔路后铲斗仍然为高举状态，随后直接驶出路边，翻滚至坡底。现场调查时发现，拐弯地点场地是足够宽阔的，拐弯角度大致呈90°。从视频看，铲车倒调方向三次才能进入分岔支路，驾驶员的操控技术显然存在欠缺；进入支路后铲车铲斗仍然为高

举状态，显然是遮挡了前方视线，才导致铲车在偏离道路中心线的情况下径直驶出路外。

2.直接原因

*在开车过程中，违反《厂内机动车辆安全管理规定》[1]车辆驾驶室必须视线良好的相关规定，安全意识淡薄，麻痹大意，在前方视线被遮挡且操作不当的情况下，盲目驾驶，导致铲车没有采取任何刹车措施直接冲出路外，是本次事故的直接原因。

3.间接原因

（1）*项目承建方对外来方人员设备管理疏于管理，监管缺失。铲车司机是否经过培训考核未进行核实，任其在场内驾驶自己的无牌照车辆；铲车在行驶过程无人指挥引导。未对临时入场外来人员进行相关安全告知或签订安全管理协议，安全管理意识淡薄。

（2）建设单位现场安全管理监管不到位。未能及时发现承建方叫来的外来人员安全监管缺失，对无证外来铲车没有进行入场核检，铲车及司机证照情况不明。

七、对相关责任人员和责任单位的处理建议

注释：[1]劳动部关于颁发《厂内机动车辆安全管理规定》（劳部发〔1995〕161 号）的通知　第三十一条 车辆驾驶室必须视线良好，风挡玻璃不得使用有机玻璃及普通玻璃。必须装设后视镜、刮水器。

（一）相关责任人员的处理建议

1.当事人（死者*）

铲车司机*违反《厂内机动车辆安全管理规定》关于车辆驾驶室必须视线良好的规定，在前方视线被遮挡且操作不当的情况下盲目驾驶，是导致事故的直接责任者，对本次事故应负主要责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）相关责任单位的处理建议

1.*建筑劳务有限公司（项目承建方）

*建筑劳务有限公司作为项目承建方，主动联系当事人入场回收建筑垃圾，却对外来方人员及设备疏于管理，监管缺失，对本次事故应负次要责任，由于未与*签订务工协议，不构成雇佣关系，故不追究责任。

2.*项目（建设方）

*项目作为建设方，对项目承建方的现场安全监管缺失没有及时发现，对外来方人员及特种车辆入场把关不严，对事故的发生应负有一定的连带管理责任，由于不是在其生产经营活动中发生，故不追究责任。

八、事故防范及整改措施建议

（一）*建筑劳务有限公司要加强内部特种车辆安全管理，尤其要聚焦民间特种车辆监管盲区和管理漏洞，强化日常检查、坚决防范同类事故重复发生。

（二）*建筑劳务有限公司增强安全防范意识，在加强企业内部安全生产管理的同时，不能忽视对第三方及外来人员的管理。安全告知、安全培训、安全监管、安全管理协议签订等相关范围措施环节不能缺失。

（三）*要加强厂区场区工地的入场把关管理，对不符合安全条件要求的人员、设备、物资等，禁止随便进入生产建设场地。

（四）*要加强厂区场区工地的安全巡防检查及监测监控，发现安全隐患，及时管控。

*“2·9”车辆伤害事故调查组

2026 年 4 月 13 日