# 喀喇沁旗王宗军道路货物运输部（个体工商户）“5·18”厂内车辆致害一般生产安全事故调查报告

喀喇沁旗人民政府事故调查组

2026年7月6日

# 目 录

一、事故基本情况.....2

（一）事故单位基本情况.....2

（二）事故发生经过及现场处置救援情况.....3

二、事故现场情况.....5

三、事故直接原因.....6

（一）直接原因.....6

（二）间接原因.....6

四、人员伤亡和直接损失情况.....7

五、有关责任人员和单位处理建议.....7

（一）对事故责任人员的处理建议.....7

（二）对事故责任单位的处理建议.....9

六、防范和整改措施及建议.....10

# 喀喇沁旗王宗军道路货物运输部（个体工商户）“5·18”厂内车辆致害一般生产安全事故调查报告

2026年5月18日8时许，喀喇沁旗王宗军道路货物运输部（个体工商户）运输石灰石车辆司机王宗军在喀喇沁旗赤峰山水远航水泥有限公司破碎车间上料过程中掉入破碎机中，造成1人死亡的事故。

依照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，旗人民政府于2026年5月18日成立了由喀喇沁旗安委会办公室主任、应急管理局局长杨铁军任组长，喀喇沁旗安委会办公室副主任、应急管理局副局长姜阔为副组长，喀喇沁旗应急管理局、公安局、总工会等有关部门及人员参加的喀喇沁旗王宗军道路货物运输部（个体工商户）“5·18”车辆致害事故调查组，组织开展事故调查工作。并邀请旗纪委监委、旗检察院派员对调查过程实施全程监督。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证和现场勘查，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故发生的直接和间接原因，提出事故防范措施建议。

**经调查认定，喀喇沁旗王宗军道路货物运输部（个体工商户）“5·18”事故是一起厂内车辆致害造成的一般生产安全责任事故。**

## 一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

**1.喀喇沁旗王宗军道路货物运输部（个体工商户）**，企业类型：**个体工商户**，法人代表：王宗军，统一社会信用代码：92150428MAEMFA****。

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2.赤峰五利商贸有限公司，企业类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：唐广哲，统一社会信用代码：91150428MA0R5R****。

经营范围：砖瓦销售；建筑砌块销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；农业机械服务；农业机械租赁；机械设备销售；农业机械销售；园林绿化工程施工；劳务服务（不包含劳务派遣）；建设工程设计；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3.赤峰山水远航水泥有限公司，企业类型：有限责任公司，

法定代表人：张仲杰，统一社会信用代码：91150428114791****

经营范围：水泥生产；矿产资源（非煤矿山）开采；水泥制品销售；水泥制品制造；建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；装卸搬运；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑砌块制造；建筑砌块销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）事故发生经过及现场处置救援情况

1.事故发生经过

2026年5月17日14时45分，赤峰山水远航水泥有限公司破碎车间工作人员在日常生产巡检过程中，发现外包供货石灰石运输车辆作业异常，联系不到司机，随即向公司生产部进行反馈。14时50分，生产部接到反馈后，随即调取破碎机下料口实时监控录像核查情况。经监控排查确认，涉事车辆为蒙D64381石灰石运输车辆，司机为王宗军（身份证号：15042819731214****，户籍所在地：喀喇沁旗十家满族乡头道营子村）。该司机在破碎口卸车作业过程中，违反厂区安全生产管理规定，擅自下车进入高危卸车作业区域后从监控中消

失。

2.救援情况

接到报告后，赤峰山水远航水泥有限公司立即启动应急预案，成立现场应急救援小组，快速切断破碎设备电源，封锁事故作业区域，禁止无关人员、车辆进入，防止二次安全事故发生。为搜寻失联司机，该公司先后采取人工清理、挖掘机辅助清运的方式，对破碎口表层堆积石灰石进行全面清理，首轮清理作业结束后，未搜寻到失联人员。

为彻底排查搜寻失联人员，赤峰山水远航水泥有限公司在优化救援方案后，决定扩大清理排查范围，组织人员对破碎机设备底部、周边石灰石料堆进行逐层、分段清理排查。直至2026年5月18日7时35分，有救援人员在破碎机内部及料堆区域搜寻到部分衣物碎片及尸体残块，经家属和赤峰山水远航水泥有限公司人员共同核验，确认涉事司机王宗军死亡。2026年5月18日8时许，赤峰山水远航水泥有限公司分别向喀喇沁旗应急管理局和十家满族乡人民政府乡进行上报。

3.事故善后处理情况

2026年5月18日8时许，喀喇沁旗应急管理局接到事故信息后，立即组织有关人员第一时间赶赴现场维持秩序，安抚死者家属并向旗委、政府领导汇报。旗政府分管领导随即安排应

急局负责同志赶赴现场。目前，已成立由应急管理局局长杨铁军任组长、应急管理局副局长姜阔为副组长，旗纪委监委、旗检察院、旗公安局、旗总工会、应急管理局等相关部门为成员的事故调查组，全面开展事故调查工作。涉事企业所在地十家乡党委、政府及***逝者所在行政村干部已对死者家属进行了安抚，并就赔偿及善后事宜进行了有效协调沟通并***签署了《人民调解协议书》。死者家属情绪平稳,未发生相关网络舆情。

## 二、事故现场情况

根据喀喇沁旗公安局现场勘验检查卷，现场情况:

1、现场方位：现场位于内蒙古自治区喀喇沁旗十家乡石灰窑村赤峰山水远航水泥有限公司，306 国道十家乡石灰窑村段，306 国道北侧。

2、中心现场及勘查所见：中心现场位于内蒙古自治区喀喇沁旗十家乡石灰窑村赤峰山水远航水泥有限公司，赤峰山水远航水泥有限公司北侧 2 公里的山腰上，两层结构的山坡分层式卸矿破碎车间，两层沿着山体走向为阶梯状排列，外墙体见蓝色铁皮包裹，第一层为上层（卸矿层）、第二层为下层（破碎层）。第一层卸矿层入口为北侧，卸矿层分为：北侧为卸矿平台、南侧为受料大漏斗，卸矿平台与受料大漏斗之间是挡坎阻隔（挡坎高为 42cm），地面见灰土，卸矿平台西侧见一台翻斗货车，车头北侧、车尾南侧，货车车厢呈打开状态，货车车厢

后翻门呈半开状态，后翻门副驾驶一侧锁钩下侧箱体表面见擦蹭痕迹（拍照固定），后翻门副驾驶一侧锁钩表面见擦蹭痕迹（拍照固定）；东侧见钩机，车头为南侧，车尾为北侧；受料大漏斗底部见矿石，周围墙壁见灰土，第二层破碎层见绿色破碎机器，破碎机器底层为出料溜槽，出料溜槽内见红色斑迹（拍照固定）。

3、现场勘验检查，未见其他异常。

**三、事故直接原因**

（一）直接原因

喀喇沁旗王宗军道路货物运输部（个体工商户）自卸车司机王宗军在破碎口卸车作业过程中擅自下车进入高危卸车作业区域，违规站在卸车防护墙上手动敲击开启重型自卸车后箱板过程中，因身体过度前倾，被猛然打开的后箱板侧钩刮入破碎机进料口后死亡。

（二）间接原因

1. 破碎企业破碎机进料口缺少防坠落防护设施，设备本质安全不足;

2. 现场警示标识缺失：挡车墙、破碎机进料口周边未设置“禁止站立、严禁翻越、谨防坠落”“卸料严禁下车操作”等安全警示标志、标线，视觉提醒不足 。

3. 卸料高危作业无现场人员监护，习惯性违章与设备隐患长期未排查整改;

4. 对运输车辆及司机疏于管理，未督促维修自卸车液压尾门故障、开展装卸作业安全培训;

5. 该厂未对外来运输司机开展安全生产教育和培训，司机长期习惯性违章作业行为未能被纠正，安全风险辨识能力不足;

***6. 卸料作业全过程未配备现场安全员、调度员旁站指挥监护，车辆卸料、司机下车违规操作全程无人制止，现场劳动组织不合理，高危作业处于无人监管状态。***

## 四、人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡，直接经济损失180万元。

## 五、有关责任人员和单位处理建议

（一）对事故责任人员的处理建议

1.王宗军，男，蒙古族，1973年12月14日出生，作为***喀喇沁旗王宗军道路货物运输部（个体工商户）***的法人代表，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未保证本单位安全生产投入的有效实施，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重

预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，未与发包方签订安全管理协议，作为涉事自卸车驾驶员，长期过载运输，毫无安全风险意识，毫无自我保护意识，无视安全操作规程，无视安全风险告知，在未佩戴任何安全防护用品的情况下擅自进入高危区域进行违规作业，是事故发生的主要原因，对事故的发生负主要责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》的相关规定和赤峰山水远航水泥有限公司的安全管理制度和自卸车安全操作规程，因其在事故中死亡，免予处罚。

2.刘阳，男，汉族，1991年7月10日出生，赤峰山水远航水泥有限公司安全生产部副部长，对作业现场的安全生产工作疏于管理，未及时对高风险作业区域的作业现场进行巡查检查，未及时排查生产安全事故隐患，未及时制止和纠正违反操作规程的行为，未对赤峰五利商贸有限公司的进场作业人员进行入场安全教育培训，对事故的发生负有管理责任。

3.张仲杰，男，汉族，1976年11月21日出生，赤峰山水远航水泥有限公司法定代表人，未对赤峰五利商贸有限公司的人员、设备、作业区域整体纳入本公司的安全生产统一管理体

系，未与赤峰五利商贸有限公司签订安全管理协议，未组织制定并实施外包方的安全生产教育和培训计划，未及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有管理责任。

4.唐广哲，男，汉族，1968年2月8日出生，赤峰五利商贸有限公司法定代表人，未与喀喇沁旗王宗军道路货物运输部（个体工商户）签订专门的安全管理协议，对事故的发生负有管理责任。

5.姚伟，男，汉族，1984年12月17日出生，赤峰五利商贸有限公司实际控制人和主要负责人，未与喀喇沁旗王宗军道路货物运输部（个体工商户）签订安全管理协议，对事故的发生负有管理责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条、第九十六条、第一百零三条的有关规定，建议旗应急管理部门依法对以上人员进行处理。

（二）对事故责任单位处理建议

1.喀喇沁旗王宗军道路货物运输部（个体工商户）作为事故责任主体，未落实安全生产主体责任，未落实安全生产主要负责人职责，未建立健全所属车辆的安全管理制度，未对从业人员进行全面的管理，未对作业人员进行安全生产教育培训，未对作业现场中存在的较大危险因素进行有效研判，未遵守赤峰

山水远航水泥有限公司的《自卸车安全操作规程》，未与赤峰五利商贸有限公司签订专门的安全管理协议，在未采取有效防护措施的情况下进行违规作业，最终导致事故发生，但因经营者王宗军在事故中死亡，建议不予处罚。

2.赤峰五利商贸有限公司作为事故管理单位，未与喀喇沁旗王宗军道路货物运输部（个体工商户）签订专门的安全管理协议，也未对承包、承租单位的安全生产统一协调、管理，对事故发生负有管理责任。

3.赤峰山水远航水泥有限公司作为事故管理单位，未与赤峰五利商贸有限公司签订专门的安全管理协议，未按照规定对承包、承租单位的安全生产统一协调、管理，也未按照规定对承包、承租单位的人员进行安全生产教育培训，事故现场未设置“禁止站立、严禁翻越、谨防坠落、卸料严禁下车操作”等安全警示标志，对事故发生负有管理责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条、第九十九条、第一百零三条的有关规定，建议旗应急管理部门依法对以上单位进行处理。

## 六、防范和整改措施及建议

针对事故暴露出的主要问题，为深刻吸取事故教训，举一反三，全面加强和改进安全生产工作，进一步督促企业落实安全

生产主体责任，有效防范类似事故，提出以下整改防范措施。

一、各涉事企业要建立健全并落实本单位全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，加强安全生产教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施。

二、各涉事企业要加大隐患排查和治理工作力度，保证本单位安全生产投入和安全生产费用提取和使用，按要求设置安全生产管理机构或配备专兼职安全生产管理人员，配备具有相应从业资格的管理人员、特种作业人员。

三、各涉事企业要始终坚持安全第一、预防为主，牢固树立安全发展理念，强化红线意识和底线思维，认真剖析导致事故发生的原因，充分认识事故暴露出来的问题，举一反三长期开展全公司范围的隐患排查治理工作，切实消除安全管理盲区漏洞。

四、发包单位要承担起统一协调、管理职责，将承包单位的入场作业人员纳入本单位的安全管理体系，坚决杜绝“以包代管”“包而不管”现象。

五、各涉事企业要用好安全生产内部奖励报告机制和内部隐患报告奖励制度，对各类风险隐患实施有奖报告，充分调动全体员工的安全生产积极性。