吉安峡江绿园种植专业合作社“7·20”一般机械伤害事故调查报告

吉安市政府事故调查组

2026 年 8 月

目　录

一、事故基本情况 4
（一）事故发生单位及相关人员情况 5
（二）事发单位改装传送带工程概况 6
（三）事故发生经过 6
（四）事故现场情况 7
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 9
（六）事故相关的气象情况 10
二、事故应急处置及评估情况 10
（一）事故信息接报及响应情况 10
（二）事故现场应急处置情况 11
（三）医疗救治和事故善后情况 11
（四）事故应急处置评估 12
三、事故直接原因 12
四、事故暴露的主要问题以及涉及有关方面的责任 12
（一）涉事有关生产经营单位 13
（二）有关监管部门 13
（三）涉事有关人员 14
五、对有关单位和责任人员的处理建议 15
（一）有关公职人员 15
（二）对涉事企业和人员行政处罚 15

（三）其他建议 15
六、事故主要教训 15
（一）提升安全风险意识，才能落实好企业主体责任 15
（二）紧盯监管短板漏洞，才能真正化解重大安全风险 .. 16
（三）强化排查治理实效，才能有效防范事故再次发生 .. 16
七、事故整改和防范措施 17
（一）落实安全风险防范措施，筑牢安全生产防线 17
（二）狠抓零星施工作业管控，提升安全监管实效 17
（三）严格执行事故报告制度，坚决杜绝瞒报事故 18

2025年7月20日17时40分许，峡江县绿园种植专业合作社发生一起机械伤害事故，造成一人重伤。事故发生后，企业、属地政府未按照国家有关规定报告，后经群众举报，由峡江县应急管理局核查属实。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》（赣府厅发〔2022〕38号）等有关规定，2026年1月9日，吉安市政府对本次事故提级调查，成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市住房城乡建设局、市总工会、峡江县政府等相关单位派员参加的吉安峡江绿园种植专业合作社安装设备项目“7·20”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请市纪委监委介入事故调查、市检察院派员参加事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证、查阅资料、问询谈话和综合研判，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失以及事故信息报送过程，认定了事故性质和责任，查清了相关单位和人员的责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及主要教训，提出了整改防范措施。

经调查认定，峡江县绿园种植专业合作社在改装传送带过程中发生一起机械伤害事故，故本次事故名称更改为吉安峡江绿园

种植专业合作社“7·20”一般机械伤害事故。本次事故是一起因企业主体责任落实不到位、作业人员违规操作导致的一般生产安全责任事故，且企业存在漏报、属地政府存在瞒报事故行为。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关人员情况

1.事故发生单位情况

峡江县绿园种植专业合作社（以下简称绿园合作社），成立于2017年2月21日，2017年2月21日至2025年3月28日法定代表人为吴某平，2025年3月28日至2025年4月2日法定代表人为徐某毛，2025年4月2日至今法定代表人为涂某华。统一社会信用代码：9336D823MA35Q6****，登记住所为吉安市峡江县桐林乡，企业类型为农民专业合作社，出资额1000.44万元，经营范围包括粮食种植、收购、烘干、加工、销售；中草药及香芋种植销售，农药零售，农作物种子经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。绿园合作社主要管理人为徐某毛（不需要取证），徐某毛与法定代表人涂某华为夫妻关系；安全管理人员为戴某广（不需要取证）。绿园合作社主要有徐某毛、戴某广、罗某勇、张某生4名员工，均为股东，其中张某生为桐林乡政府综合行政执法队退休返聘工作人员。

2.事故相关人员情况

（1）罗某，男，35岁，身份证号511324**********5，家

庭住址为四川省仪陇县双盘乡高石坎村6组41号，系绿园合作社临聘工人，无电工特种作业操作资质，牵头负责传送带改装作业。

（2）李某锋，男，47岁，身份证号410321**********7，家庭住址为河南省洛阳市偃师区顾县镇，系绿园合作社临聘工人，负责改装传送带过程中的部分辅助作业，在本次事故中受重伤。

（二）事发单位改装传送带工程概况

绿园合作社因生产经营需要，计划对其内部过道至仓库内的传送带进行改装。2025年7月中旬，绿园合作社与罗某口头协商，由罗某负责传送带改装施工，相关设备及材料由绿园合作社提供，2025年7月18日正式启动传送带改装施工。罗某通过鱼泡网临时聘请孙某生一起改装传送带。因人手不够，2025年7月19日，经徐某毛同意，罗某将在绿园合作社建湿谷仓的李某锋、李某峰两人喊来帮忙改装传送带。绿园合作社与罗某、孙某生、李某锋、李某峰等人均未签订书面合同，绿园合作社与罗某之间仅口头约定在改装传送带结束后按施工天数支付工资，但未约定承包传送带改装施工工程款等事项。罗某与孙某生、李某锋、李某峰等人也未签订书面合同，口头约定工资按实际施工天数计算。

（三）事故发生经过

2025年7月19日下午，罗某在孙某生、李某锋等人的协助

下开始对气泵启动线路进行布线，7 月 20 日上午完成电气线路布线，并测试气泵能够顺利启动。气泵启动测试成功后，罗某违规将传送带启动线路一并搭接至启动气泵的空气开关上，并启动空气开关调试传送带。调试完成后，罗某未及时拆除空气开关连接传送带的线路，导致该空气开关一直处于同时控制气泵与传送带的“一闸两用”的异常状态，形成安全隐患。

7 月 20 日 17 时 30 分左右，李某锋在过道靠近仓库墙壁侧的传送带上进行堵封口作业，李某峰在仓库内另一端传送带上调试紧带器。罗某交代孙某生，等李某锋和李某峰从传送带上下来后再进行喷漆作业。在交代完毕后，罗某前往厨房附近的卫生间。孙某生按照罗某交代的任务，准备实施喷漆作业，因喷漆作业需启动气泵提供动力，于是孙某生沿着气泵连接的线路找到了空气开关，认为该空气开关仅控制气泵。17 时 40 分左右，孙某生开启空气开关，气泵与传送带同步启动运行，静止状态的传送带突然启动，导致正在传送带上作业的李某锋重心不稳，呈仰卧姿态摔倒在传送带上并随着传送带一起移动，李某锋的臀部随即被卷入传送带的压轮内。李某锋当即大声呼喊示警，孙某生听到呼喊后感觉到异常，立即关闭了空气开关。传送带停止运动后，李某锋自行从传送带压轮处挪至过道中间的传送带上，保持躺卧姿态等待救援。

（四）事故现场情况

事故现场位于峡江县绿园种植专业合作社内过道靠近仓库墙壁侧的传送带上，该传送带距地面高度约 8 米，事故发生位置为传送带靠近仓库墙壁处（见图 1）。作业现场涉事空气开关同时搭接气泵与传送带两条线路，存在“一闸两用”的明显违规情形（见图 2）。



图 1（事故发生位置：传送带靠近仓库墙壁处）



图 2（涉事空气开关：一闸两用线路搭接情况）

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

李某锋，男，汉族，47 岁，河南省洛阳市偃师区顾县镇人，身份证号 410321**********7。根据中国人民解放军联勤保障部队第九〇八医院出院诊断：1.骶骨骨折；2.骨盆骨折（Tile C3 型）；3.皮肤裂伤（左外踝）；4.腰椎间盘突出（L3/L4、L4/L5、L5/S1）；5.腰骶横突骨折（L4、L5 左侧）；6.下肢神经痛。根据《事故伤害损失工作日标准》(GB-T15499-1995）有关规定，骶骨骨折损失工作日 50 日，盆骨不稳定性骨折（Tile C3 型）损失工作日 2000 日，腰椎棘突（腰椎间盘突出）损失工作日 170 日，腰椎横突（腰骶横突骨折）损失工作日 170 日。根据《生产安全事故统计调查制度》（2023 版）有关规定，引起人体长期

存在功能障碍和劳动能力重大损失的伤害，经医院诊断需歇工105个工作日及以上的为重伤人员。李某锋最严重伤害损失工作日远超过105个工作日，依法认定为重伤。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)核定，本次事故造成直接经济损失约8.5万元(不含后期赔付和事故罚款)。

(六)事故相关的气象情况

2025年7月20日14-18时峡江县桐林乡天气为阴，东风3级，最低气温27℃，最高气温34℃。

二、事故应急处置及评估情况

(一)事故信息接报及响应情况

2025年7月20日17时49分，绿园合作社负责做饭的临时工戴某华(绿园合作社股东之一罗某勇的妻子)拨打了120急救电话；18时10分，峡江县人民医院120救护人员抵达现场。

7月20日17时52分左右，戴某华将现场人员受伤情况向徐某毛和戴某广电话报告。接到事故信息后，18时左右，徐某毛和戴某广先后抵达事故现场核实情况。

18时06分，因现场120救护人员无法将伤者从传送带上转移到地面，戴某广遂拨打119消防救援电话请求协助转移伤者。

18时10分，徐某毛电话向张某生报告了事故情况。

18 时 34 分，峡江县消防救援大队救援人员到达现场。

事故发生后，绿园合作社法定代表人及其他股东均未按《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，向应急管理部门或负有安全生产管理职责的有关部门报告本次事故情况。张某生未向桐林乡政府有关负责同志报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，孙某生听到李某锋呼喊示警，立即关闭空气开关。李某锋在传送带停运后，自行从压轮处挪至过道中间的传送带上躺卧等待救援。消防救援人员到达现场后，利用急救担架和现场升降机，将李某锋从传送带上转移至地面，120 救护人员立即对伤者进行伤情初步检查和血压检测。随后，李某锋被送往峡江县人民医院接受紧急救治。

（三）医疗救治和事故善后情况

7 月 20 日 20 时左右，李某锋被送至峡江县人民医院接受紧急救治。医院针对其骨盆骨折、骶骨骨折等伤情，采取消肿止痛、营养神经、促进骨愈合等治疗措施稳定伤情。7 月 22 日，李某锋转入中国人民解放军联勤保障部队第九〇八医院，先后接受局麻下骨盆骨折外固定架固定术、全麻下耻骨骨折切开复位内固定术及骶骨减压内固定术，手术过程顺利，术后伤情逐步稳定。2025 年 9 月 23 日，李某锋从中国人民解放军联勤保障部队第九〇八医院出院，后一直在家中养伤。截至本次事故调查结束，伤者李

某锋生活基本能自理、能行走，但是遗留部分后遗症，对其日常生活及生产劳作造成一定影响。

事故发生后，绿园合作社积极配合医疗救治工作，先行垫付伤者医疗费用7.5万元，其余医疗费用由李某锋自行垫付。绿园合作社多次就后续医疗费、误工费、伤残赔偿金等各项赔偿事宜，与李某锋（伤者）沟通协商，但因赔偿主体、金额等问题未能达成一致。2025年12月16日，李某锋向峡江县人民法院提起民事诉讼，2026年5月27日，峡江县人民法院作出一审判决。

（四）事故应急处置评估

本次事故发生后，现场作业人员第一时间停止设备运行，相关人员及时拨打120、119求助，医疗、消防救援部门响应迅速、处置有效，顺利完成救援转运工作。

三、事故直接原因

作业人员罗某，安全意识淡薄，未取得电工特种作业操作证，违规将传送带线路与气泵线路同时搭接在一个空气开关上，导致产生“一闸两用”安全隐患，且调试完成后未及时拆除传送带线路，导致线路异常状态持续存在。后续孙某生在不知情的情况下开启空气开关启动气泵，因线路异常致使气泵与传送带同步启动，导致在传送带上作业的李某锋滑倒被卷入压轮受伤。罗某违规操作是造成本次事故的直接原因。

四、事故暴露的主要问题以及涉及有关方面的责任

（一）涉事有关生产经营单位

绿园合作社未认真落实安全生产主体责任，未建立健全安全生产规章制度及安全操作规程[1]；未能及时发现并制止罗某在未取得电工作业操作证的情况下擅自搭接临时用电线路的违规行为，未及时采取措施消除事故隐患[2]；在临时用电搭接作业过程中，未安排专人进行现场安全管理[3]；未按规定组织从业人员开展安全生产教育培训，未如实告知作业场所和岗位存在的危险因素及防范措施[4][5]。对事故性质认知存在偏差，认为受伤事故不属于生产安全事故，未按照国家有关规定向相关部门报告，存在漏报事故行为[6]。

（二）有关监管部门

峡江县农业农村局作为行业主管部门，虽定期组织开展安全生产教育培训和隐患排查，但安全生产教育培训内容有缺项，未涉及事故警示教育、事故报送规范等内容。隐患排查不全面，排查内容仅重点关注粮食烘干及存储过程的安全风险，对监管企业

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[6]《生产安全事故罚款处罚规定》第五条第二项:(二)因过失对应当上报的事故或者事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等内容遗漏未报的，属于漏报。

小型改造施工作业等其他动态风险未能及时发现并督促整改。

（三）涉事有关人员

1.毛某华，女，中共党员。其对绿园合作社安全监督检查不力，未及时发现并查处绿园合作社落实企业主体责任不到位等方面的问题隐患。

2.郭某，女，中共党员。其对绿园合作社安全监督检查不力，未及时发现并查处绿园合作社落实企业主体责任不到位等方面的问题隐患。

3.张某生，男，中共党员。其收到事故信息后未向桐林乡政府有关负责同志报告[7]，存在瞒报事故行为。

4.李某飞，男，中共党员。其安全生产日常监管履职不到位，对辖区内发生的生产安全事故未能及时掌握。

5.涂某华，女，群众，绿园合作社法定代表人，负责绿园合作社全面工作。未组织制定并实施改装传送带有关安全操作规程，未对临聘作业人员进行安全教育培训，对作业现场安全管理缺失，未检查发现罗某无证作业，未及时消除作业现场安全隐患[8]。对事故性质认知存在偏差，未按照国家有关规定向相

[7]《中华人民共和国突发事件应对法》第六十一条：地方各级人民政府应当按照国家有关规定向上级人民政府报送突发事件信息。县级以上人民政府有关主管部门应当向本级人民政府相关部门通报突发事件信息，并报告上级人民政府主管部门。专业机构、监测网点和信息报告员应当及时向所在地人民政府及其有关主管部门报告突发事件信息。有关单位和人员报送、报告突发事件信息，应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报，不得授意他人迟报、谎报、瞒报，不得阻碍他人报告。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项、第七项：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（七）及时、如实报告生产安全事故。

关部门报告，存在漏报事故行为[9]。

五、对有关单位和责任人员的处理建议

（一）有关公职人员

对于在事故调查过程中发现公职人员履职方面的问题线索按照管理权限移交有关部门依法依规进行处理。

（二）对涉事企业和人员行政处罚

对绿园合作社及其主要负责人存在的违法违规问题，建议由峡江县应急管理局依法依规处理。

（三）其他建议

责成峡江县农业农村局、桐林乡政府深刻反思，认真总结事故教训，向峡江县政府作出深刻书面检查。

六、事故主要教训

（一）提升安全风险意识，才能落实好企业主体责任

绿园合作社是农业领域的小微企业，也是当前各类小微企业的一个缩影，安全生产基础非常薄弱，安全生产主体责任悬空，存在安全生产投入不足、安全规章制度流于纸面、特种作业管理缺失、安全警示教育培训不到位等一系列突出问题。主要负责人文化水平不高，安全意识淡薄，安全管理水平低，缺乏主动排查治理风险隐患的意识，对身边的安全风险隐患习以为常，对安全

[9]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

生产有关法律法规学习不多、理解不透。本次事故警示我们，小微企业也可能发生大事故，必须强化风险意识、责任意识，绝不能有丝毫松懈、半点马虎。

（二）盯紧监管短板漏洞，才能真正化解重大安全风险

零星施工作业具有工期短、规模小、用工灵活，且不需要审批备案登记等特点，安全风险极易漏管失控，一些小问题隐患逐渐累积形成重大事故隐患，最后造成人员伤亡事故。近年来，我市已有多起限额以下小型工程或“小散远”零星工程发生生产安全事故，本次事故暴露出峡江县未深刻吸取类似事故教训，相关行业监管部门没有组织监管领域企业开展警示教育活动，没有采取针对性措施扎实开展零星施工作业安全风险隐患排查整治。每一起事故都应该成为推进安全生产工作的反面典型教材。各地各部门要把事故教训转化为风险防范的有力措施，努力消除监管盲区漏洞，避免类似事故再次发生。

（三）强化排查治理实效，才能有效防范事故再次发生

隐患排查治理是推动安全治理和本质提升的必要手段，是遏制事故发生的第二道防线，风险隐患没有及时排查和消除，就可能导致事故发生。绿园合作社作为隐患排查治理的主体，隐患排查能力水平不高，日常隐患排查治理基本集中在表面、浅显的安全风险上，对施工作业现场的风险隐患不会查、查不出。峡江县农业农村部门要多关注粮食烘干和存储过程的风险隐患，未真正

做到“无死角”隐患排查。企业和监管部门要重视提升发现和解决问题隐患的意识和能力，扎实开展风险隐患排查治理，确保将风险隐患遏制在萌芽状态。

七、事故整改和防范措施

（一）落实安全风险防范措施，筑牢安全生产防线

绿园合作社要强化安全风险意识，严格落实安全生产主体责任，健全完善外包作业、特种作业、临时用工等安全管理制度。严格落实特种作业审批程序，加强对特种作业人员资质审查，严禁聘用无资质特种作业人员。要规范临时用工管理，与作业人员签订书面劳动合同，并在合同中明确双方安全职责，定期组织全员包括临时用工人员开展安全教育培训和岗位操作技能培训，提升作业人员安全意识和风险辨识能力。加强施工作业现场安全管理，落实专人全过程监护，及时发现和制止违规操作行为。

（二）狠抓零星施工作业管控，提升安全监管实效

峡江县农业农村局、桐林乡政府要切实强化抓好农业领域安全监管的责任意识，深刻汲取事故教训，组织对监管企业开展一次全覆盖安全隐患排查整治。聚焦辖区内农业领域企业零星施工作业，举一反三开展安全隐患排查整治，重点加强对施工作业现场、临时用电、动火作业、劳务派遣及灵活用工人员等安全管理的监督检查。峡江县农业农村局要细化农业领域企业零星施工作业环节隐患排查事项清单，督促指导企业落实零星施工作业安全

主体责任，及时发现企业违法行为，综合运用约谈曝光、行刑衔接、联合惩戒等手段进行严肃查处，及时防范化解重大安全风险，坚决防止同类事故再次发生。

（三）严格执行事故报告制度，坚决杜绝瞒报事故

绿园合作社要深刻汲取事故教训，加强对《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等安全生产有关法律法规的学习和运用，按规定组织开展应急预案演练，提升应急处置能力。严格执行事故报告制度，按照事故报告时限、程序和要求上报。峡江县农业农村局要提升安全教育培训的针对性和可操作性，强化对辖区监管领域企业负责人关于生产安全事故报告有关法律法规的宣贯培训，定期组织企业负责人对身边的典型瞒报、漏报事故开展警示教育，督促监管企业引以为戒、举一反三，坚决杜绝企业迟报、谎报、漏报、瞒报事故行为再次发生。桐林乡政府要组织全体干部（含聘用人员）认真学习安全生产法律法规及应急信息报送规定，严格执行生产安全事故信息报送和处置制度，主动加强同应急管理部门及其他负有安全生产监管职责部门的沟通联动，坚决杜绝迟报、谎报、漏报、瞒报事故行为再次发生。