托里县消防救援大队文件

塔托消〔2024〕12号　　签发人：朱昌彪

轮台县陆通顺达运输公司解放半挂车牵引汽车新M53234“9·15”车辆一般火灾事故调查报告

2024年9月15日01时57分许（北京时间，下同），轮台县陆通顺达运输公司解放半挂车牵引汽车新M53234车辆发生火灾。

事故发生后，托里县人民政府高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，于2024年9月16日，托里县人民政府印发了《关于成立托里县“9·15”火灾事故调查组的通知》，成立了由政府党组成员、副县长叶尔波力·山拜任组长、

托里镇、消防救援大队、应急管理局、公安局等部门负责人组成的火灾事故调查组，对该起事故开展事故调查。调查组下设原因认定小组、综合保障小组、火灾防控小组全面开展事故调查工作。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，经过勘查事故现场、查阅有关资料、调取相关材料、调查询问有关当事人和综合研判分析，进一步查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质，提出了事故防范措施，现将火灾事故调查报告如下。

一、起火车辆基本情况

轮台县陆通顺达运输公司解放半挂车牵引汽车新M53234“9·15”车辆火灾现场位于塔城地区托里县S317线托里老风口至裕民公路建设项目第TYSG-1标段综合场站内西侧，起火物为一重型半挂牵引车（下称牵引车），车身整体长7.1米（东西方向），车头长2.1米（东西方向），宽2.4米（南北方向），高3.1米。车辆号牌为新M53234（黄色号牌，黑色数字），牵引一沥青槽车（下称槽车），车辆整体呈现东西走向，牵引车车头朝西，车尾朝东，火灾现场东、西、南、北为空地。

二、事故发生经过、应急处置及善后情况

（一）事故发生经过

2024年9月15日01时57分，位于塔城地区托里县S317线托里老风口至裕民公路建设项目第TYSG-1标段综合场站内西侧轮台县陆通顺达运输公司解放半挂车牵引汽车新M53234车辆发生火灾，该起火灾烧毁解放半挂车牵引汽车车头,过火面积

约5平方米，此次火灾造成1人死亡（李良），经统计，直接财产损失为144000元人民币（大写：拾肆万肆仟元整）。

（二）应急处置情况

2024年9月15日1时57分许，托里县金烁大道消防救援站接到塔城地区消防救援支队119指挥中心派警：位于塔城地区托里县s317线托里老风口至裕民公路建设项目第TYSG-1标段综合场站内西侧汽车发生火灾，救援站随即出动2车10人前往现场扑救，托里县消防救援大队火灾调查人员随警出动1车2人前往火灾现场进行调查，消防站扑救人员到场后发现被困人员1名已无生命体征。

（三）事故善后情况

事故发生后，托里县县委、县人民政府安排相关部门主动与死者家属联系沟通，积极做好相关善后处理工作。事故善后工作得到了妥善处理，死者家属情绪平稳，社会秩序正常。

三、事故造成的人员伤亡情况

此起事故造成1人死亡：

1.李良，男，汉族，户籍所在地乌鲁木齐市头屯河区河南西路北向16号1号楼2单元403号，居民身份证号码654201********0011。

四、事故发生的原因及事故性质

（一）事故发生的原因

经过现场勘验、调查询问、视频分析及物证技术鉴定等工作，事故发生的原因为遗留火种引燃牵引车后侧（东侧）可燃物引发

火灾。

（二）事故性质

经调查认定，托里县“9·15”火灾事故是一起因遗留火种引燃牵引车后侧（东侧）可燃物造成的非生产经营性事故。

五、火灾成因分析

经现场勘验火灾现场周围无临时用火点、动火点，槽车尾部（东侧）有明火使用，无电气线路穿越，无燃气、输油管线管道，火灾现场周围空旷，无明显可疑人出入痕迹、无明显其他可疑痕迹、火灾现场周围存在1路监控设备能够拍摄到火灾现场。燃烧破坏范围为牵引车车身整体，槽车前部（西侧）轻度受损，未向其他建（构）筑物蔓延；近距离观察牵引车车头前部（西侧），白色金属变色痕迹区域内残留车漆脱落程度重于褐色金属变色痕迹区域，车头下部位于地面处可见车头保温护挡脱落于地面，主驾驶侧残留量少于副驾驶侧。车头后部（东侧），白色和铁锈色金属变色痕迹区域内残留车漆脱落程度重于灰黑色金属变色痕迹区域，白色金属变色痕迹区域残留车漆脱落程度重于铁锈色金属变色痕迹区域。牵引车车顶表面，铁锈色金属变色痕迹区域内残留车漆脱落程度重于黑褐色金属变色痕迹区域，铁锈色金属变色痕迹区域集中于车头东侧（车头后部）；勘验驾驶室后侧（东侧）立面表面铁锈色痕迹，能够连续形成上大下小的漏斗状图痕，位于驾驶室后侧（东侧）。该起火灾燃烧形式为阴燃起火，弱火源（烟头）作用于棉花、布、纸或植物类纤维类可燃物时，起火滞后的时间相对较长，呈现阴燃起火的特征，该起火灾起火点燃

烧、烟熏痕迹及发现火灾时间等信息与阴燃起火方式吻合。根据塔城地区公安局刑事科学技术研究所出具的《理化检验报告》塔地公物鉴(化)字【2024】516号死者李良心血中检出一氧化炭成分，COHb含量为13.46%，乙醇含量344.8mg/100ml；托里县公安局刑侦大队出具了排除放火的函。不排除遗留火种引燃牵引车后侧（东侧）可燃物引发火灾的可能。

六、事故防范措施

（一）道路运输经营者应当加强对车辆的维护和检测，确保车辆符合国家规定的技术标准；不得使用报废的、擅自改装的和其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营。道路运输经营者要求从业人员定期开展车辆保养与维修、检查车辆的电气系统和燃油系统是否正常、禁止在车辆内存放易燃易爆物品、定期检查车辆的电气系统和燃油系统是否正常。

（二）道路运输经营者应当加强对从业人员安全常识、职业道德和业务知识、操作规程的培训，保证车辆行车安全。从业人员应当遵守道路运输法律、法规和驾驶员操作规程，安全驾驶，文明服务。

（三）道路运输经营者应当加强对从业人员的安全教育、职业道德教育，确保道路运输安全。道路运输从业人员应当遵守道路运输操作规程，不得违章作业。

七、事故责任追究建议

通过调查发现该起火灾属于车辆火灾，该案不涉及消防产品及技术服务机构的责任追究。根据《中华人民共和国道路运输条

例》第七条第一款县级以上地方人民政府交通运输主管部门负责本行政区域的道路运输管理工作。建议轮台县交通局对轮台县陆通顺达运输有限公司消防工作履职情况做如下查处理：

（一）建议由轮台县交通局对轮台县陆通顺达运输有限公司消防负责人进行约谈。

（二）建议轮台县陆通顺达运输有限公司对从业人员定期开展消防安全培训及演练，定期组织观看警示教育影片。

托里县消防救援大队

2024年12月02日

托里县消防救援大队　　2024年12月02日印发