疏勒县新疆家安伟信装配式建筑科技有限公司
“9·19”一般车辆伤害事故
调查报告

喀什地区行政公署事故调查组

2025 年 12 月

目 录

一、事故基本情况 1

二、事故发生单位及设备概况 2

（一）事故发生单位基本情况 2

（二）事故设备概况 3

（三）事故发生前生产经营情况 4

（四）有关单位和人员的合同、劳务关系情况 5

（五）相关检验检测和鉴定情况 5

（六）天气情况 5

三、 事故发生过程以及应急救援情况 5

（一）事故发生经过 5

（二）事故现场情况 6

（三）事故报告情况 6

（四）事故救援情况 7

四、事故造成人员伤亡及直接经济损失 7

（一）人员伤亡情况 7

（二）设备损坏情况 8

（三）直接经济损失 8

五、事故原因及性质认定 8

（一）直接原因 8

（二）间接原因 8

（三）事故性质 9

六、 相关部门履职情况 9
七、责任认定及处理建议 10
（一）免予追究责任人员 11
（二）建议移送司法机关处理的责任人员 11
（三）新疆家安伟信装配式建筑科技有限公司及相关人员主要问题及处理建议 12
（四）对相关部门的处理建议 13
八、事故防范及整改措施建议 13

疏勒县新疆家安伟信装配式建筑科技有限公司“9·19”一般车辆伤害事故调查报告

一、事故基本情况

2025年9月19日20时38分，喀什地区疏勒县新疆家安伟信装配式建筑科技有限公司发生一起车辆（叉车）伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约118.2万元。

2025年9月22日，由疏勒县人民政府成立事故调查组依法展开事故调查工作。2025年10月15日形成了事故调查报告并于2025年10月17日报地区安全生产暨防灾减灾救灾委员会办公室审核。2025年10月28日，地区安全生产暨防灾减灾救灾委员会办公室下发《关于反馈<疏勒县新疆家安伟信装配式建筑科技有限公司“9·19”一般车辆伤害事故调查报告>的意见建议》，根据《意见建议》要求，疏勒县向地区市场监督管理局移交该起事故调查权限。2025年11月12日，按照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备事故报告和调查处理规定》（市场监督管理总局令第50号）等法律法规，经地区行署批准，成立由喀什地区市场监督管理局牵头，地区公安局、应急管理局、工会、地区特检所组成的疏勒县新疆家安伟信装配式建筑科技有限公司“9·19”一般车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），依法依规开展调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重时效”原则，通过现场勘验、调阅资料、人员问询、调查取证、视频分析、检测鉴定、模拟实验等工作，查清了事故经过、发生原因、人员伤亡、直接经济损失和有关单位情况，查明了有关部门和单位存在的问题和责任，提出了事故防范和整改措施建议。

事故调查组调查认定，疏勒县新疆家安伟信装配式建筑科技有限公司“9·19”一般车辆（叉车）伤害事故是一起由于事故叉车司机无证驾驶并在视线受阻的情况下违规操作叉车，相关单位落实主体责任不到位而导致的一般特种设备事故。

二、事故发生单位及设备概况

（一）事故发生单位基本情况

新疆家安伟信装配式建筑科技有限公司成立于2022年1月27日；注册地址：新疆喀什地区疏勒县山东物流园仓储贸易区建设路8号；法定代表人：张某；注册资本：2200万元；注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；企业统一社会信用代码：91653122MA7GDRYJ0L。经营范围：一般项目：建筑材料销售；电线、电缆经营；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑砌块制造；石灰和石膏销售；砼结构构件销售；水泥制品销售；五金产品批发；建筑陶瓷制品销售；地板销售；砖瓦销售；石棉水泥制品销售；建筑砌块销售；建筑防水卷材产品销售；新材料技术研发；铸造用造型材料销售；建筑装饰材料销售；耐火材料销售；生态环境材料

销售；安防设备销售；水下系统和作业装备销售；消防器材销售；消防技术服务；特种设备销售；泵及真空设备销售；安全系统监控服务；风机、风扇销售；涂装设备销售；特种劳动防护用品销售；金属丝绳及其制品销售；园林绿化工程施工；安全技术防范系统设计施工服务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水泥制品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；塑料制品制造；轻质建筑材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。发证机关：疏勒县市场监督管理局。

（二）事故设备概况

1. **事故叉车状况：**车牌号：厂内新Q·02367，车架编号：A309H8GJ23571，发动机（行走电机）编号：21199828，特种设备代码：51101000220215619 9，额定起重量3500kg；制造日期：2021年8月28日；制造单位：杭叉集团股份有限公司，检验日期：2025年5月22日，检验结论：合格，下次检验日期：2027年7月，经现场实操，事故叉车转向、喇叭、刹车均正常。

2. **现场模拟事故情境：**使用事故叉车，将装载高度1.4米，宽度1.2米的自保温砌块提升至0.3米（货叉离地面）。在正常工

作状况下，经观察，司机前方视线被货物遮挡，前进方向视线受阻，不能清楚地看到前方路线（见下图一）。



图一

（三）事故发生前生产经营情况

1. **作业情况：**根据新疆家安伟信装配式建筑科技有限公司自保温砌块车间主任王某安排，2025 年 9 月 19 日，艾某、伊某、伊某、萨某、图某、麦某、努某等 7 人开展自保温砌块生产工作，上午在车间进行搅拌和灌模作业，下午进行自保温砌块切割和入库作业，入库过程中由艾某负责驾驶叉车运载自保温砌块入库，图某负责打包自保温砌块，其余 5 人主要负责自保温砌块切割、

废料清理等工作。

2. **隐患排查整改情况：**新疆家安伟信装配式建筑科技有限公司2025年以来未组织开展安全生产隐患排查整治工作。

（四）有关单位和人员的合同、劳务关系情况

1. **布某（死者）**，女，维吾尔族，群众，新疆疏勒县人，2025年9月7日入职新疆家安伟信装配式建筑科技有限公司保洁岗位，截至事故发生未与公司签订劳动（劳务）合同。

2. **艾某（事故叉车驾驶员）**，男，维吾尔族，群众，新疆叶城县人，2022年5月26日入职新疆家安伟信装配式建筑科技有限公司装载机驾驶员岗位，2025年4月份取得了大型工程机械（轮式）操作证，未取得特种设备（叉车）操作证，2025年4月份与公司签订劳动（劳务）合同。

（五）相关检验检测和鉴定情况

根据疏勒县公安局《法医学尸体体检报告》勒公（法）鉴（尸）字〔2025〕91号，检验意见：死者布某生前因外力作用造成多处椎骨骨折、骨盆多处骨折导致腹盆腔脏器严重损伤而死亡。

（六）天气情况

2025年9月19日，事故发生地多云转晴，最低气温14℃、最高气温约25℃，事发地无降水、大风、地震和其他突发自然灾害发生。

三、事故发生过程以及应急救援情况

（一）事故发生经过

根据新疆家安伟信装配式建筑科技有限公司自保温砌块车

间主任王某安排，2025年9月19日，艾某、伊某、伊某、萨某、图某、麦某、努某等7人开展自保温砌块生产工作。20时38分许，艾某驾驶装载自保温砌块的叉车正向行驶至一体板切割车间前方时，不慎撞上从一体板成品堆放区前往一体板切割车间旁废料堆放区拿垃圾车的保洁布某后背，布某被撞倒地半身卷入叉车货叉下方向前推行2米后被发现，导致保洁布某受伤，经送医救治无效，于2025年9月19日23时20分死亡。

（二）事故现场情况

事故现场位于新疆喀什地区疏勒县山东物流园仓储贸易区建设路8号新疆家安伟信装配式建筑科技有限公司院内。北侧为东西走向的建设路及田地，东侧为喀什齐泽科技发展有限公司，南侧为新翼节能建材有限公司，西侧为南北走向的济源路及中化农业生物科技有限公司喀什分公司。新疆家安伟信装配式建筑科技有限公司坐南朝北，公司院门朝北开，院内北侧、东侧、西侧各有一个生产车间，南北两侧生产车间中间位置堆放各类半成品及成品建筑材料，东南侧系废料堆放区，其东侧为设备及库房，事故现场位于设备及库房北侧水泥地面上，地面上有一条轮胎擦蹭痕迹。货物装载区域广阔且地面平整，未划分明显的行人行走路线和车辆运行路线，现场无警示标识和限速标志。

（三）事故报告情况

事故发生后，9月19日20时39分许，一体板车间主任王某给公司办公室主任刘某打电话汇报了事故情况，刘某第一时间驾车赶到现场查看伤者情况后，20时43分拨打“120”急救电

话，21 时 01 分“120”救护车将伤者送往医院救治，在医院救治期间 22 时 30 分许死者家属拨打了“110”报警电话，“110”指挥中心接报后，分别向疏勒县应急管理局、疏勒南疆齐鲁工业园区管委会通报了事故情况，县应急管理局接报后第一时间向县人民政府分管领导及以上主管部门报告，并通过安全生产事故统计信息直报系统进行了初报。

（四）事故救援情况

9 月 19 日 20 时 38 分许，在新疆家安伟信装配式建筑科技有限公司院内拉运货物的货车司机艾则某看到艾某驾驶的叉车撞到布某后，立即大声呼喊驾驶员停车并跑向事故叉车，跑至距离叉车 2 米处时，叉车驾驶员艾某听到呼喊后立即停车，在艾则某的指引下，将货叉车提升 0.3 米、倒车约 1 米后，艾某和艾则某到伤者身边查看、询问受伤情况，在附近工作的王某等人看到有人被撞后也赶到事故现场帮忙，王某了解情况后，20 时 39 分给办公室主任刘某打电话报告了事故情况，刘某立即驾车赶往事故现场查看伤者伤情后 20 时 43 分拨打“120”急救电话，20 时 58 分“120”急救车到达事故现场，21 时 01 分将伤者送往医院救治，经救治无效，于 2025 年 9 月 19 日 23 时 20 分死亡。

四、事故造成人员伤亡及直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡，死者：布某，女，41 岁，维吾尔族，群众，身份证号：653122******312X，新疆家安伟信装配式建筑科技有限公司保洁，户籍地址：新疆疏勒县疏勒镇定远村 3 组。

（二）设备损坏情况

事故未造成设备损坏。

（三）直接经济损失

共计约118.2万元，其中事故赔偿费用108.38万元、丧葬及抚恤费用9.5万元、医疗费用0.32万元。

五、事故原因及性质认定

（一）直接原因

叉车操作人员艾某安全生产意识淡薄，在未取得特种设备（叉车）操作证，不具备特种设备操作资格的情况下，操作叉车，驾驶叉车运载货物，在货物造成司机视线受阻的情况下，违反叉车安全操作规程，正向行驶（未采取低速倒车形式的方式驾驶叉车），不慎撞上从一体板成品堆放区前往一体板切割车间旁废料堆放区拿垃圾车的保洁布某后背，布某被撞倒地半身卷入叉车货叉下方向前推行2米后被发现，导致保洁布某受伤，经送医救治无效，最终导致其死亡。

（二）间接原因

新疆家安伟信装配式建筑科技有限公司安全生产主体责任落实不到位，作为叉车的实际使用者和管理者，对从业人员的安全生产教育和培训缺失；未建立健全全员安全生产责任制；安排未取得特种设备（叉车）操作证人员从事特种设备作业；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，2022年至事故发生期间长期存在从业人员无证从事特种设备（叉车）作业的事故隐患；未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程；

未配备安全管理人员；特种设备安全技术档案不全，未建立健全并落实特种设备日管控、周排查、月调度工作制度和机制；厂区内未设置“小心车辆伤害”“限速”等相关安全警示标志。

（三）事故性质

经事故调查组认定，涉事叉车属于特种设备目录范围，事故系叉车作业人员无证违规操作、企业安全管理不到位引发，属于特种设备一般责任事故。

六、相关部门履职情况

1.**疏勒县应急管理局，**作为安全生产综合管理部门，对全县重点企业实行了分级分类管理，编制了年度执法检查计划，对安全生产工作有部署、有检查。制定了《疏勒县应急管理局2025年度安全生产监督检查执法计划》（已网上公示），将新疆家安伟信装配式建筑科技有限公司纳入了重点执法计划，分别于2025年7月7日、8月27日对该企业开展了安全生产执法检查，发现问题隐患35条，已指导督促企业按期整改；2025年4月1日，联合疏勒南疆齐鲁工业园区管委会、电力公司对新疆家安伟信装配式建筑科技有限公司开展了帮扶指导，发现问题隐患21条，已整改21条；全年组织辖区企业开展安全生产教育培训1次，基本履行了安全生产监管职责。

2.**疏勒县市场监督管理局，**依据《特种设备安全监督检查办法》《特种设备安全监督检查办法及若干问题的意见（市监特设发2022第59号）》的规定，制定了《疏勒县市场监督管理局2025年特种设备检查方案》（以下简称方案）和《疏勒县市场监督管

理局监管企业安全生产检查计划（2025年）》。按照《方案》关于“上年度抽查过的B、C级单位，本年度不列入检查计划”的原则，未将新疆家安伟信装配式建筑科技有限公司纳入2025年度安全生产检查计划。2025年以来，截止事故发生未对该企业开展安全生产检查和帮扶指导；根据《疏勒县2024年度帮扶指导企业复工复产工作方案》的要求，2024年与应急管理局、园区管委会等行业部门对该企业开展联合帮扶指导1次，发现特种设备问题隐患4条，已整改4条。对该企业特种设备在注册登记、定期检验等本体管理环节监管到位，但对操作人员持证上岗环节监管存在缺失，开展特种设备监管工作监督不够认真细致等问题。

3.**疏勒南疆齐鲁工业园区管委会**，制定了《疏勒南疆齐鲁工业园区2025年度重点企业检查计划》，根据检查计划，分别于2025年7月7日、8月21日对新疆家安伟信装配式建筑科技有限公司开展了安全生产检查，发现问题隐患12条，已完成整改8条，正在整改4条；2025年4月1日，与县应急管理局、电力公司等行业部门对新疆家安伟信装配式建筑科技有限公司开展了联合帮扶指导，发现问题隐患21条，已整改21条；全年召开安全生产会议2次，教育培训会2次，基本履行了属地安全管理职责。

七、责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律

法规规定，调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，认定下列人员和单位应承担相应的责任，并提出如下处理建议：

（一）免予追究责任人员

布某（死者），安全生产意识淡薄，在厂区工作期间未注意观察厂内作业车辆。鉴于布某在事故中死亡，故免予追究责任。

（二）建议移送司法机关处理的责任人员

1.艾某，新疆家安伟信装配式建筑科技有限公司员工，肇事司机，无特种设备作业人员证，违反安全技术规程操作叉车，在运送货物造成司机视线受阻时，未倒车低速行驶。

艾某对此次事故负有主要责任，违反《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条的规定，建议疏勒县市场监督管理局依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十八条，将该员工相关违法线索及调查材料移送司法机关，由司法机关追究其刑事责任。

2.王某，新疆家安伟信装配式建筑科技有限公司自保温砌块车间主任。未按照管生产必须管安全的要求履行安全生产管理职责，对车间从业人员安全教育培训不到位，导致从业人员安全意识薄弱；现场管理不到位，明知艾某无特种设备作业证（叉车），强令肇事司机违章作业的行为。

王某对此次事故负有责任，上述问题违反《中华人民共和国特种设备安全法》第七条的规定，依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十一条、第九十二条，建议疏勒县市场监督管理局依法对其给予行政处罚，吊销相关人员资格。强令他人违章冒

险作业的行为，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2022〕19号）相关规定，将该员工相关违法线索及调查材料移送司法机关，由司法机关追究其刑事责任。

（三）新疆家安伟信装配式建筑科技有限公司及相关人员主要问题及处理建议

1.新疆家安伟信装配式建筑科技有限公司存在问题：（1）安全主体责任未落实。未健全全员安全生产责任制，未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。（2）管理制度不完善，场车安全责任制不健全。开展日常安全教育培训流于形式，未细化制定《场车安全总监职责》《场车安全员守则》《场车安全风险管控清单》，未制定并落实特种设备“日管控、周排查、月调度”工作制度。该企业虽配备两名持证特种设备作业人员，但未严格管控作业资质，允许无证人员违规操作叉车，进而引发事故。

新疆家安伟信装配式建筑科技有限公司是事故叉车的使用单位，对事故负有主要责任，依据《中华人民共和国特种设备安全法》相关规定，建议疏勒县市场监督管理局依法对其给予行政处罚。

2.张某，新疆家安伟信装配式建筑科技有限公司法定代表人、经理。落实安全生产工作职责不力，未严格履行主要负责人安全责任，场车使用安全主体责任的长效机制落实不到位。未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本

单位安全生产规章制度；未实施本单位安全生产教育和培训计划；督促、检查安全生产工作不到位，未及时发现并消除特种设备（叉车）操作人员无证上岗作业的事故隐患；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

张某对此次事故负有领导责任，上述问题违反《中华人民共和国特种设备安全法》第七条的规定，依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十一条，建议疏勒县市场监督管理局依法对其给予行政处罚。

（四）对相关部门的处理建议

疏勒县市场监督管理局，作为特种设备安全主管部门，落实安全监管职责不力，2025年以来，未按照《疏勒县2025年度帮扶指导企业复工复产工作方案》的要求，对新疆家安伟信装配式建筑科技有限公司开展特种设备安全生产帮扶指导；特种设备安全生产检查不深入、不全面，对新疆家安伟信装配式建筑科技有限公司2022年至事故发生期间长期存在从业人员未取得特种设备（叉车）操作证上岗作业的事故隐患未及时发现并督促整改，未按照《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（国家市场监督管理总局令第74号）规定，督促新疆家安伟信装配式建筑科技有限公司建立健全并落实特种设备日管控、周排查、月调度工作制度和机制。开展特种设备安全监督检查不够认真细致，主动发现事故隐患的能力不强，建议由疏勒县人民政府责令县市场监督管理局作出深刻检查，并予以通报批评。

八、事故防范及整改措施

1.新疆家安伟信装配式建筑科技有限公司应认真吸取事故教训，按照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》等法律法规的相关规定，严格落实企业安全主体责任，健全全员安全生产责任制，构建安全生产双重预防机制，健全特种设备“日管控、周排查、月调度”工作机制，加强安全教育和培训，确保场车作业时现场有场车安全员，保障安全生产。

2.新疆家安伟信装配式建筑科技有限公司应开展自查自纠，认真梳理并及时消除特种设备作业现场的各类安全隐患，制定特种设备安全管理制度和安全操作规程，确保员工持有效证件上岗作业，加强对员工的培训和安全教育工作，督促员工有效地执行法律法规和各项规章制度。

3.各相关部门要立足自身职责，强化履职效能。市场监管、工信、应急管理、工业园区管委会要聚焦企业安全生产全流程，强化日常安全生产检查，加大对特种设备违法行为的执法打击力度，层层压实企业安全生产主体责任与部门监管责任；各县市市场监督管理局要切实落实专属监管职责，积极推动辖区内企业健全“日管控、周排查、月调度”工作机制，全面深入排查治理特种设备安全隐患，严厉打击各类涉特种设备违法违规行为，共同筑牢特种设备安全防线。