贵城街道贵港市禧程商务酒店装修拆改及清理工程项目“12•27”一般高处坠落事故调查报告

2026-01-26 09:03 来源： 贵港市港北区应急管理局

根据12345政务服务便民热线平台服务工单实名投诉内容，经区应急管理局组织工作人员初步调查核实，2024年12月27日上午10许，贵城街禧程商务酒店装修拆改及清理施工过程中发生一起高处坠落事故，造成1人重伤。

为了查明事故原因和分清责任，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，港北区人民政府成立了贵城市禧程商务酒店装修拆改及清理工程项目“12·27”一般高处坠落事故调查组，由区政府、区应急管理局、区住房城乡建设局、市公安局城西派出业和信息化局、贵城街道办事处、区人力资源和社会保障局、区总工会等单位派员参加，依法对事故开展调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效”的原则，经过现场勘验、调查取证、查阅相关资料和分析论证，查明了事故间、地点、经过、类别、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出对有关责任人员和事故责任单位的处理建议，提出事故防措施建议。

经调查认定，贵城街道贵港市禧程商务酒店“12·27”高处坠落事故是一起因从业人员违反操作规程、未正确使用个体防护用品冒险进行高处产经营单位未按照规定落实安全生产主体责任导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目概况

贵港市禧程商务酒店位于贵港市港北区贵城街道和平路。装修前为兵匠食堂、汽车修理店等多家商户租用的商用楼。因贵港市禧程商务酒店有装修前计划加盟雅斯特酒店，故以雅斯特酒店的名义与广西贵港市头部室内装饰有限责任公司签定了装修承包合同。

（二）施工单位概况

广西贵港市头部室内装饰有限责任公司，类型为有限责任公司（自然人独资），注册资本伍拾万圆整。法定代表人付某，于2022年1月11日成范围许可项目分别为住宅室内装饰装修，建设工程施工，建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项部门批准文或许可证件为准）；一般项目为家具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法开展经营活动）。

（三）有关合同签订情况

广西贵港市头部室内装饰有限责任公司拒绝提供与贵港市禧程商务酒店有限公司签订的相关的施工承包合同。

（四）事故发生经过和救援情况

1.事故发生经过

广西贵港市头部室内装饰有限责任公司的法定代表人付某把贵港市禧程商务酒店有限公司装修前期的拆旧项目交由杨某仕、杨某山等人施工。

2024年11月底，杨某山组织杨某恒、杨某余、杨某立、罗某阳、梁某康、罗某妹等人，到贵港市禧程商务酒店装修工地，进行拆旧施工，施3-9楼。

2024年12月10日之后，拆除工作进行到1-2楼。主要工作是拆除旧的门窗，室内隔板、墙外广告牌等，并清理拆除产生的垃圾。

12月27日上午8时许，杨某余、梁某康、杨某山、杨某恒等人来到工地，进行拆除和清理工作。

9时许，垃圾清运车到达工地。杨某山、杨某余、梁某康等人负责把拆除产生的垃圾装上垃圾清运车。垃圾清运车开走，杨某山等人原地休息业。

10时许，杨某余和梁某康准备拆除2层北面窗口下沿外墙的招牌。该招牌位于简易升降机南侧，距离地面约3米。杨某山看到杨某余试图攀爬外架到工位比较困难，操作升降机把杨某余送到工位。杨某余到达工位后，把安全绳（尾绳）搭在升降机架的铁杆上，蹲在升降机的吊篮边沿向上于视线被升降机架的铁管遮挡，不方便观察。于是对梁某康说，这个位置看不清楚，不好作业。梁某康听到后，从大门进入楼内，通过楼梯到达2口，准备配合杨某余拆除招牌。杨某山把杨某余送到工位后，在距离升降机10米处整理拆除产生的垃圾。由于升降机离招牌太近，作业空间不足。沿蹲着的杨某余与梁某康商量拆除方案的过程中，升降机的电缆被上方坠落的物体砸中受损,致使吊篮失控突然上行，蹲在吊篮边沿的杨某余随吊篮部碰到升降机架的铁杆，坠落地面。

梁某康看到后，立即大喊有人掉下去了。杨某山听到梁某康的呼喊,抬头看到杨某余从升降机上掉下来，连忙跑到升降机的西侧控制升降机的开机由于缆线受损，开关失灵，吊篮不受控制，继续上行。

杨某山看到后，停止操作升降机的开关。把杨某余从吊篮下方救出来，并叫现场其他人员断开升降机总闸。

梁某康从2层赶到现场，看到杨某余的脸上、手上有血，便问要紧吗？杨某余回答：“头和手没事，腰有点痛。”

2.事故救援情况

11时33分，杨某山拨打120急救中心电话求救。10分钟后救护车到达现场，杨某山随车送医。杨某余在贵港市人民医院接受治疗。

（五）事故现场情况

1.事故发生当天的天气情况：小雨转晴，最高气温13℃，最低气温10℃，北风3级。

2.事故现场有关情况：事故现场位于贵港市禧程商务酒店装修拆改及清理工程项目1层西北简易升降机处。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故造成的人员伤亡情况。事故造成人员受伤1人。伤者杨某余，男，55岁。系贵港市禧程商务酒店装修拆旧及清理作业人员。

《贵港市人民医院疾病诊断证明书》证明，杨某余右侧桡骨、左侧跟骨、左足跖骨、椎体、横突骨、肋骨等骨折以及全身多处皮肤软组织损伤议全休3个月以上。

2.直接经济损失情况。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故直接经济损失约50万余元

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，杨某山现场拨打120电话求救，随后向杨某仕报告事故，杨某仕向广西贵港市头部室内装饰有限责任公司主要负责人付某报告事未按照国家有关规定向当地负有安全生产监督管理职责的部门报告事故。

（二）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况。《贵港市人民医院出院记录》，杨某余于2024年12月27日14时18分入院，于2025年1月26日出院。出院医嘱：门诊继续治每2-3天换药1次，定期复查，术后2周视伤口愈合情况拆除缝线，术后满1、3、6、9、12个月到门诊复查。必要时需行2期手术治疗。如要求拆物，需术后满1年以上。下肢骨折术后1个月内卧床休息，术后第2-3月拄拐行走，术后满3个月患肢逐渐负重，期间适当进行主被动活动，适当负痛或能忍受为度，避免患肢负重及过度运动。出院后继续回脊柱骨科治疗。

2.事故善后情况。事故赔偿协商没有达成，故善后工作没有完成。

（三）事故应急处置评估

杨某余坠落地面后，现场附近人员迅速开展救援，及时将杨某余从升降机下方移出。并拨打急救中心电话求救，伤者及时得到救治。现场应当，救援及时，未造成事故扩大。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.作业场所的不安全因素。高处作业场所未搭设安全防护棚，作业过程中高处有拆除物掉落；以简易升降机吊篮为高处作业操作平台，未设置意外升坠装置。作业过程中，升降机电缆被掉落的拆除物砸中，吊篮通电失控，自动上行。

2.人的不安全行为。杨某余安全意识淡薄，盲目冒险，未正确使用安全带在距离地面3米的吊篮边沿进行拆除招牌作业。作业过程中，吊篮突失控上行。蹲在吊篮边沿的杨某余随吊篮上升，头部碰到升降机架的铁杆，坠落地面，造成事故。对事故负有直接责任。

（二）事故发生单位及有关人员存在的主要问题

1.广西贵港市头部室内装饰有限责任公司。安全生产主体责任不落实，未建立安全管理制度。未按照规定配备安全生产管理人员，安全管理存组织未经专门安全培训的特种作业人员进行高处拆除作业，也未对拆除从业作业人员进行必要的安全生产教育和培训。作业人员缺乏高处作业所需产知识，不具备辨识事故风险或者其他不安全因素的能力，事故预防和应急处理能力不强。未按照规定建立事故隐患排查治理制度，未开展事故隐理工作。安全措施不落实，没有编制安全施工方案，没有采取预防高处坠落安全技术措施；施工作业场所上方有可能坠落的物料，未及时清理或者措施；高处作业未安排专门人员进行现场管理，作业人员到达工位后未拴挂安全带的危险行为没有得到纠正和制止。对事故负有责任。

2.付某。广西贵港市头部室内装饰有限责任公司法定代表人，主要负责人。不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理依法履行生产经营单位主要负责人的安全生产管理职责，对公司的安全生产工作不督促，不检查，不过问。未按照规定建立并实施本单位的安全制，未制定本单位的安全管理制度和操作规程，未按照规定建立并实施本单位的安全生产教育和培训计划，未督促相关人员检查拆除作业的安全状事故隐患。对事故负有责任。

3.杨某山。贵港市禧程商务酒店有限公司装修前期的拆旧从业人员，违反规定用简易升降机把杨某余送到高处作业工位，造成事故发生。对事任。

四、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）广西贵港市头部室内装饰有限责任公司。未按照规定落实安全生产主体责任，对事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款第一项规定，除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，建议由应急管理部门对其处三十万元以上一百万元以下的罚款。

（二）付某。广西贵港市头部室内装饰有限责任公司主要负责人，未依法履行生产经营单位主要负责人的安全生产管理职责，对事故负有责《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定，建议由应急管理部门对其处上一年年收入百分之四十的罚款；

事故发生后，未按照国家有关规定报告当地负有安全生产监督管理职责的部门。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条规定，建议理部门对其处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款。

（三）杨某山。贵港市禧程商务酒店有限公司装修前期的拆旧从业人员，违反简易升降机安全规程作业，依据《中华人民共和国安全生产法》七条规定，建议由广西贵港市头部室内装饰有限责任公司对其进行批评教育。

（四）杨某余。贵港市禧程商务酒店有限公司装修前期的拆旧从业人员，未按照国家有关规定经专门安全作业培训合格取得资格，无证上岗，作业未正确使用个体防坠落用具，导致事故发生。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条规定，建议由广西贵港市头部室内装饰有限责其进行批评教育。

五、事故主要教训

（一）安全生产意识淡薄。广西贵港市头部室内装饰有限责任公司主要负责人未依法履行安全生产管理职责，不组织制定安全生产责任制等安理制度，对本单位安全生产状况不检查，对存在的风险不管控，对隐患不排查治理。生产经营活动不执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或准。存在侥幸心理，重生产轻安全。安全生产工作没有坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，没有从源头上防范化解安全风险。

（二）安全生产管理知识欠缺，能力薄弱。广西贵港市头部室内装饰有限责任公司主要负责人不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安识和管理能力，缺乏风险分析研判能力。没有制定危险辨识、风险评价、风险控制等方案或制度，没有组织开展危险辨识，不清楚本单位所在的施在的事故风险。缺乏高处作业相关管理知识，未经风险辨识、未采取有效措施、未经审查批准组织作业人员进行高处拆除作业。管理混乱，违规作指挥、违反劳动纪律等行为没有得到及时纠正和制止。

（三）没有开展隐患排查治理。广西贵港市头部室内装饰有限责任公司未建立并实施隐患排查治理制度，没有对作业环境是否存在不安全因素业人员的行为是否符合安全规范进行检查，事故隐患没有得到及时排查治理，“三违”行为没有得到及时制止。

（四）安全投入不足。广西贵港市头部室内装饰有限责任公司未建立安全费用提取和使用管理制度，没有保证安全生产必需的资金。在高处前，安全措施、安全设施设备、人员安全教育培训等方面的必要资金投入没有得到保证，作业中安全保障问题没有得到有效解决。

（五）没有开展安全生产教育培训。广西贵港市头部室内装饰有限责任公司从成立之初到事故发生期间，没有建立安全生产教育和培训制度，定实施安全生产教育和培训计划。口头进行的安全生产教育和培训内容主要是“安全第一、注意安全、要戴安全帽”，没有按照安全培训规定对从行必要教育培训。从业人员不具备事故风险的辨识、控制、应急处置和避险能力，安全意识不强，“三违”的不安全行为经常发生。

六、事故整改和防范措施建议

贵城街道贵港市禧程商务酒店装修拆改及清理工程项目“12·27”一般高处坠落事故的发生，教训十分深刻。为深刻汲取事故教训，有效防范发生，提出以下防范和整改措施建议:

（一）筑牢安全生产防线。一是要严格执行安全生产法律法规和国家标准或者行业标准，坚决杜绝不具备安全生产条件从事生产经营活动。坚意隐瞒安全生产情况、隐瞒不报生产安全事故行为。严格执行安全监管指令，坚决禁止违法违规组织生产。严格按照作业规程、安全措施组织生产章指挥、违章作业。二是建立健全安全管理机构，要按照《中华人民共和国安全生产法》《广西壮族自治区安全生产条例》要求，依法设置安全生构或者配备安全生产管理人员。严禁一人多岗、混岗。明确岗位职责，规范岗位分工，进一步健全完善覆盖各层级、各岗位、各工种安全生产责任惩考核制度，确保各项安全管理制度落到实处。三是进一步建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制以及生产安全事故隐患内部报度，激励全体人员全面辨识事故风险、系统排查事故隐患，切实将风险辨识管控挺在事故隐患前面、将隐患排查治理挺在事故前面;扎实开展安全生管理体系建设，做到事事有标准、人人守标准，有效杜绝“三违”行为。

（二）加强特种作业管理。一是主要负责人要改善自身安全生产知识和提高管理能力，自觉履行安全生产法定职责。保证对安全生产资金、术、人员的投入保障，改善安全生产条件，加强安全生产标准化建设。二是相关负责人要研判特种作业过程中存在的风险，做到早预防、早处置。立吊装作业、高处作业等危险作业审批管理制度，制定有效的安全方案或措施，严格各类特种作业环节的许可管理，禁止未经专门技术培训合格未资格人员上岗作业；加强作业过程的安全监督，纠正作业人员未正确使用个体防护用品及违规、违反劳动纪律作业等行为。四是危险作业必须编制方案，制定预防高处坠落安全技术措施和防止高空坠物伤人伤设备措施。

（三）加强作业现场安全管理。一是加强现场事故风险研判。要全面分析高处拆除作业存在的事故风险，向作业人员进行安全交底和技术交底注意事项，有针对性地检查风险防范措施落实工作情况。二是加强现场安全措施落实。特种作业前，要先对事故风险防范措施落实情况进行检查，排查整改合规，禁止安全措施不落实组织作业。三是认真开展事故隐患排查工作。对日常安全检查发现的事故隐患进行消除，对未整改完成或整的，要盯住不放，确保整治效果，隐患清零。

(四)提高从业人员自保能力。一是强化安全培训。要有针对性地开展不同工种、不同岗位人员安全教育和培训工作，提高从业人员自保和风识，提升应知应会和岗位操作技能，定期采取知识测试、现场提问、手指口述、实操演练等方式测试其对相关知识的掌握情况，消除习惯性违章和为，严禁安排未经安全培训或培训不合格从业人员上岗作业。二是加强事故警示教育。要深刻汲取事故教训，建立健全事故警示教育长效机制，常事故警示教育。三是要以人为本，关爱员工。要关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

贵城街道贵港市禧程商务酒店装修拆改及清理

工程项目“12·27”一般高处坠落事故调查组

2025年12月30日

网站地图 联系我们

主办：广西贵港市港北区人民政府

联系方式：0775-4258102

桂公网安备 45080202000131　桂ICP备12006200号　网站标识码：4508020001