杨伙盘煤电有限公司“1·4”一般机械伤害事故调查报告

2025年1月4日7时14分22秒，在杨伙盘煤电有限公司发生一起一般机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失120万元。

为查明事故原因，分清事故责任，神木市人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，成立了由神木市应急管理局牵头，市纪委监委、市总工会、市公安局、市发改局、店塔镇人民政府有关负责同志组成的陕西榆林能源集团杨伙盘煤电有限公司“1·4”一般机械伤害事故调查组（以下简称：调查组），调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、询问谈话和查阅资料等方式对该事故进行调查取证，后经技术鉴定分析，查明了事故发生的经过、人员伤亡情况，对事故发生原因进行综合分析，认定事故性质和责任，并针对事故发生原因及暴露出的突出问题，提出了防范整改措施及建议。现将该事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故经过及现场处置

2025年1月4日6时55分，杨伙盘煤电有限公司输煤系统上煤结束，包头华锐员工侯某某、崔某某在班长王某带领下，

准备清理皮带滚筒粘煤。

7 时 00 分，班长王某将 3A 皮带控制柜开关切换到就地控制状态，其安排侯某某清理 3A 皮带拉紧滚筒、崔某某清理 3A 皮带头部滚筒；7 时 05 分 54 秒，王某操作将 3A 皮带启动；7 时 09 分 13 秒，王某操作将 3A 皮带运行停止；7 时 11 分 58 秒，王某再次就地启动 3A 皮带，三人开始检查皮带是否清理干净，此时，侯某某位于 3A 皮带拉紧滚筒[1]附近，王某某和崔某某位于 3A 皮带头部滚筒位置；7 时 14 分 22 秒，王某某听见现场有异响声，立即拉绳急停了 3A 皮带，等其赶到 3A 皮带拉紧滚筒位置处发现侯某某已被卷到滚筒支架里，事故发生后，崔某某立即拨打了 120 急救电话，医务人员到达现场后，对侯某某进行检查，发现其已无生命体征。

（二）死亡人员信息

事故共造成 1 人死亡。姓名：侯某某，系云南佑成劳务派遣有限公司曲靖分公司派遣至包头华锐的合同制工人，在杨伙盘煤电输煤系统运维项目任皮带巡检工。

侯某某于大三时选择自主实习，实习单位为陕西建志实业有限公司，岗位实习结束后，以社会人员身份应聘于包头华锐

[1] 皮带输送机机头与拉紧滚筒为在两个车间安装，中间有墙体间隔，站在机头控制箱位置向滚筒拉紧间方向观察，由于墙体阻挡视线，无法观察到拉紧滚筒位置情况。

机电设备有限公司。

2024 年 12 月 9 日，侯某某通过包头华锐机电设备有限公司视频面试。

2024 年 12 月 10 日，侯某某通过包头华锐机电设备有限公司现场面试，包头华锐机电设备有限公司安排其在神木第二医院进行入职体检。

2024 年 12 月 16 日，云南佑成劳务派遣有限公司曲靖分公司与侯某某签订劳动合同，并为其办理了工伤保险，参保单位：云南佑成劳务派遣有限公司曲靖分公司，合同期限自 2024 年 12 月 16 日至 2026 年 12 月 15 日。

（三）事故上报情况

1.包头华锐机电设备有限公司

事发后，同班组人员崔某某第一时间拨打了 120 急救电话，班长王某将此次事故上报至项目负责人王某某，王某某将此次事故上报至包头华锐机电设备有限公司生产副总李某某，李某某上报至总经理杨某某，杨某某不在项目现场，要求项目经理王某某对此次事故进行上报，随后杨某某与李某某两人共同驾车前往神木，7 时 48 分，王某某到达现场，7 时 52 分左右，120 急救车到达现场，经医护人员现场检查，发现侯某某已无生命体征，随即宣布侯某某死亡。

杨某某与李某某于 12 时左右到达神木市，到达神木市时侯

某某已经死亡且死者家属已经到达神木市，对家属进行安抚，并与家属协商赔偿事宜，最终与劳务公司和死者家属达成一致，于1月9日签订了三方赔偿协议，赔偿金120万元。

王某某为降低此次事故对社会造成的不良影响，未对此次事故进行上报[2]，对此次事故负主要瞒报责任。

杨某某虽将此次事故上报安排至王某某负责，但未督促落实此次事故的上报，对此次事故的上报督促落实不到位。

包头华锐机电设备有限公司未对此次事故进行上报，负瞒报责任。

2.大连大重机电安装工程有限公司

大连大重机电安装工程有限公司在此项目部未配备管理人员，包头华锐公司未向其上报，对该起事故瞒报问题失察。

3.陕西榆能拓奇电力检修工程有限公司

陕西榆能拓奇电力检修工程有限公司在输煤运行项目未配备专门的管理人员，包头华锐公司也未向其上报，对该起事故

---

[2] 《中华人民共和国刑法》第一百三十九条之一：在安全事故发生后，负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况，贻误事故抢救，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害矿山生产安全刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条在矿山生产安全事故发生后，负有报告职责人员不报或谎报事故情况，贻误事故抢救，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百三十九条之一规定的“情节严重”：
1、导致事故后果扩大，增加了死亡一人以上，或者加重伤三人以上，或增加直接经济损失一百万元以上；
2、实施下列行为之一，致使不能及时有效开展事故抢救的：
（1）决定不报与谎报事故情况或者指使、串通有关人员不报及谎报事故情况的；
（2）在事故抢救期间擅离职守或者逃匿的；
（3）伪造及破坏事故现场，或者转移以及藏匿、毁灭遇难人员尸体，或者转移与藏匿受伤人员的；
（4）毁灭和伪造、隐匿与事故有关的图纸与记录及计算机数据等资料以及其他证据的；
3、其他严重的情节。
具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百三十九条之一规定的“情节特别严重”：
（1）导致事故后果扩大，增加死亡三人以上，或者增加重伤十人以上，或者增加直接经济损失五百万元以上的；
（2）采用暴力、胁迫、命令等方式阻止他人报告事故情况导致事故后果扩大的；
（3）其他特别严重的情节。

瞒报问题失察。

4.杨伙盘煤电有限公司

事发于周末，杨伙盘煤电有限公司非正常上班时间段，仅带班领导及值班领导在岗，带班领导及值班领导均未发现此次事故，包头华锐公司也未向其上报，杨伙盘煤电有限公司对该起事故瞒报问题失察。

（四）输煤系统运行方式

输煤皮带共6段，每段皮带一用一备配置，皮带额定出力100t/h。按照煤流方向编号为1、2、3、4、5、6号带，将入厂煤由卸煤沟输送至锅炉原煤仓。

输煤运行分为四个班组，倒班作业，每班配有输煤班长、主操、斗轮机司机、皮带巡检工。输煤运行负责DCS皮带启停、上煤方式选择、运行中检查，发现缺陷及时登录，执行“两票三制”。

杨伙盘煤电输煤运行整体委托陕西榆能拓奇电力检修工程有限公司负责，外委队伍按照公司五个关口、五个统一要求同质化管理。杨伙盘煤电发电运行部负责输煤运行外委队伍现场监督管理，每天白班至少检查两次并参加班前会。发电运行部日常管理对接项目部，班组日常由输煤外委队伍管理。

（五）厂区车辆出入管理方式

根据杨伙盘煤电有限公司治安保卫管理5.4车辆管理规定，特殊车辆进出可直接放行（消防车、救护车、警车等）。

（六）涉事企业基本情况

1.事故主体责任单位：包头华锐机电设备有限公司（以下简称：包头华锐公司），为大连大重的全资子公司，属国有企业，该公司成立于2017年9月8日，注册资本为贰仟万元人民币，统一社会信用代码为91130404MA091W876Q，公司位于内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区软件园大厦D503，经营范围包含：电子、机械设备维护（不含特种设备）等，受母公司委托负责杨伙盘煤电公司实施输煤运行项目，事故发生在该公司负责实施的项目范围内。

2.事故关联责任单位：大连大重机电安装工程有限公司（以下简称：大连大重公司），属国有企业，该公司成立于1993年1月6日，注册资本壹亿壹仟贰佰万元人民币，属于有限责任公司（法人独资），统一社会信用代码为91210200241114949Y，位于辽宁省大连市西岗区八一路169号801、802室，经营范围许可项目：建设工程施工；电气安装服务；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。一般项目：普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）等，与榆能拓奇公司签订伙盘煤电公司实施输煤运行项目合同，是项目承包单位。

3.事故项目发包单位：陕西榆能拓奇电力检修工程有限公司（以下简称：榆能拓奇公司），属于国有企业，该公司是陕西

榆林能源集团有限公司与中国能源建设集团广东火电工程有限公司共同出资组建的国有企业，双方持股比例分别为51%、49%。该公司成立于2022年4月2日，位于陕西省榆林市高新技术产业园区明珠大道榆能大厦，注册资本壹亿元人民币，属于有限责任公司（国有控股），统一社会信用代码为91610800MA7MT46K0R，经营范围一般项目：普通机械设备安装服务；金属制品修理；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；金属结构制造等，是杨伙盘煤电检修、维护（输煤运行）服务的委托运行单位。

4.事故发生地所在单位：陕西榆林能源集团杨伙盘煤电有限公司（以下简称：杨伙盘煤电公司），该公司由陕西榆林能源集团及其所属的煤炭进出口公司、榆神煤电公司、煤炭运销公司和神木能源集团有限公司共同出资组建，股权比例分别为27%、26%、15%、7%、25%。该公司成立于2019年10月30日，注册资本壹拾亿元人民币，属于其他有限责任公司，统一社会信用代码为91610821MA70BTPE2D，位于陕西省榆林市神木市店塔镇杨伙盘村，公司建有2*660MW超超临界燃煤空冷发电机组（2023年5月投产发电），为陕北至湖北±800KV特高压直流输电工程配套电源点之一。经营范围包括：火力发电厂的建设及运营；煤炭资源及其系列产品的经营；电力及配套工程的建设、经营管理；粉煤灰的综合利用、配套出煤设施的建设、经营管理；

能源技术开发；热力供应；设备加工、维修；污水处理及再生利用，是按照集团公司要求将杨伙盘煤电检修、维护（输煤运行）服务委托拓奇公司运维管理的单位。

（七）事故相关单位之间关系

2024年6月26日，包头华锐公司与云南佑成曲靖分公司签订劳务派遣（分包）合同，劳务派遣日期自2024年6月26日起至2026年6月25日，合同约定云南佑成曲靖分公司根据包头华锐公司生产工作需要派遣劳务人员，在合同约定期限内对劳务派遣人数实行动态管理。

2024年10月17日，杨伙盘煤电公司与榆能拓奇公司签订榆能杨伙盘煤电一体化电厂项目输煤运行外委合同，杨伙盘煤电公司委托榆能拓奇公司提供2*660MW超超临界机组输煤系统运行服务，此服务包括输煤全部系统、设备及其附属设备、设施等的运行操作及生产管理等工作，运行服务期限为三年，合同期限一年，合同暂定总价为6729084元人民币，定员59人。

2024年10月18日，杨伙盘煤电公司与榆能拓奇公司签订了榆能杨伙盘煤电一体化电厂项目全厂检修维护外委合同，合同约定由榆能拓奇公司负责#1、#2机组主机及外围设备的日常维护工作，服务期限三年，合同期限一年，合同暂定总价为30224092.96元人民币，合同定员169人。此合同中包含输煤系统检修业务，定员19人。榆能拓奇公司为了运行、维护一体化专业管理，重新划分了标段，将全厂检修维护合同中的输煤维

护业务划分至输煤运行中，将该标段名称更改为榆能杨伙盘煤电输煤系统运维项目。

2024年10月31日，榆能拓奇公司与大连大重公司签订了榆能杨伙盘煤电输煤系统运维分包合同，运维外委项目服务内容包含输煤全部系统、设备及其附属设备、设施等的运行操作、维护修理、设备缺陷处理、隐患治理、D级检修（临修）、事故抢修及生产管理等工作，服务期限为三年，合同期限一年，合同暂定总价为8100000元。

2024年11月1日，大连大重公司与包头华锐公司签订运行维护委托书，委托其全资子公司包头华锐公司具体执行陕西榆能杨伙盘煤电2024年输煤系统运维服务项目，合同金额为1323000元，委托日期至2024年12月31日。

2024年12月27日，大连大重公司与包头华锐公司续签运行维护委托书，合同金额为7938000元，委托日期至2025年12月31日。

二、事故原因

（一）直接原因

项目班组长在组织完成输煤皮带粘煤清理作业后，在未确认现场作业人员状况的情况下，启动皮带输送机，造成在拉紧滚筒处停留的受害人被卷入皮带导致事故发生，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.安全规章制度执行不严格。项目班组长违反公司操作票管理规定，将3A皮带控制柜开关切换到就地控制状态后，在未完全切断动力电源的状态下，未经申报许可就组织人员开展皮带沾煤清理作业，导致违章作业发生，是事故发生的主要原因。

2.安全生产责任网络不严密。项目管理过程中安全责任网络不清晰，导致本项目甲乙丙丁四方安全责任链条传递不畅，安全监督管理责任和项目主体责任落实不到位，规章制度执行不严格，是事故发生的重要原因。

3.检修方员工安全意识淡薄。检修方虽然对员工进行了安全三级教育，但未做到入脑入心，导致作业票管理制度落实不到位，班前会交底不彻底，现场生产组织随意，员工安全防范意识不足，违章作业得不到有效制止，是事故发生的原因之一。

4.神木市发展改革和科技局，未严格履行行业安全生产监管职责，排查安全风险隐患不力，对涉事企业安全监管不到位。

5.神木市店塔镇人民政府，未严格履行属地安全生产监管职责，督促企业落实主体责任不力，对涉事企业监督检查不到位。

三、事故性质

经事故调查组调查认定，杨伙盘煤电有限公司“1·4”一般机械伤害事故为一起一般生产安全责任瞒报事故。

四、对责任单位及责任人员的处理建议

（一）不予追究责任的人员建议（1人）

1.侯某某，鉴于其已在事故中死亡，免予追究责任。

（二）建议给予政务处分及行政处罚的企业人员（15人）

对包头华锐机电设备有限公司、大连大重机电安装工程有限公司、榆能拓奇电力检修工程有限公司、陕西榆林能源集团杨伙盘煤电有限公司的相关责任人员，1人处8000元罚款，1人处上一年年收30%的罚款；1人处上一年年收60%的罚款并给予撤职处分，1人处上一年年收30%的罚款并给予记大过处分，1人处上一年年收40%的罚款并给予记大过处分，1人处上一年年收40%的罚款并给予记过处分，1人处上一年年收40%的罚款并给予警告处分，1人处上一年年收30%的罚款并给予记过处分，4人处上一年年收30%的罚款并给予警告处分，1人处上一年年收30%的罚款并给予诫勉谈话，1人处上一年年收40%的罚款并责令其作出书面检查。

（三）建议给予党纪政务处分的公职人员（5人）

对神木市发展改革和科技局2名责任人员及神木市店塔镇人民政府3名责任人员均移交神木市纪委监委调查处理。

（四）对事故责任单位的处理建议

1.对包头华锐机电设备有限公司，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十三条之规定，处以行政罚款并列入企业失信主体黑名单。

2.对大连大重机电安装工程有限公司，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条、《中华人民共和国安全生产法》第九十七条之规定，处以行政罚款。

3.对榆能拓奇电力检修工程有限公司，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条、《中华人民共和国安全生产法》第九十七条之规定，处以行政罚款。

4.对陕西榆林能源集团杨伙盘煤电有限公司，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条、《中华人民共和国安全生产法》第九十七条之规定，处以行政罚款。

5.对神木市发展改革和科技局、神木市店塔镇人民政府，责令其向神木市人民政府作出书面检查。

五、事故防范措施建议

（一）严格落实企业安全生产主体责任，牢固树立安全发展红线意识

包头华锐机电设备有限公司要深刻吸取事故教训，切实落实安全生产主体责任，牢固树立红线意识，有效落实全员安全生产责任制。陕西榆林能源集团杨伙盘煤电有限公司要全面排查现有外包作业队伍管理措施落实情况，严格按照相关法律法规要求，全面审核现有各类外包作业队伍的安全生产状况，加强监督检查和考核力度，督促外包作业单位落实安全生产主体责任，严格执行公司的安全管理制度，认真分析外包作业队伍

在作业链中的安全管理问题，确保安全监管不脱节、不失位，切实消除企业安全生产管理过程中的盲区。

（二）加强安全教育培训，建立健全门卫审查上报制度

此事故暴露出杨伙盘煤电有限公司、包头华锐机电设备有限公司作业现场安全生产管理制度执行不严格，安全管理人员履职不到位等问题。要切实加强企业负责人、安全管理人员等从业人员的安全教育培训，确保各类从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全生产职责。杨伙盘煤电有限公司需明确门卫职责、审查标准和上报程序，对于外来特种车辆进厂严格执行上报程序，定期对门卫进行安全培训。

（三）严把人员准入关口，加强外包队伍管理

严格落实对外包单位人员的管理制度，严格审核作业人员资质和安全生产条件，对不符合条件的人员，一律禁止入厂。要进一步强化对现场作业人员安全防护意识的教育培训，在做好三级安全教育的基础上，结合作业人员实际工作内容，加强安全技术交底，加强作业环境的安全验收工作，落实现场安全监护工作。对外包作业队伍的安全生产工作统一协调、管理，有针对性加强安全监督检查，及时发现安全问题，及时督促整改，真正把外包作业队伍管理责任和措施落到实处。

（四）落实属地政府监管责任，加强行业主管部门监管力度

神木市发展改革和科技局要按照“管行业必须管安全”的

要求，认真履行职责。要求各厂区加强对“三违”作业的安全管理，严格执行企业的安全管理制度，认真落实专项治理和检查，严格执法，监督企业及时消除隐患。神木市店塔镇人民政府要深刻吸取事故教训，建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产体系，落实安全发展，坚守生命生产“红线”。进一步加强安全生产工作的领导，加大隐患排查治理工作力度，切实全面开展安全生产大排查，认真排查和整治各类生产安全事故隐患，督促生产经营单位切实落实安全生产主体责任，有效防范辖区内生产安全事故的发生。