八步信都广西桂鑫钢铁集团有限公司 “12•8”一般中毒和窒息事故调查报告

2026-02-13 15:55 来源：八步区应急管理局

2025年12月8日16时30分许，广西桂鑫钢铁集团有限公司在对生产车间石灰罐进行清理工作过程中发生一起从业人员中毒和窒息事故，造成11人轻伤。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管14号）等有关法律法规，经八步区人民政府批准，成立八步信都广西桂鑫钢铁集团有限公司“12·8”一般中毒和窒息事故调查组。事故调查组坚严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过反复的现场勘查、检测鉴定、调查取证，查明了事故经过、原因、和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改意见建议。

事故调查组认定，八步信都广西桂鑫钢铁集团有限公司“12·8”中毒和窒息事故是一起由于设备维修人员违反公司安全生产管理规定和操个体安全防护不到位，事发后应急救援处置不当，以及从业人员安全意识淡薄导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过及救援情况

事故调查组通过事后现场勘察和对相关人员的调查询问，基本还原事故发生经过:

2025年12月8日16时许，机修班长张x玉与机修工人吴x有对炼钢生产车间上辅料工段石灰罐进行清理，因长期未使用，发现石灰罐清料口的堵塞，无法正常清料。随即向厂长助理郭x磊、工段长王x金汇报情况，在车间主控室四人一起商量了维修方案。因涉及有限空间作业，须按公司《安全管理制度》办理有限空间作业票，郭x磊与王x金负责办理作业票和去仓库领取有限空间作业工器具，张x玉与吴x有折返回石灰罐做准备工作。开石灰罐人孔进行通风，看到石灰出口的位置有石灰结块，认为结块离人孔距离较近，处理较为简单，此时郭x磊、王x金领取作业工具未回来。与佩戴防尘口罩的情况下，便直接下到石灰罐里面，在清理出几块石灰后（用时约三至五分钟），吴x有突然晕倒不省人事。16点30分许，张x玉见到倒后，未通过对讲机寻求救援，而是立即进入石灰罐体实施救援，相继晕倒。至此，事故发生。

16时35分许，郭x磊与王x金领取长管呼吸器和四合一检测器回到作业现场，发现两人晕倒在石灰罐中（吴x有坐靠着的姿态，人处于清醒但张x玉趴着脸朝下的姿态，呼吸微弱，并失去意识）。王x金立即使用对讲机上报车间主任王x益，并召集周围工友协助救援。王x金使用长管呼吸器罐救援，将两人分别托举出来，郭x磊和其他工友配合将两人平放在平台。吴x有意识清楚，张x玉因吸入石灰粉尘较多，呼吸较弱。工友王x武、傅玉进行心肺复苏，众人交替按压，等待急救车。16点46分许，车间管理员陈x存拨打120急救电话，并向公司安环部报告事故情况。安环部部长陈x告后，立即向总经理谷x凯汇报。16点55分许，谷x凯和陈x林抵达现场，并指挥救援工作。17点02分许，救护车抵达事故现场，将伤者张x玉、吴x院救治。17点13分许，陈x林通过电话向八步区应急管理局报告事故发生情况。至此，救援工作结束。

（二）事故现场情况

1.事故发生地点


事故发生在贺州市信都镇工业区广西桂鑫钢铁集团有限公司。



（图1　2025年12月9日事故地点：炼钢生产车间）

2. 事故发生作业内容

对炼钢生产车间上辅料工段石灰罐进行清理作业。



（图2　2025年12月9日事发点：石灰罐）

3.事故现场勘察情况

根据事发后到现场查看，并安排车间管理员现场指认，记录如下：

事故发生位置：炼钢车间-上辅料工段-石灰罐。

石灰罐外形结构：长6m，宽2m，高2m，人孔直径0.445m。

内存介质：石灰粉，设计储量5T,当时实际储量2T。

罐体内有毒有害气体检测：甲烷0，氧气14.5%，一氧化碳0，硫化氢0。

其他：一是现场设置有“非专业人员禁止攀爬”“有限空间”等安全警示标志牌；二是配备有消防灭火器。



（图3　2025年12月9日四合一气体检测仪数值）

（三）人员伤亡情况

该事故造成1人重伤、1人轻伤。重伤者：张x玉，男，1973年7月17日出生，身份证号码：37900419730717xxxx，家庭住址：山东省莱芜市莱镇南徐冶村。轻伤者：吴x有，男，1975年1月19日，身份证号码：53030219750119xxxx，家庭住址：云南省曲靖市麒麟区越州镇老吴村委会吴官营

二、事故发生原因

（一）事故直接原因

吴x有安全意识淡薄，违反公司有限空间作业安全管理制度，在未做好个体安全防护情况下，直接进入到石灰罐体内进行清除作业，因缺倒；**张x玉**安全意识淡薄，缺乏事故应急处置能力，在未做好个体安全防护情况下，自行进入到石灰罐体内对吴陶有进行营救，因缺氧晕倒并吸尘，导致自身重伤。以上是造成本次中毒和窒息事故的直接原因。

（二）事故间接原因

广西桂鑫钢铁集团有限公司：落实安全生产主体责任不到位。一是安全生产教育和培训工作落实不到位。未按照《工贸企业有限空间作业安[①]开展有限空间专题安全培训工作，张x玉、吴x有2025年8月15日、10月15日分别参加了公司两次安全教育培训，教育培训内容未包含有限空间安二是未严格执行有限空间作业审批制度。2025年12月8日组织对炼钢生产车间上辅料工段石灰罐进行清理作业，未履行有限空间作业审批程序，未环部审批，张x玉、吴x有两人在未得到作业许可的情况下，吴x有便自行进入石灰罐开展清理工作，张x玉也未制止。在吴x有发生晕倒后，张x玉未空间事故应急救援开展，而是在未做好个体安全防护情况下自行进入石灰罐对吴x有实施救援，导致自身重伤。三是2025年度应急救援演练组织2025年5月17日开展的有限空间（专项）应急演练活动，参加演练的部门仅为能源车间，成员为能源车间全体员工。未组织涉及有限空间的其他部加演练旁观，未达到应急演练的目的和要求。涉及有限空间的其他部门也未按照公司2025年应急演练计划要求自行开展应急预案演练。

---

①《工贸企业有限空间作业安全规定》第九条：工贸企业应当每年至少组织一次有限空间作业专题安全培训，对作业审批人、监护人员、作应急救援人员培训有限空间作业安全知识和技能，并如实记录。

未经培训合格不得参与有限空间作业。

三、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年12月8日16时46分，区委、区政府总值班室接到广西桂东人民医院（八步分院）电话反馈事故情况，并要求八步区应急管理局尽快核17时13分许，八步区应急管理局接到广西桂鑫钢铁集团有限公司电话报告事故情况。17时25分，信都镇政府到该公司核实事故情况并做好舆情管控

月9日，八步区应急管理局对事故单位作出了现场处置措施。

（二）善后处理情况

事故发生后，重伤者张x玉一直在贺州市第一人民医院ICU接受治疗，2026年1月4日南方医科大学南方医院专家前来协助治疗；公司对轻伤者行了误工和伙食营养费补助。关于伤者赔偿事宜尚未进行协商，当前正走保险手续。

四、事故责任单位情况

广西桂鑫钢铁集团有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：9145110074514325XW（1-1），注册资本：壹拾叁亿圆整，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2001年06月01日，法定代表人：林x银，住所：贺州市信都镇工业区，经营范围：一般项目：钢压延加工；钢、铁冶炼；合金冶炼；建筑用钢筋产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源销售；再生资源加工；高品质特种钢铁材料销售；金属材料销售；金属材料制造；固体废物治理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑用钢筋产品生产；货物进出口；可用作原料的固体废物进口；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

成立有安全生产委员会，设置有安环部，配备有安环部长1名，专职安全生产管理员2名。

五、对事故责任单位和有关责任人员的处理意见

（一）对责任人处理建议（共6人）

1.吴x有（轻伤者，广西桂鑫钢铁集团有限公司机修工人）：安全意识淡薄，违反公司有限空间作业安全管理制度，在未做好个体安全防护情况下，接进入到石灰罐体内进行清除作业，因缺氧造成晕倒。对事故发生负有直接责任，建议由广西桂鑫钢铁集团有限公司依照安全生产管理有关规定作出处理结果报八步区应急管理局备案。

2.张x玉（重伤者，广西桂鑫钢铁集团有限公司机修班长）：安全意识淡薄，缺乏事故应急处置能力，在未做好个体安全防护情况下，自行进入罐体内对吴x有进行营救，因缺氧晕倒并吸入石灰粉尘，导致自身重伤。对事故发生负有直接责任，建议由广西桂鑫钢铁集团有限公司依照安全生产关规定作出处理，处理结果报八步区应急管理局备案。

3. 谷x凯（广西桂鑫钢铁集团有限公司总经理）：履行对本单位安全生产工作职责不到位。一是安全生产教育和培训工作落实不到位。未按照《企业有限空间作业安全规定》开展有限空间专题安全培训工作，张x玉、吴x有2025年8月15日、10月15日分别参加了公司两次安全教育培训，教育培训未包含有限空间安全知识。二是2025年度应急救援演练组织不到位。2025年5月17日开展的有限空间（专项）应急演练活动，参加演练的部门仅为能源车间，成员为能源车间全体员工。未组织涉及有限空间的其他部门派人参加演练旁观，未达到应急演练的目的和要求。涉及有限空间的其他部门也未按照2025年应急演练计划要求自行开展应急预案演练。以上行为对事故负有责任，建议八步区应急管理局依据安全生产法律、法规规定，对其给予行政处罚。

4.陈x林（广西桂鑫钢铁集团有限公司安环部部长）：履行安全生产管理人员职责不到位。一是安全生产教育和培训工作落实不到位。未按照《企业有限空间作业安全规定》开展有限空间专题安全培训工作，张x玉、吴x有2025年8月15日、10月15日分别参加了公司两次安全教育培训，教育培训未包含有限空间安全知识。二是2025年度应急救援演练组织不到位。2025年5月17日开展的有限空间（专项）应急演练活动，参加演练的部门仅为能源车间，成员为能源车间全体员工。未组织涉及有限空间的其他部门派人参加演练旁观，未达到应急演练的目的和要求。涉及有限空间的其他部门也未按照2025年应急演练计划要求自行开展应急预案演练。以上行为对事故负有责任，建议八步区应急管理局依据安全生产法律、法规规定，对其给予行政处罚。

5.王x金（广西桂鑫钢铁集团有限公司车间工段长）：违反公司安全生产管理有关规定，未严格执行有限空间作业审批制度。2025年12月8日，炼钢生产车间上辅料工段石灰罐进行清理作业，未经公司安环部审批。以上违规行为，建议由广西桂鑫钢铁集团有限公司依照安全生产管理有关规定作出处理，处理结果报八步区应急管理局备案。

6.郭x磊（广西桂鑫钢铁集团有限公司厂长助理）：违反公司安全生产管理有关规定，未严格执行有限空间作业审批制度。2025年12月8日组织炼钢生产车间上辅料工段石灰罐进行清理作业，未经公司安环部审批。以上违规行为，建议由广西桂鑫钢铁集团有限公司依照安全生产管理有关规定作出处理结果报八步区应急管理局备案。

（二）对责任单位处理建议（共1家）

广西桂鑫钢铁集团有限公司：落实安全生产主体责任不到位。在开展安全生产教育和培训工作中，未按照《工贸企业有限空间作业安全规定》开展有限空间专题安全培训工作，张x玉、吴x有2025年8月15日、10月15日分别参加了公司两次安全教育培训，教育培训内容未包含有限空间安全知识。对事故发生负有责任，建议由八步区应急管理局依据安全生产法律、法规规定，对其给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为深刻汲取事故教训，避免类似事故的再次发生，提出如下防范及整改措施：

（一）广西桂鑫钢铁集团有限公司：要深刻吸取“12·8”一般中毒和窒息事故教训，举一反三，全面加强安全生产管理工作。一是要全面落实安全生产责任制，严格执行危险作业审批制度，加强作业现场管理工作； 二是要加强从业人员安全生产教育培训工作，保证从业人员具备必要的

知识，做好作业安全技术交底工作；三是要按照相关规定制定年度应急演练计划，定期组织开展应急演练活动，确保相关人员熟悉掌握应急现场处做到个体防护到位，做好应急救援物资齐全保质有效。

（二）信都镇政府、贺州经济技术开发区管理委员会要认真落实各级政府关于安全生产工作部署和安全生产属地管理责任有关工作要求，进压实安全生产责任，督促企业落实主体责任，切实维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

（三）各行业主管部门要“以时时放心不下的责任感抓好安全生产，坚决防范遏制重特大事故发生”，务必引起高度重视，坚决克服麻痹思警钟长鸣。要严格落实“管行业必须管安全”要求，落实落细各项安全监管制度和重点任务举措，分析研判本行业领域的安全生产风险，排查整改隐患，突出有限空间和应急管理检查，有效防范各类事故发生。

广西桂鑫钢铁集团有限公司

“12·8”中毒和窒息事故调查组

2026年2月6日