
乐活哈南

**********有限公司
“4·1”一般坠落事故调查报告

2025年4月1日4时25分许，在位于哈尔滨市****大道的黑龙江*******有限公司院内，**********有限公司的货运车辆装车时，发生一起坠落事故，造成一人受伤。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》《哈尔滨市人民政府办公厅关于进一步明确相关行政区与开发区安全监管事权划分的意见》等相关规定，**区人民政府成立了由主管区领导任组长，**区应急管理局、**区总工会、**区住房和城乡建设局（交通）、哈尔滨市公安局**分局组成的事故调查组，同时将事故情况向**区纪检监察机关和**区检察院做了报告。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过查阅资料、调查取证等工作，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。

经事故调查组调查认定，**********有限公司“4·1”一般坠落事故是一起因教育培训不到位，违反操作规范而引起的一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

黑龙江*******有限公司（以下简称**公司），成立于2019

年 11 月 4 日。法定代表人：徐某某，统一社会信用代码：91**********28，企业类型：其他有限责任公司，注册地址：哈尔滨市**区*********区**********。经营范围：一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务等。

**********有限公司（以下简称**公司），成立于 2023 年 9 月 27 日，法定代表人：邵某，统一社会信用代码：91**********7U，企业类型：有限责任公司，注册地址：江苏省**市**县*******。经营范围：许可项目：道路货物运输。一般项目：装卸搬运等。**公司实际为*********有限公司的子公司，********有限公司签订业务合同后，由**公司等其他公司实际执行。

（二）合同签订情况

2024 年 1 月 1 日，**公司与安徽********有限公司签订《业务外包协议》，外包内容：快递服务。

2025 年 2 月 24 日，安徽********有限公司与装车工人王某签订《劳动合同》，指派王某到**公司进行快递装车工作。

2025 年 1 月 1 日，**公司和**公司签订《货物运输框架合同》，**公司向**公司提供运输服务，**公司有义务遵守甲方的现场管理规定，并遵守驾驶员行为规范。

********有限公司与江西********有限公司签订《共享经济平台服务协议》，业务承揽期限：自 2024 年 4 月 23 日至外包业务完成之日终止。

2024 年 12 月 9 日，江西********有限公司与驾驶员赵某签订《共享经济平台服务协议》。

公司与赵某形成实际雇佣关系，公司负责向赵某派发工作任务，负责赵某安全教育培训、日常管理等工作。

（三）事故相关单位安全管理情况

**公司编制了《安全生产制度汇编》，包含《安全教育制度》《安全检查制度》等，安全管理制度健全，公司管理人员按照相关制度开展了培训、检查等工作。制定的《承运商车辆管理制度》包含：“7.5 驾驶员在检查一切正常，并和现场人员沟通确认后，方可将车辆驶离卡口。”“9.1.1 出发操作要求承运商应确保其驾驶员在约定靠位装车时间前到达转运中心，并在第一时间到达指定位置领取任务单（转运中心办公室、装车卡位等）。驾驶员领取任务单后在车辆上待命，并在转运中心封车后立即打卡（转运中心至少在计划发车时间前 5 分钟封车），实际打卡时间必须早于计划发车时间。驾驶员打卡后，须第一时间发车离场。”

**公司编制了《企业制度汇编》，包含《主要负责人、安全管理部门负责人、专职安全管理人员安全生产责任制度》《安全培训和教育学习制度》和《安全生产业务操作规程》等管理制度和操作规程，但制度不完善，执行不到位。制度未进行本地化修订，沿用上级公司制度，多项制度中提及重庆市相关规定，与实际不符。安全生产责任制度未按照《安全生产法》进行修订，主

要负责人安全管理制度不健全，未明确全员安全生产责任。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2025 年 5 月 12 日，市民通过“12345”市长热线举报，称**公司有员工受伤严重，多处骨折，公司未及时上报，要求查处。经调查并调取事发时视频监控，2025 年 4 月 1 日，赵某和刘某某两人驾驶苏 K***** 车辆到**公司装车，计划发车时间为 5 时 50 分。装车工人王某负责给该车装货。

3 时许，赵某和刘某某到达**公司装货点，王某正在装车。

4 时许，赵某告诉刘某某到调度室取任务单，刘某某到达调度室时，因未装车完毕，没有打印任务单，故刘某某在调度室等候。

4 时 23 分 25 秒，装车工人王某将伸缩机回缩，离开装卸现场，到库房内取货。

4 时 24 分 30 秒，赵某到车厢尾部查看装车情况，看到伸缩机已缩回，装车人员不在车上装车。

4 时 24 分 50 秒，王某返回装车地点，4 时 25 分，重新操作伸缩机伸出，4 时 26 分，一只脚站在输送机前端、一只脚站在车厢内货物上，重新开始装车。

4 时 26 分，赵某启动车辆，车辆行进时，车厢距离输送机距离变大，王某站立不稳，跌落至地面，导致其受伤。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置情况

事故发生后，现场工作人员将王某送往**区***医院救治。经诊断，王某右侧多发肋骨骨折，右侧胸腔积液，肺挫伤，头部损伤，腹部闭合伤，肾损伤。

（二）评估情况

事故发生后，**公司和**公司有关人员未向政府监管部门报告，无法评估救援情况。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

司机赵某在未取得任务单，只通过现场查看装车进程，未与现场作业人员沟通是否装车完毕，未得到发车指令，违反作业规范启动车辆。

（二）间接原因分析

1、**公司安全教育培训不到位，未针对装车作业的操作规程进行培训，赵某不清楚未取得任务单不能动车的规定；

2、**公司管理人员工作安排不符合实际，物流装车作业高峰在18时以后进行，但**公司安全管理人员工作时间为8时30分至18时，并且未指派人员监管驾驶员的规范作业行为；

3、**公司安全管理工作不实，安全管理制度未按照相关法律和企业实际进行修订，安全管理职责不清。

五、有关单位和人员存在的主要问题

（一）**********有限公司，安全生产责任制不健全，未明

确全员安全生产职责；对作业人员教育培训不到位，未对装卸车的操作规程进行培训；未如实、及时上报事故情况。

（二）邵某，**********有限公司主要负责人，履行主要负责人安全管理职责不到位，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未按照相关法律法规和实际制定安全生产规章制度和操作规程；未及时、如实报告生产安全事故。

（三）赵某，苏K*****驾驶员，在未取得任务单、未得到发车指令、未与现场作业人员进行沟通即启动车辆；

六、对有关责任单位及责任人的处理建议

（一）**********有限公司，违反了《安全生产法》第四条、第二十二条、第二十八条、第四十四条和第八十三条第二款的规定，建议**区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条的规定给予行政处罚。

（二）邵某，**********有限公司主要负责人，违反《安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第七项的规定，建议**区应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条和《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第二项的规定给予行政处罚。

（三）赵某，苏K*****驾驶员，违反《承运商车辆管理制度V1.3》第7.5、9.1.1条规定，建议**********有限公司按照公司内部管理规定进行处理。

七、事故防范和整改措施建议

**********有限公司，要深刻吸取事故教训，落实企业主体责任，建立健全并落实全员安全生产责任制，明确各岗位、各人员安全管理职责；制定并落实教育培训计划和考核，增强作业人员安全意识；深入排查作业事故风险，制定管控措施，消除事故隐患。主要负责人要深入作业现场开展“三违”作业的检查工作，杜绝再次发生类似事故。

政府行业监管部门要落实事故“四不放过”原则，落实对责任单位和责任人的惩处，监督事故单位整改情况。举一反三，向监管企业通报事故情况，督促各企业扬长避短，严格落实企业主体责任，避免发生类似事故。

**区政府事故调查组

2025 年 7 月 24 日