
乐活哈南

哈尔滨****有限公司
“6·4”坍塌一般事故调查报告

2023年6月4日14时10分左右，在位于**区**大街***号的哈尔滨******有限公司院内，哈尔滨******有限公司在组织人员进行围墙拆除作业时，发生一起坍塌事故，造成一人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，经**区人民政府授权，成立了由**区应急管理局牵头、哈尔滨市公安局**分局、**区总工会组成的事故调查组，同时将事故情况向**区纪检监察机关和**区检察院做了报告。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证等工作，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。

经事故调查组调查认定，**********有限公司“6·4”坍塌事故是一起因作业单位组织施工不力，没有排查出作业过程中的事故隐患而引起的一起一般生产安全责任事故。有关情况具体如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

哈尔滨******有限公司（以下简称：**公司），成立于2009

年11月16日，法定代表人高某，统一社会信用代码为91**********4L，企业类型为有限责任公司，经营场所地址为哈尔滨市**区**镇**新村，经营范围包含：建筑维修。

哈尔滨******有限公司（以下简称：****公司），成立于1989年5月，法定代表人秦某某，统一社会信用代码为91**********6N，企业类型为有限责任公司，经营场所地址为哈尔滨市**区**街*号，经营范围包含：生产、销售及研发：飞机零部件、飞机发动机零部件、航空发动机零部件、航空发动机精锻叶片、航空发动机高精度球笼联轴节、汽车零部件、橡胶制品、塑料制品、密封胶圈、汽车胶管；模具制造；机械设备制造；钣金；焊接；铸造；国内贸易代理；机械设备租赁；机械加工（专项审批除外）。

（二）合同签订情况

2023年5月10日，****公司（甲方）与**公司（乙方）签订《工程施工合同》，工程名称：新厂区围墙维修。工程地点：**大街***号（新厂区）。工程内容：新厂区内红砖围墙维修。计划开工日期2023年5月10日，计划竣工日期2023年6月10日。合同约定：乙方要遵守甲方的各项规章制度。在合同执行中，施工现场人员及设施等安全由承包方自行管理并负全责。

（三）事故发生单位安全管理情况

**公司建立了安全生产责任制，制定了安全管理制度及操作规程，但未开展风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设

工作，安全教育培训流于形式，只有培训签到表，没有培训考核记录。**公司在施工作业现场配备了安全管理人员，检查作业现场的安全隐患。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2023年6月4日6时左右，郑某某、马某某、于某某、汤某某、穆某某、周某某到达**大街***号院内清理杂物。马某某负责现场和安全管理工作，郑某某是工长负责分配工作内容。13时30分左右，郑某某安排于某某、汤某某、穆某某、周某某四人拆除厂区东侧的围墙，拆除的围墙长12米，原高2.2米左右，后期又砌筑增高了0.8米，需要拆除的是后期砌筑增高的部分。后砌筑的围墙每隔3米有支撑的角铁，郑某某安排工人将尼龙绳捆绑在角铁的顶部，然后在地面上拉尼龙绳，用角铁带动拉倒需要拆除的围墙。周某某和于某某一组，汤某某和穆某某一组，四人乘升降机将尼龙绳捆绑到围墙上方的角铁上，然后乘升降机返回地面，准备用尼龙绳拉倒围墙。周某某和于某某乘升降机返回地面后，于某某发现尼龙绳挂在了墙的砖角，于是去解绳子，解绳子期间，准备拆除的围墙突然倒塌，砸到了下面的于某某。

（二）事故现场情况

本次事故发生在**大街***号院东侧围墙附近，倒塌的围墙长12米，高3米左右，坍塌的是后砌筑的0.8米围墙上部。现场有作业人员6名，工长一名、安全管理人员一名、工人四名。

（三）人员伤亡情况

于某某，男，54岁，身份证号码23**********18，力工。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置情况

14时左右，于某某被围墙砸倒，郑某某立即组织周某某、汤某某和穆某某进行救援，清理了压在于某某身上的砖块，发现于某某嘴里有血。马某某拨打了120电话，14时15分左右，120救护车到达现场，经医生检查，宣布于某某死亡。

（二）评估情况

在此次事故中，现场的工长和工人采取了有效的处置措施，第一时间对于某某进行了救援，并及时拨打了急救电话。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故的直接原因是：坍塌的围墙上部与原围墙不是同一时间砌筑的，结合不牢，于某某在解尼龙绳时，带动了被尼龙绳捆绑的角铁，使围墙上部受力，导致坍塌。

（二）事故相关检验检测情况

哈尔滨市公安局**分局**派出所委托哈尔滨****鉴定中心对于某某进行了尸体检验，《司法鉴定意见书》（哈**〔2023〕病司鉴字***号）鉴定意见：死者于某某符合因较大钝性物体作用造成寰枢椎完全离断、颈髓断裂而死亡。

公安机关对事故现场进行了现场勘验，对死者进行了尸表检验。

（三）其他可能因素排除

现场经**区公安局技侦大队对周边环境及尸表检验，排除他杀嫌疑。

（四）间接原因分析

1.**公司现场施工组织不力，没有重视现场安全管理工作，没有开展双重预防机制建设工作，没有发现并消除作业中存在的事故隐患。

2.**公司施工方法不当，没有充分地利用现场机械设备采用稳妥安全的方式施工。

四、有关单位和人员存在的主要问题

（一）哈尔滨******有限公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条的规定，未制定安全风险分级管控措施，未排查现场事故隐患。

（二）高某，哈尔滨******有限公司法定代表人，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的有关规定，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（三）马某某，哈尔滨******有限公司现场负责人，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的有关规定，

未及时排查生产安全事故隐患。

五、对有关责任单位及责任人的处理建议

（一）哈尔滨******有限公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条的规定，建议**区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定给予行政处罚。

（二）高某，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的有关规定，建议**区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定给予行政处罚。

（三）马某某，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的有关规定，建议**区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

哈尔滨******有限公司，要深刻吸取此次事故教训，以“企业主体责任落实年”和“重大事故隐患专项排查整治2023行动”为契机，落实相关工作要求，梳理公司安全管理漏洞，开展一次全面的隐患排查工作，公司的主要负责人要转变经营观念，将安全工作放在第一位，组织开展风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作，识别作业风险，从根本上消除事故隐患。

**区政府事故调查组

2023年8月1日