# 自贡市贡井区艺萱建材经营部“9.5”一般车辆伤害事故调查报告

来源：贡井区应急管理局　发布时间：2025-12-12　浏览量：273



2025年9月5日上午10点20左右，在我区艺萱建材经营部发生一起车辆伤害致一人死亡的事故，造成直接经济损失122万元。

2025年9月6日11时0分，贡井区公安分局长土派出所接到报警后，于11时10分赶到现场处置，后现勘、法医陆续到场，排除了他杀的刑事案件。

为查明事故原因、分清事故责任、落实整改措施，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《四川省安全生产条例》等有关法律法规及规章的规定，贡井区人民政府于2025年9月10日批准成立贡井区艺萱建材经营部“9·5”一般车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由区应急管理局牵头，区科技和经济信息化局、区公安分局、区总工会、长土街道办事处、自贡航空产业园区生态环境与应急管理局等单位组成。同时邀请区纪委监委机关介入事故调查。事故调查组下设技术组、管理组、综合组等。2025年9月16日，市安委会对该事故查处实行挂牌督办。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过询问有关当事人、查阅有关资料、查看事故相关物证和查勘事故现场等方式，查明了事故发生的经过、人员伤亡情况、直接经济损失和事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人、责任单位的处理建议和事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

## 一、事故发生单位、人员及设备基本情况

**（一）事故发生单位情况。**贡井区艺萱建材经营部，统一社会信用代码：92510303MA67KXYMXR，类型：个体工商户，注册地址：四川省自贡市贡井区长土镇新华村六组（2019年区划调整后为贡井区长土街道，下同），经营者：熊某彬，经营范围包括：建筑材料销售，碎石加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。事故发生时，该经营部有从业人员7人。




贡井区艺萱建材经营部下视图

该经营部发展历程如下：2014年4月24日，熊某彬租赁原长土镇新华村五组15号村民熊某明房屋三间成立无字号名称的个体工商户，营业执照注册号：510303600091147（1-1），经营场所：贡井区长土镇新华村5组，经营范围：废旧生活用品的回收与批发（以上经营范围中依法需相关部门批准的，凭其批准文件经营），登记机关：四川省自贡市贡井区工商行政管理局；2015年10月20日，熊某彬与原贡井区长土镇新华村第六组签订《农村土地承包合同》，以土地1.5万元每亩的承包费、9100元每亩的青苗赔偿费租赁该组长冲竹林集体土地共14.83亩，租赁期限从2015年10月20日至

2028年10月19日；2019年4月16日，熊某彬向贡井区市场监管局提交《个体工商户变更（换照）登记申请书》及与原贡井区长土镇新华村第六组签订的《农村土地承包合同》，申请变更登记名称为贡井区艺萱建材经营部，经营范围变更为建筑材料销售、碎石加工、销售，经营场所变更为贡井区长土镇新华村六组，经营类型依然为个体工商户。2019年4月23日，原贡井区长土镇新华村村民委员会出具《证明》，同意经营项目地址搬迁至贡井区长土镇新华村六组，同日贡井区市场监管局同意变更登记申请并颁发新《营业执照》。

**（二）铲事装载机司机。**陈某彬，群众，男，30岁，身份证号码：5103221994XXXXXXXX，户籍所在地：四川富顺县，家庭住址：四川省富顺县XX镇XXX村11组75号，持有机动车驾驶证，证号5103221994XXXXXXXX，准驾车型：C2，有效期限：2021年9月9日至2030年9月9日，2019年10月22日经社会培训机构培训装载机操作并考核合格，无固定职业，至事发前在自贡市富顺县及自贡市周边驾驶装载机。

**（三）事故受害者。**钟某权，群众，男，38岁，身份证号码：5103031987XXXXXXXX，户籍所在地：四川省自贡市贡井区，家庭住址：自贡市贡井区XX街XX村9组36号，贡井区艺萱建材经营部挖掘机驾驶员。

**（四）铲事装载机。**品牌：XCMG电动装载机，型号：XC958-EV，制造商：徐工集团工程机械股份有限公司，额定工作载荷：5800KG，制造日期：2024年，工作质量：19580KG，熊某彬购买于2024年10月11日。厂家售后服务于2025年6月6日到贡井区艺萱建材经营部对该装载机进行了一次维护保养，维护保养检查结果各项指标正常，更换了驱动桥油，无遗留问题。事故发生前至今，该装载机运行良好，未出现过故障。

二、事故发生与应急救援经过、事故善后处置及报告情况

**（一）事故发生经过。**2025年9月5日，贡井区艺萱建材经营部专职装载机司机因病住院，经营者熊某彬向外临时聘请陈某彬代班从事铲料上车的装载工作。

陈某彬于9月5日上午8：10分左右到达贡井区艺萱建材经营部，在熊某彬口头安排后，进入位于厂区西北方向的厂房内第一进石子、石粉成品堆放区，驾驶电动装载机铲石子和沙倒入搅拌机。上午10时20分左右，贡井区艺萱建材经营部工作人员钟某权离开工作岗位（位于厂房门外的石灰岩石、混凝土块等原材料堆放区，驾驶挖掘机从事装载工作），从厂房外向内部行走，与停放在进厂房门左侧的货车驾驶员钟某彬隔着驾驶室车窗玻璃（车内开着空调，门窗关闭）挥手示意打招呼后，继续往厂房内行走。行至约离厂房大门20米左右，恰至陈某彬正在铲料装载机的右后方。此时，装载机司机陈某彬在厂房进大门右侧堆料区铲好料开始倒车，未观察到钟某权进入并行至装载机右后方，倒车过程中装载机尾部撞到钟某权致其向前平扑倒地，陈某彬也并未观察和意识到装载机撞倒了人。坐在货车驾驶室的司机钟某彬刚转过头见状，吓得不知所措时，装载机右侧轮胎已从倒地后来不及起身的钟某权的两腿至胸背部碾压过去。钟某彬立即狂按喇叭，而陈某彬以为是自己

驾驶的装载机挡住了货车的路并未在意，继续倒车。钟某彬当即跳下车奔向装载机前挥手示意停车，陈某彬方停下装载机，看到装载机右前方钟某权倒在地上。而此时装载机已从钟某权身上碾压过去且行驶出几米。钟某权四肢和胸腹部被碾压严重受伤，当场丧失意识，钟某彬呼之已不应。




事故发生地点厂房内景

**（二）事故救援和善后处置情况。**事故发生后，钟某彬立即拨打了120急救电话并电话通知了钟某权家属，贡井区艺萱建材经营部杂工刘某也来到现场，拨打了老板熊某彬电话。约15分钟后，自贡市第三人民医院急救中心急救车辆和熊某彬先后赶到现场，急救中心救护人员经过半个小时抢救，宣布钟某权抢救无效因多发性损伤（闭合型腹腔、脏器损伤、颅脑损伤、右上肢开放性损伤、左小腿开放性损伤）死亡。熊某彬与赶到的死者家属达成赔偿协议后，随后死者遗体被运回其XX街道XX村9组的家中，并于9月7日上午下葬。熊某彬按协议对死者家属支付了全部赔偿金，死者家属情绪稳定。

**（三）事故报告情况。**事故发生后，钟某权家属与贡井区艺萱建材经营部经营者熊某彬达成赔偿122万元私了的协议，熊某彬未在规定时限内向属地和相关部门报告事故。2025年9月5日下午2时47分许，区应急管理局执法人员接到区12345平台交办的“艺萱建材公司钟某权上班时被装载机碾压致死”的举报后，立即来到贡井区艺萱建材经营部，见厂门紧锁、无人在内，遂打电话向熊某彬核实事故发生情况，熊某彬谎称未发生事故。当天晚上至9月6日，区应急管理局会同长土街道派出所通过摸排找到死者家属并核实事故后，向区委、区政府和市安办进行了报告。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 伤亡情况 | 接受何种安全教育 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钟某权 | 男 | 38岁 | 5103031987XXXXXXXX | 死亡 | 无 |

**（一）伤亡情况**：1人死亡。

**（二）直接经济损失**：122万元。

四、事故发生单位和相关单位及监管部门单位安全生产履职情况

**（一）事故发生单位。**待熊某彬安抚好死者家属后，2025年9月10日，区应急管理局执法人员对贡井区艺萱建材经营部开展了安全生产执法检查，发现该经营部未落实生产经营单位安全生产主体责任，存在诸多事故隐患和问题：未建立健全安全生产责任制和规章制度及操作规程，未成立安全生产管理机构或任命专兼职安全生产管理人员，未制定和落实安全生产教育培训计划，未提供安全生产投入计划和记录，未开展安全风险辨识并制定和落实相应管控措施，无隐患排查整治记录和应急预案及演练记录。现场混乱，未设置各类安全警示标识、疏散指示标识、临边临坎防护设施、厂区视频监控、人车分流等。当日区应急管理局向熊某彬作出了责令限期改正和暂停生产经营进行整顿的决定。

**（二）监管部门或单位**

**1.贡井区科技和经济信息化局。**按照行业监管职责，制定工贸企业治本攻坚三年行动及重大事故隐患动态清零、双重预防机制建设、安全明白人培养等安全生产重点工作方案，对企业开展了抽查与督促整改，并形成了检查记录与台账。履行了中共自贡市贡井区委办公室 自贡市贡井区人民政府办公室《自贡市贡井区科技和经济信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》（贡委办〔2019〕14号）规定的行业部门安全监管职责，但对镇（街）及个体工商户安全生产工作指导不够。

**2.长土街道党工委和办事处。**按照属地监管职责，明确了党工委和街道办事处安全生产工作职责，对治本攻坚三年行动及重大事故隐患动态清零、双重预防机制建设、安全明白人培养等安全生产重点工作进行了安排部署，开展了安全生产检查与督促整改工作，在2025年7、8月对事发个体工商户贡井区艺萱建材经营部共开展了4次涉安全检查，于7月份仅发现“原材料堆放过高”1个隐患和问题，口头责令负责人熊某彬进行了整改，8月上旬进行了现场复查。

五、事故原因

**（一）直接原因**

1.钟某权安全意识淡薄，进入非本人工作的高风险岗位和场所，不加观察便随意在装载机作业区行走。

2.陈某彬驾驶电动装载机存在过失，倒车前和倒车过程中，未通过反光镜、倒车影像及时发现行走到装载机右后方的钟某权，在听到货车司机钟某彬按喇叭后，误以为是挡住货车而不停车详细了解情况，继续倒车，最终酿成事故。

**（二）间接原因**

1.个体经营者熊某彬未履行主要负责人安全生产职责，未对厂内安全风险进行辨识研判，未针对性制定安全生产相关制度和操作规程，未开展安全生产教育培训以及日常隐患排查治理、应急演练，以提升生产安全事故预防能力。对厂内特别是事发地存在的极易发生车辆伤害事故的风险，未采取设置人车分流、张贴限速标志和“注意车辆”等安全警示标识，未安排现场管理人员进行作业现场安全管理，未对员工和临聘人员进行安全教育培训和安全技术交底等安全管控措施，防范车辆伤人事故的发生。

2.属地安全监管部门在落实属地安全监管职责中，安全生产检查未发现经营者熊某彬存在诸多安全隐患和问题：未制定与建立安全生产责任制、规章制度、操作规程、生产安全事故应急救援预案，未开展安全教育培训、隐患排查整治、生产安全事故应急演练，未设置安全警示标识、人车分流，未安排现场安全管理。致使贡井区艺萱建材经营部处于多隐患长期未得到整治的事故风险状态，发生事故的几率加大。

## 六、事故性质

经初步调查认定，贡井区艺萱建材经营部“9·5”一般车辆伤害事故是一起因违规闯入高风险场所随意行走和过失驾驶造成的一般生产安全责任事故，同时也是一起事故发生单位存在瞒报性质的事故。

## 七、事故责任认定及处理建议

**（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员**

**钟某权，**男，贡井区艺萱建材经营部原材料堆放区挖掘机操作人员，随意进入安全风险较高的装载机作业区行走，鉴于其在事故中已死亡，建议免予追究其责任。

**（二）建议移交司法机关处理的人员**

**熊某彬，**男，中共党员，贡井区艺萱建材经营部经营者，未落实主要负责人安全生产职责，且存在瞒报生产安全事故的情节，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款的规定，建议移送司法机关追究其刑事责任，同时由区纪委监委机关依据党规党纪相关规定调查处理。

**（三）其他问责建议**

**1.长土街道党工委和办事处。**落实属地安全监管责任中，工作开展不扎实，监管能力水平不高，安全检查中不能较为全面地发现问题与隐患，建议长土街道党工委和办事处向区委、区政府作出深刻书面检讨，对相关责任人员履职不到位的情况按照相关规定调查处理。

**2.贡井区科技和经济信息化局。**对镇（街）及个体工商户安全生产指导不够，建议向区委、区政府作出深刻书面检讨。

八、事故防范措施建议

**（一）贡井区艺萱建材经营部。**要深刻吸取事故教育，全面落实安全生产主体责任，建立完善安全生产责任制与安全生产规章制度和操作规程，开展厂区内安全风险辨识并相应制定管控措施和开展隐患排查治理，全员定期开展安全生产教育培训以提高安全意识和安全操作技能，加强挖掘机、装载机、粉碎机等安全高风险场所及设施设备的现场管理，完善相关警示标识和安全设施、设备，从人防、物防、技防提升本质安全，防范同类事故再次发生。

**（二）长土街道党工委和办事处。**切实落实安全生产属地监管职责，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的原则明确安全生产监管职责，从街道到村（社区）构建横向到边、纵向到底的安全监管责任体系，加大各行业领域安全风险辨识，积极依托安全专家或团队，着力提升安全监管能力水平，切实解决安全监督检查中不能把握主要风险以有效发现和督促整改事故隐患的问题，夯实安全基层基础，确保安全生产形势持续稳定。

**（三）贡井区科技和经济信息化局。**要按照安全生产“三管三必须”和分级分类监管原则，加强对属地对口部门的培训指导，建立联合监管机制，提升安全生产监管能力水平，有效化解和管控行业领域安全生产风险，防范重大生产安全事故的发生。

☆ 收藏 【 打印 】

扫一扫在手机打开当前页

中国政府网

四川省人民政府网站

四川省市州网站

县（区）网站

部门频道

网站声明 | 联系我们

主办单位：贡井区人民政府

主管单位：自贡市人民政府办公室

承办单位：贡井区人民政府办公室

联系地址：自贡市贡井区筱溪街道金源街369号

网站维护电话：0813-3320825

网站标识码 ：5103030001

备案号：蜀ICP备14019675号-1

川公网安备51030002000009

党政机关

政府网站找错

适老化无障碍服务