乌达区产业园湖北黄冈华兴冶金窑炉有限公司“10•31”高处坠落事故调查报告

来源： 乌达区住建局（交通局） 发布日期：2024-03-26 10:51 浏览次数：15

2023年10月31日17时45分左右，湖北黄冈华兴冶金窑炉有限公司在内蒙古君正化工有限公司焦化项目施工中，发生一起高处坠落事
失约720000元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）的规定，经区政府研究决定，于
副区长赵海波任组长、区住房和城乡建设局局长王荣韬、区应急管理局局长杨兵担任副组长，区住房和城乡建设局、区[illegible]局、区城
园综合服务中心、区总工会相关负责人为成员的乌达区产业园湖北黄冈华兴冶金窑炉有限公司“10·31”高处坠落事故调[illegible]聘请相

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入事故现场勘察、调查[illegible]阅资料、
经过和原因，认定事故性质和责任，做出对事故相关责任人员和责任单位的处理，并针对事故暴露出的问题提出相应的[illegible]措施建

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年10月31日15时许，罗小平、李雪飞、贾永仓、邬景程四人在君正焦化4#焦炉出炉煤气支管（RCOG-0[illegible]）与煤
1800）交接处GK5平台煤气管道上安装阀门，GK5作业平台距地面高度约18米左右，煤气管道顶部高出GK5平台约1.[illegible]业平台四
小平、李雪飞、贾永仓、邬景程在煤气管道安装DN1400手动蝶阀，罗小平和李雪飞在管道北侧拧螺丝，贾永仓在管道[illegible]丝，邬景
小平、李雪飞、贾永仓、邬景程四都挂好安全带。邬景程拧完管道上螺丝准备下到GK5平台上，解开安全带后从管道往[illegible]骨落，摔
在地面。事故发生后罗小平、李雪飞、贾永仓三人立即从GK5工作平台下至地面去看邬景程，当时邬景程面朝下趴在地[illegible]人把邬景
都是血，当时耳朵还在出血，头部已经变形。罗小平立即通知现场负责人并拨打120急救电话，救护人员到达现场查看[illegible]程已无
景程送往医院被宣布死亡。

（二）事故应急救援和善后处置情况

事故发生后，乌达区委、区政府高度重视，相关部门负责人立即赶赴现场，开展救援和事故调查处置工作。要求事故发生单位全力以
作，同时依法责令项目事故标段全面停工整改。

二、基本情况

（一）焦化项目部相关情况

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司于2022年2月9日下发《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司关于明确新项目基建指挥部组织
源发〔2022〕17号），设置焦化项目部并任命相关负责人。

2022年5月25日，内蒙古君正化工有限责任公司向湖北黄冈华兴冶金窑炉有限公司发出300万吨/年焦化整合升级配套项目3#、4#焦炉
蒙古君正化工有限责任公司与湖北黄冈华兴冶金窑炉有限公司签订300万吨/年焦化整合升级配套项目3#、4#焦炉施工总承包工程商务合同

（二）华兴公司君正焦化项目部情况

2022年8月6日，湖北黄冈华兴冶金窑炉有限公司下发《关于任命的通知》（华兴〔2022〕第16号）文件任命余海舰为君正项目部工
目部项目经理，吴耀林为君正项目部施工经理，李爱武为君正项目部安全员，以及越二强等相关岗位的工作人员。

三、事故原因、事故认定及事故性质

政务微博
政务微信
移动门户
顶部

（一）直接原因

GK5平台四周无防护栏杆或防护网等预防事故的安全设施或措施，邬景程在GK5平台DN1400煤气管道上拧完螺丝后，过早解开安全
后又坠落至地面，导致其死亡。

（二）间接原因

1.华兴公司项目部对员工在GK5平台高处作业存在的风险辨识评价不全面，对高处作业采取的安全控制措施不到位。

2. 4名员工在距地面约18米的GK5平台作业，属于危险性较大的作业，华兴公司项目部未指派专门的指挥和监护人员。

3.华兴公司项目部对员工高处作业风险防控培训教育不到位，高处作业人员安全意识淡薄，且未能相互监督安全措施落实情况。

4.华兴公司项目部对危险性较大的高处作业管理不严格，安全生产主体责任落实不到位。

5.君正焦化项目管理部对承包单位施工现场存在作业不规范和安全措施不到位的失察，安全监管不到位。

（三）事故性质

经事故调查组认定，乌达区产业园湖北黄冈华兴冶金窑炉有限公司“10·31”高处坠落事故，是一起一般生产安全责任

四、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

湖北黄冈华兴冶金窑炉有限公司普工邬景程，安全意识差，自我保护意识不强，对该起事故负直接责任，鉴于邬景程在事故中已

内蒙古君正化工有限责任公司副总经理张锐，负责施工现场全面工作，未认真履行主要负责人安全生产职责，对项目全管理职
建立健全并落实安全生产规章制度，对此次事故负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第，建议由
其处以上一年收入（240000元）40%罚款的行政处罚，共计96000元。

内蒙古君正化工有限责任公司焦化项目总经理李康杰，负责施工现场安全工作，未认真履行负责人安全生产职责，未行安全管
目部建立健全并落实安全生产规章制度，对此次事故负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规由乌达区
上一年收入（33000元）30%罚款的行政处罚，共计9900元。

湖北黄冈华兴冶金窑炉有限公司项目负责人余海舰，负责项目部全面工作，未认真履行主要负责人安全生产职责，未行安全管
目部建立健全并落实安全生产规章制度，对此次事故负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五规定，建
局对其处以上一年收入（26000元）40%罚款的行政处罚，共计10400元。

湖北黄冈华兴冶金窑炉有限公司项目安全员李小文，负责施工现场安全工作，履行专职安全生产管理工作职责不到业现场安
正作业人员的违章行为。对此次事故负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由乌达区城市管理综
（18000元）30%罚款的行政处罚，共计5400元。

内蒙古达华工程管理服务有限公司总监理工程师贺卫成，负责该项目全面监理工作，未有效履行安全监理职责，对现场存在的安全隐
事故负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定，建议由乌达区城市管理综合执法局对其处以上一年收入
罚，共计22273元。

内蒙古达华工程管理服务有限公司安全监理李强，负责该项目安全监理工作，未有效履行安全监理职责，督促检查本项目安全生产工
责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由乌达区城市管理综合执法局对其处以上一年收入（24000）30%罚

湖北黄冈华兴冶金窑炉有限公司未有效落实安全生产主体责任，施工项目部管理混乱。对风险辨识评估不全面，对高处作业采取的安
作业风险防控培训教育不到位，高处作业人员安全意识淡薄。对危险性较大的高处作业管理不严格，安全生产主体责任落实不到位，对
《中华人民共和国安全生产法》，第一百一十四条第（一）项之规定，建议由乌达区城市管理综合执法局对该企业给予450000元罚款的行

内蒙古达华工程管理服务有限公司未认真履行安全监理职责，安全监理工作流于形式，现场施工监管失控，对此次事故负有重要责任
生产法》，第一百一十四条第一项之规定，建议由乌达区城市管理综合执法局对该企业给予350000元罚款的行政处罚。

内蒙古君正化工有限责任公司作为建设单位，虽然与相关单位签订安全管理协议，也开展隐患排查和安全生产教育培训，但施工单位
定进行作业，发生安全生产事故，反映出建设单位安全管理工作仍存在部分问题，对此次事故负有一定责任。依据《安全生产违法行为行

政务微博
政务微信
移动门户
顶部

局第15号令）第四十五条第一项之规定，建议由乌达区住房和城乡建设局要求内蒙古君正化工有限责任公司对相关责任人进行警告或降纸质版报送至事故调查组；乌达区城市管理综合执法局对该企业给予警告的行政处罚。

五、事故防范及整改措施建议

为认真吸取本次事故的深刻教训，杜绝同类事故发生，针对事故暴露出的问题提出如下整改建议：

1.华兴公司项目部及时开展高处作业风险辨识评价工作，对高处作业存在的风险采取严格的控制措施。

2.类似GK5平台均应加装护栏或防护网等措施，确保高处平台安全措施到位。

3.华兴公司项目部指派专人对高处作业等危险性较大的作业现场进行指挥和监护，确保作业人员严格执行相关安全措施。

4.华兴公司项目部应加强员工的安全教育培训，不断增强从业人员的安全意识和风险防控能力，确保作业安全。

5.华兴公司项目部人员应该加强《中华人民共和国安全生产法》等法律法规学习，切实履行承包单位安全生产的主体责任。

6.君正焦化项目管理部应加强对华兴公司项目部的安全检查与协调，对承包商作业现场进行严格监管，切实履行建设单位的安全生产

乌达区产业园湖北黄冈华兴冶金窑炉有限公司

“10·31”高处坠落事故调查组（代章）

2024年3月26日

政务微博
政务微信
移动门户
顶部

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 关闭