江油彰明《江油市合纵机电设备有限公司“8·14”一般触电事故》调查报告

江油彰明“8·14”事故调查组

2024 年 11 月

目　　录

一、事故基本情况.....4
（一）事故发生单位及相关单位情况.....4
（二）事故发生经过.....5
（三）死者基本情况.....6
（四）直接经济损失情况.....6
二、事故应急处置及评估情况.....6
（一）事故应急处置情况.....6
（二）事故应急处置评估情况.....7
三、检验鉴定情况.....7
四、事故原因.....7
（一）直接原因.....7
（二）间接原因.....8
（三）其他可能排除因素.....8
五、责任单位存在的主要问题.....8
六、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....9
（一）对有关责任人员的处理建议.....9
（二）对有关责任单位的处理建议.....10
七、事故整改和防范措施.....10

2024年8月14日18时58分许，江油市合纵机电设备有限公司电修班组6名员工在江油市重鑫特种金属材料有限公司彰明镇电渣车间从事电气检维修作业时，发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失约137万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第225号）等有关法律法规规定。经市政府授权，由市应急局牵头成立了《江油市合纵机电设备有限公司“8·14”一般触电事故调查组》（以下简称“事故调查组”），同时聘请有关专家参与事故调查，并邀请市纪委监委介入、市检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证、专家论证、综合分析等，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，分析认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故暴露出的问题，提出了防范措施和整改建议。

经调查分析认定，江油市合纵机电设备有限公司“8·14”一般触电事故是一起因电气施工作业现场管理不到位，安全技术交底流于形式，安全隐患排查不彻底，在光线不足、视线模糊、电压不清的作业环境下从事电气检维修作业，且未保持安全距离、铺设绝缘胶垫和佩戴绝缘防护用品，导致发生一起死亡1人的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位情况

1.事故发生单位（死者所在单位）情况

江油市合纵机电设备有限公司（以下简称：合纵公司），统一社会信用代码：91510781326930****；法定代表人：王*宗；成立日期：2015年1月15日；注册地：江油市三合镇松林北路工业园区四期标准厂房*号；经营范围：变压器制造；冶金专用设备制造；冶金专用设备专业修理；机电设备维修服务等。该公司取得有《质量管理体系认证证书》，证书编号：NOA172****，认证范围：机电设备的维护服务、冶金专用设备制造；《承装（修、试）电力设施许可证》，许可证编号：5-6-0****-20**，许可类别和等级：四级承装类，四级承修类，四级承试类；有效期限自2023年1月5日始至2029年1月4日止。

2023年12月20日，江油市重鑫特种金属材料有限公司（甲方）与合纵公司（乙方）签订了《电气设备检、维修承包协议》，协议中约定：甲方对乙方安全生产工作纳入公司统一协调管理，所有电气设备检、维修及保养委托乙方负责。乙方人员进入甲方生产现场，应严格按照甲方的一切管理制度进行施工操作，在此期间发生的一切事故均由乙方自行负责等。

2.事故发生地单位情况

江油市重鑫特种金属材料有限公司（以下简称：重鑫公司）：统一社会信用代码：91510781782288****；法定代表人：孙*国；成立日期：2005年12月28日；住所：江油市武都镇五通村*组；

经营范围：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；金属制品研发；金属制品销售等。

2019年7月，江油市雄飞锻造有限公司（甲方）与重鑫公司（乙方）签订《租赁协议》，协议中约定：甲方将其所有位于江油市彰明镇长庚村的江油市雄飞锻造有限公司电渣设备（限指定设备和生产区域）租赁给乙方使用；租赁期限6年。2020年1月6日，江油市雄飞锻造有限公司（甲方）与重鑫公司（乙方）签订《安全、环保责任协议书》，协议中约定：乙方承担安全管理主体责任，若因乙方管理责任不到位导致发生安全责任事故，由乙方负主体责任并承担行政及经济处罚责任，并赔偿因此给甲方造成的损失。

3.涉事厂房及设备所属单位情况

江油市雄飞锻造有限公司（以下简称：雄飞公司）：统一社会信用代码：91510781696981****；类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：赵*容；成立日期：2009年11月23日；注册地：江油市彰明镇长庚村*组；经营范围：炼钢；不锈钢粉末及其粉末冶金制品制造；高性能不锈钢制品制造；锻件及粉末冶金制品制造；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理等。

（二）事故发生经过

2024年8月14日8时许，合纵公司生产部部长王*红安排制造组组长陈*带领叶*荣、李*全、赵*茂、曾*共5人到彰明镇重鑫公司电渣车间对7#电渣炉进行拆除返厂维修，作业中发现相邻电

缆线局部放电故障，致使检维修作业无法进行，随即陈*一行5人撤离现场。16时30分许，陈*带领岳*军、叶*荣、居*、康*、苗*人共6人前往重鑫公司电渣车间对现场故障电缆进行排查、更换，经排查，故障电缆源头在电渣车间和AOD车间交界处的2楼高压配电室内。18时50分许，陈*和苗*人在高压配电室内采用短接线作短路实验时，苗*人将短接线一端甩碰到高压柜内10kV带电高压电缆，导致苗*人触电当场昏迷。19时2分许，康*拨打了120急救电话。19时20分许，120救护车将伤者苗*人送至江油市第二人民医院救治。2024年8月14日20时20分许，苗*人经抢救无效死亡。

（三）死者基本情况

苗*人，男，26岁，汉族，身份证号码：51078119980209****，户籍地：四川省江油市三合镇长钢路*号，生前系江油市合纵机电设备有限公司学徒工，主要从事成品变压器电机绕线等工作。

（四）直接经济损失情况

本次事故未造成设施、设备等其他经济损失。根据合纵公司与死者苗喆人家属签订的《工亡赔偿协议书》等核定，事故造成直接经济损失约137万元，死者家属已得到妥善安抚，善后工作已处理完毕。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置情况

市应急局接该起事故报告后，召集市公安局、市工信局、彰明镇人民政府等相关人员立即赶赴事故现场进行处置、调查。市

应急局现场组织召开协调会，要求事故单位全面开展隐患排查治理，对员工开展安全警示教育，积极做好伤者救治和家属安抚等工作；彰明镇人民政府督促事故单位妥善处理家属安抚工作，协调相关部门关注网络舆情，并做好正面引导工作；市公安局负责现场勘验和调查排除刑事案件的可能，确定伤亡原因；市工信局负责立即下达事故点位暂时停止施工作业的通知，并指导事故发生相关单位全面开展隐患排查治理，同时聘请行业专家对事故现场进行勘验调查，查明事故发生的直接原因和技术层面的间接原因。

（二）事故应急处置评估情况

事故应急处置过程中，应急救援、医疗救治、舆论引导、善后处置等工作有序开展，属地政府和各相关部门响应及时，救援反应迅速、协作有力、科学得当，避免了事故扩大及衍生事故发生。

三、检验鉴定情况

经绵阳维益司法鉴定中心对苗*人死亡原因、死亡方式判断进行检验鉴定，2024 年 8 月 20 日该鉴定中心出具了《司法鉴定意见书》（绵维司[2024]病鉴字第***号），鉴定意见为：苗*人死亡原因为电击死，死亡方式为意外。

四、事故原因

（一）直接原因

1.学徒工苗*人在高压电作业现场未保持安全距离协助从事验电工具准备工作，且未佩戴绝缘防护用品。

2.合纵公司对外派项目 10kV 高压电缆检维修作业时未采取有效安全措施，在光线不足、视线模糊、电压不清的作业环境下

从事电气检维修作业，且作业现场未铺设绝缘胶垫。

（二）间接原因

1.合纵公司：未严格执行“停电、验电、接地”操作规程；电气施工作业前安全技术交底流于形式，仅在前往作业途中口头交代安全注意事项；电气施工作业现场安全管理不到位，未及时制止学徒工苗*人在高压电作业现场未保持安全距离协助从事验电工具准备工作。

2.重鑫公司现场监护人未及时发现并制止合纵公司作业人员进入第三方区域（雄飞锻造）开展作业及未佩戴绝缘防护用品的行为。

（三）其他可能排除因素

通过市公安局调查询问、现场勘验、尸表检查，查明苗*人受伤系在开展高压配电柜验电准备工作前整理电缆线，不慎将电缆线误触到带电的高压配电柜外壳上所致，排除刑事案件的可能。

五、责任单位存在的主要问题

合纵公司，未认真落实安全生产主体责任。1.未严格执行“停电、验电、接地”操作规程；2.电气施工作业前安全技术交底流于形式，仅在前往作业途中口头交代安全注意事项；3.安全隐患排查不彻底，在光线不足、视线模糊、电压不清的作业环境下从事电气检维修作业，且未铺设绝缘胶垫和佩戴绝缘防护用品；4.电气施工作业现场安全管理不到位，未及时制止学徒工苗*人在高压电作业现场未保持安全距离协助从事验电工具准备工作。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1.苗*人，男，群众，合纵公司学徒工。安全意识淡薄，在高压电作业现场未保持安全距离协助从事验电工具准备工作，且未佩戴绝缘防护用品。对本次事故发生负有直接责任，鉴于在该起事故中死亡，建议不再追究其法律责任。

2.王*宗，男，中共党员，合纵公司法定代表人、董事长，企业安全生产第一责任人，负责公司全面工作。未认真履行企业主要负责人安全生产职责，未组织制定本单位安全生产教育和培训计划，未认真组织开展三级安全教育培训，对本单位外派重鑫公司项目督促、检查安全生产工作不到位。对本次事故发生负有主要管理责任，建议由江油市应急管理局依法给予行政处罚。

3.陈*，男，群众，合纵公司制造组组长，负责本单位外派重鑫公司电气检维修项目全面工作。未严格履行项目负责人的安全生产工作职责，未及时消除施工作业现场作业环境不良的事故隐患，未及时制止学徒工苗*人在高压电作业现场未保持安全距离协助从事验电工具准备工作。对本次事故发生负有重要管理责任，建议由江油市应急管理局依法给予行政处罚。

4.汤*，男，中共党员，重鑫公司电渣车间主任，负责电渣车间全面工作，本次电气检维修作业现场监护人。对外包单位的作业现场监督检查不到位，未及时发现并制止合纵公司作业人员进入第三方区域（雄飞锻造）开展作业及未佩戴绝缘防护用品的行

为。对本次事故发生负有管理责任，建议由江油市应急管理局依法给予行政处罚。

（二）对有关责任单位的处理建议

合纵公司，未落实安全生产主体责任，对本次事故发生负有主要责任，建议由江油市应急管理局依法给予行政处罚。

七、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，防范类似事故再次发生，针对此次事故暴露出来的问题特提出以下防范措施和整改建议。

（一）提高政治站位，强化安全生产底线红线意识

各部门、乡镇（街道）要认真学习领会习近平总书记关于安全生产的重要论述，增强“四个意识”、做到“两个维护”，坚持人民至上、生命至上，牢固树立安全发展理念，落实“党政同责、一岗双责”要求，切实承担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。按照国务院安委会制定部署的安全生产十五条硬措施，结合自身工作加强安全生产监督管理，督促企业履行安全生产主体责任。

（二）强化责任担当，夯实安全生产行业监管职责

市工信局要认真履行安全生产行业监管职责，加强对工贸行业的安全监管，深化工贸行业风险管控和隐患排查治理工作，严打严查非法违法行为，督促相关企业深刻汲取本次事故教训，举一反三，严格落实安全生产主体责任，坚决遏制工贸行业生产安全事故发生，确保人民生命财产安全。

（三）增强服务意识，落实属地管理责任

彰明镇人民政府、高新区管委会要以此为戒，防微杜渐，警

钟长鸣，认真查找安全生产监管方面存在的漏洞和薄弱环节，加强与行业主管部门协作配合，加大安全生产检查力度，不断提升辖区企业安全生产管理水平，督促企业严格履行安全生产主体责任，杜绝此类事故再次发生。

（四）压实主体责任，严防生产安全事故发生

合纵公司要依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规认真落实安全生产主体责任，建立健全安全生产规章制度和安全操作规程，加强对员工安全生产教育培训和警示教育，强化作业人员安全防范意识，按照岗位作业风险有针对性地认真落实安全技术交底，加大作业现场隐患排查力度，举一反三，进行全面隐患排查治理工作，认真落实安全风险分级管控等预防机制，坚决遏制生产安全事故发生。