西昌东城凉山州瑞恒佰诚劳务服务有限公司
“3·23”一般高处坠落事故调查报告

西昌东城凉山州瑞恒佰诚劳务服务有限公司

“3·23”一般高处坠落事故调查组

2026 年 5 月 18 日

目　录

一、事故基本情况.....- 1 -
（一）事故发生单位基本情况.....- 1 -
（二）事故相关单位基本情况.....- 2 -
（三）事故相关单位及人员关系.....- 3 -
二、事故发生经过及应急处置情况.....- 3 -
（一）事故发生经过.....- 3 -
（二）事故信息接报及响应情况.....- 4 -
（三）善后情况.....- 4 -
（四）事故现场情况.....- 5 -
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....- 6 -
（六）调查取证及发现问题情况.....- 6 -
三、事故原因及性质认定.....- 8 -
（一）直接原因分析.....- 8 -
（二）事故性质.....- 8 -

2026年3月23日10时许，凉山州瑞恒佰诚劳务服务有限公司在西昌乐荟城·海云墅开展巡查时，发生一起高处坠落事故，导致1人死亡，事故造成直接经济损失约80万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和西昌市人民政府《关于授权一般生产安全事故调查及批复工作的通知》（西府发〔2019〕160号）等法律法规和文件的规定，经研究，成立了由西昌市应急管理局牵头，市总工会、市公安局、市住建局为成员单位，并邀请市检察院参加，组成的西昌东城凉山州瑞恒佰诚劳务服务有限公司“3·23”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）对事故进行调查，同时函请西昌市纪委监委同步成立追责问责审查调查组。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、人员问询等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任。

调查认定，西昌东城凉山州瑞恒佰诚劳务服务有限公司“3·23”一般高处坠落事故属生产安全非责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

凉山州瑞恒佰诚劳务服务有限公司[1]（以下简称瑞恒佰诚公司），法定代表人：王**；注册资本贰佰万元整，成立日期2025

[1] 统一社会信用代码：91513433MAEM******

年**月**日；公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），住所四川省凉山彝族自治州冕宁县宏模镇**社区**东路**号，经营范围：一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；建筑材料销售；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）事故相关单位基本情况

西昌华地恒通投资有限公司[2]（以下简称华地恒通公司），法定代表人：宋**；注册资本壹亿伍仟万元整；成立日期2014年**月**日；类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所西昌市**中路**号，经营范围房地产开发经营；光伏设备及元器件制造；房屋租赁；项目的策划服务与公关服务；会议及展览服务；休闲健身活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），公司取得《房地产开发企业资质证书》[3]。

物业单位：西昌通宇物业管理有限公司[4]（以下简称通宇物业公司）。法定代表人黄**，注册资本贰拾万元整；成立日期：2018年**月**日；类型：有限责任公司(有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）)；住所：四川省凉山彝族自治州西昌市**街**号；经营范围：物业管理；专业停车场服务；家庭服务；清洁服务；会议、展览及相关服务；仓储服务；汽车清洗服务；房屋租赁服务；企业管理咨询服务；企业管理服务；

[2] 统一社会信用代码：91513401MA62******

[3] 证书编号：川建房企513400**；批准从事房地产开发经营业务时间：2015年04月21日；资质等级：二级，有效期至2027年04月22日

[4] 统一社会信用代码：91513401MA68******

房地产经纪服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）事故相关单位及人员关系

2026 年 1 月 13 日王**联系周**到西昌乐荟城海云墅小区现场查看后，周**通过微信聊天的方式将地下室防水补漏报价发给王**确认后，双方达成一致。

2026 年 1 月 31 日瑞恒佰诚公司与华地恒通公司签订《西昌乐荟城海云墅地下车库漏水维修改造合同》。

3 月 4 日王**告知周**20-3 号楼业主反馈屋面漏水需要进行补漏维修，要求周**将 20-3 号楼屋面补漏报价通过微信发给王**，双方确认达成一致后，由周**负责对 20-3 号楼屋面进行防水补漏。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2026 年 3 月 20 日周**按照工作安排对 20-3 号楼屋面进行防水处理，3 月 23 日上午王**电话告知周**需要到海云墅查看 20-3 号楼屋面防水情况。

10 时 52 分周**到海云墅门口电话联系王**后，王**告知周**在 20-3 号楼门口集合，由于 20-3 号楼大门关闭，无法进入室内，王**与周**准备走旁边楼梯绕道地下室，通过地下室进入 20-3 号楼内部，当王**走到 20-1 号楼时，发现 20-1 号楼入户门旁边窗洞未封闭，但窗洞下方有地下室采光井井口，井口上用塑

料瓦苫盖，于是王**想通过20-1号楼入户门旁窗洞进入20-1号楼室内，周**口头提醒王**走楼梯王**未回答周**，王**自己走到20-1号楼入户门处柱子旁边时，一只手扶着柱子，一只脚踩在20-1号楼一楼采光井上方塑料瓦上，塑料瓦无法承受其重量，发生坍塌，导致王**连人带瓦从采光井坠落至负一楼地下停车场地面受伤。周**立即通过18栋与19栋之间的楼梯走到地下室，同时拨打120急救电话，并将事故情况电话告知物业人员陈小军，周**到达负一楼地下车库时王**自己用手撑着身体坐在地上，周**上前扶着王**，并呼喊其名字，王**未应答。

11时10分左右，120医务人员和现场物业工作人员到达现场，医务人员对王**进行了现场急救之后，物业经理邓**陪同医务人员将王**送往医院抢救。11时30分许家属赶到医院后医务人员告知家属王**经抢救无效死亡，家属随后拨打110报警电话。

（二）事故信息接报及响应情况

2026年3月23日12时38分，西昌市公安局东城派出所接报警人王**报警称在西昌乐荟城海云墅发生一起高处坠落事故，随即出警处置，西昌市应急管理局指挥中心接西昌市110指挥中心信息反馈后立即安排值班人员赶往现场处置。市住建局、东城街道办接到事故报告后，相关工作人员相继赶赴现场开展工作。

（三）善后情况

2026年3月25日，华地恒通公司、通宇物业公司、20-1号楼业主伍**、兰**与王**家属达成赔偿协议，赔偿金额80万元，至此善后事宜处理完毕，未造成其他社会负面影响。

（四）事故现场情况

事故发生时间为2026年3月23日10时40分许，事发地点位于西昌市东城街道西昌乐荟城•海云墅小区20-1号楼1楼采光井处，采光井井口长约2.2米，宽约2.1米，高约6.6米，采光井连通至负一楼地下停车场地面。采光井上方覆盖有2片长3米宽0.9米的塑料瓦，负一楼地下车库地面有一片长3米宽0.9米的塑料瓦，坠落点位于20-1号楼负一楼地下车库南侧地面。

后附现场平面方位示意图及照片。

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>图1：事故发生地点位于西昌东城街道乐荟城•海云墅</td><td>图2：乐荟城•海云墅20-1号楼全貌</td></tr>
</table>





图 3：20-1 号楼采光井

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

该事故造成 1 人死亡，死者：王**，身份证号码：513433******163430，年龄：35 岁，性别：男，住址：四川省凉山彝族自治州冕宁县**乡**村**组**号，事故造成直接经济损失约 80 万元。

（六）调查取证及发现问题情况

事故调查期间，事故调查组调取、收集了相关单位安全生产方面相关资料，对相关人员进行了调查询问并作了《询问笔录》，对事故现场进行了勘验并制作了《现场勘验笔录》通过以上证据和材料，认定以下事实：

1. 根据调查证实，2026 年 1 月 13 日王**电话告知周**自己已经与西昌乐荟城海云墅签订了地下车库漏水维修改造工程，希望将该防水补漏工程交由周**做，并通知周**到西昌乐荟城海云墅小区现场查看并形成报价单，当天周**通过微信聊天的方式将西昌乐荟城海云墅地下车库漏水维修改造工程报价发给

王**确认后，双方达成一致。

2. 2026 年 1 月 31 日，瑞恒佰诚公司与华地恒通公司签订《西昌乐荟城海云墅地下车库漏水维修改造合同》。周**便开始进入西昌乐荟城·海云墅小区进行地下车库的防水补漏作业。

3.根据调查证实，3 月初西昌乐荟城·海云墅 20-3 号楼业主告知海云墅物业 20-3 号楼屋面存在漏水现象，物业将该情况反映给开发商后，开发商联系到王**，告知王**需要单独对 20-3 号楼的屋面进行防水补漏，3 月 4 日王**微信告知周**20-3 号楼业主反映屋面漏水需要进行补漏维修，要求周**将 20-3 号楼屋面补漏报价通过微信发给王**，周**于 3 月 4 日下午针对 20-3 号楼屋面补漏工程单独制定了总价为 4250 元的《海云墅 20-3 屋面维修报价表》并通过微信发给王**进行确认并达成一致后，由周**负责对 20-3 号楼屋面进行防水补漏，3 月 20 日周**完成了 20-3 号楼的屋面防水补漏维修工作。

4.20-3 号楼屋面防水补漏作业系华地恒通公司工程负责人李**通过口头约定的方式发包给王**个人，该工程不属于 2026 年 1 月 31 日瑞恒佰诚公司与华地恒通公司签订《西昌乐荟城海云墅地下车库漏水维修改造合同》约定范围之内。王**以自然人的身份拿到 20-3 号楼屋面防水补漏工程后，便通过微信聊天的方式将该工程交由自然人周**独自完成。

5.根据调查证实，3 月 23 日王**及周**均未在乐荟城·海云墅开展防水补漏作业，当日无防水补漏作业工作安排。事故发生地点位于 20-1 号楼，不属于王**与周**防水补漏作业的工

作场所。

6.王**系瑞恒佰诚公司法定代表人，全面负责公司日常工作。

7.根据凉山彝族自治州中西医结合医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》证实王**死亡原因为重型颅脑损伤。

三、事故原因及性质认定

（一）直接原因分析

事故直接原因是王**身为生产经营单位主要负责人安全意识淡薄，不听从同行人员劝阻，未按常规路线行走，未观察周边环境状况，未注意自身安全的情况下擅自跨越非作业区域采光井上方未封堵的窗子，失足从一楼坠落至负一楼地下车库受伤经抢救无效死亡，是本次事故发生的直接原因。

（二）事故性质

依据《四川省生产安全事故调查处理工作指南》（川安办〔2022〕65号）2.1[5]的规定，事故发生时王**未从事生产作业活动；发生事故的地点为20-1号楼不在其工作场所。

20-3号楼屋面防水补漏作业系华地恒通公司工程负责人李

---

[5] 《四川省生产安全事故调查处理工作指南》（川安办〔2022〕65号）2.1 生产安全事故定义

生产安全事故，是指生产经营单位在生产经营活动（包括与生产经营有关的活动）中突然发生的，伤害人身安全和健康、损坏设备设施或者造成直接经济损失，导致生产经营活动暂时中止或永远终止的意外事件。

生产经营单位，是指一切合法或者非法从事生产经营活动的企业、事业单位和个体经济组织以及其他组织。包括国有企业事业单位、集体所有制的企业事业单位、股份制企业、中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业、合伙企业、个人独资企业等。

生产经营活动，是指在工作时间和工作场所，为实现某种生产、建设或者经营目的而进行的活动。包括与工作有关的预备性或者收尾性活动。

通过口头约定的方式发包给王个人，该工程不属于2026年1月31日瑞恒佰诚公司与华地恒通公司签订《西昌乐荟城海云墅地下车库漏水维修改造合同》约定范围之内。王**以自然人的身份拿到20-3号楼屋面防水补漏工程后，便通过微信聊天的方式将该工程交由自然人周**独自完成。李昌来、王**、周**均系自然人，不符合《中华人民共和国安全生产法》第二条[6]的规定。

经调查组认定，西昌东城凉山州瑞恒佰诚劳务服务有限公司“3·23”一般高处坠落事故属生产安全非责任事故。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二条　在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位（以下统称生产经营单位）的安全生产，适用本法；有关法律、行政法规对消防安全和道路交通安全、铁路交通安全、水上交通安全、民用航空安全以及核与辐射安全、特种设备安全另有规定的，适用其规定。