那坡县城厢镇XXX木炭加工小作坊5•31”事故调查报告

2024-09-17 17:09 来源：那坡县应急管理局

2024年5月31日01时，那坡县城厢镇那马林场“坚果基地”xxx木炭加工小作坊，在开展木炭加工过程中发生一起一氧化碳中毒事件，造成一人死亡

为全面调查事故发生的原因，那坡县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）故报告和调查处理条例）办法》（自治区人民政府令第50号）的有关规定，报告了县委和县人民政府以及百色市应急管理局。2024年6月1日，那坡县人民县应急管理局主要领导、公安局分管领导任副组长，县应急局、城市服务中心、自然资源局、百色市那坡生态环境局、林业局、市场监督管理局、人力资和城厢镇人民政府等单位有关同志为成员的那坡县人民政府关于成立那坡县城厢镇xxx木炭加工小作坊“5·31”事故调查组，并邀县纪委监委、县人民检

事故调查组严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入细致地开展了调查工作。通过周密细致的现场勘查明了事故发生的经过、原因、应急处置及事故造成人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位的处理下：

一、基本情况

（一）那坡县城厢镇xxx加工木炭小作坊概况

xxx该木炭加工小作坊于2023年12月份在那马林场“坚果基地”的两座小山沟夹谷内路边的一块平地上采用钢管单层框架式简易建立小厂房，厂内座窑炉底脚宽约3米，窑炉顶端宽约1米，从窑炉底脚到炉的顶端高约6米，主要木炭加工工艺为窑烧法。2024年3月，李xx临时雇佣盘xx和李xx夫妻2人进两每人150元一天的劳务费。木炭加工厂建立地点距离那坡至云南省道二级路边约1千米，由于木炭加工小作坊设点偏僻隐蔽，加工木炭很难被外人发现。经营，其占地面积为1.2亩，属于园地用地，不属于林地或基本农田，原料主要来源于那坡县xx木业有限公司、那坡县xx木材加工厂、那坡县xx木材加工

（二）现场勘察情况

事故现场为那坡县城厢镇那马林场“坚果基地”李xx木炭加工厂内。在调查组深入调查时，现场情况未能明确描述。该木炭加

工厂在那马林场“坚果基地”路边，现场木炭加工房为单层框架式简易厂房，屋顶及两面为彩钢板，其余两面为面对道路和山坡，靠近道路一面敞开无隔本将

此面封闭，2#窑所对山坡则较平缓。厂房内空气流动只有依靠自然通风，无机械通风设施，正常生产下窑内大部分燃烧产生的烟气是通过烟囱进行外排，工气流

组织（未设置相应风机）。1#窑烟囱及临近的山坡均已被熏黑。此外，在木屑层被烧薄甚至烧穿的情况下均会有明显的烟气直接逸散至厂房内。该厂仅为口罩/面罩（白色滤毒盒/罐）、氧气面罩、送风式呼吸器等个人防护用

品；工作现场也无一氧化碳检测报警装置等应急设施。

（三）事故当日天气情况

根据气象局发布的气象信息，5月31日，城厢镇平均气温为19～27℃，全县多云。

（四）事故信息上报情况

2024年5月31日早晨6时18分，那坡县应急管理局接到县公安局汇报称，5月31日1时许，那坡县城厢镇那马林场“坚果基地”xxx木炭加工厂内发生理局高度重视，将信息基本情况第一时间报送至县委、县人民政府以及百色市应急管理局，于2024年6月1日上午9时20分县应急管理局、自然资源局、城事故调查，并向县委、县人民政府及百色市应急管理局续报了相关情况。

二、事故发生经过、应急救援和善后处置情况

（一）事故发生经过

经现场调查及对李xx、农xx、杨xx的询问笔录等方式，了解到盘xx2024年5月30日20时在该木炭加工厂上夜班，正常上班至22时35分，盘xx给李xx烧情况进行检查，李xx电话和盘xx沟通完话之后并没有及时赶到现场和盘xx一起找手电筒，至22时56分李xx来到木炭加工场，发现木炭加工厂里面不亮来，感觉到烟气散发出的味道和往常大不一样，也看不见盘xx在现场上夜班，李xx迅速开厂房的灯并大声呼喊着盘xx的名字，却没有听见该员工的回应，机已出现关机状态，慌张的李xx立刻来到休息简易铁皮棚外喊着正在休息盘xx的妻子李xx出来一起寻找盘xx，至23时44分，李xx和李xx在厂内的1#窑烟囱xx头上套个电筒对着烟囱暗暗的明亮，身体姿势是蹲坐状态，李xx和李xx对着盘xx喊了几声都没有回应，靠近查看，发现该员工已经没有了意识。

（二）事故应急救援及善后处置情况

事故发生后，业主李xx和李xx将盘xx从1#窑炉烟囱旁抬到平时休息的简易铁皮棚里，把盘xx平躺在床上对他进行施救，李xx对盘xx进行人工呼吸，来回抹擦，经李xx和李xx尽力施救，但盘xx人仍然处于昏迷状态。业主李xx分别于5月31日0时2分给县人民医院120急救中心拨打电话；5月31日0时5分给10分县人民医院120急救中心医护人员赶到木炭加工现场进行抢救，发现盘xx无心跳症状，抢救无效死亡，5月31日0时20分县公安局刑事侦查大队委派作，2024年6月1日中午13时30分法医将死者尸体拉到广西那坡县公安局解剖室进行医学解剖鉴定。6月1日下午县公安局聘请广西壮族自治区职业病防范研位置进行一氧化碳含量检测，现场危害因素分为3种情况进行模拟检查。检测时气温为27.1℃、气压为90.40KPa。其中，1号检测点为1-1#窑火道（烟囱旁浓度为4.1～4.9mg/m^3（3.5～4.2ppm）；2号检测点为1-2#窑堆顶旁，将堆顶旁木屑扒开部分后（未到木炭层），现场一氧化碳浓度开始有所上升，7.0ppm）；3号检测点为1-1#窑堆脚下，木屑已烧穿出一个小孔，可见内部木炭，其位置一氧化碳浓度短时间内增长迅速，浓度可在短时间内相

191.6ppm），且仪器曾出现超过量程的读数>232.7mg/m^3（>199.9ppm）的情况，浓度远远超过了国家职业卫生标准对于工作场所一氧化碳（非高原STEL,30mg/m^3）。同时将死者尸体的心血提取物交由百色市公安局物证鉴定所进行检验。

（三）事故造成人员伤亡情况

盘xx，男，45岁，云南省文山壮族苗族自治州富宁县人，身份证号码:532628xxxxxxxxxxx，在事故中死亡。

（四）事故死亡赔偿情况

2024年6月1日下午，经李xx与死者家属自行协商一致，同意由李xx支付给死者家属肆万元整（40000¥元）为丧葬费。至于死者的赔偿金，目前双方

三、相关单位履职情况

该木炭加工厂建立以来，由于建厂的时间较短，在那马林场“坚果基地”的两座小山沟夹谷内设点尤为偏僻而隐蔽，远离那坡至云南省道二级路，厂房期间未向所在地的村委、辖区乡（镇）报告，也未向有关部门申报办理相关合法手续，直到2024年5月31日，该木炭加工小作坊发生了人员死亡事故门才知道李xx在那马林场“坚果基地”两座小山沟夹谷内路边的一块平地上建起木炭加工厂的情况。

四、事故发生的直接原因

根据现场勘查，以及对事故目击者、参与救援人员等进行询问

和笔录，结合医院现场抢救无效等情况，死者盘xx安全意识淡薄，在该厂上班时未佩戴防毒口罩/面罩（白色滤毒盒/罐）氧气面罩、送风式呼吸器等个人化碳引起中毒的直接原因。

五、事故性质

经事故调查组认定，本起事故是一起因李xx在那坡县城厢镇那马林场“坚果基地”私自搭建厂房，未办理相关手续并进行木炭加工，未对员工宣传控措施，导致一氧化碳中毒造成1人死亡事故。

六、对事故的处理意见

1.作业人员盘xx没有佩戴防毒口罩/面罩（白色滤毒盒/罐）氧气面罩、送风式呼吸器等个人防护用品，对本起事故负有主要责任，鉴于在事故中已

2.业主李xx在那坡县城厢镇那马林场“坚果基地”私自搭建厂房，未申办任何合法手续，带着侥幸心理进行木炭加工，处于非法营运状态，导致发机关追究其责任。

中央部门网站 省（区市）政府网站 广西各部门网站 广西各市网站





站点地图

主办：那坡县人民政府办公室　地址：那坡县睦边大道175号

邮编：533900　电话：0776-6680059（仅受理网站建设维护相关问题）

桂ICP备08000929号-2　　网站标识码 ：4510260002　  　桂公网安备 45102602000101号