八步区信都镇广西贺州鹏达新材料有限公司“5•28”一般高处坠落（漏报）事故调查报告

2023-12-29 18:00　来源：八步区应急管理局

2023年5月28日10时30分许，位于八步区信都镇广西贺州鹏达新材料有限公司的项目承包单位湖北品申科技有限公司两名工人在二车间1号B炉炉）内对拆除的耐火材料进行清碴作业时，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡、1人受伤。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经八步区人民政府批准的工作基础上，重新成立八步区信都镇广西贺州鹏达新材料有限公司“5·28”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）对该起事故进行事故调查组由区委常委、区政府副区长马攀同志担任组长，区应急管理局、市公安局八步分局、区总工会、区经贸局、广西东融先行示范（贺州）会、信都镇人民政府为成员单位，全面负责事故调查工作。同时，邀请武汉东湖新技术开发区管理委员会参加事故调查，区纪委监委机关参与监督。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过反复的现场勘查、调查取证，查明了事原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，强和改进工作的意见建议。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过。

事故调查组通过事后现场勘察和对相关人员的调查询问，基本还原事故发生经过：

2023年5月28日08时许，位于八步区信都镇广西贺州鹏达新材料有限公司的承包单位湖北品申科技有限公司项目经理荣X组织打炉工金X元（死X才、刘X威和廖X亮对二车间1号B炉（感应电炉）耐火材料拆除、清碴和设备维修作业，金X元和王X才负责耐火材料清碴，荣X、刘X威和廖X亮维修。10时许，金X元负责操作遥控器使炉体倾斜到约水平70度时，两人从炉口进入炉内；再操作遥控器使炉体倾倒至水平90度时（此时为作态）；随后金X元再次操作遥控器让炉体口端向水平以下倾倒，致使炉底耐火材料废碴突然倾滑而出，一同将两人冲出掉下距平台以下约3米处的钢碴盆内。10时30分许，其他项目作业人员听到两人呼喊声后赶到现场，紧急将两人从碴盆中转移出平地上，进行初步包扎救治。随后拨打了“120话，此时两人意识清醒，还会喊痛，头部、手部、脚部有擦伤出血。12时许，“120”救护车赶到现场紧急将两人转运至贺州市中医院进行急救。查，初步判断两人皆为多处骨折，王X才骨折严重送往骨科手术，金X元留在急诊室继续观察。16时许，金X元出现低血压、心率不齐，随后送入IC救。19时许，医院下达病危通知书。20时许，医生宣布金X元经抢救无效死亡。王X才手术后即转入ICU进行监护。荣X接到医院告知金X元死亡后时间向公司主要负责人报告，未在规定时间向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，西贺州鹏达新材料有限公司报告人员死亡情况，而是急于联系死者和伤者家属，以及处理死者在医院善后等有关事宜。

5月29日10时许，荣X电话报告湖北品申科技有限公司负责人刘X副总经理事故情况，后续接待安顿死者家属，下午伤者家属赶到贺州，荣X继者家属安顿工作。5月30日，伤者王X才情况稳定后转入骨二科普通病房继续接受治疗。6月1日晚上，刘X到达贺州。6月2日上午，刘X到医院看了向医生了解救治情况；下午在贺州国际酒店与死者家属见面，并了解家属的诉求。6月3日10时许，刘X与死者家属继续在贺州国际酒店协商赔偿事见不一致，刘X建议由死者家属向110报警，由警察来处理。

（二）事故现场情况。

1.事故发生地点

事故发生地：贺州市八步区信都镇信都工业区广西贺州鹏达新材料有限公司二车间1号B炉（感应电炉）。

2. 项目工程内容

外包项目内容：40T中频炉炉衬耐火材料整体承包。

耐火材料：40T中频炉所使用炉衬耐火材料，具体品种包括：

（1）工作衬用中性干式捣打料及炉嘴打结料；

（2）炉衬修补料；

（3）石棉布或云母纸、水玻璃结合剂。

3.涉事设备及作业内容

事故发生在对二车间1号B炉（感应电炉）的耐火材料废渣清渣作业过程中。



（图1　复盘后感应电炉炉体事故现场状态）

4.事故现场勘察情况

事故发生第一现场1号B炉感应电炉已被移动恢复正常状态（非事发第一现场），感应电炉炉口与碴盆高度距离约3米，现场手持遥控器一部，关操作规程上墙、作业区设置有安全护栏、高空作业当心坠落警示告知牌。



（图2 察当天1号B炉（感应电炉）正常状态）

（三）人员伤亡和财产损失情况。

事故造成1人死亡、1人受伤。死者：金X元，男，1992年2月21日出生身份证号5XXXXXXXXXXXXXXXXX，地址为云南省曲靖市师宗县；伤才，男，身份证号5XXXXXXXXXXXXXXXXX，地址为云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县。截至2023年6月16日，事故调查组依据《企业职工经济损失统计标准》（GB/T6721）等标准和规定统计，已核定的事故造成直接经济损失约120万元人民币，其中：主要是湖北品申科技有限公司一丧葬补助金、供养亲属抚恤金、一次性伤亡补助金等赔偿费用共计人民币120万元；王X才现已出院在家休养，相关医疗费和护理费用约20万元。

（四）相关政府部门履职情况。

2023年2月7日，八步区应急管理局、区经贸局联合信都镇人民政府对该公司开展复产复工安全生产指导检查。

2023年3月6日，广西东融先行示范区（贺州）管理委员会、八步区人民政府及信都镇人民政府对该公司调研并检查安全生产工作。

2023年3月17日，八步区人民政府主要领导到该公司了解企业发展和安全生产情况。

2023年3月23日，信都镇人民政府主要领导到该公司了解企业发展和安全生产情况。

2023年4月26日，贺州市八步区应急管理局监管执法人员联合信都镇人民政府工作人员有对该公司开展“五一”节前安全风险隐患排查工作。

二、事故发生原因和事故性质

（一）事故直接原因。

打炉工金X元、王X才安全意识淡薄，对岗位安全风险辨识不清，在清碴作业时未按高处作业要求穿戴安全带，金X元操作遥控器不当使炉体倾是造成高空坠落事故的直接原因。

（二）事故间接原因。

1.湖北品申科技有限公司：一是危险作业未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。拆炉施工存在高处作业安排协同人员指挥作业。二是未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作的危险因素、防范措施以及事故应急措施。打炉工金X元、王X才在清碴作业过程存在违反拆炉施工安全注意事项；作业前未进行安全技术交底。督、教育从业人员按照规定佩戴、使用劳动防护用品。打炉工金X元、王X才作业时未按照规定要求系好安全带。四是企业负责人未按照规定报告事故。2023年5月28日10时许，事故发生后，两名伤者经医院抢救，最终有一人经抢救无效死亡，未在1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，而是在6月3日10时许，公司负责人刘X与死者家属继续在贺州国际酒店协商赔偿事宜，因致情况下，死者家属向110报警。

2.广西贺州鹏达新材料有限公司：一是企业主要负责人未组织制定并实施本单位外包项目安全生产规章制度。二是存在对从业人员进行安全生培训不到位。对从业人员进行安全生产教育和培训不到位。未将外包公司打炉工金X元、王X才纳入本公司厂级教育培训对象。三是对外包项目承安全生产工作统一协调、管理不到位。在承包合同中未约定各自的安全生产管理职责；对承包单位生产作业安全检查不到位，未督促承包单位将感耐火材料清渣作业纳入危险作业进行管理；对承包单位事故发生后跟踪不到位，伤者到医院救治后没有继续跟踪，对伤者经救治无效死亡情况不清时督促承包单位上报事故情况。

（三）事故性质。

经调查认定，八步区信都镇广西贺州鹏达新材料有限公司“5·28”高处坠落事故是一起由于因承包单位法律意识淡薄，危险作业安全防护位，从业人员违章操作和发包单位对安全生产工作统一协调、管理不到位而造成的一般生产安全责任事故。事故发生后，企业存在漏报行为。

三、事故应急救援处置情况

（一）事故信息接报及响应情况。

2023年6月3日10时53分许，八步区应急管理局接到公安部门转办信息称：群众电话报告，信都某工厂前段时间死亡1人。接报后，区应急管理系信都镇人民政府和信都派出所到辖区企业开展排查了解情况。16时50分许，信都镇人民政府报告称：经核查，2023年5月28日11时许，广西贺州料有限公司外包项目两名工人在二车间打炉作业时，疑似因炉倾斜度过大造成两人坠落受伤，后拨打“120”送往贺州市中医院救治。确认后，区局立即组织市公安局八步分局、区经贸局、区总工会等相关负责人前往事故单位进行现场核实，向事故现场相关人员了解事故有关情况，并作出前

（二）善后处理情况。

期间，事故调查组督促湖北品申科技有限公司全力救治受伤人员，妥善做好死者家属安抚善后等工作，没有出现由此引发的社会不稳定因素。210日，湖北品申科技有限公司与金X元（死者）家属达成《死亡赔偿协议书》，死者家属于6月14日对金X元进行了火化；王X才（伤者）留在医疗。

四、事故责任单位相关情况

（一）事故企业基本情况。

1.发包单位：广西贺州鹏达新材料有限公司，统一社会信用代码：91451100MA5KD4321F(1-1)，注册资本：叁亿元整，类型：有限责任公司（资或控股），成立日期：2016年07月06日，法定代表人：魏秋群，住所：广西贺州市八步区信都镇信都工业区，经营范围：一般项目：新材料技钢、铁冶炼；钢压延加工；金属材料制造；黑色金属铸造；电泳加工；再生资源加工；再生资源销售；生产性废旧金属回收。（除依法须经批准的凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.承包单位：湖北品申科技有限公司，统一社会信用代码：91420100MA4KTKN7D，注册资本：贰仟万元整，类型：有限责任公司（自然人股），成立日期：2018年02月27日，法定代表人：朱双娇，营业期限：长期，住所：武汉市东湖新技术开发区关山大道111号武汉光谷国际商务中15室，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；烘炉、熔炉及电炉销售；耐火材料生产；耐火材工业工程设计服务；建筑材料销售；特种陶瓷制品制造；新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品销售；非金属矿物制品制造；新型膜材料制造；新型售；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源销售；资源再生利用技术研发；通用设备制造（不含特种设备机械设备销售；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）合同关系。

2023年2月21日，广西贺州鹏达新材料有限公司与湖北品申科技有限公司签订有《中频炉炉衬耐材试用合同》。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）对责任人处理建议（共6人）。

1.金X元（打炉工）：安全意识淡薄，对岗位安全风险辨识不清，在清碴作业时未按高处作业要求穿戴安全带，操作遥控器不当使炉体倾倒过高处坠落重伤致死。对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中已死亡，建议免于责任追究。

2.王X才（打炉工）：安全意识淡薄，对岗位安全风险辨识不清，在清碴作业时未按高处作业要求穿戴安全带，导致高处坠落受伤。对事故发接责任，建议由湖北品申科技有限公司依照有关规章制度作出处理。

3.刘X（湖北品申科技有限公司副总经理，公司实际负责人）：对公司承包项目缺少管理，未了解掌握承包项目安全生产状况，未按照规定报全事故。在5月29日10时许，接到荣X电话报告事故情况后，未及时向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理关部门报告；而是在6月3日10时许，与死者家属继续在贺州国际酒店协商赔偿事宜，因意见不一致情况下，才建议死者家属向110报警，由警察处故漏报行为负有主要领导责任，建议由八步区应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条①之规定给予行政处罚。

4.荣X（湖北品申科技有限公司承包项目经理）：未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。打炉工金X元、作业过程存在违反拆炉施工安全注意事项。对事故负有责任，建议由八步区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条②之规定给罚。

5.黄X明(广西贺州鹏达新材料有限公司总经理)：一是未组织制定并实施本单位外包项目安全生产规章制度；二是负责签订《中频炉炉衬耐材试时，未在合同中明确各自的安全生产管理职责。建议由八步区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项③之规定给罚。

6.刘X福(广西贺州鹏达新材料有限公司厂长)：未严格落实“一岗双责”（即：管生产经营必须管安全）工作要求，在组织对承包单位湖北品申公司作业监管过程中对危险作业未经审批和作业人员未佩戴使用个体防护用品等问题未及时发现，未能有效地检查本单位的安全生产状况，及时排全事故

隐患，提出改进安全生产管理的建议。建议由八步区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条①之规定给予行政处罚。

（二）对责任单位处理建议（共2家）。

1.湖北品申科技有限公司：一是危险作业未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。拆炉施工存在高处作业安排协同人员指挥作业。二是未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作的危险因素、防范措施以及事故应急措施。打炉工金X元、王X才在作业过程存在违反拆炉施工安全注意事项；作业前未进行安全技术交底。三是教育从业人员按照规定佩戴、使用劳动防护用品。打炉工金X元、王X才作业时未按照规定要求系好安全带。对事故发生负有主要责任，建议由八管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项②之规定给予行政处罚。

2.广西贺州鹏达新材料有限公司：一是存在对从业人员进行安全生产教育和培训不到位。对从业人员进行安全生产教育和培训不到位。未将外炉工金X元、王X才纳入本公司厂级教育培训对象。二是对外包项目承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位。在承包合同中未约定各自的管理职责；对承包单位生产作业安全检查不到位，未督促承包单位将感应电炉的耐火材料清渣作业纳入危险作业进行管理；对承包单位事故发生后位，伤者到医院救治后没有继续跟踪，对伤者经救治无效死亡情况不清，未能及时督促承包单位上报事故情况。对事故发生负有责任，建议由八步理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项①之规定给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为深刻汲取事故教训，避免类似事故的再次发生，提出如下防范及整改措施:

（一）广西贺州鹏达新材料有限公司、湖北品申科技有限公司要深刻吸取“5·28”高处坠落事故教训。一是要对《中华人民共和国安全生产知法，敬畏法律，牢固树立安全生产红线意识，压实企业安全生产主体责任。二是强化承包项目安全生产管理，狠抓全员安全生产责任落实，严格作业安全防范措施，严禁“三违”行为（即：违章指挥，违规作业，违反劳动纪律），督促从

业人员正确佩戴使用个体安全防护用品。三是加强从业人员安全培训教育，熟悉各项安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操以及事故应急处置。四是认真组织开展重大事故隐患专项排查整治2023行动工作，特别要加强外包项目、危险作业等安全管理，提高安全生产水平全生产。

（二）信都镇人民政府、广西东融先行示范区（贺州）管理委员会综合服务中心要压实属地责任和园区管理有关工作要求，

加强安全生产监管力量建设，加强生产经营单位安全生产状况监督检查，督促生产经营单位主体责任落实和做好指导服务工作，防范各类事故

（三）区直各行业主管部门要从本次事故中吸取教训，举一反三，进一步提高政治站位，严格落实“三管三必须”（即：管行业必须管安全、须管安全、管生产经营必须管安全）要求，定期分析研判行业风险，强化事故防控体系建设和端口前移，强化安全防范措施落实，强化“强监管、意识，注重安全生产宣传教育工作，营造一个安全稳定环境。

八步区信都镇广西贺州鹏达新材料有限公司

“5·28”一般高处坠落事故调查组

2023年12月29日

（八步区人民政府于2023年12月29日正式对该事故报告进行批复。）