索引号	11321027014455428A/2023-463388
体裁分类	
主题分类	
组配分类	业务工作
发布机构	邗江区应急管理局
生成日期	2023-12-01
文号	
时效	
名称	扬州某安装有限责任公司“9.22”高处坠落死亡事故调查报告

扬州某安装有限责任公司“9.22”高处坠落死亡事故调查报告

访问量：10

扬州某安装有限责任公司“9.22”高处坠落死亡事故调查报告

区政府：

2023年9月22日9时12分许，位于扬州高新区，由扬州某安装有限责任公司电缆敷设作业过程中发生一起高处坠落事故，导致1人死亡。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、市政府《关于规范生产安全事故报告和调查处理工作的指导性意见》（扬府发〔2007〕218号）、《邗江区突发生产安全事故应急处理办法》（扬邗政办〔2013〕61号）和区政府《关于规范一般生产安全事故调查处理和评估工作的通知》（扬邗政办〔2023〕25号）的相关规定，9月22日，邗江区政府成立由区应急管理局牵头，区纪委监委、区公安分局、区总工会等部门组成的事故调查组，并邀请区人民检察院派人参加，对事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况进行调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调阅视频监控、查阅资料、调查询问，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事

故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、相关单位概况

建设单位：某集团有限公司，地址：扬州高新区，法定代表人：徐*，注册资本：11233万元人民币，统一社会信用代码：913210********437A，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：主营食品机械、农业机械、农副产品加工机械、发酵设备的研究、制造、销售、安装等。

施工单位：扬州某安装有限责任公司，地址：泰安镇，法定代表人：嵇*平，注册资本：1218万元人民币，统一社会信用代码：913210********188F，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：主营化工石油设备管道安装、机电设备安装，钢结构制作安装，起重机械设备安装等。

二、工程发包情况

2023年1月1日，某集团有限公司（以下简称某集团公司）和扬州某安装有限责任公司（以下简称某安装公司）签订《施工现场安全管理战略协议书》，明确各方权利、义务及安全管理责任。《施工现场安全管理战略协议书》

适用于某安装公司在该协议有效期内承接某集团公司所有的工程项目安全管理。2023年8月21日，某集团公司将某安装工程发包给某安装公司；9月6日，某安装公司正式进场施工。

三、事故发生经过和事故救援情况

2023年9月22日7时10分左右，某安装公司临时招用人员郜*林、任*博、于*有、于*伟、丁*翔、张*、于*有7人（以上7人均未取得高处作业操作证）进入某厂房施工作业现场，7时30分左右7人通过该厂房西南侧的花架爬上西侧电缆线桥架，依次使用人力和机械（卷扬机）将电缆线沿厂房内西侧电缆线桥架（大部分距离地面约为8m左右，北侧部分距离地面约为9.2m左右）和北侧电缆线桥架（距离地面约为9.2m左右）向厂房北侧中间位置敷设，9时12分许，于*有在东西向电缆线桥架和南北向电缆线桥架交叉处操作卷扬机拉动电缆线，张*、郜*林、任*博、于*有、于*伟等5人依次在于*有东侧由西往东电缆线桥架下方的花架子上，丁*翔在于*有南侧由北往南的电缆线桥架上（H01厂房）将卷扬机挂钩绑扎在电缆线上后，举手示意于*有启动卷扬机拉动电缆线，丁*翔跟着电缆线移动的方向向北走动，随后电缆线从靠近东西向电缆线桥架和南北向电缆线桥架交叉处南侧滑

落，滑落的电缆线带动丁*翔倾倒坠落地面。于*有发现丁*翔坠落后，打电话给高*根告知其丁*翔坠落的情况，高*根立即赶往现场，发现丁*翔面朝上斜躺于地面，后脑和鼻孔出血，红色安全帽掉落在旁边，立即拨打120急救电话求救，救护人员到场后宣布丁*翔已经死亡。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

死者：丁*翔，男，45-50岁，居民身份证号码：321027********6611，户籍地址：扬州市广陵区，现住址：扬州市生态科技新城，工作单位：扬州某安装有限责任公司，临时用工。

经济损失：事故造成的直接经济损失约182万元。

五、事故发生的原因和事故性质

事故调查组通过勘察事故现场、查阅事故相关资料及对相关人员进行调查询问，共拍摄事故现场照片14张，制作询问笔录7份、勘验笔录1份、现场示意图1份、现场方位图1份，调取公安机关询问笔录11份、事发当时照片2张、监控视频1段。综合相关证据，依据相关规定，认定事故发生的原因如下：

（一）直接原因

该起事故的直接原因：丁*翔在H01厂房南北向电缆线桥架和东西向电缆线桥架交叉处南侧桥架（距离地面约为8m左右）上进行电缆敷设过程中，未固定佩戴的安全带进行作业，被滑落的电缆线带动其倾倒从高处坠落，致使头部受伤，导致死亡事故的发生。

（二）间接原因

该起事故的间接原因：**一是防范措施落实不到位。**某安装公司电缆线敷设作业中，未落实电缆线防滑落安全措施。**二是安全技术交底不到位。**某安装公司在某厂房电缆线敷设前，未对敷设作业人员进行高处作业安全技术交底。**三是施工现场安全管理不到位。**某安装公司安排无特种作业操作证的人员进行高处作业，高处作业未安排专人现场统一指挥和监督，未对现场高处作业人员佩戴的安全带、安全帽等安全防护装备使用情况进行检查，对存在的安全隐患未及时发现并整改。**四是安全教育培训不到位。**某安装公司未开展高处作业安全培训，导致员工安全意识淡薄、安全知识缺乏，对高处作业安全操作规程不熟悉、不掌握，高处作业随意、违规。

综合上述情况，调查组认定该起事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任分析及对责任单位和责任人的处理意见

（一）对相关责任人员的处理意见

1.死者丁*翔，扬州某安装有限责任公司临时用工，安全意识淡薄，安全知识缺乏，无特种作业操作证进行高处作业，在H01厂房南北向电缆线桥架和东西向电缆线桥架交叉处南侧桥架（距离地面约为8m左右）上进行电缆敷设过程中，未固定佩戴的安全带作业，被滑落的电缆线带动其倾倒从高处坠落，致使头部受伤，导致死亡，对该起事故发生负有直接责任。因其死亡，建议不予追究。

2.嵇*平，扬州某安装有限责任公司法定代表人、总经理，对高处作业现场安全检查、隐患排查督促整改不到位，对作业人员的安全教育组织实施不到位，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项的规定，建议邗江区应急管理局对扬州某安装有限责任公司法定代表人、总经理嵇*平进行处罚。

3.高*国，扬州某安装有限责任公司项目经理，某安装工程项目负责人，安全生产职责履行不到位，未对电缆线敷设作业人员进行高处作业安全技术交底，未对现场进行安全检查，对存在的安全隐患未及时发现并整改，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生

产法》第二十五条第一款第五项的规定，建议邗江区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定对扬州某安装有限责任公司项目经理高*国进行处罚。

4.高*根，扬州某安装有限责任公司员工，某安装工程项目现场负责人，安全生产职责履行不到位，安排无特种作业操作证的人员进行高处作业，未对现场高处作业人员佩戴的安全带、安全帽等安全防护装备使用情况进行检查，未制止和纠正作业人员违反高处安全作业的行为，未对现场进行安全检查，对存在的安全隐患未及时发现并整改，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项、第六项的规定，建议邗江区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定对扬州某安装有限责任公司员工高*根进行处罚。

（二）对事故责任单位处理意见

扬州某安装有限责任公司，安全生产职责履行不到位，安排无特种作业操作证的人员进行高处作业；安全教育培训不到位，未开展高处作业安全培训，导致员工安全意识淡薄、安全知识缺乏，对高处作业安全操作规程不熟悉、不掌握；防范措施落实不到位，未落实电缆

线防滑落安全措施；现场安全管理不到位，未对现场高处作业人员上岗资格、劳动防护用品佩戴等进行安全检查，高处作业未安排专人现场统一指挥和监督；安全技术交底不到位，未对电缆线敷设作业人员进行高处作业安全技术交底，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第三十条第一款及《江苏省安全生产条例》第二十九条第一款第二项、第三项、第四项、第五项的规定，建议邗江区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定对扬州某安装有限责任公司进行处罚。

七、事故防范和整改措施

（一）扬州某安装有限责任公司要高度重视安全生产工作，深刻吸取事故教训，认真学习贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》《江苏省安全生产条例》等法律法规，切实加强安全生产工作组织领导，依法依规落实各项安全生产工作规定，认真开展生产安全事故隐患排查治理，及时消除安全隐患，严格落实安全生产教育培训，提高员工安全意识和安全知识，防范生产安全事故的再次发生。

（二）扬州市某开发区要切实落实属地安全生产监督管理责任，扎实开展生产安全事故隐患排查治理工作，及时消除隐患，确保本辖区安全生产形势稳定。同时，要深刻吸取事故教训，在辖区范围内开展一次外包领域安全大检查，严厉查处违法违规行为，督促企业切实履行安全生产各项责任，开展安全生产教育培训，落实安全生产管理制度和各项安全措施。

2023年10月27日

8