索引号：		发布机构：	
发文日期：	2016年09月20日	主题分类：	事故调查报告
关键词：			

上海鼎佳金源建筑材料有限公司“4.18” 物体打击事故调查报告

来源： 发布时间：2016-09-20 【字体：小 大】

上海鼎佳金源建筑材料有限公司

“4.18”物体打击一般事故调查报告

2016年4月18日8时45分许，位于安亭镇淞阳路801号的黄渡大型居住社区3#地块项目施工场地内，上海鼎有限公司混凝土泵车在作业过程中发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失119万元。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《上海市实施〈生产安全处理条例〉的若干规定》（沪府发〔2009〕12号）、《上海市嘉定区人民政府关于生产安全事故调查处定》（嘉府发〔2007〕31号），由区安监局牵头，会同区监察局、总工会、公安分局、建管委，并邀请区调查组。调查组通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提人员、责任单位的处理建议和防范措施。现将具体情况报告如下：

一、事故单位概况

事故单位：上海鼎佳金源建筑材料有限公司（以下简称鼎佳公司），公司类型：有限责任公司（国内合资市崇明县长兴镇凤滨路77号206室（上海泰和经济发展区），法定代表人：张景银，注册资本：人民币20期：2004年7月7日，营业期限：2004年7月7日至2024年7月6日，经营范围：金属材料、建筑材料、水泥水泥添加剂、化工产品（除危险品及专项规定）、机械配件批兼零；商品混凝土生产、加工、销售；机械工程，土石方工程，钢结构制作、安装、销售。另外，有关单位分别是：建设单位黄渡春申有限公司；总五建集团有限公司（以下简称建工五建）；劳务分包单位上海兴寅建筑工程有限公司（以下简称兴寅公司海建科工程咨询有限公司；混凝土供应单位上海建工加建预拌混凝土有限公司；混凝土泵车单位上海鼎佳限公司。

上海建工加建预拌混凝土有限公司租赁鼎佳公司一辆牌号为沪BQ0651的混凝土泵车，进行混凝土泵送作业泵送方量结算，双方签订了商品混凝土委托泵送合同，有效期自2015年1月1日至2016年12月31日。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2016年4月18日上午6时左右，鼎佳公司混凝土泵车驾驶员李岁明（系泵车操作工），驾驶沪BQ0651泵车世才运送混凝土沙浆到位于安亭镇淞阳路801号的黄渡大型居住社区3#地块项目施工工地，停在13号楼车展开了泵车的四个支撑腿，在路面不平的右前方支撑腿下垫了五层木板料，泵车臂管向北伸展50米至车尾

泵送作业，浇注车库屋面找平层砂浆。第一车浇注在车库屋面东侧，8时45分左右进行第二车浇注时，泵车
注，泵车右前支撑腿突然塌陷，泵车倾覆，泵车臂架向前倾倒将正扶着布料管的张热闹击倒。

（二）救援情况

张热闹被击倒后，旁边的施工人员立即拨打了“120”呼救，后送往瑞金北院抢救，于当日14时05分抢救无

三、事故造成的伤亡和损失

（一）人员伤亡情况

死者：张热闹，男，46岁，户籍地址：河南省虞城县杜集镇武河村，系兴寅公司泥工。

（二）直接经济损失

事故造成直接经济损失人民币119万元。

四、现场勘查情况

现场可见：牌号为沪BQ0651的泵车位于13号楼车库南侧，车头向西方向，车左后支撑腿翘起，右前支撑
撑腿下地面破碎混凝土凹凸不平、碎块间隙较大，垫在右支撑腿下面的五层木板料凹陷，伸出的50米臂架
顶浇注面，死者的安全帽掉落在地面,并已开裂，浇筑面留有部分血迹（详见事故现场照片）。

五、事故原因和性质

（一）事故原因

1、直接原因。现场的水泥路北侧路基不实，泵车右前支撑腿用五层的木板料垫在破碎混凝土块上，泵车臂
凝土块地面凹陷，重心失稳导致泵车倾覆是事故发生的直接原因。

2、间接原因。一是泵车与臂架呈45度角，支撑腿受力不均；二是作业人员安全措施不到位，泊车点选择不
车右部支撑腿下混凝未夯实，对支撑点牢固性估计不足。

（二）事故性质

经事故调查组认定，这是一起安全措施不到位引发的生产安全责任事故。

六、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）鼎佳公司对泵车作业人员安全教育培训针对性不强，没有针对各工地作业环境选用支撑腿坚实的基
安全监管不到位，安全技术交底不清楚，对事故的发生负有安全管理责任。建议由区安全生产监督管理部
政处罚。

（二）鼎佳公司泵车驾驶员李岁明和辅助工李世才对泊车点选择不当，固定支撑脚时，未采用坚实可靠的
的发生负有直接责任。建议由鼎佳公司按公司的有关规定对其进行处理。

（三）兴寅公司现场负责人单宏定、泥工班长卢光伟、安全员陈金海在泵车进场前，未对泵车作业区域堆
未提供安全作业环境；泵车进场后未及时发现泵车支撑腿路基不实的安全隐患，对事故的发生负有一定的
寅公司按公司的有关规定对其进行处理。

七、整改防范措施建议

（一）鼎佳公司应认真吸取事故教训，进一步加强对泵车作业人员的安全教育培训，建立健全各项安全管
场指挥和安全监管作业，应为泵车配备坚实的支撑脚垫料，完善各项安全防护措施。

（二）兴寅公司要加强施工现场的安全管理，增强作业人员的安全防范意识，应为第三方进场施工作业的
施创造良好的作业环境，做好安全技术交底工作。在发生事故后要即时做好事故的应急处置工作，加强内
确保应急处置迅速和有效。

（三）相关单位要认真总结吸取教训。对于发生的事故，各有关单位（建设单位、运输单位、施工单位和
认真进行总结，举一反三地吸取事故教训，严格落实各项安全管理制度和安全生产责任制，用事故教训推
大限度地保障人民群众的生命财产安全。

八、附件

（一）事故调查组成员名单

（二）事故现场照片

2016年5月31日