请输入关键词

全文检索

关于塔城地区乌苏市“6•24”火灾事故调查的

发布时间：2025-02-07 18:12:43 【字体：小 大】

索引号：	6542020010/2025-00055	发布机构：	乌苏市消防救援大队
发布日期：	2025-02-07	所属主题：	安全生产

乌苏市人民政府：

2024年6月24日，塔城地区乌苏市发生一起平房住宅建筑火灾事故，造成1人死亡。6月27日，乌苏市人了《关于成立乌苏市“6·24”火灾事故调查组的通知》，成立了由市人民政府副市长叶华担任组长，市公安队等部门有关人员组成的火灾事故调查组，对该起事故开展事故调查。事故调查组根据《新疆维吾尔自治区施办法》《火灾调查管理规定》等有关规定分组开展火灾事故调查，现将调查情况报告如下：

一、火灾基本情况

2024年6月24日21时许，乌苏市九间楼乡毕家庄子村陈**家平房发生火灾，该起火灾烧损乌苏市九间楼内的装修、家具等物品，火灾造成1人死亡(宋**，女，汉族，91周岁，居民身份证号码;6525**********43，火面积约60平方米。经统计，直接财产损失为57770元(大写：伍万柒仟柒佰柒拾元)。

二、起火场所情况

(一)地理位置情况

起火建筑位于乌苏市九间楼乡毕家庄子村，距离乌苏市洛河路消防救援站约20.1公里。

(二)起火建筑情况

乌苏市九间楼乡毕家庄子村，总建筑面积为60平方米，彩钢板房，地上一层，于2014年农村自建住宅。

(三)建筑消防合法性手续及消防设施情况

乌苏市九间楼乡毕家庄子村为农村居民自建住宅。

(四)物业管理情况

乌苏市九间楼乡毕家庄子村无物业管理。

(五)人员入住情况

乌苏市九间楼乡毕家庄子村日常只有宋**一人居住，其儿子陈**、媳妇宋**有时前往照看，火灾发生时，**一人居住，该建筑属于乌苏市九间楼乡毕家庄子村居委会管辖区域。

(六)消防设施器材配备情况

该起火建筑位于乌苏市九间楼乡毕家庄子村，地上一层，建筑面积约60平方米，彩钢板房，根据相关规设置配备消防设施器材 。

(七)人员伤亡具体情况

死者宋**，女，汉族，1933年7月2日出生，家中卧床偏瘫，居民身份证号码65**********43，户市，住址乌苏市九间楼乡毕家庄子村，职业农民。

(八)死者社会关系基本情况

1、儿子，陈**，男，汉族，1956年6月30日出生，汉族，初中，户籍所在地新疆乌苏市，现住址新疆乌村，农民，居民身份证号码65**********36，联系电话：147******20。

2、儿媳妇，宋**，女，汉族， 1958年11月7日出生，户籍所在地新疆乌苏市，现住址新疆乌苏市九间民，居民身份证号码65**********22，联系电话136******31。

三、火灾原因及成因分析

(一)调查组织情况

6月24日21时59分接警后，乌苏市消防救援大队火灾调查值班员随警出动，待救援结束后开展现场火调灾事故原因调查。现场调查设有现场保护小组、勘验小组、调查询问小组、损失核定小组。

现场勘验小组负责勘验火灾现场，火灾现场共勘验二次，拍摄现场痕迹物证共计75张，绘制火灾现场平位图各1张、提取火灾现场物证2件(房间内电气线路)，送检物证2件(房间内电气线路)于8月6日由乌苏市消防管理部消防救援局天津火灾物证鉴定中心，送检物证(遇难者血液2管)于7月1日由乌苏市公安局刑侦部门进行

调查询问小组围绕起火原因、火灾损失进行调查走访，开展线索排查，对了解火灾情况的证人、火灾当问，共询问相关人员6人，制作询问笔录6份，收集与认定有关的信息、资料1份，采集起火房间用电量证据1

调查结束后，共采集形成火灾现场勘验笔录1份、询问笔录6份、现场照片75张、火灾物证鉴定意见书1队现场勘验笔录1份、火灾现场平面图、火灾现场方位图各1张、供电公司提供的用电记录证明1份等证据。

(二)原因调查情况

1、起火时间的认定。通过对第一发现人询问，发现起火时间为2024年6月24日21时50分许，但发现态。最早报警人手机通话记录显示其报警时间为2024年6月24日21时59分，地区消防救援支队指挥中心接警为2024年6月24日21时59分。根据供电公司提供的用电记录显示，房间内当晚21时用电情况正常，22时用合上述分析认定，起火时间为北京时间： 2024年6月24日21时许。

2、起火部位的认定。起火彩钢板房1、2号房间交界处和3、4、5号房间交界处倒塌程度最重，屋顶已坍间屋顶向东侧(1号房间方向)倒塌。对宋**卧室(1号房间)进行勘验，屋顶由北向南塌落，南侧屋顶变色痕迹重的南侧变形程度重于北侧。勘验床南侧地面的碳化物颗粒，西侧颗粒较小，颜色为灰白色，东侧颗粒较大，过火痕迹更重。4、现场被询问人刘艳梅证实最先发现起火的房间为死者宋**卧室(1号房间)。综上所述，确定卧室(1号房间)南侧偏西。综上所述，确定起火部位位于宋**卧室(1号房间)西侧。

3、起火点的认定。1、勘验宋**卧室(1号房间)过火痕迹：一是床铺和床铺西南侧床头柜过火痕迹重于房物、柜子;二是东侧柜子碳化程度明显低于木制床架、床头柜。勘验起火房间西北角床铺过火情况，木制床架侧木材残留物较完整，西南角碎裂程度重于西北角和东南角。木质床头柜位于床铺西南角，已完全烧损坍塌侧过火痕迹重于其他部位。现场报警人李**证实最先起火部位位于床铺西南侧和床头柜处。综上所述，确定间卧室床铺西南侧与床头柜之间。

4、起火原因的认定。1、通过调查询问，19时许，死者宋**大儿子陈**去过卧室，且其本人有抽烟的习烟行为，但确认将烟头熄灭，现场未发现烟蒂残留;

5、房间内的电气线路有私拉乱接情况，采用木板、铁丝直接固定，线路由室外配电箱直接接入室内，起处于工作状态;

6、现场未发现蚊香等遗留火种;

7、5号房间(厨房)有一锅炉，炉内有残余炉灰

8、现场未发现易燃易爆品;

9、经询问着火前无可疑人员出现，不具有人为纵火条件，在场有一名4岁女孩，未发现玩火行为;

10、经走访调查询问，起火前在现场的人员精神状况正常，无放火动机，排除放火的可能;

11、根据当日气象情况，不具备雷击起火条件。

综上所述，认定此起火灾起火原因：排除自燃、雷击、飞火、吸烟、遗留火种、放火和小孩玩火引起火排除电气线路故障引起火灾。

四、灾害成因分析

(一)装修材料耐火等级较低，火灾荷载较大

该起火场所面积较小，场所内存放大量生活用品，以原木为屋顶承重构件，屋顶为秸秆泥土作为主要钢，一旦发生火灾产生的大量烟气聚集使得屋内温度急剧升高，并将大量可燃物引燃，同时这个过程中产生充斥大量有毒有害气体，是造成人员死亡的直接原因。

(二)火灾发现不及时，报警晚，导致火灾蔓延扩大

通过火灾事故调查发现，该起火灾起火时间为21时许，报警时间为21时59分，现在目前农村基本是农忙在地里进行作业，妻儿老小基本在市区居住，加之农村人口较少，火灾发生时不易被发现，农村消防意识差救初期火灾的最佳时机，等到发现时，火灾蔓延后难以扑救人员难以逃生，最终引发火灾亡人事故。

(三)消防基础设施薄弱，消防安全意识差

该起火灾发生在农村，距离最近消防站近20.1公里，发生火灾后，消防站无法短时间赶到现场进行扑救全工作的宣传还十分滞后，村民本身在消防意识和法律意识方面就相对薄弱，常用的防火和灭火知识不够，气线路故障导致亡人。

五、火灾事故责任追究建议

根据火灾事故现场情况、调查走访情况及火灾勘验情况，建议市人民政府对相关单位、部门进行处理，人工作责任，运用第一种形态对相关责任人进行约谈批评。一是对九间楼乡人民政府乡长余某进行约谈，乡政府作出深刻检查，认真剖析导致事故的主要原因;二是九间楼乡政府对毕家庄子村党支部书记李某进行约查。该起火灾不涉及消防产品及自动消防设施。

六、下一步工作建议

(一)强化机制，组织到位

各级人民政府要认真贯彻落实《自治区消防安全责任制实施办法》(新政办发〔2018〕43号)有关规定，村“三级包保”责任制，市(长)、街道(主任)、乡镇(长)、村主任是农村防火工作的责任人，大力依托消防位，挂钩乡镇，由消防安全委员会牵头，乡镇派出所参与协作工作，安委会成员单位分片区包干，强化农村大农村火灾防控工作督导力度，确保农村防火工作措施的落实。

(二)工作细化，措施有力

市政府成立以消防安全委员会主任为组长，副主任为副组长，各成员单位及乡镇派出所为成员的农村消组，分片分乡镇包干，每月开展一次农村消防工作督查，督查中发现对工作重视不够，领导不力的，督导组教育，并督促整改落实;对不履行工作职责，失职渎职的领导，督察组应当书面报告，提请市委、市政府作出

(三)行动落实，追查问责

市、乡镇，街道、社区、村、组、农户，必须逐级签订消防工作目标责任书，将农村消防工作层层分解故查处上要严格火灾事故责任查处，严格按照“四不放过”的原则开展农村火灾防控工作，对造成人员伤的，一律实施事故责任倒查。

(四)火灾防控、宣传先行

广泛开展农村消防宣传教育工作，建立火灾防控的长期宣传教育机制，火灾重在“防清结合”要确保农在于防患于未然，将隐患发现一处，清剿一处，消防宣传是推进农村消防工作的催化剂，通过宣传，使得群到大家共同参与，提高村民防火、灭火、逃生的能力。

(五)加强和改进农村消防安全工作

各乡镇(街道)要认真贯彻落实《关于进一步加强农村消防工作的实施意见》，明确市政府以及乡镇街道、职责，建立消防安全专兼职机构，健全农村消防安全管理组织。发挥综治、公安派出所等作用，全面推广应理信息系统“消防安全巡查”模块，开展防火巡查检查、消防宣传教育和初期火灾扑救，发动群众共管共治合乡村振兴战略和脱贫攻坚、房改、水改、电改、灶改、路改等工作，加强防火间距、消防车通道、用火用升级，加强乡村消防水源、乡镇专职消防队、乡村志愿消防队等公共消防设施和消防组织的建设，在弱势群屋、小旅馆、“三合一”场所等推广安装简易消防设施，提升乡村抵御火灾的能力。

乌苏市消防救援大队

2025年2月7日