索引号：		发布机构：	
发文日期：	2016年09月20日	主题分类：	事故调查报告
关键词：			

上海鲸宏金属制品有限公司 “1.19”高处坠落事报告

来源： 发布时间：2016-09-20 【字体：小 大】

2016年1月19日上午10时许，位于嘉定区华亭镇武双路125弄178号的上海鲸宏金属制品有限公司发生一起造成一人死亡，直接经济损失人民币91万元。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《上海市实施＜生产安全处理条例＞的若干规定》（沪府发〔2009〕12号）、《上海市嘉定区人民政府关于安全事故调查处理有（嘉府发〔2007〕31号），由区安监局牵头，会同区监察局、区总工会、区公安分局、区市场监管局，并成事故调查组。调查组通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的原因，认定了事故的性关责任人员、责任单位的处理建议和防范措施。现将情况报告如下：

一、 事故基本情况

事故发生单位：上海鲸宏金属制品有限公司（以下简称鲸宏公司），公司类型：有限责任公司（国内合资区华亭镇武双路125弄178号1幢，法定代表人：杨国良，注册资本：人民币300万元，成立日期：2010年范围：钢结构、管道制作（除特种设备），五金加工，建筑装潢工程，机械设备（除特种设备）的安装、金交电、金属材料、机电设备的销售。公司现有员工15人左右。

鲸宏公司机修工许彬在检修公司内一台10吨的电动葫芦门式起重机时，从高约5米的起重机检修平台上坠落无效死亡。

鲸宏公司制定了《安全生产管理规范细则》，其中包括有“登高作业安全注意事项”的内容；并对员工每强安全生产意识的培训。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2016年1月19日上午10时许，鲸宏公司场地上一台10吨的电动葫芦门式起重机使用中突发故障。起重机操况报告车间负责人孙尊强，孙尊强叫机修工许彬上去检查，许彬拿了把钢丝钳从起重机西北角支撑腿的爬平台。一会儿后，站在起重机旁边地面上的孙尊强听到一声巨响，见坠落到地面的许彬头南脚北，头面血。

（二）应急救援情况

孙尊强立即拨打了“120”，并到办公室报告了公司董事长杨国良。杨国良赶到现场，马上安排公司车辆将罗店医院，10：43时，许彬经抢救无效死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况

死者：许彬，男，44岁，四川省双流县正兴镇凉风顶3组，系鲸宏公司合同制机修工。

（二）事故造成的直接经济损失

事故直接经济损失人民币91万元

四、现场勘查情况

鲸宏公司车间外场地上共安装了二台桥门式起重机，出现故障的一台为10吨电动葫芦门式起重机。制造单机械厂，生产日期1982年1月，2014年4月经嘉定区特种设备监督检验所检验合格，现在有效期限内使用。平台上有防护栏杆，东西方向平台上无防护栏杆(属葫芦走向部位)，起重机西侧两个支撑腿之间的地面上留有一只绒线帽，垂直起重机平台下地面有一把钢丝钳（详见事故现场照片）。

五、事故发生原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1、直接原因

根据调查及现场勘查分析，机械工许彬缺乏自我保护意识，登高作业未采取任何安全防护措施，身体失稳位的平台上坠落，是导致事故发生的直接原因。

2、间接原因

（1）未建立、健全并落实各级安全生产责任制，安全生产管理不到位。现场管理人员未对攀登作业人员进未严格要求登高作业人员采取安全防护措施。

（2）安全生产教育培训针对性不强，未保证从业人员具备登高作业必要的安全生产知识。

（二）事故性质

这是一起安全管理不到位而引发的生产安全责任事故

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）机修工许彬缺乏自我保护意识，登高作业未采取安全防护措施；未查看平台周边安全环境，身体失的发生负有直接责任。因其已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）鲸宏公司车间负责人孙尊强对许彬登高作业未进行危险性告知，未督促许彬采取必要的安全防护措生负有管理责任。建议鲸宏公司按照公司相关规定对其进行处理。

（三）鲸宏公司董事长杨国良，作为公司法定代表人，未建立、健全并落实本单位安全生产责任制，未认管理职责，对事故的发生负有管理责任。建议区安全生产监督管理局依法给予其行政处罚。

七、整改防范措施建议

（一）鲸宏公司应认真吸取事故教训，建立、健全并全面落实公司各级安全生产责任制。

（二）鲸宏公司要进一步加强对从业人员的安全教育培训工作，提高安全生产教育培训的针对性，提高管理水平以及全体员工的安全意识。

（三）鲸宏公司要举一反三，进一步完善各项安全管理制度、操作规程和管理网络；加强对生产现场的安实告知作业场所和工作岗位存在的危险危害因素、防范措施以及事故应急措施，确保操作规程的遵守和安杜绝违章操作、违反劳动纪律的现象发生，防止事故再次发生。

八、事故调查组成员名单

2016年2月25日