灌阳洞井广西江桂高速公路一标项目“3·29”一般高处坠落事故调查报告

2026年3月29日15时10分许，广西江桂高速公路一标项目在牛江河8号桥左幅2号桥墩处拆除桥墩系梁与施工梯笼之间的钢结构连接通道时，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失196万元。

2026年4月4日，灌阳县应急管理局接群众举报后启动核查程序，经核实举报内容属实。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定，灌阳县人民政府于4月15日批复成立事故调查组。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、询问相关人员等方式，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，查清了瞒报情节，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议及事故防范整改措施。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）工程概况

工程为灌阳（湘桂界）至天峨（下老）公路〔江永至桂林（广西段）〕一期工程PPP项目，位于广西桂林市境内，路线总体呈东西走向，起于灌阳县观音阁枢纽互通，与灌平高速公路衔接，途经桂林市灌阳县、恭城县、灵川县，终于灵川县大圩枢纽互通，

与桂林绕城高速衔接。项目全长61.061公里，设桥梁16.35公里/22座，隧道总长12.97公里/11座，桥隧比约48%；互通式立交7处，匝道收费站5处，服务区2处，全线双向四车道，洞井隧道至甘庄隧道段设计速度100公里/小时，其余路段设计速 度120公里/小时。

第一标段里程桩号由K23+626—K39+089（观音阁枢纽互通至曾家2号隧道出口），长约15.46km范围内的所有施工内容，由＊＊交通建设集团有限公司负责实施。

（二）事故相关单位

1. 施工总承包单位：＊＊交通建设集团有限公司，设立广西江桂高速公路一标项目经理部，项目经理为项目安全生产第一责任人。

2. 劳务分包单位：北京＊＊＊＊建设工程有限公司，承担项目桥梁下部结构及涵洞劳务分包工程施工。

3. 项目发包单位：广西＊＊江桂高速公路有限公司。

4. 监理单位：山东＊＊工程监理咨询有限公司。

（事故发生时，以上企业证照均在有效期内。）

5. 安全监管单位：广西壮族自治区交通运输综合行政执法局第一支队。

（三）工程项目合同签订情况

1. 2022年项目发包单位与施工总承包单位签订了《灌阳（湘桂界）至天峨（下老）公路〔江永至桂林（广西段）〕一期工程 PPP

项目施工总承包合同》。

2. 2024 年 10 月 30 日项目发包单位与监理单位签订了《灌阳（湘桂界）至天峨（下老）公路（江永至桂林（广西段））一期工程项目施工监理 NoJL1 标段合同协议》。

3. 2025 年 9 月 30 日施工总承包单位与劳务分包单位签订了《建设工程施工劳务分包合同（桥梁下部结构及涵洞工程）》。

（四）事故经过

2026 年 3 月 29 日 15 时 10 分许，劳务分包单位作业人员何＊＊（未取得高处作业特种作业操作证）在牛江河 8 号桥左幅 2 号桥墩距离地面约 15 米处，对桥墩系梁与施工梯笼之间的钢结构连接通道实施拆卸作业。何＊＊未按施工方案规定的“先安装吊装带、挂好吊钩并处于受力状态，再拆除连接通道与桥墩间固定螺栓”顺序操作，先行拆除了全部固定螺栓。在前往挂设吊车吊钩过程中，连接通道失去平衡向梯笼一侧滑动并脱离桥墩搭接，何＊＊随通道一同坠落，后经抢救无效死亡。

（五）人员伤亡及直接经济损失

事故造成 1 人死亡。死者何＊＊，男，56 岁，重庆市綦江区人，系劳务分包单位劳务作业人员（2026 年 3 月 5 日签订劳动合同）。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）核定，直接经济损失 196 万元。

二、事故报告及瞒报情况

事故 3 月 29 日发生，现场班组负责人组织救援，但未按规定

在1小时内向相关部门上报事故信息，亦未及时向公司及项目部负责人报告。4月6日，现场负责人代表涉事单位与死者家属私下签订善后赔偿协议，刻意隐瞒事故，规避行业监管。4月4日群众举报后监管部门才知晓事故，全程无主动上报。

涉事单位的行为违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款“事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报”的规定，构成瞒报。

三、事故原因

（一）直接原因

作业人员何＊＊安全意识淡薄，未按施工方案作业，在未安装吊装带、未挂好吊钩的情况下提前拆除全部固定螺栓，且未取得高处作业特种作业操作证即从事高处拆卸作业。

（二）间接原因

1. 未严格落实特种作业人员管理职责，违规安排无证人员从事高处拆装作业；

2. 未履行现场安全监护和过程管控职责，未安排专职安全员现场监护，未制止违章操作；

3. 未落实风险辨识和隐患排查治理职责，未排查出重大隐患；

4. 未履行事故报告法定职责，私下协商赔偿、规避监管；

5. 监理单位日常巡视、隐患排查、督促整改不到位；

6. 建设单位对项目全线安全生产统筹管理、参建单位履职督查力度不足。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

何＊＊，对事故负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，免于追究。

（二）建议移送司法机关追究刑事责任人员

1. 项目部项目经理：未落实特种作业人员资质核查、高风险作业现场监护管理要求，事故后未督促履行报告义务，放任瞒报行为。建议将相关证据线索移送公安机关依法处理。

2. 现场负责人：事故后拒不履行报告义务，与家属协商达成善后协议并瞒报事故信息。建议移送公安机关依法处理。

3. 现场班组负责人：明知作业人员无证仍安排高处拆除作业；事故后不履行上报义务，牵头签订赔偿协议参与瞒报。鉴于其第一时间组织救援、调查全程积极配合，可作为司法从轻情节考量。建议移送公安机关依法处理。

（三）给予行政处罚的责任人员

1. 项目部安全总监：日常安全隐患排查治理工作未到位，未对高风险作业开展全过程监督，未制止无证上岗、违章操作，建议依法给予行政处罚。

2. 分包单位现场负责人：违规安排无证人员从事高处拆除作业，事故后未及时上报，参与协商赔偿、瞒报，建议依法给予行政处罚。

3. 现场安全管理人员：日常巡查流于形式，未发现无证上岗、

违章拆栓重大隐患，建议给予行政处罚。

（四）给予行政处罚的责任单位

1. ＊＊交通建设集团有限公司：对事故负主要管理责任，建议依法给予行政处罚并从重处罚。

2. 北京＊＊＊＊建设工程有限公司：对事故负直接管理责任，建议依法给予行政处罚并从重处罚。

3. 山东＊＊工程监理咨询有限公司：未依法履行安全监理职责，建议由行业主管部门依法给予行政处罚。

4. 广西＊＊江桂高速公路有限公司：对全线安全生产统筹监管不足，建议由行业主管部门依法给予行政处罚。

五、事故主要教训

本次事故暴露出涉事单位安全发展理念不牢、主体责任悬空、现场管理混乱、特种作业管控不严、事故报告意识淡薄等突出问题：安全生产红线意识不强，侥幸心理突出；特种作业管控不严，无证上岗、违章作业未有效遏制；现场安全监护不足，技术交底、风险辨识流于形式；安全教育培训针对性不强；事故报告制度执行不力，以“私了”方式规避上报；桥梁高空钢结构拆除作业未严格执行“先固定吊具、后拆除螺栓”专项施工工序，违章颠倒作业流程极易引发构件失稳坠落；企业存在重赔偿、轻上报错误认知，妄图通过私下赔付掩盖事故，触碰安全生产法治红线。

六、事故防范和整改措施

（一）严格落实企业安全生产主体责任，健全安全生产责任

制；

（二）严格执行特种作业人员持证上岗制度，建立管理台账，定期核查证书有效性；

（三）加强高处作业安全管理，制定专项安全方案，落实安全技术交底和现场监护；

（四）强化安全教育培训，特别是对新入职、转岗及从事危险作业的人员进行针对性培训；

（五）依法履行事故报告义务，明确事故报告程序、时限和要求，严禁迟报、漏报、谎报、瞒报；

（六）强化行业监管和属地监管，行业主管部门加大在建工程项目监督检查和执法力度，属地人民政府加强辖区内在建高速公路工程安全管理。

灌阳洞井广西江桂高速公路一标项目

“3·29”一般高处坠落事故调查组

2026年7月27日