

兴宾良江来宾市兴宾区江先勇木材加工厂“11.1”一般机械伤害事故调查报告

2026-06-23 08:45 来源：来宾市兴宾区应急管理局

目 录

一、事故基本情况

（一）事故发生企业基本情况

（二）日常监管情况

（三）事故发生经过.....2

（四）事故现场情况.....3

（五）人员伤亡和财产损失情况

二、事故应急处置及评估情况.....4

（一） 事故信息接报及响应情况.....4

（二） 事故应急处置情况

（三） 事故应急处置评估结论

三、事故发生原因

（一） 事故直接原因

（二） 事故间接原因.....5

四、有关责任单位存在的主要问题

五、对事故有关责任单位和责任人员的处理意见

（一）对责任人员的处理意见

（二）对责任单位的处理意见

六、事故整改和防范措施.....8

兴宾良江来宾市兴宾区江先勇木材加工厂“11·1”一般机械伤害事故调查报告

2025年11月1日17时许，位于来宾市兴宾区良江镇******的来宾市兴宾区江先勇木材加工厂发生一起机械伤害事故，事故造成1人受伤。

事故发生后，为尽快查明事故原因，查清事故性质及相关人员的责任，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，2026年3月20日经来宾市兴宾区人民政府批准，成立兴宾良江来宾市兴宾区江先勇木材加工厂“11·1”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由兴宾区人民政府办、良江镇人民政府、兴宾区应急管理局、兴宾区林业局、兴宾区人社局、兴宾区总工会、兴宾区卫健局、来宾市公安局良江派出所等单位工作人员组成，全面开展事故调查工作。同时根据上级文件要求，邀请兴宾区纪委监委、兴宾区检察院参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘查、调查取证、询问当事人，查明了事故经过、原因、人员伤亡情况。认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建议。事故调查组认定，兴宾良江来宾市兴宾区江先勇木材加工厂“11·1”一般机械伤害事故是一起员工违规操作导致受伤的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生企业基本情况

来宾市兴宾区江先勇木材加工厂申办有《营业执照》，证照有效。根据营业执照登记信息，该加工厂成立于2023年04月24日，公司坐落在来宾市兴宾区良江镇，详细地址为：广西来宾市兴宾区良江镇******；加工厂的统一社会信用代码/税号为92451302MACG******，企业类型属于个体工商户，经营者：江*勇。经营范围为:一般项目：木材加工;木材收购;木材销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（二）日常监管情况

经查，来宾市兴宾区江先勇木材加工厂为个人加工作坊，经营者江*勇不具备安全生产法律、法规、规章、制度等常识，日常安全监管不符合《中华人民共和国安全生产法》法律条文要求，仅以口头交代、自行检查等方式进行。

（三）事故发生经过

2025年10月下旬，江*勇工厂缺人，经厂内其他工人推荐认识黄*绩，2025年10月30日江*勇通知黄*绩于10月31日前往木材加工厂试工，试工后通知11月1日正式上班。2025年11月1日黄*绩按照江*勇要求上午7时许到加工厂上班，17时10分许，黄*绩在工位开展工作时，由于木头跳出槽外，其用木芯将木头挑进机器，导致右前臂被绞进机器，现场工友拨打了120急救电话，黄*绩拨打了110报警电话。救护车将黄*绩送至来宾市兴宾区人民医院紧急处理伤口后转院至来宾市人民医院，来宾市人民医院建议转院至柳州市人民医院。柳州市人民医院根据伤情及家属意见对黄*绩进行了右前臂近端截肢。

（四）事故现场情况

经现场勘验：事发位置位于来宾市兴宾区良江镇江先勇木材加工厂，事发点位于加工厂中部，木材加工生产线西北往东南朝向，生产线东面为厂区办公室，西、南、北面为堆料车辆行驶区。生产线为河北大华宇机械制造有限公司生产的三乐天SLDP系列液压无卡打皮机，执行标准Q/RSLT01-2002，主电源开关、传送带（链）、辊轮、卷筒、切刀、操作台、液压系统、压力表、启停按钮、急停开关等部件未见损坏。



（五）人员伤亡和财产损失情况



事故造成1人受伤。

伤者：黄*绩，男，壮族，身份证号：452226198303******，系兴宾区良江镇人。地址：广西壮族自治区来宾市兴宾区良江镇******，农民工。

截至2026年6月1日，事故造成直接经济（含人身伤亡、善后处理及财产损毁）损失暂未评估完成。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，来宾市兴宾区江先勇木材加工厂现场工人第一时间拨打120急救电话，同时告知老板江*勇，黄*绩自行拨打110报警。良江镇人民政府接到事故报告后立即派人赶赴现场，初步了解后，因未能判断受伤程度是否属于生产安全事故，故未进行上报，后续未及时跟进了解伤情，造成事故漏报。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，现场负责人、工友及时采取措施施救，打开机械取出被夹手臂并包扎伤口，同时拨打“120”急救电话，良江镇卫生院及时派车接送并根据伤情转院至相关医院，未造成人员伤情进一步恶化。良江镇人民政府工作人员接报后赶赴现场开展应急救援处置，协调处理后续事宜，现场应急处置措施得当。

（三）事故应急处置评估结论

该事故前期应急处置得当，未造成人员伤情恶化，未造成次生灾害和衍生事故。但在后续伤情跟进未能及时了解，造成事故应报未报。经评估，本次事故应急处置及时、有效，但存在漏报情形。

三、事故发生原因

（一）事故直接原因

黄*绩安全意识淡薄，在操作找圆机加工木材过程中，在机器运行时使用木芯伸入旋转刀片区域调整木头位置，导致其右小臂被旋转刀片卷入割伤，送医后截肢治疗。

（二）事故间接原因

来宾市兴宾区江先勇木材加工厂未对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；未制定设备设施安全操作规程，教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

四、有关责任单位存在的主要问题

来宾市兴宾区江先勇木材加工厂未进行具备安全生产条件所必需的资金投入；未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度；未对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；未制定设备设施安全操作规程，教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

五、对事故有关责任单位和责任人员的处理意见

（一）对责任人员的处理意见

黄*绩，男，43岁，身份证号码：452226198303******，

住址：广西壮族自治区来宾市兴宾区良江镇******，原来宾市兴宾区江先勇木材加工厂新进工人，在这起事故中，未按规定操作机械，造成自身受伤截肢。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条①，《生产设备安全卫生设计总则》【(GB5083—2023）5.6.4.1】②，《木工（材）车间安全生

产通则》【(GB 15606-2008）10.4、10.5】③。但黄*绩违规操作的目的为清理机器，为完成工作任务而非故意违反安全规定或追求某种违法后果。其操作是在工厂未提供有效培训、未执行严格安全监管的背景下发生的。黄*绩对违规行为的违法性缺乏明确认识，属于“没有主观过错”或主观过错程度极低。建议根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条：“当事人有证据足以证明没有主观过错的，不予行政处罚”的规定不予行政处罚。

注①：第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

注②：调整、检查、维修时需要察看危险区域或人体局部(手或臂)需要伸进危险区域的生产设备,设计上采取如下防止意外启动的措施:对危险区域进行防护(例如机械式防护)的同时,还应能强制切断生产设备的启动控制和动力源系统。

（二）对责任单位或个人的处理意见

来宾市兴宾区江先勇木材加工厂未进行具备安全生产条件所必需的资金投入；未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度；未对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；未制定设备设施安全操作规程，教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条④，第二十三条一款⑤，第二十八条第一款⑥、第四十四条第一款⑦的规定，参考其企业性质为个体工商户（自然人），根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《安全生产违法行为行政处罚办法》应急部令第18号等法律法规，建议由来宾市兴宾区应急管理局对来宾市兴宾区江先勇木材加工厂个体工商户江*勇进行相应的行政处罚。

注③:《木工（材）车间安全生产通则》10.4 设备检修和刀具调整、拆换、修复时，必须切断电源，并在设备起动开关处挂告示牌。10.5 禁止在设备运转或已切断电源但仍在惯性运转时，将手伸到刀刃部取出木材、清理设备、剔除木屑(木粉尘)及木块。注④:《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

来宾市兴宾区良江镇人民政府对事故重视不够，在接到事故报告后，未对伤情进展开展跟踪，存在漏报事故情形，造成信息报送延误，事故性质由人员受伤转为人员重伤。建议将该线索情况转报兴宾区纪委监委处置。

六、事故整改和防范措施

在本起事故中，江*勇作为个体工商户（自然人），未履行主要负责人安全生产职责，未保证应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，致使加工厂不具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。导致该起事故发生，教训深刻。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故发生，建议采取如下防范措施：

注⑤:《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

注⑥:《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

注⑦:《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

江*勇要严格落实安全生产主体责任。保证安全生产条件所需资金的投入，认真学习《中华人民共和国安全生产法》，依法完善并落实全员安全生产责任制,应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容,加强全员安全生产责任制落实情况的监督考核,保证安全生产责任制的有效落实。要依据国家有关法律法规、国家和行业标准，制定符合本单位实际的安全生产规章制度和安全操作规程。加强安全生产教育，进行全员安全生产培训，确保单位主要负责人、安全生产管理人员具备对安全生产管理能力，从业人员掌握本岗位安全操作技能。强化危险、有害因素的辨识和控制，加强作业过程的安全检查、监管,及时发现安全隐患,堵塞事故漏洞;加强作业现场全过程管理,建立健全并严格落实现场作业管理制度，确保安全。从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，自觉接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。

以上整改措施，要求江*勇认真组织实施，将整改落实情况于2027年3月5日前以书面形式向来宾市兴宾区应急管理局汇报。

兴宾良江来宾市兴宾区江先勇木材加工厂

“11·1”一般机械伤害事故调查组

2026年6月23日

重点网站

设区市政府门户网站

县（市区）政府门户网站

市直各部门网站

网站地图 联系我们

主办：来宾市兴宾区人民政府办公室　承办：来宾市兴宾区政务服务和大数据发展局

桂公网安备 45130202000103　桂ICP备14001624号　网站标识码：4513020002

扫码关注
公众号

中国互联网
违法和不良信息举报中心
12377
www.12377.cn

兴宾区互联网
违法和不良信息举报平台