# 索县**寺综合机房触电生产安全事故调查报告

## 一、事故基本信息

**1.事故发生时间：**2023 年 7 月 9 日

**2.事故发生地点：****寺综合机房

**3.事故类型：**一般生产安全事故

4.**事故伤亡情况：**事故造成 1 人死亡

## 二、事故发生经过

山东**科技有限公司驻索县代维人员赤某与次某于7月9日上午 10 点 20 分左右前往**乡**村基站处理故障，返回途中对**水电站和**寺综合机房两个站点进行巡检和一站一档照片采集，其中赤某在对**寺综合机房拍电表度数时疑似触电。

接事故报告后，县应急管理局、公安局等部门立即赶赴现场，进行勘验取证，并指导善后处理工作。

## 三、事故原因及责任认定

1.雷暴天气导致避雷器故障：2023 年 7 月 2 日至 7 月 8 日期间，站点所在区域雷雨天气较多，事发前基站疑似再次收到雷击，导致 C 相避雷器被击穿，出现放电漏电（推断原因：事发后在现场发现 C 相避雷器氧化锌压敏电阻完全破损，发热阴燃熔化，绝缘性能下降，与前期其它类似场景雷击损坏避雷器现象类似）。

2.供电系统联合接地方式的影响：因避雷器横担、变压器台

架、零线接地体使用联合接地方式，在电杆下方进行接地连接（符合电力引接规范），但在避雷器损坏后，形成了导电回路。

3.其它疑似带电体核实情况：经事后现场勘查，变压器至电表箱、电表箱至机房的入地绝缘线缆没有破损和异常带电体裸露，围栏、低压引接线缆、电表箱均未漏电，故可排除。

综上，避雷器绝缘下降且出现放电漏电，高压供电回路通过避雷器形成了高阻接地现象，导致避雷器横担、变压器台架及接地线路出现过电压（不具备再次复原测试条件，无法再次测量），人一旦接触相关带电部位，易发生电击伤害。

死者赤某与山东**科技有限公司签署劳动合同，购买意外伤害险。

**四、后续工作安排**

（一）山东**科技有限公司暂停所有合作单位施工作业，立即组织开展安全生产教育整顿和培训学习，区公司暂停了山东**科技有限公司其它地市代维服务，并安排所有线条合作伙伴、地市分公司全面开展安全生产的自查整改。

（二）山东**科技有限公司协助家属完成死者丧葬事宜，达成和解协议。

索县安全生产委员会

2023 年 7 月 15 日