福泉金山盛屯能源金属化学（贵州）有限公司盛福花园“5·3”一般高处坠落事故调查报告

2023年5月3日14时14分左右，贵州省福泉市金山街道办事处盛屯能源金属化学（贵州）有限公司盛福花园建设项目1号楼2单元电梯安装作业过程中发生一起高处坠落事故，事故造成1名现场作业工人死亡，直接经济损失190万。

事故发生后，中共福泉市委、市人民政府高度重视，要求全力组织抢救受伤人员，科学救援，坚决防止发生次生灾害，深入细致开展善后处理，做好伤亡人员家属关怀和思想安抚等工作，确保社会大局稳定，认真查找事故原因，举一反三迅速开展安全隐患排查治理，切实维护人民群众生命财产安全。

2024年3月17日，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，市人民政府重新成立了由市委常委、市人民政府常务副市长冯发金任组长，市应急局、市公安局、市住建局、市市场监管局、市总工会、金山街道办事处等单位有关人员组成的福泉市金山街道办事处盛屯能源金属化学（贵州）有限公司盛福花园“5·3”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），对事故展开调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘查、查阅资料、调

查询问等，查清了事故经过、事故原因、人员伤亡和直接经济损失情况，查明了存在的问题，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对有关人员和单位的处理建议和事故防范措施。

事故调查组认定，福泉市金山街道办事处盛屯能源金属化学（贵州）有限公司盛福花园“5·3”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）建设项目基本情况

工程项目名称：盛屯能源金属化学（贵州）有限公司福泉市新能源生活区盛福花园项目（1、2、3#楼、地下室、人防地下室），工程地址：黔南州福泉市金山街道办事处金鸡山隧道口洒金大道旁，工程性质：房建新项目，工程类型：公共建筑与居住建筑，结构类型：剪力墙，建筑面积：56229.05 ㎡，层数：地上 17 层、18 层地下 1 层，高度 56.55m。2022 年 11 月 28 日经黔南州工程设计质量技术审查中心审查通过后开工建设。

（二）项目参建单位基本情况

1.建设单位

盛屯能源金属化学（贵州）有限公司[1]为福泉市新能源生活

[1]盛屯能源金属化学（贵州）有限公司成立时间于 2021 年 4 月 20 日，法定代表人：金某，统一社会信用代码：91522702MAA****F9U，类型：其他有限责任公司，注册资本：90000 万人民币，营业期限：长期，住所：贵州省黔南州福泉市牛场镇双龙工业园区。经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（工业产品生产制造；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属合金制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次

区盛福花园项目（1、2、3#楼、地下室、人防地下室）的建设单位。

2.电梯设备采购单位

安徽菲茵特电梯有限公司[2]为盛福花园项目电梯设备采购中标单位。

3.电梯设备安装单位

贵州国通电梯工程有限公司[3]为盛福花园项目电梯设备安装实施单位；持有《中华人民共和国特种设备生产许可证》（编号：TS335201325-2023F），审查获准从事电梯安装（含修理）的特种设备生产活动，许可子项目包含：1.曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）；2.自动扶梯与自动人行道；3.杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）；4.曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）。发证日期：2019 年 10 月 24 日；有效期至：2023 年 12 月 09 日。

利用（不含危险废物经营）。

[2]安徽菲茵特电梯有限公司成立于 2003 年 11 月 13 日，法定代表人：曹某，统一社会信用代码：91341282754****702，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，注册资本：20000 万人民币，营业期限：2003-11-13 至 2033-11-13，住所：安徽省界首市工业园区，经营范围：电梯制造、安装、维保销售；电子计算机软件开发及应用（涉及行政审批的，凭许可证生产、经营）。持有《特种设备生产许可证》，编号：TS231****-2025，有效期至：2025 年 7 月 17 日，许可项目为电梯制造（含安装、修理、改造）。

[3]贵州国通电梯工程有限公司成立时间于 2012 年 2 月 23 日，法定代表人：强某杰，统一社会信用代码：91520115590****12Q，类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)，注册资本：500 万人民币，营业期限：长期，住所：贵州省贵阳市高新区长岭南路天一·国际广场第 10 栋 1 单元 13 层 5 号。经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（电梯工程承包、电梯安装及技术咨询、电梯安装设计、起重作业、强弱电工程施工（除电力设备）；销售：电梯、自动扶梯、机电设备、钢结构、空调设备、楼宇设备；中介服务；）。

4.总体设计单位

中国建筑西南勘察设计研究院有限公司[4]为盛福花园项目总体设计单位。

5.监理单位

四川省中冶建设工程监理有限公司[5]为盛福花园项目监理单位。

（三）事故发生经过

盛屯能源金属化学（贵州）有限公司2022年12月22日与安徽菲茵特电梯有限公司签订福泉生活区电梯买卖合同，编号：STNY-CG-2022-317,购买消防电梯及无障碍电梯共计10台。2022年12月8日安徽菲茵特电梯有限公司与贵州国通电梯工程有限公司签订设备安装合同，编号：GY02223540M，明确贵州国通电梯工程有限公司负责开展贵州省福泉市金山街道办事处盛屯能源金属化学（贵州）有限公司盛福花园建设项目的电梯安装。

2023年5月3日，在班组长龚某飞不在现场的情况下，工人金某辉组织电梯安装队员黄某红、庭某华、秦某达一行4人于13时20分进入盛福花园建设项目开始当天的电梯安装施工作业，金某辉和黄某红一组，庭某华和秦某达一组。金某辉、黄某红2

---

[4]中国建筑西南勘察设计研究院有限公司成立于1959年年12月05日，法定代表人：朱某汇，统一社会信用代码：91510100201****789，注册资本：25130万元人民币，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），业务范围：市政行业（道路工程）专业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级；风景园林工程设计专项甲级。

[5]四川省中冶建设工程监理有限公司成立于成立于1996年8月29日，法定代表人：王某全，统一社会信用代码：91510000201****60B，类型：有限责任公司，注册资本：（人民币）叁佰万元，经营范围：工程监理，建设工程技术咨询，建设工程管理；工程招标代理，工程造价咨询。

人在盛福花园1号楼2单元将电梯升至14楼与15楼之间，并在轿厢顶部开展导轨安装作业；14点10分左右2人发现膨胀螺钉用完了，黄某红将电梯升至15楼，金某辉来到15楼门厅并指挥黄某红将电梯上升至轿厢底部距离该楼平台垂直高约1米左右的位置，于是金某辉脚踏门厅护栏伸手到轿厢内寻找膨胀螺钉，此时门厅护栏因承载负荷过大发生滑动导致金某辉失去平衡连同护栏坠入电梯井。事故发生后黄某红呼叫金某辉没有回应，便立即向另一组的秦某松电话呼救，同时从楼道往负一层跑去，到达负一楼后发现金某辉已经坠落到坑底，此时秦某松也操控另一台电梯到达负一楼，秦某松到达后立即拨打了120和110报警，医护人员到达现场进行了紧急抢救，金某辉经抢救无效被宣布死亡。根据福泉市殡葬管理规定随即将金国辉尸体运送到福泉市黄龙井殡仪馆存放。

（四）事故现场情况

事发后，市公安局、市应急局、市住建局等单位迅速到现场进行现场勘查。死者坠落位置位于盛福花园1号楼2单元15层电梯西侧电梯井，坠落地点位于负一层电梯井底部，坠落垂直高度为48.05米。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

死者金某辉，男，34岁，贵州省长顺县人，系贵州国通电梯工程有限公司电梯安装队工人，根据公安机关出具的《法医学

尸体检验报告》（福）公（司）鉴（法病）字[2023]10号，金某辉符合高坠伤死亡特征。

2.直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115 号）等规定，调查组核定事故造成直接经济损失190万元。

（六）其他情况

1.当天天气情况

经查阅贵州省福泉市气象资料，2023年5月3日天气晴朗，无雷电、暴风雨、地震等不可抗力因素。当天天气正常，排除气象因素对本次事故的影响。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报告及处置情况

2023年5月3日14时23分，市公安局指挥中心接到福泉市金山街道办事处盛福花园电梯安装施工人员秦某松电话报警:在金山街道办事处盛福花园项目有作业人员坠落，市公安局指挥中心电话向市政府总值班室报告事故发生情况，市政府总值班室启动应急预案，组织市应急局、市住建局、市公安局、金山街道办事处等部门开展现场救援、应急处置工作。

（二）政府应急处置情况

市卫健局、市应急局、市住建局、市公安局、金山街道办事

处接报后迅速到达事发现场，依职责开展应急处置工作。金山街道办事处会同涉事单位组织力量做好善后处置和家属安抚接待工作，妥善安排相关事宜。

（三）伤亡人员善后处置情况

市人民政府成立了事故善后工作组，主动对接，多渠道安抚死者家属，遇难人员于2023年5月5日火化下葬。

（四）政府应急处置评估结论

事故发生后，各职能部门和属地街道应急响应及时，现场处置得当，信息发布及时，救援工作中无衍生事故发生，政府应急处置评估为良好。

三、事故原因分析

（一）直接原因

电梯安装施工作业过程中未采用固定式全封闭的厅门护网对井道口进行安全防护，监护人员未到作业现场进行监护，现场作业人员金某辉踩踏门厅护栏，门厅护栏因承载负荷过大发生滑动，导致金某辉失去平衡连同护栏坠入电梯井底部。

（二）间接原因

1.电梯安装现场安全管理缺失。贵州国通电梯工程有限公司开展电梯安装施工作业过程中，公司主要负责人、安全员和现场管理人员均未到作业现场进行监督管理，四川省中冶建设工程监理有限公司现场监理员王某、盛屯能源金属化学（贵州）有限公司现场安全员未到作业现场进行监督管理；导致电梯安装过程中

作业人员未按《电梯安装计划方案》的要求：“采用固定式全封闭的厅门护网对井道口进行安全防护”进行施工作业；未能采取技术、管理措施及时发现并消除施工现场安全隐患，电梯安装作业现场安全生产管理缺失。

2.对所涉特种作业管理混乱。贵州国通电梯工程有限公司电梯安装工人金某辉、黄某红2人在未取得《高处作业操作证》的情况下徒手在轿厢顶部开展导轨安装作业，贵州国通电梯工程有限公司对电梯安装涉及的特种作业管理混乱。

3.现场作业人员安全教育培训流于形式。贵州国通电梯工程有限公司提供的《三级安全教育记录卡》显示，死者金某辉签名参加的安全生产教育培训活动在2023年2月27日、2023年2月28日、2023年3月1日这三天分别为8小时、2小时、30小时（理论6小时、岗位操作24小时），2023年3月1日培训记录明显与事实不符，存在安全生产教育培训记录不实的情况，安全教育培训流于形式；同时未见金某辉培训考核结果。

4.福泉市住房和城乡建设局、福泉市金山街道办事处安全监管缺失。盛屯能源金属化学（贵州）有限公司盛福花园建设项目电梯安装施工作业过程中，福泉市住房和城乡建设局、福泉市金山街道办事处未督促企业严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制工作，履行安全监管责任缺失。

四、事故有关单位调查情况和存在的问题

（一）项目参建单位

1.建设单位。盛屯能源金属化学（贵州）有限公司于2022年12月22日与电梯设备采购单位安徽菲茵特电梯有限公司签订《福泉生活区电梯买卖合同》，合同编号：STNY-CG-2022-317；2022年3月7日与电梯设备采购商安徽菲茵特电梯有限公司签订《安全生产责任书》；成立了项目现场工作小组，主要负责人召开了项目安全生产专题会议，对项目安全生产工作进行了安排部署；建立了安全生产责任制，组织开展了安全巡查，记录台账完善，对电梯施工高空作业进行了安全技术交底工作。但在2023年5月1日贵州国通电梯工程有限公司申请高处安全作业票时，公司审核人员蒋某强在审核中未对施工现场进行安全确认，存在审核把关不严，失职失责的情况。

2.电梯设备安装单位。贵州国通电梯工程有限公司开展电梯安装施工作业过程中，公司主要负责人、安全员和现场管理人员均未到岗；作业现场未依法配备高处作业监护人员；未按《电梯安装计划方案》的要求：“采用固定式全封闭的厅门护网对井道口进行安全防护”进行施工作业；未能采取技术、管理措施及时发现并消除施工现场安全隐患”；安全教育培训记录与事实不符，存在安全生产教育培训记录不实的情况，安全教育培训流于形式，未认真落实隐患排查和治理工作，未及时发现并消除涉事电梯井预留洞口防护缺失的事故隐患；未做好现场人员管理，未及时发现并消除作业人员施工作业过程中进入危险作业区域的安全隐患。

3.监理单位。四川省中冶建设工程监理有限公司于2023年3月10日组织召开了电梯安装进场施工进场专题会议，3月11日对电梯安装单位现场工程师进行了电梯安装安全技术交底；3月29日在监理日志记录检查发现“施工现场楼层存在局部临边洞口防护、电梯井防护未固定到位”，针对存在的问题要求施工单位在2023年4月1日前整改完成，并报监理部复查，2023年4月1日经项目监理部复查，整改完成。监理单位依法履行了监理单位工作职责，对存在的事故隐患督促了整改。但在2023年5月1日贵州国通电梯工程有限公司申请高处安全作业票时，审批人员王某在审批中未认真对施工现场安全防护情况进行安全确认，存在失职失责的情况。

（二）有关部门和单位

福泉市住房和城乡建设局。作为市建筑施工安全监管管理部门，未认真督促辖区内盛福花园建设项目严格履行安全生产主体责任，未全面督促盛福花园建设项目开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作，间接导致作业现场违法事故的发生。

（三）地方党委政府

福泉市金山街道办事处。作为事故发生的属地政府，对本行政区域内的生产经营单位安全监督管理负有属地监管责任，检查过程中未认真督促辖区内盛福花园建设项目严格履行安全生产主体责任，引发现场违章操作导致事故的发生。

五、责任追究建议

（一）免于追究法律责任人员

金某辉，男，贵州国通电梯工程有限公司电梯安装队工人，未严格执行高处作业安全规程，违规踩踏门厅护栏，对事故负有直接责任，鉴于已在事故中死亡，建议免于追究法律责任。

（二）建议给予处理公职人员

1.周某，中共党员，福泉市住房和城乡建设局副局长，分管建筑工程质量安全生产工作，未认真督促分管业务科室开展行业监管工作，对此次事故的发生在职责范围内负有重要领导责任，建议由本人向福泉市人民政府作出深刻检讨。

2.陈某鄙，中共党员，福泉市金山街道办事处副主任，分管辖区内公共安全监管工作，未认真督促分管业务站所依法开展辖区内安全隐患排查工作，对此次事故的发生在职责范围内负有重要领导责任，建议由本人向福泉市人民政府作出深刻检讨。

（三）建议给予行政处罚人员

1.蒋某强，男，盛屯能源金属化学（贵州）有限公司福泉市新能源生活区项目安全管理员，未认真对现场安全管理、高处作业审核进行把关，建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[6]之规定给予行政处罚。

2.王某，男，四川省中冶建设工程监理有限公司盛屯能源金属化学(贵州)有限公司福泉市新能源生活区项目部监理负责人，

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

未依法履行监理工作职责，在对高处作业审批中未对施工作业现场安全防护进行安全确认，违规审批通过了高处作业票，建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定给予行政处罚。

3.强某杰，男，贵州国通电梯工程有限公司法定代表人，未依法开展作业工人安全教育培训工作，对公司作业过程中涉特种作业辨识不清，未依法履行安全生产第一责任人职责，建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第一项[7]之规定给予行政处罚。

（四）对有关企业的处理

1.贵州国通电梯工程有限公司，作为盛屯能源金属化学（贵州）有限公司盛福花园一号楼二单元2023年5月3日高处坠落事故的电梯设备安装单位，事发当日开展电梯安装作业过程中，安全管理缺失，公司从业人员未持特种作业证件进行特种作业的行为，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十条[8]的规定；未按规定如实记录安全生产教育和培训考核情况，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第三款[9]的规定；未按本公司制定的施工组织设计/（专项）施工方案报审表进行安装作业，

---

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款……

[8]《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第三款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

违反了《电梯安装计划方案》六.2[10]的规定；导致生产安全事故发生。贵州国通电梯工程有限公司未如实记录安全生产教育和培训情况，未及时检查本单位的安全生产状况，未制止现场作业人员违反操作规程的行为，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）、（五）、（六）项[11]的规定，对事故发生负有主要责任，建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[12]的规定给予行政处罚。

2.安徽菲茵特电梯有限公司，作为盛屯能源金属化学（贵州）有限公司盛福花园项目电梯安装的设备供应单位，依据《中华人民共和国特种设备安全法》第二十二条[13]的规定，建议不予行政处罚。

（四）建议给予处理的单位

1.福泉市住房和城乡建设局，根据《福泉市人民政府办公室关于印发＜福泉市各部门、单位安全生产职责规定＞的通知》（福

[10]《电梯安装计划方案》六.2.固定全封闭的厅门护网：1）厅门护网选用有一定强度的尼龙网制作；2）规格高2500mm、宽1800mm，可把整个厅门遮住；3）在有厅门护栏的基础上，固定厅门护网；4）厅门护网必须使用六棵6nm膨胀螺丝固定，固定要平整、牢固，下端必须粘连地。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为……。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款……。

[13]《中华人民共和国特种设备安全法》第二十二条：电梯的安装、改造、修理，必须由电梯制造单位或者其委托的依照本法取得相应许可的单位进行。电梯制造单位委托其他单位进行电梯安装、改造、修理的，应当对其安装、改造、修理进行安全指导和监控，并按照安全技术规范的要求进行校验和调试。电梯制造单位对电梯安全性能负责。

府办发〔2020〕113号）的要求，全市房屋建筑和市政工程建设安全生产监督管理由福泉市住建局进行日常监督管理，福泉市住建局未认真督促企业开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作，建议福泉市住建局向福泉市人民政府作出深刻检讨。

2.福泉市金山街道办事处，根据《福泉市人民政府办公室关于印发＜福泉市各部门、单位安全生产职责规定＞的通知》（福府办发〔2020〕113号）的要求，各乡镇街道对本行政区域内的生产经营单位安全监督管理负有属地监管责任，福泉市金山街道办事处未认真履行监管责任，建议福泉市金山街道办事处向福泉市人民政府作出深刻检讨。

六、事故主要教训

企业安全管理混乱。贵州国通电梯工程有限公司开展电梯安装高处作业过程中，对涉及的特种作业安全管理缺失，现场作业人员未持特种作业证件进行高处作业；未及时制止现场作业人员违章操作，未依法如实记录安全生产教育和培训考核情况，未按本公司制定的施工组织设计/（专项）施工方案报审表进行安装作业。

七、事故整改和防范措施

为认真吸取该次事故的教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，各有关单位应严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，切实加强本行业领域的安全监管，进一步落实安全生产“安全风

险分级管控和隐患排查治理双重预防控制机制”和企业安全生产主体责任。结合本次事故的实际情况，特提出以下意见:

（一）落实企业安全生产主体责任

1.贵州国通电梯工程有限公司、盛屯能源金属化学（贵州）有限公司、四川省中冶建设工程监理有限公司共同召开“5·3”一般高处坠落事故警示教育大会，加强对全员的安全教育培训，进一步强化企业“三级安全教育培训”工作，使教育培训常态化、制度化、规范化，全面提升企业的安全生产红线意识和管理水平，进一步细化管控措施，杜绝类似事故的发生。

2.贵州国通电梯工程有限公司、盛屯能源金属化学（贵州）有限公司要明确项目专职安全生产管理人员到岗履职，同时加强对盛福花园电梯安装施工作业区域的安全检查力度，对存在的安全隐患及时整改，违章操作行为及时纠正，对于违章作业、无证上岗情形进行全面排查，规避安全风险。

3.贵州国通电梯工程有限公司要加强《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》《贵州省安全生产条例》《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》等法律法规的学习，严格按照《电梯安装计划方案》作业规程规范施工作业，严格落实作业场所安全防护措施。

（二）落实行业监管责任

福泉市住房和城乡建设局要继续组织开展建筑工程领域安全生产专项整治工作，突出危险性较大工程、高处坠落作业的事

故防范；要督促指导事故单位制定方案，落实事故防范措施，确保隐患整改工作落实到位；要强化类似施工安全监管执法，督促企业落实安全生产主体责任和企业主要负责人履行安全生产职责，存在较大安全隐患的施工现场一律责令停工整改，对整改不力，安全隐患问题突出，安全生产工作不落实的企业和个人，依法严肃处理。

（三）落实属地监管责任

金山街道办事处要结合本次事故组织辖内同类工地开展事故警示教育，督促企业严格落实安全生产主体责任。同时对辖内各在建项目强化日常监督检查，对检查发现的违法行为依法处理，督促施工单位及时整改落实，确保施工安全有序。

福泉金山盛屯能源金属化学（贵州）有限公司

盛福花园“5·3”一般高处坠落事故调查组