关怀版

政府信息公开

首页 > 政务公开 > 安全生产 > 内容详情

名　　称：	市中区“7·24”济南滨程建筑工程有限公司一般车辆伤...
索 引 号：	11370103004527483D/2022-4427931
发文单位：	市中区应急管理局
发布日期：	2022-09-26

市中区“7·24”济南滨程建筑工程有限公司一般车辆伤害事故调查报告

字号： 大 中 小　　打印整页　　打印内容　　分享

2022年7月24日22时40分左右，在市中区党家街道办事处党东村凤凰山渣土倾倒场原黏土矿坑渣土回填地点，发生一起车辆伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失约199.96万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2022年7月28日，市中区人民政府批准成立了由区人社局、区总工会、区城管局、区水务局、区应急局、公安市中分局和党家街道办事处组成的市中区“7·24”济南滨程建筑工程有限公司一般车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区纪委监察委、区检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下:

一、事故涉及车辆、驾驶人及事故单位等基本情况

（一）事故车辆和驾乘人员等情况

1.装载机

（1）车辆情况。品牌型号：柳工牌，车辆型号：CLG855N,车辆识别代号/车架号：CLG855NL001720706,车辆类型：轮式装载机，发证日期：2017年12月28日，车辆所有人：济南滨程建筑工程有限公司。

（2）驾驶人情况。商某庆，男，济南滨程建筑工程有限公司济南滨程建筑工程有限公司雇佣的驾驶人员，户籍所在地：济南市市中区。

2. 鲁AV0200重型自卸货车

（1）车辆情况。品牌型号：豪沃牌ZZ3257N3647E1，登记住所：济南市市中区舜耕路399号瑞驰上城3号楼1-1602，车辆登记所有人：济南奥坤建筑工程有限公司，车辆实际所有人：刘某真；车辆类型：重型自卸货车；车辆使用性质：货运，注册日期：2018年8月3日，检验有效期至2023年8月。

2018年8月3日，鲁AV0200豪沃牌重型自卸货车车主刘某真与济南奥坤建筑工程有限公司签订《渣土车管理经营协议书》，将鲁AV0200豪沃牌重型自卸货车挂靠

在济南奥坤建筑工程有限公司名下从事渣土运营业务。

（2）驾驶人情况。王某山，男，刘某真雇佣驾驶人员，户籍所在地：济南市市中区，准驾车型：A2，驾驶证状态正常；未提供道路运输从业人员从业资格证。

（二）事故相关单位基本情况。

1.建设单位：山东水泥厂有限公司，统一社会信用代码：91370100163156202A；类型：其他有限责任公司；法人代表：杨德胜；注册资本：壹亿捌仟贰佰万元整；成立日期：1990年4月3日；注册地址：济南市市中区党家镇党东村东。经营范围：水泥用石灰岩露天开采、销售；水泥、矿渣微粉的制造；预拌商品混凝土生产、销售等。

2.施工单位：济南滨程建筑工程有限公司，统一社会信用代码：91370103664873584O；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法人代表：马某满；注册资本：壹仟万元整人民币；成立时间：2007年10月23日；注册地址：济南市市中区党家庄镇党东村。经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；施工专业作业；土石方工程施工等。

2.渣土运输单位：济南奥坤建筑工程有限公司，统一社会信用代码：9137010356077657 9D；法定代表人：刘某；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；成立日期：2010年10月29日；注册资本：伍仟万元整人民币；注册地址：山东省济南市市中区舜耕路399号瑞驰上城3号楼1-1602；经营范围：许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）等。

（三）事故发生位置和项目情况

事故发生地位于市中区党家街道办事处党东村凤凰山原黏土矿坑回填项目区域渣土卸载场地。山东水泥厂有限公司原黏土矿坑回填项目，面积11700平方米（长195米，宽60米），回填土方量约100000立方米。该项目于2022年6月20日在济南市建筑垃圾管理服务信息平台中进行登记、公示，公示期为三个工作日。2022年6月23日，该项目正式运行。

2022年6月20日，济南滨程建筑工程有限公司在济南市建筑垃圾管理服务信息平台获知山东水泥厂有限公司原黏土矿坑回填项目的建筑垃圾消纳处置场所信息，向山东水泥厂有限公司申请原黏土矿坑回填项目施工，2022年6月22日双方签订了《施工协议》《原黏土矿坑回填安全管理协议》，由济南滨程建筑工程有限公司负责整个项目施工，自负盈亏。

二、事故发生经过、应急救援和善后处置等情况

（一）事故发生经过

鲁AV0200豪沃牌重型自卸货车车主刘某真通过微信群联系了和平路和历山路东南角一工地的渣土运输业务。2022年7月24日21时左右刘某真安排驾驶员王某山驾驶鲁AV0200豪沃牌重型自卸货车到和平路和历山路东南角工地运输渣土。当晚22时30分左右王某山驾驶该车辆到达党东村凤凰山渣土场原黏土矿坑回填区域，由济南滨程建筑工程有限公司现场指挥人员于某东指挥车辆进出渣土场卸载渣土作业。该车辆在松软地面卸载渣土作业，车辆陷入松软地面无法行驶，晚22时40分左右王某山下车向正在进行渣土推平整理的装载机驾驶员商某庆求助拖车，请商某庆帮忙驾驶装载机将该车辆从松软地面拖拽出来。商某庆答应了王某山，调整装载机准备拖拽，王某山向其他车辆借了拖车钢丝绳，在拖着拖车钢丝绳返回自己车辆时摔倒，被装载机碾压受伤。

（二）应急救援和善后处置情况。事故发生后，现场人员拨打120。120急救人员到达现场后，将伤者王某山送至济南市第五人民医院救治，王某山经抢救无效于2022年7月24日23时0分死亡。目前，善后工作已结束。

（三）事故报告及应急处置评估情况

2022年7月24日22时50分左右，济南滨程建筑工程有限公司副总经理马某旺接到事故报告情况，赶往医院处理伤者救治事宜。2022年7月25日5时50分左右，马某旺得知伤者已经死亡，在医院向区应急局报告了事故情况。

区应急局立即展开相关核查调查工作，并按规定程序上报。党家街道办事处、党家派出所积极做好善后赔偿协调工作。区、街道办事处、相关部门应急反应迅速、响应及时，响应程序合法。

（四）现场警示教育会情况

根据《山东省生产安全事故现场警示教育办法（试行）》要求，2022年8月3日市中区召开了事故现场警示教育会议。

（五）“四位一体”工作开展情况

根据《关于“四位一体”加强事故调查处理工作的通知》（鲁安办发〔2022〕5号）要求，经事故调查组调查，在行业监管部门（区城管局）提供的材料中未发现落实安全生产相关工作内容；行业监管部门（区城管局）履行完踏勘后，依据相关要求交由属地办事处进行监管，党家街道办事处在管理过程中落实“三管三必须”不到位，未在巡查过程中有涉及安全生产相关工作。

三、事故原因和性质

（一）直接原因。

经调查，王某山驾驶鲁AV0200豪沃牌重型自卸货车在松软边沿地面卸载渣土作业，车辆陷入松软地面无法驶出，下车求助装载机拖车救援，王某山未穿戴夜光衣（反光背心）、未使用手持灯光警示，在拖拽着拖车钢丝绳返回自己车辆时摔倒，导致装载机意外碾压到王某山，是造成此起车辆伤害事故的直接原因。

（二）间接原因

1.商某庆，济南滨程建筑工程有限公司渣土倾倒现场装载机驾驶员，负责现场渣土卸载后渣土推平整理工作，在作业过程中，未严格落实岗位安全责任，未遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程；离开本职工作岗位，驾驶装载机准备实施拖车救援。

2.于某东，济南滨程建筑工程有限公司渣土倾倒现场指挥人员，在党东村凤凰山渣土场原黏土矿坑回填区域，指挥渣土车辆进出渣土场停车卸载渣土作业，未及时发现渣土车辆卸载作业现场存在地面土质松软容易发生车辆陷车的风险。

3.刘某真，鲁AV0200豪沃牌重型自卸货车车主，雇佣驾驶员王某山，对运输车辆安全管理不到位、对车辆驾驶人员安全生产教育和培训不到位。

4.济南滨程建筑工程有限公司，落实安全生产主体责任不到位，对从业人员安全生产教育和培训不到位，教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程不到位。

5.济南奥坤建筑工程有限公司，落实道路运输企业安全生产主体责任不到位。对挂靠运输车辆安全管理不到位、对车辆驾驶人员安全生产教育和培训不到位。

（三）事故性质。

经事故调查组综合分析认定，该起事故是一起一般车辆伤害生产安全责任事故。

四、对事故有关单位及责任人员的处理建议

按照《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，对有关人员和单位的责任认定及处理建议如下:

（一）对事故有关责任人员的处理建议。

1.王某山，下车寻求拖车救援，在渣土卸载场地行进过程中，未穿戴夜光衣（反光背心）、未使用手持灯光警示，对此次事故发生负有直接责任，鉴于在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2.商某庆，济南滨程建筑工程有限公司渣土倾倒现场装载机驾驶员，负责现场渣土卸载后渣土推平整理工作，在作业过程中，未严格落实岗位安全责任，未遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程；离开本职工作岗位，驾驶装载机准备实施拖车救援，建议济南滨程建筑工程有限公司给予其做出相应处理，并将处理结果以书面形式报区安委办（区应急局）备案。

3.于某东，济南滨程建筑工程有限公司渣土倾倒现场指挥人员，在党东村凤凰山渣土场原黏土矿坑回填区域，指挥渣土车辆进出渣土场停车卸载渣土作业，未及时发现渣土卸载作业现场存在地面土质松软容易发生车辆陷车的风险。建议济南滨程建筑工程有限公司给予其做出相应处理，并将处理结果以书面形式报区安委办（区应急局）备案。

4.刘某真，鲁AV0200豪沃牌重型自卸货车车主，雇佣驾驶员王某山，对运输车辆安全管理不到位、对车辆驾驶人员安全生产教育和培训不到位，建议济南奥坤建筑工程有限公司对刘某真做出相应处理，并将处理结果以书面形式报区安委办（区应急局）备案。

5.马某满，济南滨程建筑工程有限公司法定代表人，督促检查施工现场安全生产工作不到位、未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定，处以上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚；在事故发生后，未按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，存在迟报情况，其行为违反了《安全生产法》第八十三条第二款规定,依据《安全生产法》第一百一十条第二款的规定，处上一年年收入百分之六十的罚款，建议由区应急局对其合并处以4.956万元罚款的行政处罚。

（二）对事故有关责任单位的处理建议。

1.济南滨程建筑工程有限公司，落实安全生产主体责任不到位，对从业人员安全生产教育和培训不到位，教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章

制度和安全操作规程不到位。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十四条第一款之规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项之规定，建议由区应急局对其处以70万元罚款的行政处罚。

2.济南奥坤建筑工程有限公司，落实道路运输安全生产工作不到位，对车辆驾驶人员安全生产教育和培训不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款规定，依据《中华人民共和国安全生产法》九十七条第三项之规定，建议由区应急局对其处以5万元罚款的行政处罚。

济南奥坤建筑工程有限公司，未提供鲁AV0200重型自卸货车在2022年7月24日事故发生期间的道路运输证，未提供鲁AV0200重型自卸货车驾驶员王某山道路运输从业人员从业资格证，未提供相关渣土运输证明材料，建议由区渣土办（区城管局）按照有关渣土运输管理规定对其处理，并将处理结果以书面形式报区安委办（区应急局）备案。

（三）建议纪委监察机关依法依规依纪对相关责任人员作出相应处理。

五、事故防范和整改措施

针对事故暴露出的问题，为认真吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，加强施工现场安全生产管理，及时发现事故隐患并加以制止，严防类似事故的再次发生，提出以下防范措施和建议:

（一）济南滨程建筑工程有限公司要深刻汲取事故教训，落实企业安全生产主体责任。严格按照《中华人民共和国安全生产法》要求，履行施工单位安全生产管理职责，深入开展施工现场安全事故隐患排查工作，强化现场施工人员安全教育培训工作，强化现场施工管理，阴雨、雾霾及可能影响安全施工的天气条件下，禁止渣土倾倒作业；现场设置警示牌、告知牌、限速牌，规范现场安全管理；根据场地情况，增加现场管理人员，增强协调指挥能力，限制车辆进入数量，实施“一车一清”，卸车结束，装载机及时清理，将场地填平压实，现场管理人员确认后，再准许车辆进入；向施工人员告知施工作业场所存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，坚决杜绝类似事故发生。

（二）济南奥坤建筑工程有限公司要严格按照《中华人民共和国安全生产法》要求，落实道路运输企业安全生产主体责任。强化对挂靠车辆的管理力度，加强从业人员安全教育培训力度，及时消除事故隐患。

（三）属地管理部门和行业监管部门，严格落实属地管理和行业监管责任，要进一步落实相应的安全监管职责，扩大监管覆盖面，落实行之有效的监管措施，

做好安全监管工作。严查深查彻查各类风险隐患，督促企业严格落实安全生产主体责任。

市中区“7·24”济南滨程建筑工程有限公司

一般车辆伤害事故调查组

2022年9月20日

扫码使用手机浏览本页内容

单位概况

区应急管理局

404 信息发布总数

1064 点击量

机构职能

我要留言