索 引 号 ： 2026-00004 **主题分类：** 市场监管、安全生产监管
发布机构： 银州区消防救援大队 **成文日期：** 2026-09-16
标　　题： 【事故调查报告】铁岭市银州区荣富市场“6·26”火灾事故调查报告
发文字号： **发布日期：** 2026-09-24

【事故调查报告】铁岭市银州区荣富市场“6•26”火灾事故调查

来源：银州区消防救援大队　　时间：2026-09-24

铁岭市银州区荣富市场“6·26”火灾事故调查报告

2026年6月26日3时16分，辽宁省铁岭市银州区荣富综合市场（以下简称荣富市场）发生火灾，未造成人员伤亡，直接经济损失为96.85万

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《辽宁省消防条例》《辽宁省火灾事《辽宁省消防安全责任制实施办法》等法律法规文件，6月26日，铁岭市银州区人民政府成立了铁岭市银州区荣富市场“6·26”火灾事故调查组组）并召开会议，由区级领导任组长，区应急局、区消防救援大队、铁岭市公安局银州分局、区城乡建设局、区商务局、区市场监管局、区城海街道为成员单位，同时邀请纪委监委参加会议。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘验、查阅资料、调查询问、检验鉴定、视频家论证等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，查明了相关生产经营单位及人员的责任，认定了事故性质，总了事故防范和整改措施建议。

一、事故（火灾）基本情况

2026年6月26日3时16分，铁岭市消防救援支队指挥中心接到报警称，铁岭市荣富实业有限公司（铁岭市银州区荣富市场）发生火灾，指路特勤站4车20人于3时20分到达现场，经侦查发现该市场东侧已全面燃烧，且火势已突破外墙。随后调派战勤保障分队等8个队站共计32辆人员赶赴现场，支队全勤指挥部遂行出动。3时45分，辽海街道及社区对市场北侧党校小区2、7号楼居民组织紧急避险，疏散140余人。4时，40分，现场明火基本扑灭，开始清理残火。市政府主要领导、市应急局、市消防支队，区政府主要领导、区直相关单位等陆续到场，按照救援作。

该起火建筑为砖混结构，共一层，局部二层，过火面积约1200平方米，该市场东侧以及北侧摊位部分烧毁，造成过火摊位内电气设备及货未受影响。南侧的铁岭市第三中学主教学楼北墙二层至五层有熏黑迹象，三四楼走廊窗有个别烧焦变形，一层与市场有校园砖墙隔离，事发时党校小区2、7号楼未涉及。

火灾当日天气温度8℃–25℃，西南风5–6级，阴。整个火灾现场无直接和间接人员伤亡。

火灾直接经济损失总金额由铁岭中实资产评估事务所（普通合伙）评估，评估公司采取现场随机摇号的方式选定，全程由公证处公证，并

二、事故单位有关情况

（一）火灾起因单位情况

商户“胖子鸡蛋饼”摊位位于铁岭市银州区荣富市场北侧自东向西数第四家，起火点位于该摊位南墙中部下方位置。摊位经营者：唐某亮、摊位经营未办理营业执照、卫生许可、个人健康证。摊位整体为金属结构，占地约8平方米，由铁岭市荣富实业有限公司负责日常管理，每11400元；用电由铁岭市荣富实业有限公司安装接至摊位内，电费（实际产生的费用）按月缴纳。摊位内使用液化气罐3个，由液化气站统一配

（二）涉事建筑情况

起火建筑为多层公共建筑，砖混结构，建筑面积约6000平方米，使用性质为市场，无外墙保温。市场外溢摊位为金属结构棚房。市场建筑个营业大厅，加上北侧露天摊位棚房，最多可同时容纳近600个商户经营，至火灾发生前，多数摊位闲置，正常经营商铺近140户。

该建筑消防设施器材有室内消火栓4个、灭火器（6公斤2个、4公斤20个、2公斤129个，摊位自备60余个等）、防火卷帘2个，消防设施处体于2000年3月20日通过消防验收，于2013年大规模更换过公共线路，根据电力部门专家意见，电气线路无强制报废年限。

本次火灾事故起火点为市场建筑主体外摊位，故火灾调查不涉及消防产品质量问题、建筑外墙保温材料问题、消防技术服务机构执业行为量问题。

铁岭市荣富实业有限公司住所为铁岭市银州区光荣街；法定代表人：马某富；经营范围：摊位出租，设施管理，物业管理。

（三）有关单位和人员情况

1.主要负责人：马某富，负责市场全面工作；

2.安全管理人员及设施设备维护：水电：高某佳、张某艳，电：曹某玉、谭某杰，消防：马某富，王某，车辆：马某，张某璐；

3.专职食品安全管理人员：王某，负责食品安全日常管理与监督；

4.市场秩序管理员：4人，负责日常经营秩序巡查、纠纷调解等工作；

5.卫生保洁人员：3人，负责市场环境卫生清扫与维护；

6.涉事商户：2人，唐某亮、平某影夫妻二人。

三、事故原因

此次火灾市委、市政府高度关注，铁岭市银州区消防救援大队邀请应急管理部沈阳消防研究所研究员、助理研究员协助对铁岭市银州区荣故进行了调查。在查阅前期调查资料基础上，经现场勘验、调查询问等工作，并结合相关视频分析和物证鉴定结果综合认定如下：

（一）起火原因

该起火灾起火时间为2026年6月26日2时55分许；起火部位为铁岭市银州区荣富市场北侧自东向西第四家胖子鸡蛋饼摊位；起火点为胖子下方位置；起火原因为电表后用户侧电气线路故障，引燃摊位内存放的可燃物引发火灾。以上事实有询问笔录、火灾现场勘验笔录、现场照片场图、物证检验检测报告、消防救援出动命令单等证据证实。

（二）造成事故的主要原因

冰箱类电器需24小时供电。起火原因为涉事摊位连接冰箱的电气线路故障起火。该摊位为临时经营性摊位，电气线路敷设不规范，线路敷理，长期受环境影响出现老化、绝缘破损等隐患，冰箱长时间通电待机，线路持续负荷运行，最终引发线路故障并产生明火，引燃周边可燃物

（三）火灾蔓延扩大原因

1.摊位内及市场内堆放可燃货物。该摊位属于市场主建筑外围临时经营性区域，经营物资、杂物集中堆放，可燃物紧邻电气线路，为火情条件，涉火区域紧邻集贸市场主建筑，且建筑墙壁有大量窗户，内部及周边摊位囤积大量经营性可燃物品，涵盖日用百货、塑料制品、纺织物等各类易燃可燃物，整体可燃物密度大、堆积集中、荷载极高。这些可燃物持续为火灾提供充足燃烧介质，让火势得以持续、猛烈发展，燃烧面积快速扩大，形成立体、全面的燃烧态势。

2.起火摊位建筑构件耐火等级低。起火摊位顶盖采用苯板彩钢材质，该材料属于典型易燃可燃建材，其芯材燃点低、极易燃烧，且燃烧迅热量、有毒烟气及熔融滴落物。火势引燃顶棚构件，瞬间突破局部燃烧范围，向上、向周边快速蔓延，同时熔融滴落物会掉落至摊位下方可火，大幅加快火势扩张速度，导致短时间内摊位整体过火。

3.贴邻布局存在缺陷，火势无缝蔓延。起火摊位直接贴邻集贸市场主建筑墙体搭建，摊位与主建筑之间无有效防火分隔设施、无防火间距布局。墙体衔接处存在缝隙、窗口，火势可通过墙体缝隙、窗口连通部位快速向市场内部窜燃，突破区域限制，导致火灾从外置摊位快速蔓延部，扩大受灾范围。在具备此种条件下，以上构成火灾的起火物和引火源要素。

4.夜间环境，延误处置时机。火灾发生于深夜，该市场及周边摊位处于停业状态，虽有常态化夜间巡查、但无监控值守。火灾初期阴燃、及时发现，火情持续酝酿、逐步扩大，直至火势突破局部范围、产生明显烟火后才被值守更夫发现，此时火势已具备规模化蔓延条件，初期可范围火灾。

四、火灾事故暴露的主要问题

（一）个体摊位电气安全管理严重缺失

涉事外置摊位为临时经营点位，经营主体消防安全意识极度薄弱，电气设备使用及线路管理极不规范。一是摊位冰箱用电线路敷设杂乱，缘固定等安全防护措施，线路长期裸露在外，受环境潮湿、磨损、老化等因素影响，绝缘层破损、线路故障隐患长期存在；二是让冰箱设备长电气线路长期处于持续负荷运行状态，极大增加了线路短路、过载、发热起火的风险；三是日常未开展电气线路、用电设备自查维保，隐患长因线路故障引发明火，是本次火灾发生的直接人为管理隐患。

（二）临时搭建摊位违规建设，防火性能极差

涉事摊位属于贴邻集贸市场墙体违规搭建的临时建筑，存在严重消防安全先天隐患。一方面，摊位顶棚采用易燃的苯板彩钢材质，该可燃烧速度快，燃烧易产生熔融滴落物和大量有毒烟气，不具备阻燃、防火能力，一旦起火会极速助推火势蔓延扩大；另一方面，摊位紧贴市场主规范防火间距、未加装防火分隔设施，墙体衔接处存在缝隙孔洞，形成火势蔓延通道，导致火情可快速从外围摊位窜入集贸市场内部，大幅扩

（三）现场可燃物管控不到位，火灾荷载过大

摊位及集贸市场区域可燃物堆放杂乱、密集，火灾荷载超标。涉事摊位周边及市场内部大量囤积日用百货、塑料制品、纺织物品、纸箱杂且可燃物紧邻电气线路、可燃搭建构件布置，未保持安全防火间距。初期电气线路产生的明火可瞬间引燃周边可燃物，让初期微小火情快速发烧，为火灾持续扩大、迅猛发展提供了充足物质条件，极大增加了火灾扑救难度。

（四）市场夜间安全管控机制形同虚设

集贸市场及外围摊位夜间安全巡查、值守制度落实不到位，存在明显管理漏洞。市场停业后虽有夜间巡查值守，但仅在个别规定时间点巡无法彻底防控；同时未利用监控等安防设备开展值守，导致电气线路初期故障、阴燃起火的细微火情无法被及时发现，彻底错失了火灾初期扑小火酿成大灾，是火势扩大蔓延的关键管理短板。

（五）区域消防基础设施薄弱，自救处置能力不足

该集贸市场及外围摊位区域消防基础保障条件差，初期火灾自救、应急处置能力严重不足。市场外摊位无消防设施器材，无法满足初期火效阻断火势蔓延。

（六）消防安全主体责任落实不到位

市场管理方未严格落实消防安全主体责任，日常消防安全排查整治流于形式。对辖区内外围临时违规搭建摊位排查不严、管控不力，默许违规建设等隐患长期存在；对室外摊位私拉乱接电气线路、违规通宵用电、可燃物乱堆乱放等习惯性隐患未及时督促整改；未对室外经营商户教育培训，商户自查自纠能力、应急处置能力薄弱，整体消防安全管理存在系统性漏洞。

五、事故单位及个人责任

本起火灾事故发生在一个占地仅约8平方米的微型金属结构摊位中，但其暴露出的安全隐患和管理漏洞却极具典型性。通过对事故现场、主体的深入分析，可以看出摊位商户在日常经营中消防安全意识极度缺失，负责市场日常管理的铁岭市荣富实业有限公司在“以收代管”和安全等方面存在严重失职。

（一）涉事商户存在的主要问题

摊位商户消防安全意识淡薄，受安全教育培训严重缺失，摊位负责人安全意识处于“零基础”被动管理状态。作为摊位的直接负责人和安全该商户负责人未参加过相关安全教育培训。起火点位于电表后的电气线路，属于商户自行使用和维护的范围。涉事个人对自身管辖范围内的用期检查和保养，未能及时发现并消除线路老化、破损、接触不良或超负荷运转等故障隐患，最终导致电气线路故障引发火灾。

（二）涉事单位（铁岭市荣富实业有限公司）存在的主要问题

荣富市场安全主体责任不落实：荣富市场作为经营单位，安全主体责任落实不到位，日常管理混乱，公司在将电线接至摊位内，未能对商效监管，市场商户用火用电不规范，存在电线私拉乱接，使用大功率电器、存放不少液化石油气瓶，安全投入不足，未按要求配置安全设施，能力不足。主要负责人马荣富履行主要负责人，履行安全生产管理职责不到位，未组织制定并实施本单位安全生产和消防相关安全制度，未能

台专门的、更严格的消防管理细则，缺乏对摊位内物品堆放高度、与电气设备安全距离的硬性规定，缺乏对集贸市场整体消防韧性的前瞻考虑风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。在其8平方米的摊位内，南墙中部下方堆放可燃物并非隐蔽工程反衬出该公司的日常安全场，未开展本单位的生产安全事故和消防应急救援演练。

（三）事故总结和认定

本次火灾暴露出企业、微型商铺、摊位等消防安全管理中的“双重失效”—商户摊位的法治与安全意识失效，以及企业管理闭环监管失效。经营收益、轻安全履职”，把行业安全监管部署拖沓滞后落实的错误观念，没有及时把安全教育培训、常态化自查自纠、隐患立行立改等工作全生产和消防安全责任落实于摊点最末端。荣富市场从先天发展看就存在安全基础薄弱，摊位数量庞大，买卖人员更迭速度快，管理人员安象，造成风险点多面广、防范压力大，尤其是要坚决防范遏制重特大事故发生。“人人讲安全、个个会应急”和全员安全生产责任制氛围还不够取事故警示教训，主动履行自身消防安全主体责任，与管理部门要多方协同联动，共同构筑市场稳固可靠的消防安全防线。

经调查认定，铁岭荣富综合市场“6·26”火灾是一起一般火灾事故。铁岭市荣富实业有限公司对该起火灾负主要责任，被管理商户“胖子”任。

六、有关部门履职情况

1.辽海街道办事处

负责辖区消防安全属地管理，组织消防安全检查、日常宣传教育和协助灭火救援等职责。街道党工委、办事处将安全生产和消防工作纳入前本年度共11次在年度工作例会上安排部署安全生产工作；组织社区开展消防安全培训5场、逃生演练5场；社区以半月为周期开展常态化隐“复盘”及再“复盘”期间，推动市场内未安装燃气“四件套”商户整改清零，整改完成率100%；6月初组织“黑气”排查，对市场气源逐户核查，气

2.银州区消防救援部门

依法履行消防安全综合监管职能，负责对荣富市场落实消防安全责任制情况进行监督。依法开展消防监督检查。对使用领域消防产品质量政府有关部门有针对性地开展消防安全检查，及时督促整改火灾隐患。区大队依据《消防监督检查规定》（公安部令第120号）对该单位实施以来共开展监督检查2次，发现并督改隐患6处，下发《责令限期改正通知书》2份，隐患均闭环销号；联合商务局对商场市场责任人开展消防观看、初期火灾扑救、疏散逃生、器材使用等内容）；2025年1月联合商务、住建、应急、街道对该市场液化气罐使用开展联合检查；2026年计划，拟于8月实施实地演练。

3.银州区应急管理部门

依法履行区安委会办公室统筹协调职能，针对农贸市场类场所统筹各行业部门推进综合治理，通过提示函、常态化调度督导压紧属地与行防救援部门做好消防法律法规的宣传，并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作。

4.银州区城乡建设部门

负责建设工程消防设计审查、验收、备案抽查，依法督促房建和市政基础设施工程安全责任单位落实安全管理；作为银州区域城镇燃气经责燃气经营企业安全监督管理，指导燃气用户安全用气，并对燃气设施定期检查。

5.银州区城市管理综合行政执法部门

负责市场规划红线外占道经营、市容环境监管。荣富市场外墙北摊位虽在市场主建筑管理范围外，但荣富实业有限公司对该外溢摊位收取施并收费，按照“就近管理、收费负责”原则，该外溢区域纳入市场经营日常管理范畴。城管部门对该区域无直接管理权限。

6.银州区市场监督管理部门

负责荣富市场日常监管执法。光荣街为全封闭市场，监管所对区内固定摊床、摊位业户依法核发营业执照，对食品经营业户办理食品经全、亮照经营。具体监管工作由辽海所负责。

7.银州区公安部门

负责公安派出所会同消防救援机构负责对“九小场所”开展消防安全日常监督。荣富市场不属于所列九类小型场所之一，公安机关对该市场管理职责。

8.银州区商务部门

负责指导、督促商贸行业的消防安全管理工作。严格落实“管行业必须管安全”要求，指导、督促行业企业消防安全责任实施，并完成消防重大隐患排查治理等任务。6月18日结合“安全生产月”部署，联合银州区消防救援大队对婚纱摄影、贸易城、荣富市场及部分足浴企业开展安

训证书；火灾后立即召开专题部署会，要求举一反三。

9.电力管理部门

依法对国家电力企业执行电力法律法规情况实施行业管理，督促企业严守消防技术标准、落实主体责任，对银州区域内企业内部违法违规

七、处理意见

调查组认为火灾事故单位和个人应承担责任，建议银州区消防救援大队依照相关法律法规依法处理，涉嫌刑事违法的，做好行刑衔接工作安局银州分局依法处理。

调查组认为政府部门在事故前电气燃气方面日常监管、联合检查、宣传教育培训及事故应急中各司其职，未发现未履行法定职责、玩忽形。事故中现场16个液化气罐均未发生泄漏、爆炸等次生危害，与属地街道社区日常燃气巡查，商务部门用气培训指导，城建部门专业监管工本次事故系电表后用户侧电气线路故障所致，属非部门监管缺失型火灾，因此对上述政府部门及工作人员均不建议追究责任。

调查组认为不是引起火灾事故的其他不符合规范的管理行为，摊位经营未办理营业执照、卫生许可、个人健康证等现象，由铁岭市银州区门约谈教育。

八、单位事故防范整改要求

要求事故单位深刻吸取本次火灾事故教训，彻底整治市场及外围临时摊位消防安全隐患，堵塞管理漏洞，防范同类电气火灾再次发生，组改：

（一）严格规范临时摊位用电安全管理

市场管理方立即对所有室外、室内摊位开展电气安全专项整治，全面排查私拉乱接、线路裸露、无套管防护、违规通宵用电等隐患。严禁冰箱、照明等设备长时间带电待机，明确要求每日闭市后切断摊位非必要总电源；统一规范摊位电气线路敷设，所有外露线路必须采取阻燃套施，老旧、破损线路全部更换，建立摊位电气设备台账，实行定期自查、月度复检制度，从源头杜绝电气线路起火隐患。

（二）彻底整治不符合防火规范的搭建及可燃构件隐患

全面排查市场所有贴邻、室外临时摊位，坚决清理不规范贴邻市场墙体搭建的临时构筑物；严禁使用苯板彩钢、泡沫板等易燃可燃材料搭对现存可燃材质临时搭建物，分类限期拆除或更换为阻燃、不燃建材；严格落实防火间距和物理分隔要求，封堵墙体衔接孔洞缝隙，彻底消除隐患，从根本上提升临时摊位防火抗灾能力。

（三）常态化清理整治可燃物堆积隐患

督促所有商户规范货品堆放，严格区分经营区、杂物区，严禁塑料制品、纸箱、纺织杂物等易燃物品紧邻电气线路、用电设备、可燃搭建安全防火间距。市场管理方每日开展巡查清理，及时整治摊位可燃物密集、乱堆乱放问题，持续降低区域火灾荷载，减少火灾燃烧介质，有效风险。

（四）健全夜间消防安全值守巡查机制

完善集贸市场昼夜消防安全管理制度，重点强化夜间停业期间管控，落实专人定点值守、定时巡查制度，重点排查外围临时摊位用电、火频监控、声光报警等设备，构建人防+技防的夜间防控体系，实现初期火情早发现、早处置，彻底解决夜间无人管控、火情延误处置的短板。

（五）压实市场主体消防安全管理责任

市场管理方严格落实消防安全主体责任，建立健全摊位准入、日常巡查、隐患整改、教育培训、应急处置全流程管理制度。常态化开展育，重点普及电气安全使用、初期火灾扑救、疏散逃生知识，提升商户自查自纠和应急处置能力。建立隐患台账，实行闭环管理，对反复出现建、杂物乱堆等问题从严管控，杜绝隐患长期遗留。

（六）完善应急保障，提升初期自救能力

补齐市场及外围临时摊位区域消防器材短板，按需配置足量合格的干粉灭火器、灭火毯等便携消防器材，定期检查更换，确保完好有效道、救援作业区域，严禁货品、杂物占道堵塞，保证应急通道全程畅通。定期组织开展小型初期火灾扑救演练，提升值守人员、商户自救互救事故损失。

九、政府部门实施措施

（一）牢固树立安全发展理念，坚决扛牢防范化解重大安全风险政治责任

各级党委、政府，各有关部门和单位要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述精神，更好统筹发展和安全两件大事，切实增强工作的责任感、紧迫感和使命感，扎实推动安全治理模式向事前预防型，多做未雨绸缪、防微杜渐之功，少做亡羊补牢、被动纠错之事。要深民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《地方党政领导干部安全生产责任制规定》《消防安全责任制实施办法》《辽宁省消防安全责推动将安全生产和消防工作纳入高质量发展、平安建设、精神文明创建等考核体系，压紧压实各方安全责任，持续推进安全生产治本攻坚三年质、本质安全换设备、双重预防强管理，有效防范化解重大安全风险，重大事故隐患动态清零，坚决遏制重特大事故发生，切实扛起“促一方治责任。

（二）完善安全管理制度机制，压紧压实企业安全生产主体责任

各部门常态化开展安全生产法律法规、标准规范宣贯培训，严格落地重大事故隐患判定标准执行应用；常态化开展行业领域安全风险研判性风险管控措施。要深刻汲取本行业领域典型事故教训，举一反三，聚焦安全短板开展突出问题专项整治，深挖制约安全稳定发展的深层次根本举措。强化全过程监管执法与典型案例警示曝光，倒逼企业严格落实安全生产主体责任；精准把握国务院涉企规范化执法有关工作要求，对康的安全生产领域坚守最严执法监管底线；从严落实公众聚集场所营业前消防安全许可检查制度，严厉查处各类消防违法违规行为，常态化例，持续强化执法震慑效能。

（三）汇聚行业监管合力，提升部门协同管理效能

应急管理部门、消防救援机构切实履行安全生产、消防安全综合监管职能，汇总梳理各行业主管部门履职堵点难点，针对职责交叉、边界确责机制厘清监管权责划分。自然资源部门严格规范小餐饮场所外立面装饰装修审批管理，将装饰装修材料燃烧性能纳入管理范围，明确严禁开展外立面装饰装修施工。健全跨领域综合协同监管体系，推动监管工作同向发力：自然资源与综合执法部门搭建外立面装修审批、事中事后打通信息互通渠道，破解审批与日常监管脱节难题；消防救援机构联合住建、公安、应急、商务等部门建立常态化执法协作、信息共享制度，治；各行业主管部门加强与消防、城建、市场监管等单位构建行业综合监管机制，完善监管对象台账数据库，破除部门数据壁垒，实现审批备巡查监管全链条信息互通共享。

（四）织密宣传培训网络，增强自防自救综合能力

持续强化各级党委、政府负责人统筹发展和安全能力专题教育培训，牢固树立“人民至上、生命至上”的核心安全发展理念；推动消防安全普法宣传、国民安全教育、科普普及以及农业技术推广、农民工务工技能培训体系，实现安全教育全域覆盖。大力培育弘扬安全文化，纵深推教，健全群众隐患举报激励机制，依规兑现举报奖励，构建形成“人人懂安全、时时为安全、事事保安全、处处要安全”的全民安全思想共识与公众宣传覆盖面，聚焦重点人群、关键岗位人员精准宣教，常态化开展公共场所从业人员安全实训，将“会报火警、会扑救初起火灾、会组织救”列为公共场所从业人员必修技能，严格执行岗前准入培训与年度全员轮训制度，全面提升一线人员隐患早发现、火情早报警、火灾早扑救处置实战能力。



主办单位：铁岭市银州区人民政府办公室
办公地址：铁岭市银州区市府路15号
邮政编码：112000
ICP备案序号：辽ICP备11019245号
辽公网安备21120202000129号 网监备案号：铁网管备0620140001号
网站标识码：2112020001

中央人民政府
辽宁省人民政府
铁岭市人民政府

党政机关

不良举报