单位职责
领导之窗
机构设置
政府信息公开
依申请公开
互动交流
政务服务

安全生产举报系统
应急管理部安全生产举报
微信小程序码

兴义木陇贵州某诚包装制品有限公司材料仓库屋顶维修项目“6·11”-坠落事故调查报告

发布时间： 2026年10月26日　字体： 小 中 大

兴义木陇贵州某诚包装制品有限公司材料仓库

屋顶维修项目“6·11”一般高处坠落事故

调查报告

2026年6月11日18时30分许，兴义市木陇街道贵州某诚包装制品有限公司（以下简称某诚公司高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约117.4万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《贵州省安全生法律法规，市政府决定对该起事故实施全面调查，成立了由市应急局、市公安局、市工科局、市住社局、市总工会和木陇街道办事处参加的兴义木陇贵州某诚包装制品有限公司材料仓库（原锅炉房项目“6·11”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现阅资料、调查取证和分析论证等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，性质，提出了责任追究和事故防范措施建议。

调查认定：**兴义木陇贵州某诚包装制品有限公司材料仓库屋顶维修项目“6·11”一般高处坠落因作业人员违章作业，未采取安全防护措施从事高处作业导致的生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）某诚公司材料仓库屋顶维修施工项目基本情况

2026年5月29日，某诚公司股东张某云联系李某祥，将公司材料仓库屋顶维修施工项目发包承包价12000元，未签订书面合同。维修施工项目主要为对材料仓库钢架棚顶上瓦片进行更换，约司负责采购供应，李某祥负责组织人员进行施工。

2026年5月30日开始，李某祥组织王某金、姚某、李某才等人到某诚公司进行材料仓库屋顶业，直至事故发生当天。

（二）事故发生单位及相关人员概况

1.李某祥，男，贵州兴义人，身份证号码：52232119******4633,系某诚公司材料仓库屋顶维承包人。

2.贵州某诚包装制品有限公司。公司成立日期：2020年12月11日，统一社会信91522320M******D82，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），公司位于贵州省黔西南自治州轻工业园区内，法定代表人：郭某春，经营范围：泡沫制品生产加工及销售。系该公司材料仓库屋项目发包单位。

二、事故发生经过

（一）事故发生经过

2026年6月11日，李某祥、王某金、姚某、李某才（死者）到某诚公司维修材料仓库屋顶金、姚某2人主要负责维修屋顶，李某祥、李某才2人主要负责将维修所需材料（瓦片）从地面经发

运送到施工区。18时20分许，李某祥、李某才2人在共同抬运瓦片到维修区的过程中，李某才不慎间屋顶塑料瓦面坠落至地面，经送医院抢救无效后死亡。

（二）事故现场情况

事故发生地点为某诚公司，公司地址位于兴义市顶效街道轻工业园区内，公司东侧为南北向侧为贵州恒新能源科技有限公司厂区，西侧为太平洋财产有限公司（义龙支公司），北侧为迎宾中

事故中心现场位于某诚公司发泡车间，发泡车间内为混凝土地面，在发泡车间内距南墙198414cm处地面见216cm×115cm范围的斑痕，在斑痕位置对应上方距发泡车间顶部719cm见一长方瓦，塑料瓦南侧见一破口。



图1死者高处坠落位置图

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死亡人员情况。李某才，男，贵州兴义人，身份证号码：52232119******4611，系某诚公屋顶维修施工人员之一。

2.直接经济损失情况。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721），核定事损失约117.4万元。

（四）其他情况

2026年6月11日，兴义市木陇街道天气为阴天，无大风、暴雨等极端天气，事故发生地点为厂外界相对隔离，受外界环境因素影响较小。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年6月11日20时30分许，某诚公司将事故信息上报至木陇街道办事处。

2026年6月11日21时10分许，木陇街道办事处抵达事故现场开展应急处置工作。

2026年6月12日10时35分许，市应急管理局接木陇街道办事处报告后赶赴现场。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，李某祥、王某金、姚某等人立即采取施救措施，并及时拨打了“120”急救电话，11日18时45分许，救护车抵达事故现场，李某才被救护车接走就医。

（三）医疗救治和善后情况

2026年6月11日18时55分许，伤者李某才被救护车送往黔西南州妇产儿童医院进行抢救。

2026年6月11日21时10分许，因伤势严重，李某才被转到黔西南州人民医院继续医治。

2026年6月12日18时许，李某才经抢救无效死亡。

事故发生后，木陇街道办事处及公安、司法等部门积极协调处置死者善后工作，经多次协商预支付了死者家属善后费用40万元。死者已于2026年6月25日入土安葬。

（四）事故应急处置评估情况

事发后，事故现场人员第一时间拨打120急救电话，相关单位先期响应迅速、现场救援处置被第一时间送往医院救治，本次事故应急处置及时、有效。

经调查，未发现相关单位及人员存在有计划、有组织故意隐瞒事故，刻意伪造、破坏事故移、藏匿受伤人员等行为。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

李某才未采取安全防护措施，违章冒险在厂房屋顶搬运瓦片，人体重量与瓦片荷载叠加超出顶塑料瓦面实际承载能力，致使屋顶瓦面破裂导致人员坠落死亡，是此次事故的直接原因。

（二）间接原因分析

项目承包人李某祥未落实高处作业安全防护措施，未按照规定向作业人员配发劳动防护用品未与材料仓库屋顶维修施工项目承包方签订安全管理协议，现场安全管理缺失，未及时发现和制止员违章行为，是此次事故的间接原因。

（三）事故现场勘验检查情况

2026年6月12日，兴义市公安局对事故现场进行勘验检查，并出具了《现场勘验检查记录》（勘[2026]060046号）。

（四）其他可能因素排除

结合事故现场勘查、询问、走访等情况综合分析，排除刑事案件、人为故意破坏、突发灾响。

五、有关责任人员和单位存在的主要问题

1.项目承包人李某祥，未落实高处作业安全防护措施，未按照规定向作业人员配发劳动防护

2.贵州某诚包装制品有限公司，未与项目承包人李某祥签订专门的安全生产管理协议[2]，未全生产管理职责，未对外包单位安全生产工作统一协调、管理。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

李某才安全意识淡薄，未佩戴劳动防护用品，违章冒险作业，导致事故发生。鉴于其在事故据法律规定，免予追究责任。

（二）对事故有关责任人员和单位的行政处罚建议

1.李某祥，项目承包人，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条规定，对事故的任，建议由应急管理部门依法予以行政处罚。

2.贵州某诚包装制品有限公司，项目发包单位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四款规定，建议由应急管理部门依法予以行政处罚。

七、事故整改和防范措施

（一）强化安全生产主体责任。某诚公司要全面落实安全生产主体责任，依法依规发包工程化开展隐患排查和风险管控，坚决抵制无防护措施冒险从事危险作业、未经批准擅自从事危险作业场安全管理人员指挥等“三违”行为，从源头消除事故隐患。

（二）强化安全生产部门联动。市工业和科学技术局、市住房和城乡建设局、市应急管理局消防救援大队、木陇街道等行业主管部门、安全监管部门、属地政府要加强联动，对在安全生产检厂房高处维修、钢架棚搭设等危险作业，建立健全信息互通机制，及时对企业进行督促指导，全塌、高处坠落等生产安全事故发生。

[1] 《中华人民共和国安全生产法》 第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准
准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》 第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他
产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同
的安全生产管理职责。