崇左阳光城无动力乐园“5•4”倒塌事故调查报告

2024-11-15 09:55　来源：崇左市江州区应急管理局

崇左阳光城无动力乐园“5·4”一般坍塌

事故调查报告

崇左阳光城无动力乐园“5·4”坍塌事故调查组

2024年11月

2024年5月4日晚21时45分许，江州区石景林街道辖区的崇左阳光城无动力乐园发生园区正门右侧售票风车小屋坍塌事故，造成1人受伤。经民医院、自治区人民医院医疗诊断，伤者（农**）脊髓损伤永久性瘫痪，目前在崇左市中医壮医医院进行康复治疗。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关法律法规，经江州区政府批准，阳光城无动力乐园“5·4”坍塌事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组由江州区委常委、常务副区长担任组长，江州区政府办、应急管理

会、人社局、自然资源局、住建局、文旅体广局、市场监管局、综合执法局、市公安局江州分局、石景林街道办为成员单位，邀请江州区纪委监加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘验、调查取证、查阅合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，查清了相关单位责任，提出了事故防范和隐患整改的措施。现将报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生地点

崇左市江州区石景林街道辖区的崇左阳光城无动力乐园。（崇左市江州区石景林街道城南三路与兰怀路交叉口东北侧A5-4-3号）

（二）事故相关单位及人员

1.崇左阳光城无动力乐园（崇左市江州区大风车游乐场），于2023年8月17日注册，主营游乐园项目。该游乐园场地约22亩，地板硬化14650假草坪11000平方米，场地为临时租用的储备用地。该游乐场《营业执照》统一社会信用代码：92451402MACRBFUR63；类型：个体工商户；经**；经营场所：崇左市江州区石景林街道城南三路与兰怀路交叉口东北侧A5-4-3号；经营范围：许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：游乐园服务，保健食品（预包装）销售（除依法须经批外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；登记机关：崇左市江州区市场监督管理局；登记日期：2023年8月17日。

2.崇左阳光城无动力乐园（崇左市江州区大风车游乐场）经营者：卢**，男，40岁，身份证号：**********；地址：崇左市江州区*******

（三）事故受伤人员

农**，女，57岁，身份证号码：**********，家庭住址：广西崇左市江州区新和镇*********。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

经询问相关人员和调查相关证据，还原经过如下:

2024年5月4日晚21时45分许，突起大风并下雨，监控视频及询问笔录显示游乐场管理员覃*组织游客疏散撤离，部分游乐场工作人员及游客右侧售票风车小屋躲避风雨。伤者农**在从游乐场离开时，突遇大风吹倒正门右侧售票风车小屋，被小屋塌压受伤，导致脊髓损伤并截瘫（AIS分级多处骨折。2024年5月4日-2024年6月7日分别在崇左市人民医院、自治区人民医院治疗；2024年6月7日-2024年9月3日返回到崇左市人民医院治疗；23日至今转到崇左市中医壮医医院做康复治疗。因康复治疗期间发生二次烫伤，目前还在崇左市中医壮医医院做烫伤康复治疗。

（二）事故应急处理情况

事故发生后，游乐园经营者卢**及管理员覃*拨打110、119、120急救电话，由救护车将伤者农**送往医院急救。卢**等人在现场检查是否还员受伤，确认没有其他人受伤后也前往医院查看伤者情况，当时伤者仍需治疗，卢**与伤者家属会面后返回。事故发生至今，卢**陆续支付伤者在民医院和自治区人民医院住院费17.8万余元。

（三）事故发生时气象情况

监控视频及调查笔录显示事故发生时崇左阳光城无动力乐园突起大风。崇左市江州区气象局气象证明：崇左国家基本气象站显示2024年5月422时崇左市江州区石景林街道极大风速为30.6米/秒（11级）。

（四）事故造成的人员伤亡

本次事故造成1人重伤，伤者：农**，女，57岁，身份证号码：**********。

（五）事故善后处理情况

截至目前，卢**已赔付伤者在崇左市人民医院和自治区人民医院2024年5月4日-2024年6月7日期间住院费17.8万余元。但2024年6月7日-10月10间费用6.6万余元（不含康复治疗期间烫伤费用）因未达成一致意见，目前由农**家属垫支。

三、事故现场勘验情况及调查情况

（一）事故现场勘验情况

2024年11月6日，事故调查组勘验人员对事故地点进行现场勘验，结合事故现场监控视频及相关人员笔录，记录如下:

事故发生地点位于崇左市江州区石景林街道辖区的崇左阳光城无动力乐园（崇左市江州区大风车游乐场）。该游乐园于2023年8月办理营2023年10月开始营业。游乐园场地约22亩，地板硬化14650平方米，假草坪11000平方米，使用土地权属为崇左市已征收的储备用地，有储备用地租

崇左阳光城无动力乐园承建方为广州妮咔游乐设备有限公司，广州妮咔游乐设备有限公司目前仅向崇左阳光城无动力乐园提供设备合格证，未向其制造或经营的营业执照，也未向其提供游乐设备安装工艺方面的材料。崇左阳光城无动力乐园经营者卢**向事故调查组提供了游乐设施（包括正门风车小屋）的产品合格证、营业执照、租赁合同、游乐园各项安全管理制度、岗位职责、培训制度等材料。通过现场勘验，图片比对，发现崇左阳力乐园正门两边售票风车小屋在设计安装中存在安全隐患：单个售票风车小屋占地面积约9平方米，高度约9.5米，材质为钢木广告板，立放在混（高约18厘米）上，外部没有发现有钢索拉扯固定，基脚没有发现有桩钉或水泥倒置固定。

2024年5月4日晚21时45分左右，现场突起大风并下雨，监控视频及询问笔录显示游乐场管理员覃*组织游客人员疏散撤离，部分工作人员及正门右侧售票风车小屋躲避风雨。伤者农**在从游乐场离开时，突遇大风吹倒正门右侧售票风车小屋，致使农**被小屋塌压受伤，导致脊髓损（AIS分级A级）及多处骨折。

（二）事故调查情况

一是事故发生时崇左阳光城无动力乐园突起大风。崇左市江州区气象局气象证明：崇左国家基本气象站显示2024年5月4日21时至22时崇左市景林街道极大风速为30.6米/秒（11级）。

二是崇左阳光城无动力乐园对正门两边售票风车小屋存在的风险隐患认识不足，对事故的发生负有直接责任。崇左阳光城无动力乐园建立了组织机构、安全生产管理体系，编制了安全生产事故应急预案，在经营期间定期开展安全生产隐患检查，但对正门两边的售票风车小屋存在的风险不足，未充分考虑外力带来的影响，未对正门两边的售票风车小屋给予加固，在天气突变时未正确妥善及时引导疏散游客。

综上所述，分析事故的直接原因和间接原因为：

1.事故直接原因

崇左市江州区石景林街道突起的大风（11级）吹倒崇左阳光城无动力乐园正门右侧售票风车小屋，塌压到伤者农**，导致其脊髓损伤并截瘫级A级）及多处骨折。

2.事故间接原因

崇左阳光城无动力乐园对正门两边的售票风车小屋存在的风险隐患认识不足，应急处置能力薄弱。未充分考虑外力带来的影响，未对正门两风车小屋给予加固；应急处置能力薄弱，在天气突变时未正确妥善及时引导疏散游客，是导致这起事故发生的间接原因。

四、事故性质

经事故调查组分析认定：该起事故为坍塌事故，事故等级为一般事故，属于生产安全责任事故。

五、对相关单位的责任认定及处理建议

建议对崇左阳光城无动力乐园进行定责处理。崇左阳光城无动力乐园安全生产主体责任落实不到位，安全隐患治理工作不扎实。对正门两边小屋存在的风险隐患认识不足，未对小屋给予加固，在天气突变时未正确妥善及时引导疏散游客，应急处置能力薄弱。崇左阳光城无动力乐园对事负有直接责任，建议由崇左市江州区应急管理局依法对该个体工商户进行行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为认真吸取本起事故深刻教训，杜绝类似事故发生，对事故暴露出来的问题，现提出如下防范和整改意见：

（一）各有关部门要按照“三管三必须”要求，切实履行游乐场等行业管理工作，加强对生产经营单位的安全生产检查督导和教育培训，强化产经营单位主体责任与监管责任，提升生产经营单位及时发现、整改隐患和对安全风险辨识的能力，及时消除安全隐患，防止再次发生类似事故。

（二）游乐场等行业单位要强化安全生产经营活动的主体管理责任。游乐场经营者是安全生产的第一责任人，必须依法依规履行安全生产责，承担法定义务。定期组织开展安全教育培训，提升应急处置能力，合法合规建立健全并落实本行业单位的安全管理体系和双重预防工作机制，安全。

（三）游乐场等行业单位必须严格按照法律法规的规定，对施工承包单位或者承租单位的安全生产管理工作统一协调、管理。定期进行安全现安全问题的，要及时督促整改，对承包、承租单位要签订专门的安全生产管理协议，明确各方的安全管理职责，做到全方位管理。

（四）游乐场等行业单位要加强安全隐患排查治理工作。安全隐患排查治理工作要分层级开展，精准梳理相关设备种类、数量，科学研判风强化日常巡查和应急值守。尤其在客流高峰时段、异常天气时段，做到专人值守和巡视，一旦发生异常情况，及时采取应急措施，安全有效处置到

2024年11月14日

政府网站找错

党政机关

网站地图 联系我们

主办：崇左市江州区人民政府办公室 承办：崇左市江州区信息化工作中心

桂公网安备 45140202000128号　桂ICP备12004173号-1　网站标识码：4514020002

微信江州区公众号