池州豪波置业有限公司 “2016.11.6”高处坠落事故调查报告

来源：安监局 发布时间：2017-03-10 09:57

2016年11月6日08:50许，池州豪波置业有限公司在组织工人对池州市玖龙大厦外墙进行维修时，发生一起高处坠落事故，死亡1人。根据《安全《池州市人民政府办公室关于生产安全事故调查工作有关事项的通知》（池政办[2007]85号）等有关法律和文件规定，2016年12月13日，市安全监管处坠落事故调查组，成员单位有平天湖风景区管委会、市住房城乡建委、市监察局、市公安局、市总工会，邀请市检察院派员参加。调查组按照科学严查处理“四不放过”的要求，通过现场勘察、查阅资料、调查取证，在认真分析的基础上，查明了事故发生的经过、原因、性质，提出了对责任单位和下：

一、事故单位概况

池州市玖龙大厦，由池州豪波置业有限公司投资开发建设，杭州中豪建设工程有限公司总承包施工。工程总造价8188.4420万元，总建筑面积409 1层，地上27层（其中：1-5层为商业用房，6-27层为公寓）。大厦于2011年3月19日开工建设，2014年6月10日通过主体工程竣工验收，2014年8月装修工程已过两年质量保修期。

池州豪波置业有限公司成立于2010年5月6日，为其他有限责任公司，公司地址：安徽省池州市玖龙大厦2714室，注册资本5080万元人民币，发、销售，房屋租赁，物业管理服务。因池州市玖龙大厦项目结束，2016年4月后，公司营销部、工程部、财务部撤销，除营销部和行政部各留守一人行政部经理张某君（兼职财务），受公司法定代表人姜某委托，负责在池一切事宜。

二、事故经过及抢救情况

2016年10月，池州豪波置业有限公司行政经理张娅君陆续接到池州市玖龙大厦外墙维修报告。张某君向公司总经理姜帆报告时，被告知从原工程工姜长友。后姜某友因腿部受伤住院无法进行维修作业，就由维修工董某军负责池州市玖龙大厦外墙维修工作。11月6日08:30左右，董某军、张某昌是由董某军带来的），来到池州市玖龙大厦24层平台，着手维修准备工作。工作安排是董某军和张某昌沿两根工作绳分别进行维修作业。因张某昌的工子。08:50左右，董某军沿工作绳往下开始作业（未佩戴安全绳），在下滑至20层中时，工作绳在距锚固绳端约13.6m处（20层顶处）断裂，董某军刚走到一楼电梯口，就听到有住户说“有人掉下来了”。于是张某昌就跑到一楼保安办公室，将事故告诉了保安大队长吴某兵。吴某兵得知事故后，场。09:15左右，董某军经120现场紧急诊治无效死亡。

董某军，男，37岁，马衙街道办事处峡山社区居委会塝埂组人，直接经济损失100万元。

事故发生后，平天湖风景区管委会、市安全监管局负责同志第一时间赶往事故现场，指导善后处置工作。

三、事故原因及性质认定

（一）事故原因

1、直接原因

董某军安全意识淡薄，在无安全绳防护的情况下，系带直径磨损超过10%（原直径29mm，现场测量26mm）、有多股断绳且达到报废标准的工处断裂。

2、间接原因

（1）安全管理缺失。池州豪波置业有限公司未安排专门人员对池州市玖龙大厦外墙维修进行现场安全管理，仅由董某军等劳务人员自行实施外墙案，委托不具有相应资质的个人从事外墙维修作业，安全审核把关不严；未对施工人员所使用的工作绳等设备进行检查检验，致使施工现场安全管理完

（2）安全教育不到位。池州豪波置业有限公司未对作业人员进行作业前安全技术交底及安全知识教育。

（二）事故性质

这是一起企业安全管理缺失，从业人员缺乏安全意识、违章作业而引发的生产安全责任事故。

四、责任认定及处理建议

1、董某军，池州市玖龙大厦外墙维修工，安全意识缺乏，在无安全绳等防护措施的情况下，系带磨损严重的工作绳冒险实施高处维修作业，导致发生负直接责任，鉴于其已死亡，不再追究。

2、张某君，池州豪波置业有限公司在池负责人，违规委托不具有相应资质的社会自然人负责实施外墙维修作业，安全审核把关不严，未依法督促墙维修人员督促检查不到位，未能及时排查消除生产安全事故隐患，违反了《安全生产法》第十八条规定，对事故发生负一定的管理责任。根据《安全

3、池州豪波置业有限公司，对池州市玖龙大厦外墙维修安全管理缺失，对维修人员未开展必要的安全生产教育，未采取技术、管理措施及时发现第三十八条规定，对事故发生负主要管理责任。根据《安全生产法》第一百零九条规定，建议给予22万元经济处罚。

池州豪波置业有限公司

“2016.11.6”高处坠落事故调查组

五、防范措施

1.池州豪波置业有限公司，要认真吸取本次事故教训，总结梳理此次事故中所暴露出的缺陷和不足，切实履行安全生产主体责任，加大对工程委托人员的安全管理力度，制定有效的现场安全管理和安全防护措施，并督促工人严格执行各项安全生产规章制度和操作规程，有效防范各类事故发生。

2.池州豪波置业有限公司， 要不断强化对从业人员的安全教育，全面提高安全管理人员的安全意识及作业人员的自我防范能力和自我保护意识，杜

3.建设主管部门要切实履行行业管理职责，严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的总体要求，进一步加强因进行具体分析，采取可靠的管控措施，督促行业领域内企业全面落实安全生产主体责任，认真排查整治安全隐患，杜绝类似事故再次发生。