宣恩县沙道沟中国土家泛博物馆（彭家寨）建设项目“3.22”一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2021-04-28 16:07 来源： 宣恩县应急管理局 字体：加大 减小

2021年3月22日9时40分许，宣恩县沙道沟镇两河口村中国土家泛博物馆（彭家寨）建设项目一期基础设施与配套工程及室外景观施工工程发生一起生产安全事故，事故造成1名作业人员死亡，直接经济损失150万元。

事故发生后，县委县政府高度重视，依据《安全生产法》（国家主席令第13号）和《生产安全事故报告和调查处理条例》及《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》等有关规定，县人民政府成立了由县委常委、常务副县长邵爱华任组长，县政府办、县应急局、县纪委监委、县公安局、县住建局、县总工会等单位派员参加的事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和财产损失等情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因和暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）工程概况

中国土家泛博物馆（彭家寨）建设项目一期基础设施与配套工程及室外景观施工工程总承包项目(以下简称“该项目”）位于宣恩县沙道沟镇，项目设计费及建安工程费以6000万元进行限额设计及施工。该项目总承包单位为武汉市花木公司，土建专业劳务分包单位为湖北晋旭建设工程有限公司（以下简称晋旭公司）。商业街地块入口景区标识建设，属于湖北晋旭建设有限公司劳务承包范围。该项目商业街地块入口景区标识设计总高度约10米。浇注混凝土结构柱采用钢管扣件落地式双

排脚手架为操作平台，2021年3月18日左右，晋旭公司（劳务方）委托当地农民工找本地施工人员开始搭建和架模。

（二）事故相关单位及人员情况

1.总承包单位：武汉市花木公司，全民所有制公司，成立于1990年9月5日，注册资本三千万元，法人代表杨海牛，公司住所江岸区解放公园路附34号，经营范围：园林绿化工程，市政工程施工，城市及道路照明工程施工，土石方工程施工，工程管理等。统一社会信用代码：91420100177728486X，建筑业企业资质证书编号：D242059764，资质类别等级：环保工程专业承包贰级，市政公用工程施工总承包贰级，安全生产许可证编号：（鄂）JZ安许证字〔2016〕014122-1/2，2019年6月28日核准延期，有效期自2019年6月28日至2022年6月28日。

2.土建专业劳务分包单位：湖北晋旭建设工程有限公司（以下简称晋旭公司），公司成立于2014年9月15日，注册资本五千万元，法人代表王馨兰，公司住所武汉市汉南区纱帽正街508号，经营范围：房屋建筑工程，钢结构工程，机电设备安装工程，土石方工程，消防工程，市政工程，地基与基础工程，铁路电务工程，公路工程施工，建筑劳务分包，机械设备材料租赁等；统一社会信用代码914201133035559861，建筑业企业资质证书编号：C102404201130059；资质类别和等级：模板脚手架专业承包不分等级；安全生产许可证编号：（鄂）JZ安许证字〔2015〕012058-1/2，2018年6月12日核准延期，有效期自2018年6月12日至2021年6月12日。2020年11月25日武汉市花木公司与湖北晋旭建设工程有限公司签订中国土家泛博物馆（彭家寨）建设项目一期基础设施与配套工程及室外景观施工工程总承包项目园建、给排水、电气施工等劳务承包合同。

3.监理单位：江苏大洲工程项目管理有限公司。公司成立于2006年5月24日，法人代表李东升，统一社会信用代码：913209027888548958。公司住所盐城市城南新区黄海街道青年中路51号钱江财富广场2幢2-901室（CNH），工程监理资质证书编号：E132009158。江苏大洲工程项目管理有限公司宣恩分公司，公司成立于2019年4月15日，负责人蔡超泱，公司类型：有限责任公司分公司。统一社会信用代码：91422825MA498PHW41。经营场所宣恩县沙道沟集镇，业务范围：工程勘察、设计、监理，造价咨询，招标代理，政府采购招标代理，中央投资项目招标代理，工程咨询，建筑工程总承包服务，水利水电工程施工等。

4.事故受害者：张登艳，男，汉族，现年67岁，身份证号码422825********1054，住湖北省宣恩县沙道沟镇松坪村十九组31号。

二、事故现场勘验情况

现场位于湖北省宣恩县沙道沟镇两河口村（小地名汪家寨）中国土家泛博物馆（彭家寨）建设项目国际研学营EPC项目商业街景观架施工（精神堡垒）工地。

景观架距研学营大门外约50米，位于场坝靠进出路边，其地面四周为硬化水泥地，脚手架基础高出水泥地约40厘米。脚手架为钢管扣件落地式双排脚手架，外架长4.5m，宽4m，高5.5m，事故人坠落点外架高3.8m。施工浇筑点与外架间距为1m，坠落处立杆间距为70cm*90cm（净空64cm*84cm)。第一层跨高1.5米，第二层跨高2.3米。第一层东南方向转角立杆外露横杆长70cm，南方靠其第二根立杆外露横杆长35cm。第二层间无横杆，脚手架无上下斜道，作业层未铺脚手板，东边作业层上有两根木方，作业层坠落点有一块长1.83m，宽46cm，厚1.5cm的模板。脚手架四周未挂安全网，脚手架地基部分未做硬化处理，底部未按要求设置扫地杆并无横杆连接，外架整体未采取抱柱形式加固立杆。脚手架内置四根立柱模型呈方形分布。事发地处于主体浇筑施工阶段。首层脚手架南侧第二根立杆第一层外漏横杆近端处有少量头皮毛发及血迹，地上有血迹。安全帽离伤者约两米。

三、事故发生经过及现场救援情况

2021年3月21日，吴明周（晋旭公司当地找的施工员）要刘青其（吴明周的施工同伴）喊几个人3月22日为装好模的标识立柱倒混凝土。刘青其打电话邀约了两个人。 2021年3月22日上午8时许，刘青其、张丁勇、张登艳来到施工现场，晋旭公司技术人员张胜喜来到现场，问准备好没，并说挖机配合作业。刘青其对张丁勇、张登艳说，要注意安全。约9时许，张丁勇和张登艳戴上安全帽，爬上脚手架作业层。站在下面监工的刘青其见作业层没有脚手板，便从地上给张登艳一块模板。挖机师傅胡露将装有混凝土的挖斗慢慢上升至脚手架旁，挖斗固定在离脚手架大概5公分左右，张登艳用桶从挖斗中将混凝土舀出来，然后将桶递给张丁勇，张丁勇负责往模板里倒混凝土，两人相距约1米多。9时25分许，张登艳在舀第三桶混凝土时，从脚手架上摔下来，坠落时先是胸部撞击在东南角立杆第一层外露横杆上，反弹后仰翻倒，头部撞击南边从东往西第二根立杆第一层外露横杆近端部，然后，头部向下倒地。

现场人员立即拨打120急救电话，医护人员及时赶到现场进行紧急抢救，张登艳经抢救无效死亡。

四、应急救援评估

（一）事故单位应急救援评估

1.应急响应情况：事故发生后，现场管理人员第一时间拨打120急救电话和110报警电话，同时上报公司及项目业主单位。

2.先期处置情况：施工单位负责人赶到现场后，设置警戒，保护现场，9点50分许，彭家寨建设项目指挥部、县公安局沙道派出所同时到达现场，9点55分许，120急救车辆到达现场对伤者进行现场紧急救治后宣告不治。

3.应急管理规章制度的建立和执行情况：该工程施工项目部根据国家有关法律法规规章标准制定了应急管理制度。主要内容为：应急救援原则、应急管理组织体系，应急救援预案管理、应急处置、

应急物资保障等。成立了应急管理小组，开展了应急培训、落实了人员、通信、物资、设备、经费等应急保障措施。

4.开展风险评估和应急资源调查情况：一是风险辨识评估，从人的不安全行为、作业活动的不安全因素、设备设施和周围环境的不安全状态等方面，对脚手架可能存在的危害进行了识别。二是对自有和周边应急资源进行了调查。 事故发生后，施工单位要求项目部立即全面停工，进行安全大检查及安全隐患整治工作，消除事故隐患。同时配合政府及业主单位、督促劳务单位做好相关善后事宜。

5.应急预案管理情况：根据本工程特性，项目部编制了事故应急预案。项目部于2021年2月24日举行了一次事故应急演练。

6.应急保障情况：该项目部成立了应急救援队伍，人员、职责、装备、物资、资金等都有落实。

根据《湖北省生产安全事故应急实施办法》（省政府令第414号）的规定，该项目部此次事故应急处置程序基本符合要求。

（二）政府及部门应急救援评估

事故发生后沙道沟镇人民政府第一时间组织人员到达现场核实情况。

15点45份，县应急管理局接到沙道沟镇人民政府关于彭家寨两河口村施工项目高坠事故的传真及电话报告。

事故单位、政府及部门应急救援反应迅速、及时有效。

（三）善后处置情况

经项目业主单位、地方政府、当地派出所民警等相关方协调沟通，劳务分包单位晋旭公司在筹集5万元丧葬费及签订相关承诺后，家属于当日13点40分将张登艳尸体拖离现场。3月23日上午，项目所在地沙道沟镇党委副书记、法律顾问、司法所长等召集项目总承包单位武汉市花木公司、劳务分包单位晋旭公司及死者家属代表就张登艳意外伤亡事故善后事宜进行协商并达成一致，双方签订相关协议，由该项目劳务分包单位向死者家属赔偿丧葬费、人身损害死亡补偿金、抚养费、道义补偿等各类费用共计柒拾伍万元整，赔偿款已于当日下午支付到位。

五、事故发生的原因分析及性质认定

（一）直接原因

1.搭设的脚手架不符合安全要求。晋旭公司组织搭设的施工操作脚手架不符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130--2011），没有铺设脚手板，作业层无防护栏杆和防护网，上下

无斜道，立杆间距、跨距不符合要求。

2.作业人员在高处作业没有佩戴安全带，且佩戴的安全帽没有系下颚带。

3.作业层两名作业人员间距约1米，且事发时张丁勇正在进行浇注作业，两人没有矛盾，排除他人推倒。

4.挖机挖斗提升至作业点后，已上安全锁，没有摆动，排除挖机挖斗伤害。

5.其他因素。2021年3月22日，当地没有下雨、没有大风和发生地震等，排除自然因素影响。

（二）间接原因

1.企业安全责任不落实。事故人员张登艳年龄偏大（67岁）。张登艳安全意识淡薄，不按规程作业，违规在未经过监理单位验收的脚手架上作业，站在无竹跳板的钢管架上，侧边又有挖机挖斗送料，且形成视觉盲区，导致事故发生。

2.现场无专职安全管理人员。在工人进场前没有进行技术交底，没有按照法律法规规章标准的规定安排现场管理，无人制止施工作业人员违章违规作业的行为。

3.工程监理有疏漏。2021年3月20日虽对武汉市花木公司下达了关于“精神堡垒工程”（脚手架）等的监理通知书，但仅对施工人员未规范佩戴安全带和安全帽进行通知，未对该脚手架搭建是否合格进行通知建议。

4.安全教育不到位。事故单位没有对新进作业人员进行安全三级教育培训，导致作业人员不懂安全操作，没有有效的防范措施。

5.安全意识淡薄。一是施工单位安全意识淡薄；二是作业人员安全意识淡薄。

6、用工管理混乱。特别是事故人员张登艳年龄偏大（67岁），安全意识淡薄，没有经过培训，对危险有害因素不能识别，没有自我保护意识。

（三）事故性质

经调查认定，宣恩县沙道沟中国土家泛博物馆（彭家寨）建设项目“3.22”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对相关责任人的处理建议

1.张胜喜：湖北晋旭建设工程有限公司现场管理人员，未督促施工人员佩戴劳动防护用品，未开展新进人员安全教育，应负该起事故的管理责任，建议湖北晋旭建设工程有限公司按照内部规章制度

处理，并将处理结果书面报县应急管理局。

2.钱正国：湖北晋旭建设工程有限公司中国土家泛博物馆（彭家寨）建设项目一期基础设施与配套工程及室外景观施工工程总承包项目经理，未按要求搭建脚手架，未制定和落实搭建脚手架专项施工方案，未认真履行安全生产安全管理职责，应负该起事故的主要责任，建议县应急管理局按《安全生产法》（国家主席令第13号）第九十二条的规定进行处罚。

3.刘洋：工程监理单位现场专监，未认真落实工程监理工作方案，应负该起事故的管理责任，建议江苏大洲工程项目有限公司宣恩分公司按内部规章制度予以处理，并将处理结果书面报县应急管理局。

4.张国林：工程监理单位现场总监，未认真落实工程监理工作方案，应负该起事故的管理责任，建议江苏大洲工程项目有限公司宣恩分公司按内部规章制度予以处理，并将处理结果书面报县应急管理局。

5.丁正想：武汉市花木公司彭家寨“中国土家泛博物馆室外景观施工工程”项目部项目经理，未认真履行项目安全生产管理职责，应负该起事故的管理责任，建议武汉市花木公司按照内部规章制度处理，并将处理结果书面报县应急管理局。

（二）对事故责任单位的处理建议

1.湖北晋旭建设工程有限公司：企业未落实安全生产主体责任，未按要求搭设脚手架，未制定和落实搭建脚手架专项施工方案，现场未配备专职安全管理人员，未组织开展新进人员安全教育，未督促作业人员佩戴劳动防护用品，违反《安全生产法》的规定。建议县应急管理局按《安全生产法》第一百零九条的规定予以处罚。

2.武汉市花木公司：未认真履行安全生产管理职责，对劳务分包单位安全管理不到位，违反《安全生产法》的规定。建议武汉市花木公司向宣恩县安委会作出书面检查，检查材料送宣恩县安委会办公室。

3.江苏大洲工程项目监理有限公司宣恩分公司：企业监理人员履行安全生产监理职责不到位，违反安全管理的规定。建议江苏大洲工程项目监理有限公司宣恩分公司向县安委会作出书面检查，检查材料送县安委会办公室。

七、管理部门履行职责情况及处理建议

（一）县住建局

县住建局负有建设工程行业安全监督管理职责。2021年1月1日以来，开展了季度安全专项巡查1次，发现安全生产隐患125处，下发整改通知书40余份，组织了全县建设工程安全生产隐患排查整

治，开展了建设工程安全生产大检查，有检查工作方案和检查记录，相关台账记录资料完整。建议不予追责。

（二）沙道沟镇人民政府

沙道沟镇人民政府负有辖区属地安全监督管理职责。组织机构健全，明确了安全生产责任人员，开展了各行业安全生产检查工作，安全生产工作资料完整。2021年1月1日以来，在彭家寨共计开展了8次大检查大排查，相关台账记录资料完整。建议不予追责。

八、预防措施建议

（一）加强安全教育培训，提高安全意识，掌握安全操作规程。

（二）严格执行安全生产法律法规规定，完善单位安全生产各项制度，强化安全责任，狠抓责任、制度、教育等方面落实。

（三）严格落实企业主体责任，按照规范要求组织施工作业，督促作业人员正确佩戴劳动防护用品。

（四）按照规定配备现场安全生产管理人员，加强现场安全生产管理。

（五）开展隐患排查治理，辨识现场危险因素，制定和落实防范措施方案。

中国土家泛博物馆（彭家寨）建设项目

“3.22”一般高处坠落事故调查组

2021年4月26日