北海市通通国际物流有限公司“7·30”一般车辆伤害事故调查报告

2025年7月30日9时许，在铁山港区兴港镇辖区内，北海市通通国际物流有限公司物流园货场内发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失80多万元。

为查清事故原因，吸取事故教训，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，2025年7月31日，铁山港区人民政府成立了由区应急管理局、市场监督管理局、交通运输局、总工会、公安分局和铁管委应急管理中心、兴港镇政府等单位派员组成的北海市通通国际物流有限公司“7·30”事故调查组（以下简称事故调查组），对事故进行了深入调查。

调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了对有关责任单位、责任人的处理建议以及事故防范和整改措施。

经调查认定，北海市通通国际物流有限公司“7·30”事故是一起因企业不正确履行安全生产主体责任，货车司机安全意识

淡薄，违反安全操作规程引发的车辆伤害一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事相关单位基本情况

（1）货场所属单位北海市通通国际物流有限公司（以下简称“通通物流公司”），位于北海市铁山港区四号路与维二路交汇处东南角1号仓库，成立于2007年5月22日，注册资金：5000万人民币，统一社会信用代码：91450500662114146D，法定代表人：张汝湖，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），营业期限：2007年5月22日至2027年5月21日，经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；包装服务；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；太阳能发电技术服务；电池销售；电池零配件销售；新能源汽车整车销售；汽车销售；集中式快速充电站。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（2）死者所属单位北海市通通汽车运输有限公司（以下简称“通通汽车运输公司”），位于北海市重庆路发展大厦B座806-1号，成立于2017年11月3日，注册资金：1100万人民币，统一社会信用代码：91450500MA5MW70D6G，法定代表人：潘春光，

实控人系通通物流公司法定代表人张汝湖。企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；国内货物运输代理；汽车零配件零售；机动车修理和维护；五金产品零售；保险公估业务；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）事故涉及叉车及死者基本情况

（1）涉事叉车由衡阳合力工业车辆有限公司制造，产品型号：CPCD，产品编号：010358T1512，额定起重量：3500kg，空载最大运行速度：19km/h，空载最大起升高度4500mm。广西壮族自治区特种设备检验研究院经检验后于2025年6月12日出具的《检验报告》（报告编号：NS/E-2025-0138）结论为合格，下次定期检验日期：2027年06月。叉车使用登记单位为北海市通通国际物流有限公司，使用登记证编号为车11桂E00177（25）。

（2）林某荣（死者），男，汉族，57岁，身份证号码：450525***3391，户籍地址：广西北海市铁山港区人，系北海市通通汽车运输有限公司重型半挂牵引车司机，从事汽车运输工作，持有《建设行业岗位技能培训合格证》（证号：2023JX0801716）。

根据北海市铁山港区人民医院出具的居民死亡医学证明(推

断）书，林某荣死亡时间为2025年7月30日，死亡原因为胸腹挤压伤。

二、事故发生经过和事故救援、善后处理情况

（一）事故发生经过

2025年7月30日08:33，通通汽车运输公司货车司机林某荣驾驶重型半挂牵引车牵引重型平板半挂车进入通通物流公司物流园货场，准备装运集装箱保温材料。

08:43，通通物流公司货场值班人员张某仁临时自行离开货场仓库；林某荣在未经报备且未系安全带的情况下，擅自驾驶通通物流公司停放在仓库内的叉车进行货物装载作业，期间现场没有任何作业监护人员。

09:02，林某荣驾驶操作叉车时，在未拉手刹、车未停稳、方向未回正、货叉未放下的情况下，背向跳下叉车，绕至叉车左前方（重型平板半挂车左侧后轮处），试图移位校正货箱，不料处于无人驾驶状态的叉车继续向前行驶，左前货叉抵住林某荣后背肩胛骨处，一直将其顶压至重型平板半挂车的左侧后轮平板位置，致其重伤并最终死亡。

（二）应急救援情况

09:30，北海市源源物流有限公司的司机钟某汉进入该货场，发现林某荣被叉车顶住，面色青紫，随即大声呼喊，在货场附近的张某仁闻声赶到现场查看。

09:39，张某仁电话向货场管理员苏某宝报告事故情况，苏

某宝接到事故报告后，边赶往事故现场边拨打120急救电话。

09:40，苏某宝到达现场，发现林某荣以站立姿势被叉车顶在重型平板半挂车的左侧后轮平板处不能动弹，脸色发黑身体瘫软，呼喊对方没有回应。随后，苏某宝指令张某仁将叉车倒车挪开，并扶着林某荣放躺到地面上。

09:40，苏某宝向张某湖和副总经理张某报告事故情况。

09:45，苏某宝拨打110报警。

09:50，铁山港公安分局民警到达现场并进行警戒、勘查等。

10:01，120救护车抵达现场，医生立即对林某荣实施抢救。

10:07，医生现场宣布林某荣经抢救无效死亡。

10:26，铁山港区应急局接到张某事故报告，第一时间与企业和相关部门联系，局领导立即带队前往现场开展事故勘察，要求事故单位妥善保护事故现场以及相关证据，做好死者善后处置和家属安抚服务等工作；同时按规定时限程序将事故情况分别报告市应急管理局、区政府总值班室和区委区政府有关领导。

（三）善后处理情况

2025年7月31日，通通汽车运输公司与林某荣家属达成赔偿协议并签订了《协议书》，赔偿人民币50万元，善后处理工作结束，事故没有造成社会稳定问题。

三、事故的人员伤亡和直接经济损失

北海市通通国际物流有限公司“7·30”一般安全生产车辆伤害事故造成1人死亡，直接经济损失80多万元人民币（其中，

人身伤亡后支出的赔偿费用 50 万元，事故罚款暂按最低限 30 万元起计）。

四、现场勘察情况

事故发生地点为通通物流公司物流园货场，经现场员工指认和勘察：死者林某荣以站立姿势被叉车左前货叉抵住后背肩胛骨处，一直将其顶压至重型平板半挂车的左侧后轮平板位置，事发后现场救援人员已将涉事叉车倒车挪开，林某荣经抢救无效死亡后尸体被遮盖（详见图一）。



五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

根据现场勘验、询问调查、调阅监控及查阅资料，综合分析认定造成此起事故的直接原因如下：

货车司机林某荣安全意识淡薄，驾驶叉车装载货物时，在叉

车未熄火停稳的情况下，违规下车并绕行至叉车前方试图移位校正货箱，将自己置身于危险区域，被身后行驶而来的叉车将其挤压受伤致亡，是事故发生的直接原因。

直接原因分析：林某荣在操作叉车装载货物时，违反安全规程，在未拉手刹、方向未回正、货叉未落地的情况下，擅自下车绕至叉车前方，试图移位校正货箱。此时，叉车呈弧线向前滑行，左前货叉将其后背肩胛骨抵住，致其被挤压在货车左后轮钢板处，最终受伤致亡，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

通通物流公司不正确履行安全生产主体责任，安全管理制度不全，物流园货场管理混乱，人员岗位职责不清，装载货物现场无人指挥监护；安全风险评估不足，问题隐患排查整治不到位，未及时发现并消除场（厂）内叉车失管的安全隐患，导致未经授权的外来人员随意使用场（厂）内专用机动车辆，是发生事故的间接原因。

（三）事故性质

根据事故原因分析，北海市通通国际物流有限公司“7·30”车辆伤害事故是一起因企业不正确履行安全生产主体责任，安全管理和现场监护不到位，货车司机安全意识淡薄，擅自驾驶叉车违规作业导致自身死亡的车辆伤害事故。按照有关标准分级，属于一般生产安全责任事故。

六、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）北海市通通国际物流有限公司，不正确履行安全生产主体责任，安全管理制度不全，物流园货场管理混乱，人员岗位职责不清，装载货物现场无人指挥监护；安全风险评估不足，问题隐患排查整治不到位，未及时发现并消除场（厂）内叉车失管的安全隐患，导致未经授权的外来人员随意使用场（厂）内专用机动车辆，对事故发生负全面责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第二十五条第（五）、（六）项的规定，建议由北海市铁山港区应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，对其进行行政处罚。

（二）张某湖，北海市通通国际物流有限公司法定代表人及北海市通通汽车运输有限公司实际控制人，未依法履行法定安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未采取技术、管理措施及时发现并消除车辆管理使用环节的事故隐患；安全培训流于形式，致使员工安全意识淡薄，擅自违规操作场（厂）内专用机动车辆，对事故的发生负有领导和管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（三）、（五）项的规定，建议由北海市铁山港区应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，对张某湖处以上一年年收入40%罚款的行政处罚。

（三）张某仁，北海市通通国际物流有限公司货场值班人员，核心岗位职责包括看管货物与现场安全巡查，当天其在未有替班人员的情况下临时脱岗，导致正在进行装载作业的林某荣处于无

人看护状态，对事故的发生负有失察失管责任，建议由北海市通通国际物流有限公司按有关规定对其进行内部处理。

（四）林某荣，北海市通通汽车运输有限公司货车司机，安全意识淡薄，擅自驾驶叉车违规作业，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中已经死亡，建议免于追究其责任。

七、事故防范和整改措施

该事故是一起因企业不正确履行安全生产主体责任，货车司机安全意识淡薄，违反安全操作规程引发的车辆伤害一般生产安全责任事故，暴露出涉事企业“无人管、随意干”的严重安全管理问题，责成北海市通通国际物流有限公司深刻吸取事故教训，举一反三，采取积极措施，坚决防范和遏制类似事故发生。一是要健全责任体系，进一步修改和完善内部安全生产管理制度，明确各岗位安全职责；二是要强化现场监管，全面排查作业现场可能存在的不安全因素，严格落实作业人员装卸作业的安全防护措施；三是要加强安全培训，扎实开展从业人员的安全教育和培训，提高员工安全意识，确保特种作业人员持证上岗，严格执行公司安全管理制度和安全操作规程，杜绝违章作业。