阿荣旗应急管理局

政府信息公开

索引号：	11152122767880306E/2021109-00008	**组配分类：**	部门信息
发布机构：	阿荣旗应急管理局	**主题分类：**	应急
名称：	呼伦贝尔农垦那吉屯乳业有限责任公司5000头全群智能化奶牛示范牧场建设项目第二标段“8·22”高处坠落死亡事故调查报告	**文号：**	无

成文日期：	2021-09-08	发布日期：	2021-09-08

呼伦贝尔农垦那吉屯乳业有限责任公司5000头全群智能化奶牛示范牧场建设项目第二标段“8˙22”高处坠落死亡事故调查报告

发布时间：2021-09-08 10:05　来源：阿荣旗人民政府办公室　浏览次数： 98
字体：[大 中 小]　文本下载↓

2021年8月22日9时15分许，由江苏大汉建设实业集团有限责任公司承建的呼伦贝尔农垦那吉屯乳业有限责任公司5000头全群智能化奶牛示范牧场建设项目第二标段项目工地发生一起彩钢瓦安装工高处坠落事故，造成一人死亡。

事故发生后，旗委、政府高度重视，为进一步查明事故原因，明确事故责任，2021年8月22日，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）规定，经阿荣旗人民政府批准，成立了阿荣旗呼伦贝尔农垦那吉屯乳业有限责任公司5000头全群智能化奶牛示范牧场建设项目第二标段“8˙22”高处坠落死亡事故调查组（以下简称“调查组”）。调查组由旗委常委、常务副旗长史金海任组长，旗政府办公室副主任葛润丰、旗应急管理局局长于来友任组副组长，旗监察委、检察院、应急管理局、农牧局、信访局、总工会、互联网信息办、公安局、发改委、市场监督管理局、人社局为成员，聘请有关专家参与此次事故调查。

调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，认真开展了事故调查工作。通过现场勘查、查阅资料和调查询问等方式，查清了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故相关防范措施，现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）工程概况及合同关系

工程名称：呼伦贝尔农垦那吉屯乳业有限责任公司5000头全群智能化奶牛示范牧场建设项目第二标段（以下简称农垦示范牧场项目）；工程地点：阿荣旗那吉屯农场二分场三队，投资金额：22100.00万元；资金来源：申请银行贷款资金12044.03万元，占总投资的54.50%，申请政府投资资金2083.20万元，占总投资的9.43%，申请项目资金补贴资金1500.00万元，占总投资的6.79%，自筹资金6472.77万元，占总投资的29.28%；该项目已通过阿荣旗发改委立项备案，项目代码：2020-150721-03-03-030941。

建设单位：呼伦贝尔农垦那吉屯乳业有限责任公司（以下简称乳业公司）；

施工单位：江苏大汉建设实业集团有限责任公司（以下简称大汉公司）；

监理单位：呼伦贝尔北星工程监理有限责任公司（以下简称北星公司）；

劳务分包单位：龙沙区宏达彩钢板安装部（以下简称宏达安装部）；

2021年4月19日，乳业公司与大汉公司签订施工合同，合同额为104，452，401.00元，约定大汉公司为农垦示范牧场项目总承包单位，负责该项目施工；2021年4月14日，乳业公司与北星公司签订建设工程监理合同，金额743，000.00元，委托北星公司负责建设工程监理工作。2021年5月18日，大汉公司与宏达安装部签订合同约定3号泌乳牛舍承包范围：牛舍结构和屋面墙面安装含吊车费用，不含门室风机及其他维护。结算方式：单元报价按安装单元结算，甲方（大汉公司）承担税费。

（二）事故相关单位及有关人员情况

1.呼伦贝尔农垦那吉屯乳业有限责任公司，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：温玉铭，统一社会信用代码：91150721MA13R6566K，注册资本：6128万元，成立日期：2020年9月11日，地址：内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗那吉屯农场一分场五队；经营范围：奶牛养殖、肉牛养殖、良种培育、饲草种植、饲料加工包装、销售；乳及乳制品加工销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.江苏大汉建设实业集团有限责任公司，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：张开文，统一社会信用代码：9132****7933411545，注册资本：35801万元整，成立日期：2006年9月28日，地址：江苏省徐州市沛县新城区张良路3号；经营范围：房屋建筑、防腐保温、建筑装饰业、建筑安装业、普通道路施工、公路隧道、桥梁挖掘施工、工矿工程建筑、水利港口工程建筑、架线和管道工程建筑、城市绿化管道、景观和绿地设施工程施工、土石方工程施工、拆除工程施工、提供施工设备服务；金属结构制造、安装、销售、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）管道和设备安装、

其他土木工程建筑、房地产开发经营、建材批发、机械设备租赁、规划管理、房屋建筑工程设计服务、铁道工程设计服务、公路工程及相关设计服务、水运工程设计服务、民航工程设计服务、室沟装饰工程设计服务、建筑智能化系统专项设计服务、钢结构工程设计服务、风景园林工程专业设计服务、消防设施工程专项设计服务、环境工程专项设计服务、照明工程专项设计服务、人防工程专项设计服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

大汉公司获得建筑业企业资质证书编号：D232317528和D132008946，资质类型及等级：建筑工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包壹级，钢结构工程专业承包壹级，机电工程施工总承包壹级。大汉公司取得安全生产许可证编号：（苏）JZ安许证字〔2005〕030125。

3.呼伦贝尔北星工程监理有限责任公司，公司类型：有限责任公司，统一社会信用代码：91150****01257730Y，法定代表人：照日格图，注册资本：600万元，成立日期：2000年12月6日，地址：海拉尔区满洲里路51号，获得工程监理资质证书，证书编号：B115001109，资质等级：房屋建筑工程监理甲级，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4.龙沙区宏达彩钢板安装部，类型：个体工商户，统一社会信用代码：92230202MA19E11299，经营者：王铁岭，成立日期：2010年8月13日，地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区富华大厦B单元。经营范围：彩钢安装运输、劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5.屈凡英，女，年龄：52，身份证号：320321********1260，住址：阿荣旗向阳屯，职务：江苏大汉建设实业集团有限责任公司呼伦贝尔农垦那吉屯乳业有限责任公司5000头全群智能化奶牛示范牧场建设项目第二标段项目部项目经理，取得一级建筑工程建造师执业资格，证书注册编号：苏136****19060。

6.曹宏祺，男，年龄：32，身份证号：152123********10914，住址：内蒙古呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇文化路63号，职务：江苏大汉建设实业集团有限责任公司呼伦贝尔农垦那吉屯乳业有限责任公司5000头全群智能化奶牛示范牧场建设项目第二标段项目部安全员。

7.丁全厚，男，年龄：32，身份证号：230227********1731，住址：黑龙江富裕县二道湾镇龙生村1组，职务：龙沙区宏达彩钢瓦安装部驻农垦示范牧场项目工长。

8.赵广文，男，年龄：53，身份证号：152123********0614，住址：莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇粮食小区2号楼202室，职务：呼伦贝尔市北星工程监理有限责任公司呼伦贝尔农垦那吉屯乳业有限责任公司5000头全群智能化奶牛示范牧场建设项目第二标段项目部总监，取得房屋建筑工程和市政公用工程监理资格，注册号：15004586。

9.孙文革，男，年龄：56，身份证号：152122********6011，住址：阿荣旗那吉屯农场二分场三队2064，职务：呼伦贝尔农垦那吉屯乳业有限责任公司原总经理，于2021年8月3日卸任。

（三）事故现场勘查情况

事发后，阿荣旗应急管理局提请阿荣旗人民政府成立了事故调查组，并组织建设单位、施工单位、监理单位及主要当事人进行了现场勘查。事发现场位于近东西向的3号泌乳牛舍东门北侧，北侧顶棚上露一长方形缺口（见图1），缺口上方一变形彩钢瓦悬挂在空中（见图2），悬挂空中的彩钢瓦末端处未见孔洞，地面留有二处血迹并有散碎石子（见图3）。

图1 泌乳三号牛舍照片

图2、缺口处彩钢瓦照片

图3 地面坠落处照片

该屋顶由上、下两层彩钢瓦、中间夹玻璃丝棉构成，根据施工组织设计，下层彩钢瓦需搭接0.2m的长度，涂上密封胶后用4×13的拉铆固定，再以自攻螺钉固定于檩条下方（见图4）。

（四）尸检情况

2021年8月26日，内蒙古自治区阿荣旗公安局司法鉴定中心出具《法医学尸体检验检定报告》检验意见：“死者于新江符合头部受钝性物体作用致闭合性颅脑损伤死亡。”

通过现场勘查及作业人员证实，综合分析，死者于新江符合因高处坠落头部受钝性物体作用致闭合性颅脑损伤导致死亡。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

通过事故发生各方主体单位提供的资料、公安询问笔录、公安现场勘验检查笔录、应急管理局询问笔录和现场勘查显示，专家组对事故经过还原如下：

2021年8月22日9时许，小工邹洪君、张勇，安装工于新江与汽车起重机驾驶员李大鹏正在3号泌乳牛舍准备起吊彩钢瓦，邹洪君和张勇位于3号泌乳牛舍东侧，李大鹏位于3号泌乳牛舍东北侧，死者于新江在3号泌乳牛舍东侧北坡的房上准备接放上层彩钢瓦（见图5），工长丁全厚带领安装工赵士春、翟金宝、刘福强、蔡云禄、张树庆在3号泌乳牛舍中部南坡安装上层彩钢瓦。9时15分许，正准备为汽车起重机挂钩的邹洪君、张勇听到后方有动静，二人转身发现于新江已坠落至3号泌乳牛舍东北侧地面（距离牛舍东墙3.8m，北墙11m），牛舍上方距地面6.8米处有一缺口，缺口处彩钢瓦折弯变形、一侧朝下悬挂在顶棚上，于新江此时头向西脚向东平躺在地上，地上有一个黄色安全帽，安全带的挂钩绳在身上缠绕着，有微弱呼吸，且右耳和鼻子上有血迹。（见图6）

图5 作业现场剖面示意图

图6 事故现场平面示意图

（二）事故报告与应急救援情况

张勇于9时16给丁全厚打电话，说：“你快过来，上面的人从房顶掉下来了。”丁全厚立即来到现场，他见此情况于9时18分拨打了120急救电话，并向宏达安装部汇报了事故情况。这时蔡云禄也从房顶来到了事故现场，随后蔡云禄给翟金宝打电话，让其他几名在3号泌乳牛舍中部安装彩钢瓦的工友也来到事故现场，9时47分丁全厚拨打了110报警电话报警，因救护车找不到工地，后在丁全厚接应下于9时50分来到事故现场，并开展了初步的现场救治工作，并迅速由120急救车将于新江送往阿荣旗人民医院，经阿荣旗人民医院全力抢救无效，于新江于10时26分因伤重不治身亡。

三、直接经济损失

大汉公司积极赔偿和安抚死者家属，并得到死者家属谅解，据统计，事故共造成人身伤亡及善后处理支出等直接经济损失约为85万元人民币。

四、事故原因及性质

（一）事故直接原因

按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，调查组通过现场勘查、调查取证以及对事故相关人员进行问询等，查明了事故原因和经过，认定了事故性质和责任。专家组认为导致这起事故发生的直接原因如下：

1.大汉公司未按照审批通过的《施工组织设计》和《钢结构专项施工方案》施工，于新江掉落的纵向泛水板搭接未采用拉铆钉固定搭接，同时也未在檩条上搭设临时走道板①，导致于新江踩到0.4mm厚的彩钢瓦发生塌陷变形，导致搭接处滑动脱落引发高处坠落，是事故发生的直接原因之一；

2.于新江安全意识淡薄，在无高处作业特种作业操作证情况下，在3号泌乳牛舍房顶高处作业时，虽佩戴安全带但违章未系挂安全带②，导致从相对高差6.8m的屋顶坠落至地面，是事故发生的直接原因之二。（①JGJ80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》第5.2.8条；②JGJ84-2009《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》第2.0.4条。）

（二）事故性质

经调查认定，江苏大汉建筑实业集团有限公司在建呼伦贝尔农垦那吉屯乳业有限责任公司5000头全群智能化奶牛示范牧场建设项目第二标段“8·22”高处坠落死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任分析及处理意见

1.（1）江苏大汉建筑实业集团有限公司安全管理混乱，未落实企业主体责任，未明确岗位安全职责，安全管理制度不健全，安全生产教育培训流于形式且大部分未开展教育培训，高处作业前，未对作业人员进行安全技术交底，将劳务分包给个体工商户龙沙区宏达彩钢板安装部，也未对劳务分包高处作业人员进行资格审查，对本次事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款”的规定，因该公司积极配合事故调查工作并及时赔付死者家属，已得到死伤者及家属谅解，建议对江苏大汉建筑实业集团有限公司处以22万元人民币的罚款。

（2）江苏大汉建筑实业集团有限公司将3号泌乳牛舍出包给不具备安全生产条件的个体工商户，以上行为违反了《安全生产法》第一百条，生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；因大汉公司无非法所得，建议对江苏大汉建筑实业集团有限公司处以11万元人民币的罚款。

（3）张开文，大汉公司法人代表，对该起事故负有管理责任。依据《安全生产法》第九十二条“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款”，2020年8月-2021年7月期间收入为127,800.00元人民币，建议对张开文罚款38,340.00元人民币的罚款。

2、宏达安装部未根据国家标准向派遣工人发放足额的劳动防护用品，安全投入不足，未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训且派遣无高处作业特种作业操作证的人员从事高处作业，对本次事故负有责任。王铁岭，宏达彩钢板安装部经营者，未根据国家标准向派遣工人发放足额的劳动防护用品，安全投入不足，以上行为违反了《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（国家安全监管总局13号令，2015修正）第十九条个人经营的投资人未依照《安全生产法》的规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件，导致发生生产安全事故的，依照下列规定对个人经营的投资人处以罚款：依据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（国家安全监管总局13号令，2015修正）第十九条第一款，发生一般事故的，处2万元以上5万元以下的罚款；建议对宏达安装部经营者王铁岭处以2.5万元人民币的罚款。

3、呼伦贝尔农垦那吉屯乳业有限有限责任公司建设项目初步设计时，未委托有相应资质的初步设计单位对建设项目安全设施同时进行设计，编制安全设施设计。使得建设项目安全设施不能与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，对本次事故负有责任。以上行为违反了《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局36号令，2015修正）第七条下列项目在进行可研性研究时，生产经营单位应当按照国家规定，进行安全预评价；依据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第三十条第一款，建设项目没有安全设施设计的；责令限期整改，可以并处5000元以上30000元以下的罚款，建议对呼伦贝尔农垦那吉屯乳业有限责任公司处以1.6万元人民币的罚款、

4.屈凡英，江苏大汉建设实业集团有限责任公司呼伦贝尔农垦那吉屯乳业有限有限责任公司5000头全群智能化奶牛示范牧场建设项目第二标段项目部项目经理，发现从业人员违章作业不加制止，对该起事故负有责任，以上行为违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款；依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第三款发现从业人员违章作业不加制止的规定，建议对屈凡英处以8000.00元人民币的罚款。

5.曹宏祺，江苏大汉建设实业集团有限责任公司呼伦贝尔农垦那吉屯乳业有限责任公司5000头全群智能化奶牛示范牧场建设项目第二标段项目部安全员，发现从业人员违章作业不加制止，对该起事故负有责任，以上行为违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款；依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第三款发现从业人员违章作业不加制止的规定，建议对曹宏祺处以6000.00元人民币的罚款。

6.赵广文，呼伦贝尔北星工程监理有限责任公司呼伦贝尔农垦那吉屯乳业有限有限责任公司5000头全群智能化奶牛示范牧场建设项目第二标段项目部监理总监，发现从业人员违章作业不加制止，对该起事故负有责任，以上行为违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款；依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第三款发现从业人员违章作业不加制止的规定，建议对赵广文处以8000.00元人民币的罚款。

7.孙文革，呼伦贝尔农垦那吉屯乳业有限责任公司原总经理，发现从业人员违章作业不加制止，对该起事故负有责任，以上行为违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款；依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第三款发现从业人员违章作业不加制止的规定，建议对孙文革处以6000.00元人民币的罚款。

8.丁全厚，宏达彩钢板安装部工长，发现从业人员违章作业不加制止，对该起事故负有责任，以上行为违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款；依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第三款发现从业人员违章作业不加制止的规定，建议对丁全厚处以5000.00元人民币的罚款。

9.于新江，在无高处作业特种作业操作证情况下，在3号泌乳牛舍房顶高处作业时，未系挂安全带导致其高处坠落死亡，因死亡建议免于处罚。

六、事故教训和整改措施

安全是企业的生命线，是企业兴亡的基石，安全生产是企业的头等大事，事关职工生命和企业财产安全，事关社会稳定，每一次安全事故的发生大多数与麻痹大意有关联。生产安全事故发生后，会带来一系列的社会问题和不可挽回的经济损失，要从此事故中吸取经验教训，落实整改措施，不断加强对现场安全工作的管理，杜绝此类事故再次发生。

（一）事故教训

该事故对全旗建筑领域生产经营单位及全社会起到了一定的警示教育作用。各建筑施工企业要总结事故教训，进一步强化企业主体责任意识，加强生产安全教育培训学习，开展隐患排查和风险管控双重预防体系建设，提醒员工做到安全警钟长鸣。

（二）整改措施

一是提高认识、筑牢安全意识。各企业在安全方面思想要重视，准备要到位，反应要迅速。认真落实企业安全生产主体责任，坚持“安全第一，预防为主”原则，建立健全各级部门、各岗位安全生产责任制，把高处坠落事故预防作为头等大事抓实抓好。全面落实生产经营单位安全生产主体责任，根据《安全生产法》等有关法律法规、国家标准和行业标准的规定，进一步强化安全生产意识，排查消除各类事故隐患，确保企业生产安全。

二是加强培训、掌握操作技能。各企业要严格落实新进员工三级教育培训上岗，加强作业人员安全防护知识和技能的培训，保证作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，不断提高员工的操作技能和职业素质。增强自身的安全意识，实现安全工作从“要我安全”向“我要安全-我懂安全-我会安全”的转变。

三是加强巡检、及时消除隐患。各班组要制定完善各项安全生产管理规章制度和安全操作规程，充分发挥公司安全员和班组安全员作用，定期、不定期加强对生产现场安全隐患的排查、巡检，做到安全隐患及时发现，及时处理，杜绝作业人员习惯性“违章指挥、违章操作、违反劳动纪律”三违行为。对违章操作进行严肃处理和纠正，提高员工执行力。

四是举一反三、全面堵塞漏洞。各部门要立即行动起来，加大对管辖区内企业的检查力度，针对行业的薄弱环节，组织开展重点部位的隐患检查，加强隐患检查的基础工作。各行业主管部门要督促企业切实履行安全生产主体责任，增强作业人员的安全意识，规范作业流程，增强企业的安全意识，改善安全作业环境，制定完善《生产安全事故应急预案》，保障企业安全生产事故应急处置能力，提高事故应对能力，预防和杜绝同类事故的发生。

呼伦贝尔农垦那吉屯乳业有限责任公司

5000头全群智能化 奶牛示范牧场建设项目

第二标段“8·22”高处坠落死亡事故调查组

2021年9月3日

打印 保存 关闭

阿荣旗人民政府办公室 主办 阿荣旗
务服务与数据管理局 承办 联系
站点地图
蒙ICP备05000222号-3 蒙公网安
备 15072102000001号 政府网站标
识码：1507210003
建议使用分辨率1366 × 768 IE9.0以
上版本浏览器
阿荣旗政务服务与数据管理局电话：
0470-4213173