文昌市文教中航石化加油站“8·26”一般高处坠落事故调查报告

2026年8月26日16时31分，文教镇海南中航石化有限公司文教加油站发生一起高处坠落事故，造成1名工人受伤，直接经济损失约为16万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《海南经济特区安全生产条例》等有关法律法规规定，文昌市人民政府成立由市应急局、市公安局、市发改委、市总工会、市综合行政执法局、文教镇政府等单位组成的文昌市文教中航石化加油站“8·26”一般高处坠落事故调查组（以下简称：事故调查组）开展事故调查工作。事故调查组邀请市人民检察院、市监察委参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故经过、原因和人员伤亡情况，认定事故性质，提出了事故防范措施。

经调查认定，**文昌市文教中航石化加油站“8·26”一般高处坠落事故是作业人员王山民在未持有高处作业特种作业操作证的情况下，进行罩棚顶部流水槽安装作业时，未按规定系挂安全带且无其他有效防坠落措施，当其身体失稳时，因缺乏任何有效防护，从距地面约7米的罩棚顶部直接**

坠落至地面，导致人员受伤的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关人员情况

施工项目承包者：王山民，男，汉族，1967 年 10 月 25 日出生，系本次罩棚维修项目承包方及实际施工作业人员。经核查，王山民未持有应急管理部门核发的高处作业特种作业操作证；其以个人名义承揽本次维修工程，无营业执照、无相应施工资质。

（二）事故相关单位情况

海南中航石化有限公司文教加油站（以下简称中航加油站），统一社会信用代码：91460000MAC68CQQ9M；成立日期：2022 年 12 月 23 日；法定代表人：宫兆翠，地址：海南省文昌市文教镇 S203 省道文教至宋六北侧地段，经营范围：许可项目：成品油零售（不含危险化学品）；成品油批发；成品油零售；烟草制品零售；食品销售；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）；洗车服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（三）合同签订情况

2026 年 8 月 8 日，中航加油站因罩棚流水槽损坏漏水，与王山民（个人）签订《罩棚维修协议》。合同约定：维修总价 2 万元，由王山民包工包料承揽施工。双方未另行签订

专门的安全生产管理协议。

（四）事故发生经过

2026年8月14日，王山民带领4名工人进入中航加油站施工现场，开始罩棚流水槽更换作业。

2026年8月26日上午10时许，王山民独自一人到达中航加油站施工现场，通过站内带滚轮的铁制维修架攀爬至距地面约7米的罩棚顶部，继续安装流水槽。中午11时30分左右，宫兆翠（中航加油站法人）通过微信招呼王山民下架就餐，王山民未回复亦未下架；13时许，王山民自行下架就餐休息，14时30分左右再次攀架上至罩棚作业。作业期间，加油站负责人未在现场进行监护。

16时31分，加油员邢益富在站区内听到身后传来“扑通”声响，转身发现王山民已坠落至地面。宫兆翠闻讯也赶到现场，见王山民仰卧于地、未见明显外伤，随即拨打120急救电话，并在等待救护车期间持续与其交流，防止其昏迷。约半小时后，救护车抵达现场，王山民由加油员随车护送至文昌市人民医院，宫兆翠随后驾车跟随。经急诊抢救，王山民于当晚接受了手术；8月28日，应家属要求转至海南医科大学第一附属医院继续治疗；9月29日，王山民办理出院手续。



事故现场照片

（五）人员伤亡情况

本次事故共造成1人重伤。

伤者：王山民，男，汉族，1967年10月25日出生，身份证号码：412XXXXXXXXXXX，户家庭住址：河南省驻马店新蔡县人。

经调查，王山民受伤后经文昌市人民医院诊断：主要诊断为骨盆骨折；其他诊断为失血性休克、腰椎骨折、左肩关

节脱位、肝挫伤等。依据《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-86）第4.2条关于“重伤”的定义，即“指相当于附录B表定损失工作日等于和超过105日的失能伤害”，调查组对照《事故伤害损失工作日标准》（GB/T 15499-1995）相关条款进行逐项核算：骨盆骨折（第13.1/13.2条）损失工作日为300～2000日；腰椎骨折、失血性休克、左肩关节脱位、肝挫伤等其他诊断对应的损失工作日亦均超过105日。

综上，王山民所受伤害中，单一主要诊断（骨盆骨折）的损失工作日已超过105日，多部位复合损伤合计损失工作日更远超该标准。依据GB 6441-86第4.2条之规定，认定王山民所受伤害为重伤。

二、事故应急处置情况

接到事故报告后，文教镇人民政府、市公安局、市应急管理局、市发改委等单位第一时间组织人员赶赴现场了解情况，对事故现场进行初步勘察和事故初查。

事故发生后，伤者经过文昌市人民医院抢救，后转入海口的海南医科大学第一附属医院。2026年9月29日王山民办理出院。

三、事故直接原因

（一）直接原因：

事故直接原因是：**作业人员王山民，在未持有高处作业特种作业操作证的情况下，进行罩棚顶部流水槽安装作业。作业过程中，其未按规定系挂安全带，当其身体失稳时，从**

距地面约 7 米的罩棚顶部直接坠落至地面，导致其重伤。

（二）间接原因：

1.王山民以个人名义违规承揽罩棚维修施工项目，未持有营业执照及高处作业相应资质；中航加油站未依法审核承包方安全生产条件，将维修工程发包给无资质的个人。

2.罩棚维修涉及高处作业，属于《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）规定的特殊作业。中航加油站未按该标准要求办理高处作业安全作业票，未安排专人进行现场持续监护。

3.王山民在作业过程中未按规定系挂安全带，中航加油站未依法对其正确佩戴使用劳动防护用品情况进行督促检查，未及时发现并制止其违章作业行为。

4.中航加油站未依法对承包方王山民的安全生产工作进行统一协调、管理，未定期进行安全检查，未及时发现并消除作业现场存在的安全隐患。

四、相关单位和人员存在的主要问题

（一）相关单位：

中航加油站。将罩棚维修工程发包给无资质个人王山民；未按 GB 30871-2022 要求办理高处作业票、未安排现场监护人；未督促王山民系挂安全带；未对承包方安全生产进行统一协调管理。

（二）相关人员：

王山民。无资质违规承揽工程项目，未持有高处作业特种作业操作证，作业时未系挂安全带，冒险违章作业。

宫兆翠。未组织对承包方资质进行审查，作业期间未在现场履行安全管理职责。

（三）相关部门：

市发改委、市应急管理局。对辖区内加油站外包维修工程、特殊作业安全管理等方面的行业指导和安全检查不到位，未能有效督促中航加油站落实高处作业等特殊作业安全规范。

（四）地方政府：

文教镇政府。对辖区内中航加油站安全生产日常巡查和监督检查不够深入，未能及时发现并督促整改该站存在的违法发包、未落实高处作业特殊作业安全管理等安全隐患。

五、对相关单位及人员处理建议

王山民。作为本次罩棚维修工程的承包方及实际施工作业人员，无资质违规承揽项目，未持有高处作业特种作业操作证，作业时未系挂安全带，冒险违章作业，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中受伤，建议免予行政处罚。

中航加油站。作为工程发包方，对承包方的安全生产工作统一协调、管理不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款之规定[1]，建议文昌市综合行政执法局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二项之规定[2]给予中航加油站处五万元以下的罚款，给予中航加油

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款　生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[2]《生产安全事故罚款处罚规定》第一百零三条第二项　生产经营单位未与承包单位、承租单位

站法人**宫兆翠**一万元以下的罚款。

六、事故防范和整改措施

（一）中航加油站要全面落实企业安全生产主体责任。一是要严格外包工程安全管理。二是严格执行特殊作业安全规范。涉及高处作业、临时用电等GB 30871-2022规定的特殊作业，必须按规定办理安全作业票，进行书面安全技术交底，安排经培训合格的专职监护人在作业现场全程监护，严禁无证作业、无票作业、无人监护作业。

（二）市发改委、市应急管理局要切实履行行业安全监管职责。要督促全市成品油经营企业加强外包工程安全管理，全面排查整治同类安全隐患，堵塞管理漏洞。

（三）文教镇政府要压实属地安全监管责任。加强对辖区内加油站等重点生产经营单位的日常巡查，督促企业落实整改安全隐患，确保属地安全监管不留盲区、不走过场。

文昌市文教中航石化加油站“8·26”

一般高处坠落事故调查组

2026年10月21日

签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。