西安菱力物流设备有限公司“11·18” 物体打击事故调查报告

来源：应急管理局　发布时间：2023-05-17 09:24

2022年11月18日20时许，西安菱力物流设备有限公司在我区瓜坡镇延线路旁陕西陕化煤化工集团有限公司化工产品装车平台上修理正面吊起重机时，发生一起物体打击事故（以下简称“11·18”物体打击事故），事故造成1人死亡，直接经济损失约170万元。

事故发生后，西安菱力物流设备有限公司积极组织救援。渭南市应急管理局、渭南市华州区应急管理局等相关部门负责人第一时间赶赴事故现场指导救援和善后处置工作。根据区政府领导批示要求，按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，2022年11月21日，渭南市华州区人民政府成立了由区应急管理局牵头，公安华州分局、区总工会参加的事故调查组，开展事故调查工作。事故调查组聘请省级特种设备专家杜平虎、李平生、周伟参加事故调查。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查询问、查阅资料、技术分析等方法，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

西安菱力物流设备有限公司，法定代表人郭艳红；统一社会信用代码：91610131688969417C；地址：西安市高新区高新路88号尚品花都第1幢3单元1层30103号。公司成立于2009年6月8日，注册资本为1000万元人民币，为有限公司（自然人投资或控股），经营范围为：叉车及配件、电瓶、起重设备、货架、托盘、机电产品、化工原料、制冷设备、润滑油、液压油的销售（不含危险化学品）、叉车及机械设备的租赁及维修（不含特种机械设备），（依法须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动）,公司现有员工4人。

（二）相关单位基本情况

1.陕西陕化煤化工集团有限公司（以下简称“陕化集团”）位于陕西省渭南市华州区工业园区，是1996年由始建于1967年的陕西省化肥厂和国家“七五”期间投资建设的陕西省复肥厂合并设立的国有大型化工企业，2006年6月加入陕西煤业化工集团有限责任公司。统一社会信用代码为：916100006879869 95C，安全生产许可证编号：（陕）WH安许证字〔000056〕，生产许可证证书编号：（陕）XK13-006-00034，法定代表人屈战成，注册资本金237516.00万元，总占地面积223万平方米，现有员工2300余人。公司设有专门的安全管理部门，其中专职安全管理人员48名。主要从事化肥、尿素、1,4-丁二醇、丁醇、聚四氢呋喃、磷酸二铵、磷酸一铵、复合肥产品的生产和销售。主要装置产能为年产合成氨60万吨、尿素100万吨、磷铵30万吨、1,4-丁二醇13万吨，聚四氢呋喃4.6万吨。陕化集团下属的分厂有：动力分厂、气化分厂、尿素分厂、磷铵分厂、比迪欧分厂、电仪分厂、维保分厂、销售运输公司等。

2.陕西陕化煤化工集团有限公司销售运输公司是陕化集团下属分厂之一。2016年由原销售公司和物流公司合并后组建的销售运输公司，承担着年产110万吨尿素、32万吨磷酸二铵、13万吨1,4丁二醇、4.6万吨聚四氢呋喃及其他副产品的销售、化肥成品保管与流转的管理、原料及产成品运输等工作职能。在册职工总数198人。负责陕化集团化工产品装车平台的日常安全管理。

（三）现场勘查情况

1.事故发生地点：陕西省渭南市华州区瓜坡镇延线路旁陕化集团化工产品装车平台

2.事故设备基本情况：事故设备为DRF450-65S-5K型集装箱正面吊运起重机，由卡哥特科工业（中国）有限公司制造，特种设备使用登记证书编号：起44陕AG00002(20)，注册代码：44406101182020090002，设备种类：起重机械，设备类别：流动式起重机，设备名称：集装箱正面吊运起重机，设备编号：H103000769，检验有效期至2023年08月，该设备产权属西安菱力物流设备有限公司。



3.设备租赁情况：2021年12月24日，陕化集团与西安菱力物流设备有限公司签订《集装箱正面吊租赁合同》（合同编号：MHG20211817号）、《安全环保管理协议》。租赁期限从2021年12月11日-2022年12月31日，同时对双方的权利和义务进行了明确。约定租赁期间，使用权属陕化集团，所有权属西安菱力物流设备有限公司。由西安菱力物流设备有限公司负责正面吊的维护、保养和修理工作。维修人员在现场维修作业时要服从陕化集团的安全管理。

二、事故发生经过及应急处置、信息报送情况

（一）事故发生经过

2022年11月18日下午15时30分许，西安菱力物流设备有限公司安排项目经理梁军和维修负责人包向阳赶赴渭南市华州区瓜坡镇延线路旁陕化集团化工产品装车平台对该公司所属的集装箱正面吊运起重机进行维护保养，大约18时左右到达现场，按照作业分工，包向阳对集装箱正面吊运起重机进行检查，在排除前桥异响后，又看到左前轮固定螺丝异常，随即用千斤顶和枕木进行支护，之后对轮胎放气，大概20分钟后又开始卸螺母，共28颗螺母卸下22颗，当时梁军在旁边看手机、打电话。约19时50分许，梁军让包向阳收拾一下下班，当梁军准备撤离时听见“崩”的一声，随即叫了几声不见回应，梁军走近一看包向阳斜躺在集装箱正面吊运起重机左前轮西边约9米处，一动不动而且头部有血。

（二）应急处置及报告情况

事故发生后，项目经理梁军一边救援一边呼喊老包出事了，随后赶来的法定代表人郭艳红（后面赶来的还有赵轩辉，出事时赵轩辉上厕所去了）听见呼喊声后立即拨打了120，让其赶来救援，约20时左右120赶到现场，经现场查看已无生命体征，梁军要求进一步抢救并将包向阳抬上救护车，梁军一同赶往华州区人民医院。大约22时左右医院正式宣布包向阳因颅脑损伤抢救无效死亡。梁军随即拨打4726005向华州区应急管理局口头进行了报告。22时20分许华州区应急管理局局长史欣荣带领应急管理综合执法大队大队长申龙刚赶赴事故现场查看现场并了解情况。同时，华州区应急管理局以“事故快报”的形式分别向华州区人民政府和渭南市应急管理局进行了汇报。23时02分许渭南市应急管理局副局长张百侣及工作人员到达现场了解情况。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

该起事故造成1人死亡。

包向阳，男，汉族，1978年11月17日出生，身份证号：61043119****33,陕西省武功县游凤镇人，系西安菱力物流设备有限公司修理工。

（二）直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）的标准和规定统计，事故调查组核定事故直接经济损失约170万元。

四、事故原因和性质

（一）事故直接原因

西安菱力物流设备有限公司维修人员未按照集装箱正面吊运起重机轮胎维修作业规定，在未进行牢固支护的情况下，违规进行轮胎拆卸作业。集装箱正面吊运起重机重力与地面对轮胎支撑力产生的水平方向力使轮胎及部件蹦出，蹦出的断头螺母击中包向阳头部，是导致事故的直接原因。

（二）事故间接原因

西安菱力物流设备有限公司：

1.安全生产主体责任落实不到位。该公司法定代表人未履行法定职责，对公司失于管理。项目经理施工现场组织不严格，风险管控措施落实不到位，未建立健全双重预防机制和生产安全事故隐患排查治理制度，安全技术措施不到位，未及时发现事故隐患。

2.劳动时间安排不合理。维修人员在做好轮胎拆除准备工作后，由于天色已晚，当天无法完成轮胎拆除工作，但未及时终止维修活动。

3.未严格按照《45吨正面吊维修保养手册》程序进行作业；应急预案缺乏实用性，未开展应急演练。

4.安全教育培训不扎实。对临时用工人员安全教育培训缺失，现场施工人员安全意识淡薄、自我保护能力低下。

陕化集团：承包商（承租）管理不到位。陕西陕化煤化工集团有限公司未严格执行“集装箱正面吊租赁合同”和“承包商安全环保管理协议”中约定的安全管理职责，未对承包商在其场地上进行的检维修作业活动履行统一管理职责。

（三）事故性质

经调查组认定，西安菱力物流设备有限公司“11·18”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故责任单位和相关责任人提出处理意见。

（一）对事故责任单位的处理意见

1.西安菱力物流设备有限公司。该公司安全生产主体责任落实不到位，未健全安全生产责任制，对具有较大安全风险的危险操作制定的操作规程缺乏针对性，对该起事故负有主体责任。建议由渭南市华州区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》对其进行行政处罚。

2.陕西陕化煤化工集团有限公司。未严格执行“集装箱正面吊租赁合同”和“承包商安全环保管理协议”中约定的安全管理职责，未对承包商在其场地上进行的检维修作业活动履行统一管理职责。对该起事故负有监管责任。建议由渭南市华州区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》对其进行行政处罚。

（二）对事故责任人的处理意见

1.包向阳。男，西安菱力物流设备有限公司维修人员。对具有重大风险的轮胎拆除作业危险性认识不足，安全意识淡薄。在未对正面吊起重机前桥进行稳固支护的前提下，对轮胎进行拆除，导致事故发生，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于责任追究。

2.梁军。男，西安菱力物流设备有限公司项目经理。系该企业实际控制人，主要负责西安菱力物流设备有限公司日常安全生产及项目管理工作。未认真组织落实本单位制定的各项规章制度、未如实记录安全生产教育和培训情况、未及时制止和纠正作业人员违反操作规程的行为，对该起事故应负重要领导责任。建议西安菱力物流设备有限公司按照公司有关规定进行处理。

3.郭艳红。男，西安菱力物流设备有限公司法定代表人，负责公司日常全面工作。未建立本单位安全生产责任制、未组织制定本单位的生产安全事故隐患排查治理制度、未督促检查本单位的安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定，对该起事故负主要负责人责任。建议由西安菱力物流设备有限公司依法免去其法定代表人职务；由渭南市华州区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定对其予以行政处罚。

4.王辉。男，陕化集团销售运输公司经理。未严格履行安全管理职责，对本公司作业场所风险隐患及外来作业单位管理不严，未对承包商作业人员进行安全教育，未按规定对承包商检维修作业进行统一管理，对该起事故负有直接监管责任。建议由陕西陕化煤化工集团有限公司依据公司有关规定对其进行处理。

六、事故防范措施和整改建议

（一）西安菱力物流设备有限公司。本次事故暴露出该公司在安全管理方面还存在不足和问题，要深刻吸取事故教训，举一反三，制定切实可行措施，严防此类事故再次发生。

1.要全面落实安全生产主体责任。增强安全风险防范意识，建立健全双重预防机制，加强风险辨识，落实安全生产风险管控措施，完善应急预案并开展经常性演练。

2.各直属项目部，要建立健全并落实各项安全管理制度，全面开展所属设备安全风险辨识和隐患排查治理工作，从源头上管控风险，消除隐患。

3.要落实安全教育培训制度，确保安全教育培训走深走实；针对项目实际编制应急预案并组织应急演练，提高应急处置能力。

4.要严格按照特种设备维修作业说明书进行维修，加强现场安全管理，做好安全技术交底，确保维护保养安全。

（二）陕化集团。要深刻汲取事故教训，加强对外包工程管理，持续巩固安全生产专项整治三年行动成果，不断完善企业安全生产责任体系、规章制度、操作规程和风险管控等工作，以更加坚决、有效的手段和更加严格、细致的措施，加强安全生产管理基础工作，全面抓好安全管理、防范、监督、检查措施的落实，杜绝各类事故发生。

1.要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要指示精神。认真落实中央、省、市领导关于安全生产工作的一系列重要指示批示要求，牢固树立“人民至上、生命至上”的理念，强化红线意识和底线思维，切实履行企业安全生产主体责任，增强安全风险意识，提升全员安全防范能力。

2.要加强承包商作业安全管理。高度重视承包商作业存在的安全风险，加强承包商作业安全管理。严格按照《中华人民共和国安全生产法》等相关法规和标准的要求，系统梳理企业在承包

商作业过程存在的漏洞和薄弱环节，进一步健全完善承包商作业管理制度。将承包商进厂作业许可作为安全管理的红线，坚决杜绝未经审批进行作业、审批过程走过场等现象。切实强化生产作业的现场管理，通过加大技防、安防的资金投入力度、增加生产区监控设备等措施，确保生产区监控全覆盖。

3.要深入开展安全生产教育培训工作。陕化集团要在全集团组织开展生产安全事故警示教育，深刻吸取事故教训，确保全员覆盖、人人参与。同时，要严格按照《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全监管总局令第3号）的要求，完善安全教育培训和考核制度，落实新员工、承包商及作业人员、特种作业人员、转岗换岗人员和一线员工的安全知识、操作技能培训，切实增强全体员工的安全生产意识，提高安全生产技能。

西安菱力物流设备有限公司“11·18”物体打击事故调查组

2023年3月2日