安徽金池能源贸易有限公司 “2016.11.24”高处坠落事故调查报告

来源：安监局 发布时间：2017-03-10 09:57

2016年11月24日10：30许，安徽金池能源贸易有限公司成型车间生产线发生一起高处坠落事故，死亡1人。根据《安全生产法》、《生产安全事关于生产安全事故调查工作有关事项的通知》（池政办[2007]85号）等有关法律和文件规定，2016年12月8日，市安全监管局牵头成立安徽金池能源成员单位有市经济开发区、市经信委、市监察局、市公安局、市总工会，邀请市检察院派员参加，调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实现场勘察、查阅资料、调查取证，在认真分析的基础上，查明了事故发生的经过、原因、性质，提出了对责任单位和责任人的处理建议及整改措施。现

一、事故单位概况

安徽金池能源贸易有限公司位于安徽省池州市经济技术开发区临港工业园池州远航物流基地厂区内，成立于2013年11月11日，2015年1月建成某，兼任总经理。公司现有员工19人，设董事长1名，副总经理1名，厂长1名，工程师1名，后勤管理人员3名，一线工人12名。该公司主要利用进口型、烘干脱水等工艺，生产洁净型煤，直接进行销售。公司设有破碎、成型2个生产车间，安装1条洁净型煤生产线，年产量3-4万吨。公司建立了安全理作为公司安全生产第一责任人，全面负责公司安全生产工作，宋某武厂长（兼任公司安全员）负责公司日常安全管理工作。同时，公司制定了《程》、《装载机安全操作规程》等操作规程。2015年3月通过安全生产标准化三级认证。

池州经济开发区安全监管局认真履行综合监管职责，先后制定了《池州经济技术开发区安全生产党政同责暂行规定》、《池州经济技术开发区管委州开发区安全生产委员会成员的通知》、《池州开发区安全生产隐患排查治理工作基本规范》、《池州开发区关于加强建设项目安全设施三同时监督管员对本辖区内工贸行业企业专项整治工作进行检查，排查治理安全隐患，督促企业落实各项安全防范措施。定期召开安全工作会议，传达上级有关会议任。

二、事故经过及抢救情况

2015年初，安徽金池能源贸易有限公司通过招工，将方某旺录取为员工，并通过公司安全教育和岗前操作培训后，开始正式上班，同年2月担任成源贸易有限公司例行停产检修，宋某武厂长（兼任公司安全员）因有事请假离厂，指定公司仓储部负责人吴某平负责生产车间检修工作，代为履行厂长排田某友和章某姐2人负责维护搅拌机，鲁某珍和吴某龙2人负责维护烘干炉，吴某生和自己搬运粘合剂，江某学负责操作叉车。吴某生等6人作业至上上车间收集蒸气管道平台，直接站在成型机皮带上清理收集蒸气管道内煤泥。因用力作业引起皮带转动，导致身体突然失去平衡，加上未系安全带，致30许，正在对面休息室休息的叉车工江某学，突然看见方某旺从皮带上坠落下来，江某学等6人立即从休息室跑到其身边查看情况，发现其侧卧在地面同时，江某学等人立即将方某旺抬到休息室平放在椅子上，并迅速拨打120、110电话和向公司领导报告。随即安徽金池能源贸易有限公司负责人陈某于当日11：20分死亡。

死者，方某旺，男，50岁，池州市贵池区江口五组人，直接经济损失100万元。

事故发生后，池州市经济开发区管委会和开发区安全监管局负责同志第一时间赶往事故现场，指导企业做好善后处置工作。

三、事故原因及性质认定

（一）事故原因

1.直接原因

方某旺在登高作业清理收集蒸气管道内积煤时，因皮带转动，造成身体突然失去平衡，从高约近3米的成型机皮带上摔到地面上受伤死亡，是此次事

2.间接原因

（1）安全管理不到位。企业未按要求开展高处作业风险辨识，作业现场未悬挂煤泥清理安全操作规程及安全防范措施，作业人员未按规定佩戴安专门人员进行现场安全监护。

（2）安全教育不到位。企业未制定年度安全教育和培训计划，未有效督促作业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，员工对作业场所措施不清楚、不熟悉。

（3）隐患排查不到位。企业日常生产安全事故隐患排查治理不全面，未制定成型车间管道积煤清理作业操作规程，对员工日常违规作业检查督促不

（二）事故性质

这是一起作业人员安全意识淡薄、违规作业，企业安全管理、安全教育和隐患排查不到位而引发的生产安全责任事故。

四、责任认定及处理建议

1.方某旺，安徽金池能源贸易有限公司成型车间班组长，安全意识淡薄，违规作业，导致在作业过程中身体失去平衡摔到地面上受伤死亡，对这起事

2.吴某平，安徽金池能源贸易有限公司仓储部负责人，事故当日代为履行厂长职责，现场技术交底不细致，班前安全教育不到位，没有及时发现不位，违反《安全生产法》第二十二条、第四十条规定，对这起事故发生负一定管理责任。根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条规定，建

3.宋某武，安徽金池能源贸易有限公司生产厂长，专职安全员，未结合实际制定成型车间积煤清理作业操作规程，日常安全教育和隐患排查开展不法》第二十二条、第四十条规定，对这起事故发生负一定管理责任，责令安徽金池能源贸易有限公司依规对其处理。

4.陈某，安徽金池能源贸易有限公司总经理，公司安全生产第一责任人，没有对生产车间实施有效的安全管理，履行督促检查职责不到位，违反了故发生负主要领导责任。根据《安全生产法》第九十二条规定，建议给予14000元罚款。

5.安徽金池能源贸易有限公司，安全管理制度不健全，安全防范措施不全面，对作业人员管理教育不到位，隐患排查整治不到位，违反了《安全生对事故发生负主要管理责任。根据《安全生产法》第一百零九条规定，建议给予21万元经济处罚。

五、防范措施

1.安徽金池能源贸易有限公司要认真吸取“2016.11.24”事故教训，严格落实安全生产法律法规规定和要求，按照《企业安全生产责任体系五落实全生产规章制度和各岗位安全操作规程，理顺安全管理体制，全面落实企业安全生产主体责任。要认真执行安全生产标准化运行机制，进一步规范各态，不断提高企业安全本质水平。

2.加强安全生产教育培训和隐患排查治理。安徽金池能源贸易有限公司要切实加大从业人员的安全生产教育和培训力度，尤其是一线作业人员的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施。要结合当前正在开展的工贸行业风险岗位存在的危险因素，逐一制定防范措施以及事故应急措施，完善隐患排查治理台帐。

池州经济技术开发区管委会要认真落实属地管理责任，加大日常监管力度，督促企业全面落实调查报告提出的各项安全防范措

安徽金池能源贸易有限公司

“2016.11.24”机械伤害事故调查

皖ICP备2021012755号-1

皖公网安备 34170002000049号

网站标识码：3417000049

本站已支持IPv6访问