怀化沅陵G59张官段Ⅱ标
天津跃进工程机械有限公司“11·24”
一般车辆伤害事故调查报告

2025年11月24日17时17分许，湖南省怀化市沅陵县在G59呼北高速公路张家界至官庄段第二合同段（G59张官段Ⅱ标）施工运输便道发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失166.1万元。事故发生后，因信息上报流转过程中存在理解偏差，该事故发生时间错报为“2025年11月25日”，经调查核实，该事故实际发生时间为11月24日。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规有关规定，12月1日，成立市人民政府事故调查组（以下简称事故调查组），市应急管理局为组长单位，市公安局、市总工会、市交通运输局、沅陵县人民政府等有关部门和单位派员参加，同时邀请纪检监察机关根据调查情况及时组织开展追责问责审查调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、调阅资料、谈话询问、专家论证和综合分析，查明了事发的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故的性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和事故整改防范措施建议。

经调查认定，本次事故发生地点位于G59呼北高速公路张家界至官庄段第二合同段工程项目（下文简称事故项目）施工运输便道[1]，依据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定[2]和沅陵县交警部门非道路交通事故认定书[3]，本起事故不作为道路运输事故处理，**是一起混凝土运输车辆在施工运输便道行驶过程中，因驾驶员操作不当致车辆冲出路外翻滚坠崖、造成的一般车辆伤害生产安全责任事故。**

一、事故有关情况

（一）项目基本情况

项目名称：G59呼北高速公路张家界至官庄段第二合同段工程（下文简称事故项目），位于湖南省怀化市沅陵县境内，主线路线全长27.368公里，清浪连接线全长17.845公里。业主单位为湖南省新张官高速公路建设开发有限公司张家界分公司；施工总承包单位为中国葛洲坝集团第一工程有限公司；监理单位为湖南省交通建设工程监理有限公司；混凝土水平运输分包单位为天津跃进工程机械有限公司。

---

1 经现场勘察、当地走访、问询以及沅陵县交通运输局出具的“关于11.25事件事发地说明”及调取农村公路数据库信息比对，本次事故发生在湖南省怀化市沅陵县清浪乡境内，张官高速II标段孟家溪二#桥附近的施工运输便道下坡路段，属总承包项目管辖范围（参见《G59呼北高速公路张家界至官庄段第二合同段便道建设施工方案》），为施工道路，确认事发路段未纳入沅陵县农村公路建设规划库，总承包项目部在车道出入口处均设有“非施工人员车辆禁止入内”的禁行标志，施工期间不允许社会车辆的通行。

2 《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十九条 本法中下列用语的含义：（一）“道路”，是指公路、城市道路和虽在单位管辖范围但允许社会机动车通行的地方，包括广场、公共停车场等用于公众通行的场所。（五）“交通事故”，是指车辆在道路上因过错或者意外造成的人身伤亡或者财产损失的事件。

3 沅陵县公安局交通警察大队《非道路交通事故认定书沅公交非认字》[2025]第1124号

（二）事发路段情况

经现场勘测，事发便道为整修便道20#（下文简称事发便道）位于主线桩号K44+800－K45+400区间，连接整修便道16#和19#。事发地点位于该便道下坡左转急弯路段，该路段为山区便道，整体呈长下坡、急弯、临崖特点，路面为混凝土硬化，宽约5米，弯道处设有凸面镜等设施。弯道外侧设置混凝土防撞墩及波形护栏防护，但防撞墩与波形护栏之间存在缺口，弯道外侧路侧约2米处存在不规则条形土坑，车辆右侧有效安全余度不足，属于施工便道运输作业的高风险路段（见附图一、附图二）。

路段上方山坡原为村民居住区域，原有道路通往清浪乡，下行方向无道路通往孟家溪。施工单位自2022年起对通往孟家溪的断头路进行整修拓宽[4]，于2023年4月正式开通，平常主要用于事故项目内部施工车辆通行。

（三）事故发生单位情况（天津跃进工程机械有限公司）

1.基本情况

公司注册地址为天津市西青经济技术开发区赛达世纪大道5号2幢办公楼1楼B区102室。在事故项目中承担混凝土水平运输分包工作，法定代表人为沈毅程，实际负责人为沈玉智，持有道路运输经营许可证（津交运管许可青字120111303952号），有效期至2026年10月12日。2022年8月，天津跃进工程机械有限公

4 《G59呼北高速公路张家界至官庄段第二合同段便道建设施工方案》“利用原有地方道路进行拓宽，设计长度约1.2公里，路面宽度不小于5米，面层采用20cm厚C30混凝土。”2023年6月29日总承包项目部组织验收时提出临边防护优化要求（转弯处设置混凝土防撞墩并与波形护栏衔接），作为该便道安全防护的重要措施之一。

司与总承包项目部签订合同[5]，主要负责事故项目混凝土运输等工作，并需按照24小时作业要求配备相应车辆与人员，同时承担公司车辆保险购置及设备维护保养等相关事宜[6]。2022年8月13日，事发单位正式委托沈玉智担任项目负责人，全面负责该项目混凝土水平运输分包标段建设管理及相关事宜；同月任命侯云虎为罐车负责人，统筹罐车业务管理（任期至工程完成）。

2.安全管理情况

公司现有混凝土搅拌车7辆、驾驶员7名。该公司安全管理工作主要由车队负责人侯云虎组织实施，日常以口头提醒、班前交底、会议传达等形式开展安全教育，并依托车辆北斗定位开展运行管理；同时制定有超速扣款等行为约束措施。但公司安全管理体系运行不畅，相关规章制度在实际执行中未能有效落实；项目负责人沈玉智未实际到岗参与项目管理，车队负责人侯云虎未取得安全管理资质，安全培训与驾驶员安全教育以口头为主。

3.事发车辆与驾驶人情况

事发车辆津CJ0709系重型特殊结构货车（混凝土搅拌运输车），品牌型号为三一牌／SYM5318GJB1F2，车辆识别代码（VIN）为LFCDKE6PXP1002115，发动机号为6422E009934，总质量

---

5 《G59呼北高速公路张家界至官庄段第二合同段II标混凝土水平运输施工合同》（合同编号：YGS-ZGGS-GLSG-2022-07），合同金额约922.61万元，分包工程范围主要包含但不限于：G59呼北高速公路张家界至官庄段第二合同段二工区K39+413-K41+960、三工区K41+960-K49+658.413、四工区L4K0+000-L4K17+855所需各种标号的混凝土水平运输（具体由甲方指定）

6 合同约定为：负责从拌和楼出料口接收混凝土并运输至承包人指定浇筑地点，承担拌和站之间设备调配，提供混凝土搅拌车，按24小时连续作业要求合理配备操作及维修人员，并承担设备及人员保险（含运输保险、设备险等）、食宿、进退场费用及油料供应、设备维修保养等。

31000kg，核定载质量16970kg，登记/初登日期为2023年5月6日。于2025年5月8日通过机动车安全技术检验，制动、转向、行驶系及灯光照明、信号装置等项目均未见异常，检验结论为合格，下次检验期限为2026年3月至5月。已投保交强险及商业险（含第三者责任险、车上人员责任险等），保险期限为2025年5月9日至2026年5月9日。事发时，该车正处于完成运输任务后的空车返程状态。

死者唐有才，男，1972年8月出生，身份证号码为433022197208274717，住址为沅陵县七甲坪镇莲花村铺垭组。2024年3月左右经朋友介绍入职天津跃进工程机械有限公司，与公司签订劳务用工合同，岗位为混凝土搅拌车驾驶员，持B2准驾车型机动车驾驶证。

（一）事故相关单位情况（中国葛洲坝集团第一工程有限公司）

1.基本情况

公司成立于1997年10月7日，法定代表人李国建，住所湖北省宜昌市东山大道54号，统一社会信用代码91420000615573868l。公司具备多领域工程施工能力，持有建筑业资质证书（编号D142026087，有效期至2028年12月28日），其中水利水电工程施工总承包特级，可承担工程施工总承包、工程总承包及项目管理等业务，系国务院国资委监管的中央企业中国能源建设集团有限公司所属子公司（国有企业）。

2.合同及项目部情况

2022年11月9日，湖南省新张官高速公路建设开发有限公司（发包人）与中国葛洲坝集团第一工程有限公司（承包人）签订《G59呼北高速张家界至官庄段工程PPP项目第二标段Ⅱ标施工总承包合同》[7]，开始施工。2022年8月，公司为推进项目施工，调整组建G59张官段Ⅰ标总承包项目部并增设Ⅱ标总承包项目部。2023年6月人员调整，聘任张静磊为Ⅱ标项目部经理、鄢锦彪为副经理。项目部主要人员包括：项目经理张静磊，安全总监王万帝，安全生产监督部主任高坤，安全专员李波、徐建立[8]、协调经理王从亮。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年11月24日14时56分，唐有才驾驶津CJ0709号混凝土搅拌车从4#拌和站出发，前往K46+865—K47+278施工点运输混凝土，用于路基边沟预制盖板加工；约15时25分到达现场后，因卸料需等待加工，至17时05分左右开始返程（见附图三）。

17时15分许，车辆行至孟家溪村下坡急弯路段时，驾驶员对车速及行驶轨迹控制不当，转弯时未保持足够安全间距，车辆过度靠右行驶与山体裸露岩壁发生剐蹭，车辆在惯性作用下继续向外侧失控偏移，随即撞击弯道外侧水泥墩防护栏，造成墩体破裂坍

7（合同编号：XX2G－2JJ－JS－2022－0006）。工程范围为Ⅱ标段，起讫桩号K39+413至K49+658.413，全长约10.245公里，主要包含特大桥1座、大中桥13座、隧道1座、互通立交1处、收费站1处及配套机电、交安、绿化、房建等工程。

8 总承包项目部现有管理人员情况：项目经理：张静磊，证书编号：鄂交安B17G00662；安全总监：王万帝，证书编号：鄂交安C(19)G03024；安全生产监督部主任：高坤，证书编号：鄂交安C(19)G00823；安全专员：李波，证书编号：鄂交安C(19)G00823；安全专员：徐建立，证书编号：鄂交安C(14)G75720。

塌、护栏断裂撕裂，车辆冲出路外沿边坡翻滚坠落至坡底，驾驶员被困驾驶室。

（二）现场应急处置与救援情况

2025年11月24日下午，总包单位施工员徐建斌与同事在返回途中于17时19分前后发现事发路段护栏破损、水泥墩坍塌并伴有尘土上扬，停车查看后发现坡底有一辆水泥罐车（事发车辆）。徐建斌随即向安全总监王万帝报告事故情况，并电话告知生产经理刘杰东。

王万帝接报后立即启动项目部生产安全事故应急预案，于17时20分向项目经理张静磊报告并赶赴现场；张静磊随即安排王万帝联系当地卫生院实施救治并联系交警部门。17时27分，刘杰东电话通知车队负责人侯云虎并赶往现场处置；侯云虎接报后与车队司机张国富驾驶皮卡赶赴现场救援。

17时30分，张国富拨打120电话；17时32分，王万帝在途中通过微信电话联系七甲坪中心卫生院请求医疗救援。救护车于17时33分接到调度任务并于17时38分出发，17时58分到达现场开展救援准备。王万帝等于17时58分左右到达现场并组织和评估救援，18时30分左右，将驾驶员唐有才移出驾驶室。经医务人员现场检查，于18时38分宣布唐有才当场死亡。

（三）信息流转情况

事故发生后，项目部及事故单位相关人员立即赶赴现场开展应急处置，并于事发当日21点07分报告交警部门，因事发点为高坎山崖，夜间不便勘查现场，且事故相关人员已离开事发现场到七甲坪镇政府与交警部门积极进行善后处置，故七甲坪镇交警中队当晚未到场开展实地核查。

11月25日上午9时左右，七甲坪交警中队到场开展现场核查，确认事故发生地点行政区划归属清浪乡，事故性质认定为非道路运输后，随即通知项目部随行人员、总协调经理王从亮向清浪乡人民政府通报事故情况。11时40分许，王从亮向王万帝请示后向清浪乡报告事故情况，因理解偏差，将“11月25日”当时报送信息的时间作为事故发生时间进行表述。

11月25日12时12分清浪乡人民政府按程序向沅陵县应急管理局指挥中心报告事故信息；12时17分沅陵县应急管理局指挥中心向怀化市应急指挥中心报告事故信息。

（四）善后处理情况

事故发生后，天津跃进工程机械有限公司积极与死者家属沟通协调。11月26日上午，双方达成赔偿协议，赔偿金额共计141万元；11月28日，死者遗体得到妥善安葬。

（五）应急处置和信息流转情况评估

总体来看，本次事故在现场救援和善后处置方面响应及时、处置平稳，未发生群体性事件，社会秩序保持稳定，但由于信息上报

过程中存在理解偏差，流转时未进行信息核实，导致事故信息要素出现误差，影响了县、市层面对事故信息的准确掌握与研判。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事发车辆驾驶员唐有才在施工便道行驶过程中，操作不当，未有效控制车速和行驶轨迹，在弯道路段转弯半径不足，车辆右侧轮胎驶入路侧土坑后失控，冲出防护设施坠崖，是本次事故发生的直接原因。

（二）直接原因分析

1.车辆机械故障因素排除：经司法鉴定[9]，事发车辆制动、转向、行驶系及灯光信号装置等未见异常，排除车辆突发机械故障致因。

2.道路条件因素排除：事发路段为施工便道，坡陡弯急、临崖等特征属驾驶员日常运输已知的常态路况，事故发生时道路结构总体稳定，未发现导致车辆必然失控的直接物理性缺陷；

3.恶劣天气因素排除：根据沅陵县气象局出具的气象报告[10]显示，事发时不具备因恶劣天气诱发事故的条件；

4.疲劳/酒后驾驶因素排除：查阅混凝土发货单、排班等记录，出车次数与运输时长处于合理范围，且相关人员证实事发前精神状态正常、未饮酒，不符合疲劳驾驶或酒后驾驶情形；

---

9 2025年11月27日 沅陵县交警部门委托怀化市尚剑司法鉴定所出示《司法鉴定意见书》编号：湘怀尚剑司鉴[2025]痕(交)鉴字第377号。

10 《案件气象证明报告》（沅气证字[2025]第30号），事发当天（2025年11月24日）下午，事故地点（沅陵县清浪乡境内，与七甲坪镇邻近区域）的天气状况为：晴朗干燥、无风、能见度极佳、温度适宜。

综上所述，驾驶员的安全驾驶意识缺失与操作处置失误，是导致本次事故发生的直接原因。

（三）间接原因

1. 天津跃进运输有限公司对运输作业组织与线路风险管控不到位。对施工运输路线中下坡、急弯等高风险工况的危险因素辨识和运行风险评估不足，未将限速、行车路线、重点路段管控等运行控制要求细化并刚性落实到日常运输组织中。

2. 驾驶员动态监管不严。对控速、转弯行驶轨迹控制、靠右安全距离、系安全带佩戴等关键行为的过程监督检查和违规纠治不到位，未能有效防范高风险驾驶行为。

3. 安全教育培训与双重预防机制运行未落实。针对便道路段运输作业的专项安全教育培训和班前交底针对性不足，风险分级管控与隐患排查治理台账不健全、整改闭环落实不严。

四、事故责任单位存在的主要问题（天津跃进工程机械有限公司）

（一）未依法履行安全生产主体责任。未按照《中华人民共和国安全生产法》第二十四条规定，设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，项目负责人未实际履行安全管理职责。

（二）安全教育培训和驾驶员管理不到位。未建立并落实驾驶员岗前培训、经常性安全教育和考核制度，班前安全教育仅停留在口头提醒，缺乏有效培训，对驾驶员在施工便道行车风险的提示和管控不足。

（三）运输作业安全风险管控缺失。未对施工便道运行风险开展系统辨识和评估，未建立运输路线安全风险台账，未采取限速、重点路段管控、动态监控等有效措施，对混凝土搅拌车在高风险路段运行缺乏必要的技术和管理约束。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不予追责人员

唐有才，事故混凝土搅拌车驾驶员，对事故负有直接责任，鉴于在事故中死亡，建议不予追责。

（二）建议行政处罚人员

1.沈玉智，天津跃进工程机械有限主要负责人，其未按规定配备并保障安全生产管理力量有效履职；混凝土运输作业的安全教育培训、风险辨识管控、驾驶员行为约束及动态监管等落实不到位的问题，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[11]、第二十二条[12]之规定，对事故发生负有责任。建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[13]规定，依法给予行政处罚。

---

11 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

12 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

13 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

2.侯云虎，天津跃进工程机械有限公司现场负责人（车队负责人，事故单位现场管理责任人），其未有效组织落实现场运输作业安全管理要求，对驾驶员安全教育交底、关键行为管控及违规行为纠治不到位；对高风险路段运输安全措施落实与日常监督检查不严，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[14]之规定，对事故发生负有责任。建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[15]规定，依法给予行政处罚。

（三）建议行政处罚单位

天津跃进工程机械有限公司，作为事发项目混凝土水平运输分包单位，未严格落实安全生产主体责任，未按规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；从业人员安全教育培训、班前交底不规范；对施工便道陡坡急弯等危险因素辨识评估不足，安全风险分级管控与事故隐患排查治理台账不健全、整改闭环不严，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十四条[16]、第二十八条[17]、

14 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

15 《中华人民共和国安全生产法》 第九十六条 ....导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款.....

16 《中华人民共和国安全生产法》 第二十四条 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。...

17 《中华人民共和国安全生产法》 第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

第四十一条[18]、第四十四条[19]之规定，对事故发生负有责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[20]规定，依法给予行政处罚。

（四）建议相关单位内部处理人员

王从亮，中国葛洲坝集团第一工程有限公司G59张官段II标项目部总协调员，因对事故信息报送理解偏差，错报事故发生时间，对事故信息报送和调查处理造成不利影响。建议由中国葛洲坝集团第一工程有限公司按公司规定对其予以处理。

（五）其他处理建议

建议沅陵县人民政府对中国葛洲坝集团第一工程有限公司G59张官段II标总承包项目部主要负责人进行约谈，督促其加强对分包单位的安全管理。

六、事故整改和防范措施建议

（一）全面提升施工便道本质安全水平。对项目施工便道特别是长下坡、急弯、临崖路段开展专项排查评估，围绕路侧土坑、临边防护衔接缺口、警示提示不足等问题，分类制定整治措

18 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。...

19 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

20《中华人民共和国安全生产法》 第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

施并限期整改到位；完善限速、急弯、连续下坡等警示标志标牌及反光警示、导向设施、必要的减速设施，强化临边防护设施。

（二）压实总承包单位对运输分包的安全管理责任。总承包单位要切实加强健全分包单位准入审查、过程监督和考核退出机制，将材料运输等高风险作业纳入重点监管范围，重点核查并持续监督运输分包单位安全机构设置、专职安全管理人员配备、驾驶员资格与培训考核、车辆技术状况与动态监控、违章处置及隐患整改闭环等内容。

（三）加强突发事件信息报送业务培训。各级乡镇、部门和相关企业应加强突发事件信息报送业务培训，确保全体人员熟悉事故报告要素流程、时限要求。事故信息接报单位要严格按照规定时限报送事故信息，并切实加强信息核查，确保事故关键要素（地点、伤亡人数等）准确无误，避免误差影响事故处置及后续调查。



附图一：事发地点说明



附图二：事发车辆行驶路线说明



附件三：事发路面情况