# 神木市电石集团能源发展有限责任公司“1·27”机械伤害事故调查报告

2024年1月27日22时02分，在神木市电石集团能源发展有限责任公司兰炭分厂烘干工段发生了一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失170.3418万元。

为查明事故原因，分清事故责任，神木市人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，成立了由神木市应急管理局牵头，市纪委监委、总工会、公安局、高新技术开发区管理委员会有关负责同志组成的神木市电石集团能源发展有限责任公司“1·27”机械伤害事故调查组（以下简称：调查组），调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、询问谈话和查阅资料等方式对该事故进行调查取证，后经技术鉴定分析，查明了事故发生的经过、人员伤亡情况，对事故发生原因进行综合分析，认定事故性质和责任，并针对事故发生原因及暴露出的突出问题，提出了防范整改措施及建议。现将该事故调查情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）事故经过及现场处置

2024年1月27日白班[1]，21时08分，神木市电石集团能源

[1] 白班时间7:30-17:10，小夜班时间16:30-1:05，大夜班时间0:30-8:00

发展有限责任公司中控员刘某某在中控岗位上发现5#炉顶料位补料量偏小，炉顶料位上涨困难，汇报班长韩某某，班长韩某某现场检查上料情况后，判断为振动上料机甩片间距变小，班长韩某某通知中控刘某某打开白灰尾气阀门，降低烘干炉入口温度，停止出料给料机，降低生产负荷。待料位涨至1.63米时，韩某某通知中控刘某某启动出料给料机，此时振动上料给料机正常运行，检查料区温度后正常，再次停止出料给料机，待炉顶料位上涨至2.0米，班长韩某某通知中控刘某某启动出料给料机。

对讲机后台数据时间21时55分15秒（实际时间21时56分40秒）班长韩某某在对讲机中向中控刘某某下达解除上料联锁指令；对讲机后台数据时间21时55分27秒（实际时间21时56分51秒），中控刘某某在对讲机中回复上料联锁已经解除[2]；对讲机后台数据时间21时56分03秒（实际时间21时57分27秒），班长韩某某向中控刘某某下达停止上料振动筛和大倾角皮带，把联锁投上指令，DCS后台数据时间21时57分34秒中控刘某某停止上料振动筛，21时57分42秒，中控刘某某停止大倾角皮带，21时57分55秒，中控刘某某将上料联锁手动切换为自动;22时00分班长韩某某与冯某某跨过护栏站立在大倾角皮带上处理甩片，22时02分03秒，粒位计显示数值为1.7米，此时由于控制系统为自动模式，系统设置料位低于1.7

[2] DCS后台数据显示解除联锁时间为21时56分51秒，经比对，对讲机后台数据时间与DCS后台数据时间存在1分25秒左右误差。

米时皮带机自动启动运行，将冯某某卷入皮带内，班长韩某某现场反应慌张无措，拉动应急绳时皮带出现停止，松开后拉绳开关复位皮带继续运转，随后班长韩某某通过对讲机通知中控停止振动上料机、大倾角皮带，22 时 03 分，班长韩某某汇报工段长田某某现场情况，工段长立即拨打了 120 急救电话，22 时 13 分，工段长、厂长赶到现场组织施救，22 时 15 分将冯某某从皮带机中救援出来，救出来后冯某某无意识，22 时 30 分救护车到达现场，将冯某某拉往锦界开发医院，随后宣布死亡。

**（二）死亡人员信息**

事故共造成 1 人死亡。姓名：冯某某，神木市电石集团能源发展有限责任公司兰炭分厂烘干工段巡检工。

**（三）涉事企业基本情况**

神木市电石集团能源发展有限责任公司，位于陕西省榆林市神木市锦界工业园区，属于有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），成立于 2010 年 6 月 28 日，注册资本柒亿壹仟万元人民币，营业期限为长期，统一社会信用代码为 91610821555686851 7，经营范围为：电石、电力、白灰、聚氯乙烯、兰炭、煤焦油生产销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。法定代表人为王炜。安全许可证许可范围为碳化钙（电石）40 万吨/年、煤焦油 4 万吨/年，有效期为 2022 年 11 月 22 日至 2025 年 11 月 21 日。

神木市电石集团能源发展有限责任公司是陕西投资集团有限公司旗下、陕西金泰化学科技集团有限公司全资控股的电石化工企业，公司现有员工1100名，下设6个生产分厂（电石一分厂、电石二分厂、电石三分厂、兰炭分厂、白灰分厂、热电分厂）和5个职能部门（党群工作部、综合管理部、安全环保监察部、生产技术部、物资管理部）。

## 二、事故原因

### （一）直接原因

兰炭分厂事发班组班长韩某某指派事发作业，班长韩某某及死者冯某某未落实岗位安全责任，违反安全生产规章制度，在未断电、未办票、未挂牌情况下进行涉危作业。

21时56分，班长韩某某在对讲机中下达投联锁指令[3]，未清楚表述出料联锁或上料联锁，因为上料系统有问题，中控值班员刘某某将上料联锁打开，22时02分，上料联锁处于自动状态且料位低于1.7米，皮带机自动启动运行，将站在皮带上检修的冯某某卷入皮带中，导致事故发生。

### （二）间接原因

1.神木市电石集团能源发展有限责任公司安全生产主体责任落实不到位，兰炭分厂未落实涉危作业安全管理制度，对“三违”作业监督检查不到位。

2.神木市电石集团能源发展有限责任公司兰炭分厂未落实

[3] 下达完整指令为：停上料给料机，停振动筛，停大倾角皮带，把联锁投上
经谈话了解，班长韩某某下达投联锁指令是回答中控员刘某某的“把出料联锁投上？”这一问题
由于对讲机厂家后台无法调取完整音频，未调取到班长韩某某下达指令前刘某某的音频，因此无法确认。

生产岗位交接班管理办法，员工替换班后存在连续上岗现象。

3.员工应急处置能力不足，事发现场搭班人员应急处理不当，现场反应慌张无措，未将应急拉绳拉住，任由皮带继续运转。

**三、事故性质**

经事故调查组调查认定，神木市电石集团能源发展有限责任公司“1·27”机械伤害事故为一起一般生产安全责任事故。

**四、对责任单位及责任人员的处理建议**

**（一）不予追究责任的人员建议（1 人）**

1.冯某某，鉴于其已在事故中死亡，免予追究责任。

**（二）建议给予政务处分及行政处罚的企业人员（9 人）**

对神木市电石集团能源发展有限责任公司的相关责任人员，3人由公司依照公司依照有关规章制度给予处分;3人处上一年年收30%的罚款；3人处上一年年收40%的罚款。

**（三）建议给予党纪政务处分的公职人员（4 人）**

对神木市应急管理局 2 名责任人员，1 人给予提醒谈话，1 人责令作出书面检查；神木市高新技术开发区管理委员会 2 名责任人员，1 人给予提醒谈话，1 人责令作出书面检查。

**（四）对事故责任单位的处理建议**

对神木市电石集团能源发展有限责任公司，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项之规定，处以行政罚款。

## 五、事故防范措施建议

### （一）严格落实安全生产责任制，加强安全监督检查

各级领导必须认真履行自己的安全责任，在安排工作的同时落实安全要求和措施，把保护人员的生命安全和健康放在首位，督促职工遵守安全制度和规程。加强对“三违”作业的监督检查及设备设施和生产现场环境的检查，早发现隐患早消除、强化对安全生产各个环节的监督检查。

### （二）加强安全教育培训，提高从业人员安全生产意识水平

此事故暴露出神木市电石集团能源发展有限责任公司作业现场安全生产管理制度执行不严格，安全管理人员履职不到位等问题。要切实加强企业负责人、安全管理人员等从业人员的安全教育培训，确保各类从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全生产职责。

### （三）加强应急演练，提高从业人员应急处置能力

加强应急演练和提高从业人员应急处置能力关乎员工的安全，对应急预案进行定期评估和更新，确保其适应组织发展和外部环境变化。在演练过程中，关注员工的实际操作和反应速度，发现问题及时进行调整和改进。定期开展应急处置培训，让从业人员了解各种可能的风险和应对措施。通过教育和引导，强化从业人员的安全意识和责任心。

### （四）落实属地政府监管责任，加大行业主管部门监管力

**度**

神木市应急管理局要按照“管行业必须管安全”的要求，认真履行职责。要求各厂区加强对“三违”作业的安全管理，严格执行企业的安全管理制度，认真落实专项治理和检查，严格执法，监督企业及时消除隐患。神木市高新区管委会要深刻吸取事故教训，建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产体系，落实安全发展，坚守生命生产“红线”。进一步加强对安全生产工作的领导，加大隐患排查治理工作力度，切实全面开展安全生产大排查，认真排查和整治各类生产安全事故隐患，督促生产经营单位切实落实安全生产主体责任，有效防范辖区内生产安全事故的发生。