兴安盟乌兰浩特市正宸文旅体育中心（一期）施工项目“10•16” 一般高处坠落事故调查报告

来源：乌兰浩特市应急管理局　发布时间：2024-12-19 10:01

兴安盟乌兰浩特市正宸文旅体育中心

（一期）施工项目“10·16”

一般高处坠落事故调查报告

2024年10月16日14时许，内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市内蒙古正宸文旅体育中心（一期）施工项目发生一起事故，造成1人死亡。直接经济损失为1883229.00元。

事故发生后乌兰浩特市人民政府高度重视，市直相关部门负责同志立即赶往事故现场指导善后处置。乌兰浩特市人民政府根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规规定，成立了由市委常委副市长马书刚同志为组长，市应急管理局、纪委监委、市检察院、公安局、总工会、住建局、城郊街道等单位负责人为成员的事故调查组，对该起事故进行调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、客观公正、注重实效”的原则展开调查，通过现场勘察、调查询问、综合分析，查明事故发生的经过、原因和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，对相关责任人员及责任单位提出了处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题提出了防范和整改措施建议。

经调查认定：乌兰浩特市内蒙古正宸文旅体育中心（一期）施工项目“10.16”一般高处坠落事故，是一起因起重吊装作业未按照专项施工方案组织施工，起吊时未检查构件的平衡性和绑扎牢固性，违反安全技术规范，造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.内蒙古正宸体育文化发展有限公司

内蒙古正宸文旅体育中心（一期）施工项目建设单位。法定代表人崔*，企业注册地址位于内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市城郊街道山城路东侧、兴安盟幼儿园北侧正宸体育中心一期，2023年05月25日成立，统一社会信用代码，91152201MACKHJ****，注册资本为999万元人民币，有限责任公司（自然人投资或控股），所属行业为体育，经营范围包含：一般项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；组织体育表演活动；体育健康服务；体育赛事策划；体育竞赛组织；体育保障组织；体育用品设备出租；体育场地设施工程施工；会议及展览服务；游览景区管理；专业设计服务；非居住房地产租赁；园区管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；健身休闲活动；物业管理；游艺及娱乐用品销售；旅游开发项目策划咨询；游乐园服务；公园、景区小型设施娱乐活动；文艺创作；城市公园管理；商业综合体管理服务；娱乐性展览；剧本娱乐活动；玩具、动漫及游艺用品销售；文化场馆管理服务；体育中介代理服务；其他文化艺术经纪代理；组织文化艺术交流活动；柜台、摊位出租；租借道具活动；户外用品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项

目：游艺娱乐活动；演出场所经营；歌舞娱乐活动；营业性演出；射击竞技体育运动；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

建设工程规划许可证，证书编号：建字第15220120230****号，建设项目名称：正宸文旅体育中心（一期），建设位置：乌兰浩特市山城路东侧、兴安盟幼儿园北侧，建设规模：17659.68平方米，地上建筑面积16209.68平方米，地下建筑面积1450平方米，发证日期2023年11月17日。

建设用地规划许可证，证书编号：地字第15220120230****号，项目名称：正宸文旅体育中心（一期），用地位置：乌兰浩特市山城路东侧、兴安盟幼儿园北侧，用地面积：15347平方米，发证日期2023年9月20日。

建筑工程施工许可证，证书编号：15220120240208****，建设单位：内蒙古正宸体育文化发展有限公司，工程名称：正宸文旅体育中心（一期），建设规模：17659.68㎡，发证日期：2024年2月8日。

2.内蒙古铭鼎建设有限公司

内蒙古正宸文旅体育中心（一期）施工项目施工单位。法定代表人贾**，企业注册地址位于内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市山水街办事处工业经济技术开发区2009-1-41#办公室，2020年10月29日成立，统一社会信用代码91152201MA13RP****，注册资本为1000万元人民币，有限责任公司（自然人投资或控股），所属行业为土木工程建筑业，经营范围包含：其他土木工程建筑施工;土木工程建筑业;市政道路工程建筑;架线和管道工程建筑;园林绿化工程施工;建筑装饰和装修业;建筑工程劳务分包;房屋建筑工程;市政公用工程;防雷工程;钢结构工程;防水防腐保温工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

建筑业企业资质证书，证书编号：D31560****，资质类别及等级模板脚手架专业承包不分等级；市政公用工程施工总承包三级；建筑工程施工总承包三级，有效期2020年12月21日至2025年12月21日。

安全生产许可证，编号：（蒙）JZ安许证字[2021]000867，有效期2024年7月26日至2027年7月26日，发证机关内蒙古自治区住房和城乡建设厅，发证日期2024年7月26日。

3.通辽市大地工程建设监理有限公司

内蒙古正宸文旅体育中心（一期）施工项目监理单位。法定代表人李**，企业注册地址位于通辽市霍林河大街1380号，2000年3月20日成立，统一社会信用代码911505020137****，注册资本为350万元人民币，有限责任公司（自然人投资或控股），所属行业为专业技术服务业，经营范围包含：房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级；可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

工程监理资质证书，证书编号E115001087-4/4，原发证日期2010年4月23日，有效期至2025年3月2日，业务范围包含房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级。可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

4.合同签署情况

内蒙古正宸体育文化发展有限公司，2024年4月16日与内蒙古铭鼎建设有限公司签订建设工程施工合同，工程承包范围包含施工图设计审查内的全部内容（土建、给排水、暖通、电气、消防工程施工）。

内蒙古正宸体育文化发展有限公司，2023年9月20日与通辽市大地工程建设监理有限公司签订建设工程监理合同，监理范围包括工程施工全过程监理（不包括室外基础设施即室外地坪硬化、绿化、市政管网等）。

（二）事故发生单位安全管理情况

内蒙古铭鼎建设有限公司设立了内蒙古正宸文旅体育中心（一期）项目部，设立项目经理1名、专职安全员1名等其他相关人员，调查发现工人的安全教育培训由专职安全员组织实施，工人居**“三级安全教育”培训未进行考核，该公司建立了安全生产管理制度、操作规程，实施前未经负责人批准，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未按安全生产实际情况编制应急预案，未按规定实施应急预案。

（三）事故发生经过

2024年10月16日13时分许，居**、赵**、杜**在运动乐园（一期）三层，对钢结构造型斜梁施工作业，居**和赵**在剪叉升降式高空作业平台里（以下简称高空作业平台），2人将安全带固定在平台护栏上，杜**用1个工字钢夹持器固定工字钢，固定在工字钢中间位置，然后由王**操作的吊车进行吊装作业。

13时30分许，居**用对讲机指挥王**吊装时，吊装的工字钢，吊至高空作业平台上方时，工字钢发生偏移，砸向高空平台，居**解开安全带，向高空平台护栏栏杆外躲避，失足从高空平台坠落至一楼平台。

（四）事故现场情况

内蒙古正宸体育文化发展有限公司体育中心3号楼为钢混结构，1至3层主体施工完成，正在施工4层主体和屋顶造型，汽车吊位于培训中心西南角，车头朝偏东北停放，车牌号码蒙F58**，车辆类型：重型非载货专项作业，品牌型号：三一牌SYM5551JQZ100C，允许吊重6.5吨，吊重含吊钩0.7吨，吊臂主干头与吊车转盘角度47°，吊臂主干根部与吊车转盘角度48.9°，吊臂主干伸出长度56.5米，吊钩与地面水平43.7米，吊钩连接合成纤维吊装带，长3米，额定载荷10吨，出厂日期2023年3月15日，合成纤维吊装带连接工字钢夹持器，使用工字钢夹持器吊装工字钢，长7.6米，宽0.246米，高0.6米，厚0.015米，重3.3687吨。（图1）




图1 现场位置图

人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定，该起事故造成的直接经济损失为1883229.00元。

死者：居**，男，蒙古族，身份证号：15222119940620****，家庭住址：内蒙古兴安盟科尔沁右翼前旗阿力得尔苏木赛音嘎查三艾里**号。

二、事故应急处置评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年10月16日14时，汤先涛拨打110报警，市北郊派出所民警接警后赶到现场并向110指挥中心报告事故信息。

2024年10月16日16时，市应急管理局接到市公安局报告：称乌兰浩特市正宸文旅体育中心（一期）施工项目发生一起生产安全事故，造成1人死亡。

市应急管理局接到事故信息后，负责人及有关人员第一时间赶赴现场指导救援和善后处置工作，同时向本级党委政府和上级部门进行报告。

（二）事故现场处置及医疗救治情况

杜**对居**进行胸部按压急救，并于2024年10月16日14时拨打120急救电话，救护车到达现场后，现场医护人员确认，居**已无生命体征，救援工作结束。

事故发生后，内蒙古铭鼎建设有限公司派专人负责善后工作和协商善后处置事宜。10月18日，死者善后处置工作全部完成。

事故应急处置评估情况

本次应急处置过程中，有关人员迅速到现场处置，市政府及有关部门事故信息报送渠道通畅、流转及时，现场处置反应迅速、协调有序、程序规范、应急指挥得当、舆情稳控得力，未造成较大社会影响。暴露出内蒙古铭鼎建设有限公司，从业人员安全知识和应急处置能力明显欠缺;也暴露出该公司未按安全生产实际情况编制应急预案，未按规定实施应急预案，应急演练存在盲区。

三、事故原因分析

事故直接原因是：工字钢吊装过程中发生偏移，砸向高空作业平台，施工人员解开安全带，向高空作业平台护栏外躲避，失足从高空作业平台坠落。

（一）原因分析

1.未正确使用安全带。调查发现，施工人员在高空作业平台护栏内作业时，未设置可围绕杆、柱等构筑物并可与系带连接的作业安全绳等部件。

2.未按吊装安全技术规范作业。调查发现，起吊时未检查构件的平衡性和绑扎牢固性，高空吊装梁时，未在构件两端绑扎溜绳。

（二）间接原因分析

调查发现，内蒙古铭鼎建设有限公司，安全管理机制不完善，起重吊装作业未按照专项施工方案组织施工，“三级安全教育”培训未进行考核，从业人员应急处理能力较差，应急预案的编制和演练流于形式。

四、相关单位存在的主要问题

内蒙古铭鼎建设有限公司。该公司建立了安全生产管理制度、操作规程，未经负责人批准实施，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，“三级安全教育”培训未进行考核，未按安全生产实际情况编制应急预案，未按规定实施应急预案。

五、对有关责任人员和单位的处理建议

(一)因在事故中死亡免予追究责任人员

居**，男，群众，内蒙古铭鼎建设有限公司工人，在未取得特种作业资格证书（起重信号工）违规指挥起重吊装作业，对事故发生负有责任，因其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对事故有关人员处理建议

1.贾**，男，内蒙古铭鼎建设有限公司法定代表人、总经理，未认真履行企业安全生产“第一责任人”职责，未实施安全生产管理制度、操作规程，应急预案编制及演练存在盲区失察，对事故发生负有责任，以上行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二款、第六款，建议由乌兰浩特市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定，对其作出上一年年收入40%罚款的行政处罚，2023年年收入共计47573元，罚款金额为19029元。

2. 王**，男，内蒙古铭鼎建设有限公司负责内蒙古正宸文旅体育中心（一期）施工项目项目经理，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责，实施安全教育培训流于形式，“三级安全教育”培训未进行考核，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，对事故发生负有责任，以上行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项、第五项、第二款规定，建议由乌兰浩特市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，对其作出上一年年收入20%罚款的行政处罚，2023年年收入共计33600元，罚款金额为6720元。

3. 董**，女，内蒙古铭鼎建设有限公司负责内蒙古正宸文旅体育中心（一期）施工项目安全管理人员，未及时排查生产安全事故隐患，纠正违章指挥、违反操作规程的行为，对事故发生负有责任，以上行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项、第六项规定，建议由乌兰浩特市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，对其作出上一年年收入20%罚款的行政处罚，2023年年收入共计37400元，罚款金额为7480元，暂停三个月安全管理人员资格。

(三)对事故责任单位的处理建议

内蒙古铭鼎建设有限公司。未实施安全生产管理制度、操作规程，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，“三级安全教育”培训未进行考核，未按安全生产实际情况编制应急预案，未按规定实施应急预案，以上行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第一款，第四十四条、第八十一条的规定，对该起事故负有责任。建议由乌兰浩特市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定对该企业作出50万元罚款的行政处罚。

六、防范事故发生的对策措施建议

（一）进一步落实企业安全生产主体责任

内蒙古铭鼎建设有限公司要深刻吸取事故教训，提高安全管理水平;加大安全投入，配齐应急救援设备设施;开展现场安全管理自查，杜绝违章冒险作业;安排有能力的人员依法依规组织“三级”安全教育，提高培训质量;修订完善应急预案，细化演练频次、主体、形式及人员，全面提升应急处置能力。

（二）严格落实责任，强化监管力度

迅速开展安全隐患排查治理专项行动。严格按照安全生产工作部署和要求，深入组织开展全领域安全隐患排查治理工作。逐级逐部门建立隐患排查台账，层层传导压力，层层压实责任，层层消除隐患，确保全领域生产安全。突出重点治理纠正施工现场违章指挥、违反操作规程、违反劳动纪律等违规违章行为。针对建筑工程领域事故多发的情况，在工程建设领域持续深化预防高坠等事故为重点的专项整治活动，标本兼治，狠抓落实，坚决遏制建设领域生产安全事故的发生。

扫一扫在手机上打开页面

上一篇 乌兰浩特市盛景兰亭施工项目“9·12” 一般高处坠落事故调查...

按照年度执法计划对兴安盟大金重工有限公司、内蒙古天翊环... 下一篇